



## Mesas giratorias CNC edición 4



**PGD**  
Series

Preloaded  
Gear Drive

pl

**Catálogo  
principal**

4.2020 | ES

Libre de juego, alta velocidad, con sensores –  
gracias a pl-iBox listo para el nivel real industry 4.0

**pl LEHMANN®**

# Técnica suiza de mesas giratorias

## Desde 1974

pL LEHMANN es una empresa mediana especializada desde hace más de 40 años en mesas giratorias:

- 1960 Fundación – Fabricación con contrato
- 1973 Cambio a Sociedad Anónima
- 1974 Presentación de las primeras mesas giratorias controladas por NC modelo HUST
- 1980 Construcción nueva nave de fabricación
- 1986 Desarrollo serie 400
- 1988 Inicio segunda generación en la gerencia
- 1997 Construcción nueva nave de montaje
- 2000 Desarrollo serie 800 (Direct Drive hasta 10.000 min<sup>-1</sup>)
- 2002 Entrega de la empresa a la segunda generación
- 2003 Desarrollo serie 700 (Direct Drive hasta 800 min<sup>-1</sup>)
- 2008 Anexo edificio de oficinas
- 2010 Desarrollo serie 500
- 2011 Inicio de la internacionalización / Lean Production
- 2013 Desarrollo versión de alta velocidad de la serie 500
- 2016 Ampliación nave de fabricación
- 2017 Presentación serie 600
- 2019 Presentación AM-LOCK y serie 900 DD hasta 5.450 min<sup>-1</sup>

Hoy en día, la empresa pL LEHMANN sigue siendo una empresa familiar, dirigida por sus dueños y presente en más de 20 países (véase parte posterior de este catálogo).

La empresa está comprometida con los típicos valores suizos

- + calidad de producto
- + alta tecnología
- + Innovación y flexibilidad
- + política comercial sólida y a largo plazo

Para más detalles, véase [www.lehmann-rotary-tables.com](http://www.lehmann-rotary-tables.com).

### Otros productos pL



Serie DD




AM-LOCK



\* socios de servicio y de venta, preparados y equipados por pL (VAR – value added resellers o VAP – value added partners)

### Guías de selección



La empresa pL LEHMANN ofrece guías de selección detalladas para más de 30 marcas de máquinas (véase p. 6+7)



Quien quiere invertir correctamente en la producción de mañana necesita dedicarse hoy a los requerimientos y a las posibilidades

Overview Benchmark Facts			Sectores de aplicación 4 Vista general y datos 6 Sistema modular combiFlex® 8 Aplicaciones típicas 12	
			Referencia y datos 14 Técnica 18 iBox & Documentación 22	
			Serie E 26 rotoFIX / longFLEX 30 Serie T 32 Mesas giratorias de varios husillos 42	
			MTS – Sistema modular de herramientas 48 Cilindro hueco de tensión 50 Paso giratorio 52	
			Precisión del indexado, sistema de medición de ángulo 54 Motores y servomotores 56 Integraciones realizadas 58	
			Cable, clavija y pasos murales 60 Sistema de control CNC FANUC 35iB 64	
			Tensar, alinear 68 Contracoinete, dispositivo hidráulico, cabezales móviles 69 Material pequeño 72	
			Puesta en marcha, capacitación 74 Precisiones de geometría, cargas de husillo 84 Fuerzas de mecanización, momentos dinámicos de avance permitidos 90 Comportamiento de la mesa giratoria, explicaciones técnicas 96	
			Contenido sistemas de sujeción de piezas 111 ROTOMATION & ROTOLUTION 154 acerca de pL LEHMANN 156	

Mesas giratorias CNC de pL LEHMANN para producir eficientemente: soluciones adecuadas y racionales para prácticamente cualquier sector



Mesas giratorias pL en acción: en más de **40** diferentes marcas de máquinas o más de **160** diferentes modelos de máquinas.

Competencia pL: Integración en **todos** los sistemas de mando CNC **conocidos** (Fanuc, Siemens, Heidenhain, Haas, Winmax, Mitsubishi, Brother, Mazatrol ...), tanto para máquinas nuevas como para reequipamientos

Soluciones altamente productivas, aun en máquinas compactas - para casi cada necesidad: 4 ejes o 5 ejes



Máquina base con aplicación permanente de 3 ejes, p.ej. para piezas voluminosas



4° eje con puente giratorio, en placa base



4° eje con puente giratorio, directamente en la mesa de la máquina



4° eje, 3 husillos, montaje X (longitudinal)



4° eje, 3 husillos, montaje Y (transversal)



4° + 5° eje, 1 husillo, montaje X (longitudinal)



4° + 5° eje, 2 husillos, montaje Y (transversal)



4° + 5° eje, 2 husillo, montaje X (longitudinal)



4° eje para girar el husillo del husillo portamuelas.  
5° eje (vertical) para rotación de pieza

Vista general & Aplicaciones

Sistema & datos, iBox

Mesas giratorias

SPZ, DDF, WMS

MOT, KAB, WDF, CNC

Alinear, GLA, RST, LOZ

Servicio y técnica

Sistema de tensión de pieza

Hasta  $210 \text{ min}^{-1}$   
hasta  $0.21 \text{ sec} / 90^\circ$

## High speed GD

Más trayectos Z y X  
disponibles

## More space


Alta carga de husillo,  
rodamientos fuertes

## Heavy duty

## Serie E



EA-50x light sólo 12 kg



## Serie DD NEW



Solicite nuestro  
catálogo especial

## High speed DD

hasta  $5'450 \text{ min}^{-1}$

## Adaptability

Husillo multifuncional  
HSK

## Precision

En la pieza hasta  
 $2 \mu\text{m} / 100 \text{ mm}$

Registro de máquinas adecuadas

### Centro de procesado vertical

(guías de selección disponibles)

- + Almac + Hwacheon
- + AMS + Hyundai/Wia
- + BFW + Kaast
- + Brother Speedio + Komatech
- + Cincinnati + Map
- + DMG MORI + MAPLE
- + Doosan + MAS
- + EMCO + Mazak
- + Fanuc Robodrill + MTRent
- + Fehlmann + Okuma
- + GF Mikron + PreMill
- + Haas CNC + Priminer
- + Hardinge + Quaser
- + Bridgeport + SchaUBLIN
- + Hasegawa + Takumi
- + Hurco + Tongtai
- + + Toyoda
- + Wele + YCM
- + YCM

Enclavamiento neumático hasta 7.000 Nm

### High clamp

Piezas grandes hasta Ø 500

### Big size

Engranaje de larga vida útil libre de juego

### No backlash

## Serie T



#### Otros

- + Finepart (Corte con chorro de agua)
- + Hexagon (Medir)
- + LT Ultra (Ultraprecisión)
- + OGP Quality vision (Medir)
- + ...

#### Esmerilar

- + Blohm Jung
- + Chevalier
- + Hauser
- + Kellenberger
- + Lapmaster Wolters
- + Mägerle
- + Moore
- + ...

#### Láser

- + DMG MORI Sauer
- + GF Mikron
- + Litz
- + Microlution
- + ...

## Serie M

#### Todas las placas base de acero

Con trama perforada integrada para una distancia de ranuras de 100 y 125 mm, sistema de alineación **lineFIX** integrado para la tensión longitudinal y transversal.



### Connectivity

Monitoreo inalámbrico para el funcionamiento y el servicio

### No adjust

Cambio de carga sin reparametrado

### Less cost

Sin sistema de enfriado, sin sistema hidráulico

Vista general & Aplicaciones

Sistema & datos, iBox

Mesas giratorias

SPZ, DDF, WMS

MOT, KAB, WDF, CNC

Alinear, GLA, RST, LOZ

Servicio y técnica

Sistema de tensión de pieza

Alto mantenimiento de valores: permanentemente adaptable, sólo 4 tamaños ø100 – 500 mm – más de 290 configuraciones estándar

Sistema de tensión de pieza	Servicio y técnica	Alinear, GLA, RST, LOZ	MOT, KAB, WDF, CNC	SPZ, DDF, WMS	Mesas giratorias	Sistema & datos, iBox	Vista general & Aplicaciones
-----------------------------	--------------------	------------------------	--------------------	---------------	------------------	-----------------------	------------------------------

## EA → TF TIP



## Diversidad de tipos


unique

- + Según tamaño, amplias posibilidades de uso
- + Menores gastos de mantenimiento de material, también para el servicio (piezas de repuesto)
- + Mayor productividad de distribución y servicio

## EA → EA con rotoFIX



## EA → EA con longFLEX



Máquina estándar suministrable ex almacén a corto plazo, equipada con mesa giratoria adecuada

### Máxima flexibilidad

**unique**

- + La mesa giratoria se encuentra rápidamente disponible o puede ser montada en cualquier momento
- + La inversión no se pierde al modificarse las necesidades
- + Compra a plazos: primero la máquina, luego la mesa giratoria – reequipable en todo momento



### TF TIP → T1 TAP



### TF TIP → T1 TOP



### T1 TAP → T1 TOP



Vista general & Aplicaciones

Sistema & datos, iBox

Mesas giratorias

SPZ, DDF, WMS

MOT, KAB, WDF, CNC

Alinear, GLA, RST, LOZ

Servicio y técnica


Sistema de tensión de pieza

Gama muy amplia para la sujeción de piezas.  
Interfaz estandarizada delante y detrás:  
máxima universalidad

Todas las variantes y posibilidades véase a partir de p.111

## Accesorios de husillo atrás (véase a partir de p. 50)

- + Pasos giratorios **hasta 250 bar**
- + Cilindros de tensión **23 kN a 120 bar**
- + Sistemas de medición de ángulo **hasta ± 1 arcsec**



## Accesorios de husillo adelante (véase a partir de p. 111)



EROWA



GRESSEL

Spanntechnik



LANG

TECHNIK

einfach. zukunft. greifen.



SPANNTECHNIK UND SYSTEME



spanntechnik - robotics - engineering



reinmechanic®

reinmechanische Lösungen



ROEMHELD

HILMA = STARK



driven by technology



SwissChuck

Precision Workholding



Vischer & Bolt

Mechanik und Spanntechnik



## Cabezales móviles y contracoinjinetes (véase p. 69–71)



## Sistema tensor punto cero ripas (véase p. 112/113)



EA-507 con ripas auto y adaptador ripas

## Tensión CAPTO




EA-507 con juego de reequipamiento CAPTO (véase p. 113)

NEW

Toda la masa de conexión adelante y atrás para el montaje de su dispositivo. Vale para todas las variantes: mesas giratorias EA, M o T


## Tamaño de módulo

507 HSK-A63/070




## Tamaño de módulo

510 HSK-A63/080




## Tamaño de módulo

520 HSK-A63/KK5



## Tamaño de módulo

530 ø90/KK8



HSK = cono de fuste  
hueco según DIN  
69063-1 (husillo) o DIN  
69893 (segmento),  
KK...= tamaño de  
cono corto ... según  
DIN 55026

\* con SPI.5xx-Lab:  
507 = 1.25  
510 = 4.95  
520 = 20.15  
530 = 21.75  
(véase p. 26-47)

Vista general  
& Aplicaciones

## Mesas migratorias

SPZ, DDF,  
WMS

LOT, KAB,  
VDF, CNC

Alinear,  
jLA, RST, LOZ

Servicio  
Técnica

Sistema de tensión de pieza

## Aplicaciones interesantes para el incremento de la productividad

Realizado en sistemas GF+ Machining Solutions, Akira Seiki, Almac, Amada Machine, AMS, AWEA, BFW, Blohm Jung, Bridgeport (Hardinge), Brother Milling, Chevalier, Chiron, DMG MORI, Doosan, Emco Famup, Fanuc Robodrill, Finepart, Feeler, Haas Automation, Hartford, Hasegawa, Hedelius, Hurco, Huron, Hwacheon, Hyundai WIA, ICON, Kitamura, Kondia, Leadwell, Makino, MAS, Mazak, Microlution, Mikron, Moore Tool, MT Rent, Okuma, POSmill (Microcut), Quaser, Sauer (DMG MORI), Spinner, Stama, TongTai, Toyoda, Unitech, Willemin-Macodel, XYZ, YCM


Sistema de ten-sión de pieza	TF-507510 – Fresado/taladrado – Técnica medicinal
Servicio y técnica	TF-507510 – Fresado/taladrado – Relojería/microtecnología
Alinear, GLA, RST, LOZ	EA-510 – Esmerilado – incluido – varias industrias
MOT, KAB, WDF, CNC	T1-507510 – Esmerilado – Construcción aeronáutica/turbinas
SPZ, DDF, WMS	EA-510 – Esmerilado – Sistema mecánico
Mesas giratorias	EA-510 rotoFIX – Fresado/taladrado – industria automotriz
Sistema & datos, iBox	T1-507510 – Fresado/taladrado – industria automotriz
Vista general & Aplicaciones	TF-510520 – Fresado/taladrado – Sistemas mecánicos



TF-510520 – Fresado/taladrado – Sistemas mecánicos



T1-520520 – Fresado/taladrado – Sistemas mecánicos



T1-507510 – Fresado/taladrado – industria automotriz



EA-510 rotoFIX – Fresado/taladrado – industria automotriz



T2-507510 – Fresado/taladrado – industria automotriz



T1-520520 – Fresado/taladrado – Sistemas mecánicos



EA-510 – Esmerilado – incluido – varias industrias



T1-520520 – Esmerilado – Construcción aeronáutica/turbinas



EA-510 – Esmerilado – Sistema mecánico



TF-507510 – Fresado/taladrado – Técnica medicinal



TF-507510 – Fresado/taladrado – Relojería/microtecnología



TF-507510 – Fresado/taladrado – técnica dental

Otros ejemplos interesantes de aplicaciones constan en nuestra página web [www.lehmann-rotary-tables.com](http://www.lehmann-rotary-tables.com) en el registro Download / Applikationen




M2-510 – Fresado/taladrado – industria automotriz



EA-510 – Fresado/taladrado – industria automotriz



TF-507507 – Fresado/taladrado – técnica dental

TF-507510 – Fresado/taladrado – Relojería/  
microtecnologíaEA-510 rotoFIX – Fresado/taladrado – Sistemas  
mecánicosEA-510 rotoFIX – Fresado/taladrado – Sistemas  
mecánicosT1-510520 – Fresado/taladrado – Sistemas  
mecánicosT3-510520 – Fresado/taladrado – industria  
automotrizT1-507510 – Perforado con chorro de agua –  
Construcción aeronáutica/turbinasEA-510 longFLEX – Fresado/taladrado en centro  
horizontal – Sistemas mecánicos

EA-520 – Fresado/taladrado – Sistemas mecánicos

T1-510520 – Esmerilado – Construcción  
aeronáutica/turbinas

Vista general &amp; Aplicaciones

Sistema &amp; datos, iBox

Mesas giratorias

SPZ, DDF, WMS

MOT, KAB, WDF, CNC

Alinear, GLA, RST, LOZ

Servicio y técnica

Sistema de ten-  
sión de pieza

Ventajas para

**OEM** ...el propio fabricante del equipo original (fabricante, importador)

**USE** ...el usuario y técnico de aplicaciones del fabricante del equipo original

best of

Valor comparativo de características (valores medios) con respecto a ...

**5** ... máquinas de 5 ejes

**GD** ... otras mesas giratorias con engranajes hasta ø400 mm

best of

**DD** ... Direct Drives hasta ø250 mm

best of

... ... no corresponde

Todos los datos porcentuales e indicaciones de color según valoraciones pL 2015 con un total de 16 máquinas

**OEM** **USE** | **GD** **DD**

5

## Mecanizado en 5 ejes

- + Modo simultáneo o de posicionamiento
- + Para controles numéricos de Siemens, Fanuc, Heidenhain, Brother, Haas, Mitsubishi, Hurco, Mazak
- + Utilizable para posicionamiento sin limitaciones por el control de exportación




**OEM** **USE** | **GD** **DD**

5

no posible

## Mecanizado múltiple

- + Producción de piezas altamente productiva con puentes de tensión y contracorrientes
- + Cambio de pieza manual o automático
- + Utilizable tanto en 4° ejes como también en 4/5° ejes
- + Reequipable en cualquier momento



**OEM** **USE** | **GD** **DD**


5

+257 %

best of

## Carga de mesa

- + Reserva considerablemente superior para dispositivos pesados y medios de sujeción adicionales, sin sobrecargar la máquina



**OEM** **USE** | **GD** **DD**


5

- 40 %

## Superficie de colocación de la máquina


- + 5 máquinas en la superficie de 3

- + 67% más de productividad por m<sup>2</sup>



Investigaciones de mercado muestran un gran incremento de productividad con conceptos de 3+2 en diferentes sectores – a costes considerablemente inferiores

Fabricación racional de piezas ... hasta ø350 mm/150 kg (posicionamiento) o ø150 mm/34 kg (simultáneo) con precisiones de pieza de 0.01...0.002 mm por 100 mm de diagonal espacial (otras indicaciones y requisitos, véase catálogo principal p. 104/105)



#### OEM USE | GD DD 5 Profundo canto de interferencia +52 %

- + Excelente accesibilidad transversal al eje C (desde arriba)
- + Herramientas de corte con sujeción previa muy corta: máxima durabilidad, capacidad de desprendimiento de viruta y calidad superficial

#### OEM USE | GD DD 5 Carga de eje C admisible -12 %

- + Especialmente adecuado para piezas de tamaño medio a pequeño – para piezas grandes resulta más adecuada la correspondiente máquina de 5 ejes

#### OEM USE | GD DD 5 Superficie de la mesa de trabajo +94 %

- + 2 máquinas en una: puede utilizarse como máquina de 3 ejes, p.ej. para piezas grandes, paralelamente como mera máquina de mecanizado de 5 ejes, p.ej. de impulsores
- + Especialmente interesante para subcontratistas flexibles
- + Superficie disponible para trabajos con tornillo de banco o con mandril (mecanizado previo o posterior del sexto lado)

#### OEM USE | GD DD 5 Carga del suelo -30 %

- + También puede montarse en pabellones de producción ligeros sin cimentación adicional
- + Menor riesgo al utilizarse en edificios de varias plantas
- + Menores costes de transporte

Vista general & Aplicaciones

Sistema & datos, iBox

Mesas giratorias

SPZ, DDF, WMS

MOT, KAB, WDF, CNC

Alinear, GLA, RST, LOZ

Servicio y técnica

Sistema de tensión de pieza

# La mesa giratoria en la práctica

Ventajas para

**OEM** ...el propio fabricante del equipo original (fabricante, importador)

**USE** ...el usuario y técnico de aplicaciones del fabricante del equipo original

best of

Valor comparativo de características (valores medios) con respecto a ...

**5** ... máquinas de 5 ejes

**GD** ... otras mesas giratorias con engranajes hasta ø400 mm

best of

**DD** ... Direct Drives hasta ø250 mm

best of

... ... no corresponde

Todos los datos porcentuales e indicaciones de color según valoraciones pL 2015 con un total de 129 mesas giratorias de prestigiosos fabricantes.  
Todos los criterios se basan en límites máximos alcanzables

OEM

USE

5

GD

DD

## Momento de inversión + 147 % + 233 %

best of

- + Admite elevadas fuerzas de mecanizado (p.ej. al perforar)



OEM

USE

5

GD


DD

## Fuerza axial

+ 324 % no disponible

best of

- + Soporta fuerzas de presión y tracción muy elevadas



OEM

USE



5

GD

DD

## Momento de enclave + 115 % + 236 %

- + Ultrarrápido, supervisado, potente, tan sólo 6 bar neumático




Multiplicador de presión completamente integrado BRAKY

Ventajas PGD\* frente a Direct Drives (DD) a golpe de vista

1. UNA única mesa giratoria para todo: estándar o alta velocidad, para CNC de Siemens, Heidenhain, Fanuc...
  2. NINGÚN grupo de refrigeración necesario
  3. NINGÚN freno de seguridad
  4. Amplificadores del accionamiento MÁS pequeños
  5. Potencia de conexión eléctrica INFERIOR
  6. Puesta en servicio / Tuning MÁS SENCILLA


\*Más información en p. 18




+ Altas velocidades de giro





+ Pulsos de reloj cortos (con enclavamiento)



- + Cargas pesadas y grandes a pesar de dimensiones exteriores compactas



- + Alta exactitud en marcha axial y radial para máximas precisiones de pieza.



**PGD** – el engranaje pretensado, permanentemente libre de juego, resistente al desgaste: requisitos para la mecanización simultánea y el uso bajo de mantenimiento durante la producción


## Engranaje PGD (Preloaded Gear Drive)

- + Potente dentado
- + Rueda y sínfin de acero, templado y rectificado superficial, marcha en baño de aceite
- + Sínfin cuádruple alojado sin juego
- + Tensado previo sin juego de forma permanente
- + Alta precisión a largo plazo, prácticamente sin desgaste
- + Alta resistencia a los golpes
- + hasta 20.000 h o 20 Mio.\* de posicionamientos 90°
- + Reajustable en todo momento, si llegase a ser necesario
- + Para procesamientos menores\*\* no es necesario enclavamiento (ahorro de tiempo)
- + 5.000 h de mecanizado simultáneo\* con elevada dinámica

\* basados en pruebas de larga duración de más de 20.000h / 23 Mill. de ciclos de 90°; válido para uso según finalidad prevista; cuenta el primer valor límite alcanzado


\*\* posible par de giro según curva característica 100% ED a 1 min<sup>-1</sup>; véase p. 92 – 95

Engranajes de mantenimiento – tensado previo permanente



Todos los valores están basados en pruebas internas, con carga estándar y valores de catálogo (velocidad de giro, pulso de reloj). ED según definición en catálogo principal p. 108



Precisión constante – también tras más de 23 mill. de ciclos de posicionamiento



Valores reales de medición según VDI/DGQ 3441 o ISO 230-2:  
Modificaciones en el marco de la inseguridad de medición.


## Estanqueidad IP 67 (IP 68)

- + Todos los modelos completamente herméticos
- + Carcasa de husillo con sistema lubricante por aceite a presión
- + Junta de laberinto de husillo adicional (opcional) para elemento de refrigerante de alta presión (p.ej. bucles de producción) y materiales agresivos como vidrio, grafito, cerámica, etc.



## Ventajas PGD\* frente a Direct Drives (DD) a golpe de vista

1. UNA única mesa giratoria para todo: estándar o alta velocidad, para CNC de Siemens, Heidenhain, Fanuc...
2. NINGÚN grupo de refrigeración necesario
3. NINGÚN freno de seguridad
4. Amplificadores del accionamiento MÁS pequeños
5. Potencia de conexión eléctrica INFERIOR
6. Puesta en servicio / Tuning MÁS SENCILLA



### Enclavamiento del husillo

- + Principio de mandril de sujeción por expansión
- + Presión neumática 6 bar, multiplicador de presión integrado
- + Bloqueo en el diámetro máximo de husillo y cerca de la pieza
- + Actuación ultrarrápida, simultánea en 360°
- + Sensores de presión integrados para supervisión óptima (control mediante microporcesador)
- + Larga vida útil
- + Fuerza de bloqueo constante durante la vida útil íntegra

### Cojinete del husillo

- + Rodamiento de precisión cuádruple adaptado sin juego y de gran tamaño
- + La amplia distancia entre los cojinetes radiales implica una gran rigidez del husillo
- + Todos los puntos de apoyo marchan en baño de aceite
- + Alto rendimiento del engranaje (hasta 60 %)

### Husillo

- + Acero, templado y esmerilado
- + Exactitud axial y radial 6 µm (opcional hasta 2 µm)
- + Interfaz universal con cono HSK y/o cono corto KK (ambos según DIN)
- + Accesorio para tensión HSK/ISO manual o automática, diferentes sistemas de fijación de pinzas, superficies de mesa, sistemas de apilado, pasos giratorios y cilindros de tensión...

Vista general & Aplicaciones

Sistema & datos, iBox

Mesas giratorias

SPZ, DDF, WMS

MOT, KAB, WDF, CNC

Alinear, GLA, RST, LOZ

Servicio y técnica

Sistema de tensión de pieza

Diseño funcional – buen flujo de virutas y agente refrigerante, facilidad de mantenimiento

## Taladros de transporte y ventilación

- + Taladros roscados para el transporte
- + Taladros de ventilación fácilmente accesibles para baño de aceite y bloqueo del husillo



## Motor de accionamiento

- + Una sola carcasa (2 longitudes) para todos los motores: Fanuc, Mavilor (Siemens, Heidenhain), Yaskawa, Sanyo, Meldas/Mitsubishi
- + Motores fácilmente sustituibles

## Puerto USB

- + Comunicación de datos rápida y sencilla en caso de avería para evaluación en el PC
- + Posibilidades de licencia con el código de habilitación mediante memoria USB (función OEM)
- + Completamente hermético, instalado en una zona bien protegida
- + Conexión a PC para telediagnóstico

unique

## Guiado de cables

- + Guiado de cables girable hasta 150° (en diferentes sentidos) y fijable
- + Anillo de seguridad para cambio rápido en caso de avería
- + Todos los cables y tubos flexibles insertados en la carcasa del motor



## Interfaces de conectores

- + Estandarizadas, listas para insertar, disponibles para muchas máquinas diferentes
- + Gran variedad de longitudes y conectores

Incrementar la productividad y la disponibilidad, reducir tiempos de parada y costes de mantenimiento



Bluetooth®,  
Ethernet, servidor web

#### PL-iBox – para real industry 4.0

unique

Ayuda a incrementar la productividad y la disponibilidad, reduce tiempos de parada y costes de mantenimiento y permite la localización rápida de errores y el mantenimiento preventivo.

##### Sensores para ...

- + Velocidad de giro
- + Presión interior
- + Temperatura
- + Humedad de aire
- + Descarga / golpe
- + Exceso de valor límite con sello tiempo real

##### Nuevas funciones a partir de la versión 4.3

###### Componentes

- + Microprocesor rápido
- + Sensor de aceleración 3D (hasta ahora 2D) – sensor de golpes

###### Control

- + Valor límite ED – protección contra sobrecarga, evita daños en el motor y en el engranaje

###### Interfaces

- + bluetooth – Parametrar y registrar datos mediante teléfono inteligente y aplicación
- + Servidor web con conexión ethernet y RJ45 – Visualizar estado/error en CNC
- + Entrada para sensor de corriente

###### Compatibilidad

- + 100% retrocompatible – posible a partir de la edición 2

###### Preparado para opciones

- + Módulo externo WLAN o GSM
- + Sensor de vibraciones externo, mejorado con DSP adicional
- + Envío de email de p.ej. de errores

Detalles véase p. 22/23

#### Estanqueidad IP 67 (IP 68)

- + Compartimiento del motor completamente estanco IP67 (opcional IP 68)
- + Evita daños en motor, cableado, conectores, etc.

150°

Vista general & Aplicaciones

Sistema & datos, iBox

Mesas giratorias

SPZ, DDF, WMS

MOT, KAB, WDF, CNC

Alinear, GLA, RST, LOZ

Servicio y técnica

Sistema de tensión de pieza

## Aumentar la disponibilidad y reducir los costes de mantenimiento.

Cada mesa giratoria pL cuenta con un casquillo USB sellado a prueba de agua. Mediante una memoria USB normal se registran automáticamente los datos como archivo al conectarlo. Este archivo puede ser enviado con facilidad por email a pL o a un representante local para someterlo a un análisis de errores.

### Informaciones técnicas «pL-iBox» – el sistema electrónico de la mesa giratoria

La unidad electrónica controla y supervisa la instalación. Se encuentra en la carcasa negra.

**Tensión:** 24V DC

**Corriente:** 0,1A máx estándar 0,3A máx. con servoválvula

**1 entrada:** «bloquear», opcionalmente +24VDC aprox.5mA o 110VAC aprox.25mA sin medidas de hardware. En el parámetro de software «Input Clamp», la activación AC debe estar en «AC». Caso contrario suena la válvula neumática.

**8 salidas:** Ready, Error, Unclamped, Clamped, Reference, Limit1, Limit2, Service. Corriente: cada salida individualmente máx.50mA NPN/PNP; es posible recablearlos de una sola vez.

**Acumulador:** El reloj a tiempo real cuenta con una batería.

**Interfaz:** Interfaz USB, bluetooth, Ethernet

### Significado del LED rojo, «ERROR» ■

- + En caso de un error, el LED rojo «ERROR» parpadea constantemente hasta eliminarse el fallo.
- + En caso de constar varios fallos, se visualiza el código de parpadeo del siguiente error después de una pausa de 3s., etc.
- + Los errores no se visualizan según su importancia sino en secuencia ascendente.
- + Con algunos fallos es posible seguir trabajando, en otros, la señal «READY» cambia a 0V, por lo cual es necesario desconectar la mesa giratoria. Véase lista siguiente.

**Medida:** Contactar al técnico de servicio para realizar el mantenimiento.

**Ejemplo** para código de parpadeo del LED «ERROR» (rojo): Código de parpadeo para «Humedad relativa» (2) y «Depresión bastidor» (4):



### Visualizaciones y elementos de manejo

LEDs en la cubierta del motor indican el estado de funcionamiento.




Visualización de fallo por pL-iBox, código de parpadeo LED «ERROR»

### Significado del LED amarillo «SERVICIO» ■

- + Significado del LED amarillo «SERVICIO»
- + En caso de ser necesario un «Servicio», el código respectivo parpadea de manera ininterrumpida.
- + Indicaciones adicionales, véase «Recomendación de mantenimiento» y «Protocolo de mantenimiento», documento DOK-0301 que se entregó como adjunto al paquete. Además se encuentra archivado en la memoria USB de la mesa giratoria pL.
- + El documento siempre actualizado debe constar en la documentación de mantenimiento.

**Ejemplo** para LED «SERVICIO» amarilla: Código de parpadeo de «Revoluciones del tornillo»:



### Mantenimiento a distancia – una ayuda para el caso serio



 Bluetooth®,  
Ethernet, servidor web



## Significado de los LEDs

LED	Color	Función	Comentario
SPEED	■ amarillo	Velocidad de giro de tornillo	Por cada giro de tornillo parpadea 1x END2
END2	■ verde	Interruptor final 2 (-) UZ	Se borra al alcanzar la posición final «».
END1	■ verde	Interruptor final 1 (+) GUZ	(Sólo en ejes basculantes con interruptores finales conectados.) Se borra al alcanzar la posición final «».
REF	■ amarillo	Referencia husillo	(Sólo en ejes basculantes con interruptores finales conectados.) REF Reluce/se apaga en el borde de la leva /ranura RW/CPU
RW/CPU	■ verde	EPROM / memoria USB	– Parpadea en estado de reposo en ciclo de 2 seg. en caso de estar OK. – Parpadea al registrar o al guardar en memoria USB o en EPROM. – Reluce constantemente / no reluce si el sistema no está listo para funcionar SERVICE
SERVICE	■ amarillo	Servicio	Secuencia de parpadeo. Clave de código más adelante. CLAMPED
CLAMPED	■ verde	Bloqueo del husillo «Bloqueado»	Reluce si el bloqueo del husillo está activado UNCLAMPED
UNCLAMPED	■ amarillo	Bloqueo del husillo «suelto»	Reluce si el bloqueo del husillo está desactivado CLAMP
CLAMP	■ azul	Bloqueo del husillo «Bloquear»	Reluce si consta la señal para bloquear READY
READY	■ verde	Sistema OK.	Reluce constantemente cuando el sistema está listo para funcionar. NOTA: En caso de constar mensajes de error y reluce el LED "READY", sólo se trata de una advertencia. ERROR
ERROR	■ rojo	Error	Secuencia de parpadeo. Clave de código más adelante. +24VDC
+24VDC	■ verde	Sistema de electricidad OK	Reluce permanentemente cuando el suministro de corriente está OK.

## Código de parpadeo ERROR ■

Número de parpadeo	Significado	Breve explicación	E/B*	Opc.	Básc. modulante (ej.)	Señal «READY» **
1	Nivel de temperatura	Exceso de temperatura interna	E		85 [C°]	0
2	Humedad relativa	Exceso de humedad relativa	E		50 [%]	0
3	Sobrepresión bastidor	Exceso sobrepresión bastidor	E		500 [mbar]	0
4	Depresión bastidor	Exceso presión mínima motor	B		100 [mbar]	0
5	Sobrecorriente válvula proporcional	Sobrecorriente en válvula proporcional	E	x	0.100 [A]	1
6	Subcorriente válvula proporcional	Subcorriente en válvula proporcional	B	x	0.001 [A]	1
7	Exceso presión neumática	Exceso presión neumática	E	x	7.0 [bar]	0
8	Presión neumática insuficiente	Presión neumática insuficiente	B	x	4.0 [bar]	0
9	Sobrecorriente en motor	Sobrecorriente en motor	E	x	(10 [A])	1
10	Máx. impacto X	Exceso impacto / aceleración X	E		10 [g] 30 [ms]	1
11	Máx. impacto Y	Exceso impacto / aceleración Y	E		10 [g] 30 [ms]	1
12	Exceso tiempo «bloqueado»	Exceso tiempo «Bloqueos»	E		2.000 [ms]	1
13	Exceso tiempo «desbloqueado»	Exceso tiempo «desbloquear»	E		2.000 [ms]	1
14	Sobrecorriente en la válvula de bloqueo	Sobrecorriente en la válvula de bloqueo (¿cortocircuito?)	E		10 [mA]	0
15	Subcorriente en la válvula de bloqueo	Corriente insuficiente en válvula de bloqueo (¿Rotura de cable?)	B		1 [mA]	0
16	Traductor externo de presión	Error traductor externo de presión				1
17	Licencia expirada	Licencia expirada				0
18	Clave de licencia errónea	Clave de licencia errónea				1
19	Tiempo de sistema erróneo	Tiempo de sistema erróneo				0
20	Exceso máx. número de revoluciones	Exceso máx. número de revoluciones	E		(11.000 [rpm])	
21	Acelerador IRQ	Requerimiento de cancelación				
22	Exceso tiempo revolución CON	Exceso tiempo revolución motor	E			
25	Inic. operac.; N° de módulos	No se parametrizó número de serie				0
26	Inicializ. Sensor de bloqueo incompleto.	Inicializ. sensor para bloqueos - calibración incorrecta				0
27	Inicializ. Sensor presión operativa incompleta.	Inicializ. Sensor para presión operativa - calibración incorrecta (p.ej. 6bar)				0
28	Inicializ. Sensores aire de bloqueo errónea	Inicializ. sensor para aire de bloqueo - calibración incorrecta				0
29	Inicializ. Sensores aceleración errónea	Inicializ. Sensor para acelerac. - calibración incorrecta				0

E = Exceso, B = insuficiente

\*\* «READY» = Señal alta = OK, bajo = Error

## Código de parpadeo SERVICIO ■

En caso de parpadear, véanse indicaciones en «Recomendación de mantenimiento» y «Protocolo de mantenimiento»

Número de parpadeo	Significado	Breve explicación
1	Ciclos de bloqueo	1 ciclo de bloqueo es hecho a partir de «desbloqueo+bloqueo» en el control de señales.
2	Mesa giratoria «CON»	Exceso de número de «Horas operativas» fijado. El contador inicia cuando pl-iBox está «CON».
3	Tornillo gira	Exceso de número de «Horas operativas parciales» fijado. El contador está activado tan pronto se suelta el bloqueo.
4	Revol. tornillo	Exceso de número de «Revoluciones tornillo» fijado. Sensor en polea de correa.

Vista general &amp; Aplicaciones

Sistema &amp; datos, iBox

Mesas giratorias

SPZ, DDF, WMS

MOT, KAB, WDF, CNC

Alinear, GLA, RST, LOZ

Servicio y técnica

Sistema de ten-sión de pieza


Nunca más buscar documentos - todo está a la mano  
No es necesaria una conexión a internet.

### Rutina diaria del técnico de puesta en marcha

Faltan las informaciones necesarias: esquemas eléctricos, datos de accionamiento, listas de parámetros, indicaciones de puesta en marcha... La puesta en marcha debe ser interrumpida; inicia la búsqueda de datos: ¿papel? ¿Internet? ¿Contraseñas? El tiempo corre. La fecha de entrega presiona. La presión obliga a realizar lo mejor posible con el conocimiento existente.

Resultado: Aunque gira y funciona a medias, no se pueden alcanzar las indicaciones pL (número de giro, pulso de reloj, precisión ...)

**Conocimientos pL:** Análisis muestran que 70% de los casos de optimización se deben a una puesta en marcha defectuosa o fallosa.



### smart doc en la memoria USB


- + En el enchufe USB se encuentra una minimemoria USB (en mesas giratorias T en eje basculante)
- + En esta memoria USB se encuentran los siguientes archivos:
  - 1 Datos de configuración ADAT según la instalación
  - 2 Lista adecuada de parámetros del sistema de control CNC previsto
  - 3 Manual de uso general en alemán e inglés
  - 4 Indicaciones generales de puesta en marcha en alemán y en inglés con todos los esquemas
  - 5 En caso dado, indicaciones de puesta en marcha individuales de la máquina en alemán y en inglés (p.ej. en Brother)
- + 6 Protocolo(s) de precisión según VDI/DGQ 3441
- + 7 Protocolo de geometría
- + 8 En caso dado esquemas especiales del cliente
- + Estos archivos están a la disposición en el pL-ERP (para helpline) así como en la página "full documentation" en la página web de pL (accesible para todos los representantes pL)
- + Todos los archivos en versión actualizada – no se realiza el control de versiones, riesgo de errores minimizado

Documentación de producto guardada en un lugar seguro:  
la memoria USB permanece en el producto



### Su uso

- + No es necesaria una descarga – no es necesario el esfuerzo
- + Contraseña innecesaria – no es necesario esperar el registro
- + No es necesaria una conexión de internet – se elimina el problema por una conexión mala o inexistente a la red
- + No hay documentos perdidos, no hay memoria USB faltante - memoria USB siempre está conectada, "cargada" y bien protegida bajo la tapa de la ranura USB
- + Todo está inmediatamente a la disposición, lo cual es necesario (adecuadamente a cada mesa giratoria) – no es necesario perder el tiempo buscando todo
- + No es necesaria una solución de emergencia de técnico – no se necesitan datos propios, a menudo erróneos (por estar caducados) porque no se los usan



En caso de perder alguna vez la memoria USB:  
todo está disponible  
en la página web.

Vista general & Aplicaciones

Sistema & datos, iBox

Mesas giratorias


SPZ, DDF, WMS

MOT, KAB, WDF, CNC



Alinear, GLA, RST, LOZ

Servicio y técnica

Sistema de tensión de pieza




Mucho espacio libre para piezas y dispositivos




E530

E520

E510




E50X



## Facts

1. Alta velocidad hasta **210 min<sup>-1</sup>**
2. Momento de avance hasta **850 Nm** (provisorio)
3. Placas base de acero con trama perforada (adecuado para distancias de ranura de 100 mm y 125 mm)
4. Pulso de reloj **90°** hasta **0.21 sec.**



50x      507 (estándar) o 508 (alta velocidad)  
 51x      510 (estándar) o 511 (alta velocidad)  
 EA        mesa giratoria con un eje y un husillo  
 rotoFIX   Sistema modular de puente de tensión  
 longFLEX   Sistema modular de tensión de ejes



MOT, KAB, WDF, CNC	Mesas giratorias	Sistema & datos, iBox	Vista general & Aplicaciones
-----------------------	---------------------	--------------------------	---------------------------------

			EA-507 (light)	EA-508 (light)	EA-510	EA-511	EA-520	EA-530
Medidas	ø de oscilación	mm	160		240		350	430
	Altura de puntas (torno)	mm	110		150		180	220
	Peso total	kg	25 (12)		35		65	150
	Taladro central <sup>2)</sup>	mm	31		34		46 / 64	90 / 102
Cojinetes/bloqueo	Momento de enclavamiento máx	Nm	300 (0)	250 (0)	800	600	2.000	5.000
	con cabezal móvil	kg	240		400		800	1.600
	Carga del husillo máx	kg	120		200		400	800
	sin cabezal móvil	kg	17	12	42	22	90	161
	carga estándar <sup>1)</sup>	kg						
	Fuerza axial máx	kN	44		46		100	210
	Momento de inversión máx	Nm	1.200		2.000		3.900	10.400
Engranaje	Momento de inercia de masa máx	kgm <sup>2</sup>	0.05	0.025	0.2	0.07	0.8	2
	carga estándar <sup>1)</sup>	kgm <sup>2</sup>	0.5	0.25	2	0.7	8	20
	J máx	kgm <sup>2</sup>						
	Momento de avance máx. <sup>3)</sup>	Nm	120	70	250	150	440	650 opcional 850
	Momentos de giro de valor límite por cargas excéntricas <sup>4)</sup>	Nm	28		40		100	280
	Precisión del indexado Pa <sup>2)</sup>	± arc seg	20/12		17/10		12/8	10/6
	Exactitud de reproducción Ps medio	± arc seg			2			
Precisión	velocidad máx	min <sup>-1</sup>	111	210	80	160	50	40
	con carga estándar <sup>1)</sup>	min <sup>-1</sup>						
	Marcha concéntrica <sup>2)</sup>	en ø husillo	µm		6 / 3			
	Excentricidad axial <sup>2)</sup>	en superficie frontal del husillo	µm		6 / 3			
	Paralelismo <sup>2)</sup>	Eje divisor de la superficie vertical	µm/100mm		10 / 5			


<sup>1)</sup> Interdependiente; datos de accionamiento para el motor respectivo, véase lado derecho

<sup>2)</sup> Estándar / incrementado; método de medición y validez de los valores véase p. 54, sistemas opcionales de medición de ángulo p. 55

<sup>3)</sup> Valor límite para engranajes, a 1 min<sup>-1</sup>

<sup>4)</sup> Cálculo del momento de giro véase p. 88

## Medidas



	A	B	C	D	E	F	X
EA-507	311	165	136	110	23	75	236
EA-508	311	165	136	110	23	75	236
EA-510	333	215	150	150	23	85	248
EA-511	333	215	150	150	23	85	248
EA-520	405	270	186	180	44	110	295
EA-530	550	360	223	220	43	160	390

## Nº de pedido.

### EA-510\_L-F1



## Tensión vertical



Carcasa de montaje para uso vertical. Visualizado con paso giratorio.


Nº de pedido	DDF	SPZ	WMS 2	WMS 7	Altura mm
EA-510(511) GPL.510ver-180	●				180
EA-510(511) GPL.510ver-240*	●	●	●		240
EA-520 GPL.520ver-215	●				215
EA-520 GPL.520ver-275*	●	●	●		275
EA-530 GPL.530ver-255	●				255
EA-530 GPL.530ver-310*	●	●	●	●	310

\* sólo 1 accesorio posible (p.ej. DDF) no combinable (p.ej. DDF+SPZ)

WMS = para sistemas de medición de ángulo (WMS 2 pequeño, WMS 7 grande), más detalles véase p. 55

SPZ = para cilindro de tensión, mayores detalles véase p. 50/51

DDF = para paso giratorio, mayores detalles véase p. 52



## Datos de accionamiento

(basados en la carga estándar cubo según p. 86/87)

	Motores	Feed* [Nm]	Speed [min <sup>-1</sup> ]	Cycle time*** [sec]
MAVILOR / MOVINOR**	EA-507	BLS-072	120	111 0.26 0.39
	EA-508	BLS-072	70	210 0.23 0.29
	EA-510	BLS-072	250	80 0.30 0.49
	EA-511	BLS-072	150	160 0.23 0.31
	EA-520	BLS-073	440	50 0.41 0.71
	EA-520	LN-098	440	45 0.43 0.77
	EA-530	LN-098	650	40 0.52 0.89
FANUC	EA-507	B1 is	80	66.7 0.30 0.53
	EA-508	B1 is	55	130 0.25 0.36
	EA-510	α2 (HV)is	120	55 0.36 0.63
	EA-511	α2 (HV)is	85	100 0.24 0.39
	EA-520	α2 (HV)is	210	33 0.54 0.99
	EA-520	α4 (HV) es	355	33 0.56 1.01
	EA-530	α4 (HV) es	420	27 0.69 1.25
YASKAWA SGM7J	EA-507	SGM7J 06	120	66 0.30 0.53
	EA-508	SGM7J 06	70	133 0.22 0.33
	EA-510	SGM7J 08	195	66.6 0.32 0.55
	EA-511	SGM7J 08	135	133 0.22 0.33
	EA-520	SGM7J 08	335	40 0.46 0.84
	EA-530	SGM7J 08	650	27 0.65 1.21
	previa consulta			
YASKAWA SGMV	EA-507	SGMV 04	115	66.7 0.30 0.53
	EA-508	SGMV 04	70	130 0.22 0.33
	EA-510	SGMV 08	195	66.7 0.32 0.55
	EA-511	SGMV 08	140	133 0.21 0.32
	EA-520	SGMV 08	335	40 0.46 0.84
	EA-530	SGMEV 15	650	27 0.65 1.21
	previa consulta			
MITSUBISHI 200V	EA-507	HG56	120	60 0.32 0.57
	EA-508	HG56	70	110 0.22 0.36
	EA-510	HG75	185	50 0.37 0.67
	EA-511	HG75	130	100 0.24 0.39
	EA-520	HG105	440	32 0.54 1.01
	EA-530	HG104	650	24 0.70 1.32
	previa consulta			
MITSUBISHI 400V	EA-510	HG-H75	185	50 0.37 0.67
	EA-511	HG-H75	130	100 0.24 0.39
	EA-520	HG-H105	440	32 0.54 1.01
	EA-530	HG-H104	650	24 0.70 1.32
	EA-507	R2Ax 06040	120	66.7 0.30 0.52
	EA-508	R2Ax 06040	70	130 0.22 0.33
	EA-510	R2Ax 08075	210	66.7 0.32 0.55
SANYO	EA-511	R2Ax 08075	145	130 0.22 0.34
	EA-520	R2Ax 08075	270	45 0.43 0.77
	EA-530	R2Ax 08075	650	40 0.52 0.89
	EA-507	BL-ME24J-50SN	300	27.5 0.61 1.15
	EA-530	BL-ME80J-40SN	650	25 0.69 1.29
	EA-520	1FK7042	435	50 0.44 0.74
	EA-530	1FK7062	650	40 0.52 0.89

\* a 1 min<sup>-1</sup>; más detalles véase p. 92  
\*\* sin enclavamiento; tiempos véase p. 104

\*\* para Siemens / Heidenhain  
\*\*\*\* no con 35IB

Cálculo para cargas, fuerzas y pares véase p.88

## Indicaciones importantes

- Los valores límite de la lista respectiva de parámetros tienen prioridad ante las indicaciones realizadas en el catálogo principal (según el motor, el amplificador de accionamiento o del respectivo CNC de la máquina)
- Datos del motor son valores óptimos a temperatura de funcionamiento
- Otros detalles www.lehmann-rotary-tables.com, bajo Descarga / Puesta en marcha



Recomendado en:  
+ Esmerilado  
+ altas presiones de medios de refrigeración  
+ partículas abrasivas finísimas

## Accesorios

Motor, cable, sistema de medición de ángulo y CNC pL a partir de p.56. Accesorios a partir de la p. 48

## Opciones

Nº de pedido	Descripción
GET.5xx-GEN	Incremento de precisión de engranaje <sup>1)</sup>
GEO.5xx-GEN	Geometría general aumentada, ½ tolerancia estándar
SPI.5xx-Lab <sup>2)</sup>	Junta de husillo con laberinto, control de aire de bloqueo integrado

1) incl. mayor exactitud en marcha axial y radial 0,003mm

2) para 507/510: tensión HSK y ripas manualmente no posible, GET.5xx-GEN y GEO.5xx-GEN sólo posible bajo condición (incremento de exactitud en marcha axial y radial no siempre puede alcanzarse)

## Incremento de punta



Nº de pedido	Designación	Incremento / altura de puntas D
EA-507(508)	GPL.507-150	Placa base para
EA-510(511)	GPL.510-180	incremento de
EA-520	GPL.520-220	puntas
EA-530	GPL.530-280	40mm / 150mm 30mm / 180mm 40mm / 220mm 60mm / 280mm


## Elementos de ajuste adecuados

Nº de pedido	Designación	Ancho de ranura
AUR.St-12		12h6
AUR.St-14	Taco de alineamiento 1 Par	14h6
AUR.St-16		16h6
AUR.St-18		18h6

Sistema & datos, iBox	Mesas giratorias	SPZ, DDF, WMS	Vista general
Alinear, GLA, RST, LOZ	Servicio y técnica	MOT, KAB, WDF, CNC	

Sistema de ten-sión de pieza
------------------------------

# Sistema de puente de tensión rotoFIX



Para requerimientos incrementados a la precisión recomendamos utilizar un sistema de medición de ángulo directo (p.54-55)

		EA-507		EA-510		EA-520		EA-530	
① Sets de soporte	Sph	[mm]	140	180	210	218			
	Aluminio	Nº de pedido	RFX.507-ASa	RFX.510-ASa-TOP	RFX.520-ASa-TOP	RFX.530-ASa-TOP			
	Vorb. DDF 4-vías*	Nº de pedido	DDF.507-RFX-04	DDF.510-RFX-04	DDF.520-RFX-04	DDF.530-RFX-04			
② Contracorjinete (GLA)	MG	Pretr. DDF 6 vías*	Nº de pedido	-	-	DDF.520-RFX-06	DDF.530-RFX-06		
	GLA	Vorb. DDF 4-vías*	Nº de pedido	DDF.507-RFX-04	DDG.510-RFX-04-TOP	DDG.520-RFX-04-TOP	DDG.520-RFX-04-TOP		
③ Puentes de tensión	Pretr. DDF 6 vías*	Nº de pedido	-	DDG.510-RFX-06-TOP	DDG.520-RFX-06-TOP	DDG.520-RFX-06-TOP	DDG.520-RFX-06-TOP		
	fijo	Nº de pedido	GLA.TOP1-110	GLA.TOP2-150	GLA.TOP2-180	GLA.TOP2-180	GLA.TOP2-180		
Opción: GLA.HYD-vario									
④ Placas base	Longitud L1	[mm]	350	450	500**	600**	600**	700**	800**
	Ancho B1	[mm]	165		215		270		270
	Grosor D1	[mm]	20		35		40		40
	Aluminio	Nº de pedido	RFX.507-SB350a	RFX.507-SB450a	RFX.510-SB500a	RFX.510-SB600a	RFX.520-SB600a	RFX.520-SB700a	RFX.520-SB800a
	Acero	Nº de pedido	RFX.507-SB350s	RFX.507-SB450s	RFX.510-SB500s	RFX.510-SB600s	RFX.520-SB600s	RFX.520-SB700s	RFX.520-SB800s
Pesos / momentos de inercia de masa (sin mesa giratoria, sin contracorjinete)	Longitud L	[mm]	622	722	785	885	916	1016	1116
	Ancho B	[mm]	168		248		301		368
	Grosor D	[mm]	30		30		30		38
	Acero	Nº de pedido	RFX.507-GP350s-TOP	RFX.507-GP450s-TOP	RFX.510-GP500s-TOP	RFX.510-GP600s-TOP	RFX.520-GP600s-TOP	RFX.520-GP700s-TOP	RFX.520-GP800s-TOP
Pesos / momentos de inercia de masa (sin mesa giratoria, sin contracorjinete)	Peso aluminio	[kg]	10	12	23	28	40	45	52
	Peso acero	[kg]	29	34	66	80	117	130	152
	Mom. de inercia alu.	[kgm²]	0.02	0.02	0.06	0.07	0.16	0.17	0.21
	Mom. de inercia ac.	[kgm²]	0.04	0.05	0.17	0.21	0.46	0.50	0.60

fijo = bloqueo fijamente unido a la mesa giratoria (MG); desplazable = bloqueo con cable flexible, montado por el cliente

Momentos de inercia de masa sólo para coordinación céntrica, excéntrica por consulta del cliente

\* paso giratorio adecuado véase p. 52

\*\* En caso de que el puente de tensión esté montado de modo excéntrico no se podrá utilizar el sistema de alineación zentriX (peligro de colisión)

## Indicación importante


En caso de reequipamientos es necesario reducir el número de revoluciones, la aceleración y el límite de tirones. La mesa giratoria, el rotoFIX así como el contracorjinete deben estar montados coaxialmente <0.05 mm.

## Carga estándar de acero


Tipo	Carga estándar a x b x h [mm]	Peso [kg]	Momento de inercia de masa J con puente de tensión sls* (Alu) abajo [kgm²]	Momento de inercia de masa J con puente de tensión sls* (Alu) central [kgm²]
507	2x 130x130x65	17	0.07	0.08
510	2x 173x173x83	42	0.28	0.35
520	2x 228x228x114	90	0.92	1.26
530	2x 273x273x136	161	previa consulta	

\*sls = Carga estándar cubo p. 86/87

Es posible desplazarlo con datos de accionamiento estándar de las mesas giratorias EA (véase p. 29); cargas mayores condicionan una reducción de revoluciones, aceleración y tirón.



Alinear y tensar véase p. 68




Soporte piezas largas con cabezal móvil desplazable o contrasporte



### Juego de placas base longFLEX

Nº de pedido	A	B	C	D [mm]	E	F	X	Y	Peso*
									[kg]
507	140	195	38	151	174	236	415	787	82
							615	987	93
							815	1'187	102
							1'015	1'387	113
							400	787	94
							600	987	105
510	180	245	38	164	187	248 (270)	800	1'187	114
							1'000	1'387	125
							370	787	126
							570	987	137
							770	1'187	146
							970	1'387	157
520	210	300	38	180	209	295 (320)			

\* Completo, incluyendo mesa giratoria y cabezal móvil, placa base en modelo de cero



### Material de fijación


Nº de pedido	Designación
LFX.GLA-Bef	a contracorjinete
LFX.RST-Bef	a cabezal móvil

Alinear y tensar véase p. 68

Sistema & datos, iBox  
Mesas giratorias

SPZ, DDF, WMS  
MOT, KAB, WDF, CNC  
Alinear, GLA, RST, LOZ

Sistema de tensión de pieza  
Servicio y técnica



Excelente accesibilidad, también con herramientas cortas

Mucho espacio libre para piezas y dispositivos






**Montaje X (longitudinal)**



**T1**

**T1**

**TF**




**TIPc**  
(compacto)

520530 6  
51X520 2  
S/NF  
50X510 1

## Facts

1. Con un momento de enclave de hasta 150 % mayor en el eje giratorio
2. Menos variantes - más soluciones
3. Piezas con diámetros mayores posibles
4. Ubicación optimizada del espacio del eje divisor






\*opcional

Sistema de tensión de pieza	Alinear, GLA, RST, LOZ	Mesas giratorias	Sistema & datos, iBox	Vista general & Aplicaciones
MOT, KAB, WDF, CNC	SPZ, DDF, WMS			
Servicio y técnica				
Alineación, GLA, RST, LOZ				

			TF-507510 TIP1c	TF-508510 TIP1cs	TF-510520 TIP2c	TF-511520 TIP2cs	TF-520530 TIP3c
Medidas	ø de oscilación	mm	180		220		195
	Rango de giro	grados		90° +5°/-25° (opcional 180° ±25°)			
	Altura de puntas (torno)	mm	180		210		220
	Peso total	kg	50		100		200
	Taladro central	Estándar / elevado	mm	30		34	46 / 64
Cojinete/bloqueo	Momento de enclave máx	4° eje 5° eje	Nm	300 800	250	800 2.000	2.000 5.000
	Carga del husillo máx	0°-30° 30°-90° carga estándar <sup>1)</sup>	kg	40		66 44	135 90
	Fuerza axial máx	4° eje	kN	17	12	42	21
	Momento de inversión máx	4° eje 5° eje	Nm	1.200 2.000		2.000 3.900	3.900 10.400
engranaje	Momento de inercia de masa máx	carga estándar <sup>1)</sup> J máx	$\text{kgm}^2$	0.05 0.5	0.025 0.25	0.2	0.07
	Momento de avance máx <sup>3)</sup>	4° eje 5° eje	Nm	120 230	70	250 440	150 650 opc. 850
	Carga del engranaje 5° eje	sin carga con carga estándar	Nm	-12		-22	-5
	Precisión del indexado Pa	4° eje <sup>2)</sup> 5° eje (90°) <sup>4)</sup>	± arc seg	20/12		17/10	12/8
	Exactitud de reproducción Ps medio	4° eje 5° eje	± arc seg	35/20 35/22		2	
	Velocidad máx con carga estándar	4° eje <sup>1)</sup> 5° eje <sup>1)</sup>	$\text{min}^{-1}$	111 70	210	80 40	50 25
Precisión	Marcha concéntrica <sup>2)</sup>	en ø husillo	µm			6 / 3	
	Excentricidad axial <sup>2)</sup>	en superficie frontal del husillo	µm			6 / 3	
	Paralelismo <sup>2)</sup>	Husillo resp. superficie vertical	µm/100mm			10 / 5	

<sup>1)</sup> Interdependiente; datos de accionamiento para el motor respectivo, véase lado derecho<sup>2)</sup> Estándar / incrementado; método de medición y validez de los valores véase p. 54, sistemas opcionales de medición de ángulo p. 55<sup>3)</sup> Valor límite para engranajes, a 1  $\text{min}^{-1}$ <sup>4)</sup> sin carga / con carga estándar 0°-90°

## Medidas



	A	A*	B	C	C*	D	E	F	F1	H	I	R	X	Y	Y*	d1	d2	d3	h1	h2
TIP1c	466		245	382	404	180	226	104	230	30	55	147	236	248	270	186	350		55	
TIP2c	512	534	310	444	469	220	260	122	264	40	65	173	248	295	320	128	220	226	30	95
TIP3c	630	655	360	554		220	260	155	335	40	90	195	295	390		178	282	326	66	166

Dimensiones con 508 o 511 idéntico como 507510 o 510520.


\*Con motor grande (opción)

## Indicaciones importantes

### Incremento de punta (opción)

Dependiendo de los accesorios respectivos (cilindros de tensión, paso de giro, sistema de medición de ángulo) es necesario realizar un incremento de punta (medida D). (Véase página del accesorio respectivo)





## Datos de accionamiento

(basados en la carga estándar cubo según p. 86/87)

	Motores 4°/5°	Feed* [Nm]		Speed [min⁻¹]		Cycle time*** [seg]				
		4°	5°	4°	5°	4°	5°	4°	5°	
						90°	180°			
MAVILOR / MOVINOR **	<b>TF-507510 TIP1c</b>	BLS-072/BLS-072	120	230	111	70	0.26	0.43	0.39	0.64
	<b>TF-508510 TIP1c</b>	BLS-072/BLS-072	70	230	210	70	0.23	0.43	0.29	0.64
	<b>TF-510520 TIP2c</b>	BLS-072/BLS-073	250	425	80	45	0.30	0.50	0.49	0.83
	<b>TF-510520 TIP2c</b>	BLS-072/LN-098	250	440	80	40	0.30	0.50	0.49	0.87
	<b>TF-511520 TIP2c</b>	BLS-072/BLS-073	150	425	160	45	0.23	0.50	0.31	0.83
	<b>TF-511520 TIP2c</b>	BLS-072/LN-098	150	440	160	40	0.23	0.50	0.31	0.87
FANUC	<b>TF-520530 TIP3c</b>	BLS-073/LN-098	440	650	50	25	0.41	0.89	0.71	1.49
	<b>TF-507510 TIP1c</b>	$\beta_1 \text{ is}/\alpha_2 (\text{HV})\text{is}$	80	110	66.7	45	0.30	0.49	0.53	0.83
	<b>TF-508510 TIP1c</b>	$\beta_1 \text{ is}/\alpha_2 (\text{HV})\text{is}$	55	110	130	45	0.25	0.49	0.36	0.83
	<b>TF-510520 TIP2c</b>	$\alpha_2 (\text{HV})\text{is}/\alpha_2 (\text{HV})\text{is}$	120	195	55	29	0.36	0.66	0.63	1.18
	<b>TF-510520 TIP2c</b>	$\alpha_2 (\text{HV})\text{is}/\alpha_4 (\text{HV})\text{is}$	120	335	55	30	0.36	0.64	0.63	1.14
	<b>TF-511520 TIP2c</b>	$\alpha_2 (\text{HV})\text{is}/\alpha_2 (\text{HV})\text{is}$	85	195	100	29	0.24	0.66	0.39	1.18
	<b>TF-511520 TIP2c</b>	$\alpha_2 (\text{HV})\text{is}/\alpha_4 (\text{HV})\text{is}$	85	335	100	30	0.24	0.64	0.39	1.14
	<b>TF-520530 TIP3c</b>	$\alpha_2 (\text{HV})\text{is}/\alpha_4 (\text{HV})\text{is}$	210	395	33	20	0.54	0.94	0.99	1.69
	<b>TF-520530 TIP3c</b>	$\alpha_4 (\text{HV})\text{is}/\alpha_8 (\text{HV})\text{is}^{***}$	355	650	33	25	0.56	0.89	1.01	1.49
YASKAWA SGM7J	<b>TF-507510 TIP1c</b>	SGM7J 06/08	120	180	66	60	0.30	0.44	0.53	0.69
	<b>TF-508510 TIP1c</b>	SGM7J 06/08	70	180	133	60	0.22	0.44	0.33	0.69
	<b>TF-510520 TIP2c</b>	SGM7J 08/08	195	315	66.6	38	0.32	0.54	0.55	0.94
	<b>TF-511520 TIP2c</b>	SGM7J 08/08	135	315	133	38	0.22	0.54	0.33	0.94
	<b>TF-520530 TIP3c</b>	previa consulta								
	<b>TF-507510 TIP1c</b>	SGM JV 04/08	115	180	66.7	60	0.30	0.44	0.53	0.69
YASKAWA SGM JV	<b>TF-508510 TIP1c</b>	SGM JV 04/08	70	180	130	60	0.22	0.44	0.33	0.69
	<b>TF-510520 TIP2c</b>	SGM JV 08/08	195	315	66.7	38	0.32	0.54	0.55	0.94
	<b>TF-511520 TIP2c</b>	SGM JV 08/08	140	315	133	38	0.21	0.54	0.32	0.94
	<b>TF-520530 TIP3c</b>	SGM JV/EV 08/15	335	650	40	25	0.46	0.89	0.84	1.49
	<b>TF-507510 TIP1c</b>	HG56/75	120	170	60	45	0.32	0.49	0.57	0.83
	<b>TF-508510 TIP1c</b>	HG56/75	70	170	110	45	0.22	0.49	0.36	0.83
MITSUBISHI 200V	<b>TF-510520 TIP2c</b>	HG75/105	185	430	50	30	0.37	0.59	0.67	1.09
	<b>TF-511520 TIP2c</b>	HG75/105	130	430	100	30	0.24	0.59	0.39	1.09
	<b>TF-520530 TIP3c</b>	HG105/104	440	650	32	20	0.54	0.94	1.01	1.69
	<b>TF-510520 TIP2c</b>	HG-H75/H105	185	430	50	30	0.37	0.59	0.67	1.09
	<b>TF-511520 TIP2c</b>	HG-H75/H105	130	430	100	30	0.24	0.59	0.39	1.09
	<b>TF-520530 TIP3c</b>	HG-H105/H104	440	650	32	20	0.54	0.94	1.01	1.69
SANYO	<b>TF-507510 TIP1c</b>	R2Ax 06040/08075	120	185	66.7	60	0.30	0.44	0.52	0.69
	<b>TF-508510 TIP1c</b>	R2Ax 06040/08075	70	185	130	60	0.22	0.44	0.33	0.69
	<b>TF-510520 TIP2c</b>	R2Ax 08075/08075	210	245	66.7	40	0.32	0.54	0.55	0.92
	<b>TF-511520 TIP2c</b>	R2Ax 08075/08075	145	245	130	40	0.22	0.54	0.34	0.92
OKU- MA	<b>TF-520530 TIP3c</b>	BL-ME24J-50SN/ BL-ME80J-40SN	300	650	27.5	25	0.61	0.89	1.15	1.49
	<b>TF-520530 TIP3c</b>	1FK7042/ 1FK7062	435	650	50	25	0.44	0.89	0.74	1.49
SIE- MENS	<b>TF-520530 TIP3c</b>									

\* a 1 min⁻¹; más detalles véase p. 92

\*\* sin enclavamiento; tiempos véase p. 104

\*\* para Siemens / Heidenhain

\*\*\*\* no con 35iB

Cálculo para cargas, fuerzas y pares véase p.88

## Indicaciones importantes

- Los valores límite de la lista respectiva de parámetros tienen prioridad ante las indicaciones realizadas en el catálogo principal (según el motor, el amplificador de accionamiento o del respectivo CNC de la máquina)
- Datos del motor son valores óptimos a temperatura de funcionamiento
- Otros detalles www.lehmann-rotary-tables.com, bajo Descarga / Puesta en marcha

## Accesorios

- Motor, cable, sistema de medición de ángulo y CNC pL a partir de p.56. Accesorios a partir de la p. 48

## Opciones

Nº de pedido	Descripción
<b>GET.5xx-GEN</b>	Incremento de precisión de engranaje <sup>1)</sup>
<b>GEO.5xx-GEN</b>	Geometría general aumentada, ½ tolerancia estándar
<b>SPI.5xx-Lab<sup>2)</sup></b>	Junta de husillo con laberinto, control de aire de bloqueo integrado
<b>SWB.510-180</b>	Rango de giro máx. 230°, ajustado en 180°
<b>SWB.520-180</b>	Rango de giro máx. 230°, ajustado en 180°
<b>SWB.530-180</b>	Rango de giro máx. 230°, ajustado en 180°

1) incl. mayor exactitud en marcha axial y radial 0,003mm

2) para 507/510: tensión HSK y ripas manualmente no posible, GET.5xx-GEN y GEO.5xx-GEN sólo posible bajo condición (incremento de exactitud en marcha axial y radial no siempre puede alcanzarse)

## Elementos de ajuste adecuados


Nº de pedido	Designación	Ancho de ranura
<b>AUR.St-12</b>		12g6
<b>AUR.St-14</b>	Tuerca de ranura de alineación, 1 par	14g6
<b>AUR.St-16</b>		16g6
<b>AUR.St-18</b>		18g6

SPZ, DDF, WMS	MOT, KAB, WDF, CNC	Sistema & datos, iBox	Mesas giratorias	Vista general & Aplicaciones
------------------	-----------------------	--------------------------	---------------------	---------------------------------

Sistema de ten- sión de pieza
----------------------------------



\*opcional



SPZ, DDF, WMS	Mesas giratorias	Sistema & datos, iBox	Vista general & Aplicaciones							
			Medidas		T1-507510 TAP1(c)		T1-508510 TAP1(c)s		T1-510520 TAP2(c)	
ø de oscilación		mm		180		220		195		
Rango de giro		grados		90° +5°/-25° (opcional 180° ±25°)		210 (235 <sup>3)</sup> )		268 / 308		
Altura de puntas (torno)		mm		180		160 (150)		300 (270)		
Peso total		kg		90 (85)		34		46 / 64		
Taladro central		Estándar / elevado		30		800		600		
Cojinete/bloqueo	Momento de enclave máx	4° eje	Nm	300	250	800	600	2.000	2.000	
	5° eje	Nm		800		2.000		5.000		
Carga del husillo máx	0°-30°	kg		79		133		200		
	30°-90°	kg		53		89		133		
	carga estándar <sup>1)</sup>	kg		17	12	42	21	90		
Fuerza axial máx	4° eje	N		6		10		40		
	5° eje	N		1.200		2.000		3.900		
Momento de inversión máx	4° eje	Nm		2.000		3.900		10.400		
	5° eje	Nm								
engranaje	Momento de inercia de masa máx	carga estándar <sup>1)</sup>	kgm <sup>2</sup>	0.05	0.025	0.2	0.07	0.8		
	J máx	kgm <sup>2</sup>		0.5	0.25	2	0.7	8		
Exactitud de reproducción Ps medio	4° eje	Nm		120	70	250	150	440	650 opc. 850	
	5° eje	Nm			250		440			
Velocidad máx con carga estándar	4° eje <sup>1)</sup>	Nm		-12		-22		-5		
	5° eje <sup>1)</sup>	Nm		15	10	30	5	190		
Precisión	Carga del engranaje 5° eje	Nm		250		440		650		
	sin carga	Nm								
Marcha concéntrica <sup>2)</sup>	con carga estándar	Nm		15	10	30	5	190		
	M máx	Nm								
Excentricidad axial <sup>2)</sup>	4° eje <sup>2)</sup>	± arc seg		20/12		17/10		12/8		
	5° eje (90°) <sup>5)</sup>	± arc seg		35/20	35/22	21/22	21/13	11/38		
Paralelismo <sup>2)</sup>	4° eje	± arc seg				2				
	5° eje	± arc seg				2				
Paralelismo <sup>2)</sup>	4° eje <sup>1)</sup>	min <sup>-1</sup>		111	210	80	160	50		
	5° eje <sup>1)</sup>	min <sup>-1</sup>		60		40		30		
Alinear, GLA, RST, LOZ	Marcha concéntrica <sup>2)</sup>	en ø husillo	µm			6 / 3				
	Excentricidad axial <sup>2)</sup>	en superficie frontal del husillo	µm			6 / 3				
	Paralelismo <sup>2)</sup>	Husillo resp. superficie vertical	µm/100mm			10 / 5				

<sup>1)</sup> Interdependiente; datos de accionamiento para el motor respectivo, véase lado derecho


<sup>2)</sup> Estándar / incrementado; método de medición y validez de los valores véase p. 54, sistemas opcionales de medición de ángulo p. 55

<sup>3)</sup> relacionado al eje divisor en posición horizontal

<sup>4)</sup> Valor límite para engranajes, a 1 min<sup>-1</sup>

<sup>5)</sup> sin carga / con carga estándar 0°-90°

## Medidas



	A	B	C	C*	D	E	F	F1	H	I	R	X	Y	Y*	d1	d2	d3	h1	h2
<b>TAP1</b>	567	245	382	404	180	226	151	277	30	102	149	290	248	270	280	350		55	
<b>TAP1c</b>	520	245	382	404	180	226	104	230	30	55	149	290	248	270	186	350		55	
<b>TAP2</b>	656	300	444	469	210	250	182	324	30	125	173	332	295	320	248	340	400	30	95
<b>TAP2c</b>	596	300	444	469	210	250	122	264	30	65	173	332	295	320	128	220	400	30	95
<b>TAP3</b>	804	408	554		268	308	242	422	38	177	195	382	390		352	456	500	66	166
<b>TAP3c</b>	717	408	554		268	308	155	335	38	90	195	382	390		178	182	500	66	166


Dimensiones con 508 o 511 idéntico como 507510 o 510520.


\*Con motor grande (opción)

## Indicaciones importantes

### Incremento de punta (opción)

Dependiendo de los accesorios respectivos (cilindros de tensión, paso de giro, sistema de medición de ángulo) es necesario realizar un incremento de punta (medida D). (Véase página del accesorio respectivo)





## Datos de accionamiento

(basados en la carga estándar cubo según p. 86/87)

MOVILOR / MOVINOR**	Motores 4°/5°	Feed* [Nm]		Speed [min⁻¹]		Cycle time*** [seg]		90°		180°	
		4°	5°	4°	5°	4°	5°	4°	5°	4°	5°
T1-507510.TAP1	BLS-072/BLS-072	120	230	111	70	0.26	0.43	0.39	0.64		
T1-508510.TAP1	BLS-072/BLS-072	70	230	210	70	0.23	0.43	0.29	0.64		
T1-510520.TAP2	BLS-072/BLS-073	250	425	80	45	0.30	0.50	0.49	0.83		
T1-510520.TAP2	BLS-072/LN-098	250	440	80	40	0.30	0.50	0.49	0.87		
T1-511520.TAP2	BLS-072/BLS-073	150	425	160	45	0.23	0.50	0.31	0.83		
T1-511520.TAP2	BLS-072/LN-098	150	440	160	40	0.23	0.50	0.31	0.87		
T1-520530.TAP3	BLS-073/LN-098	440	650	50	25	0.41	0.89	0.71	1.49		
T1-507510.TAP1	β1 is/α2 (HV)is	80	110	66.7	45	0.30	0.49	0.53	0.83		
T1-508510.TAP1	β1 is/α2 (HV)is	55	110	130	45	0.25	0.49	0.36	0.83		
T1-510520.TAP2	α2 (HV)is/α2 (HV)is	120	195	55	29	0.36	0.66	0.63	1.18		
T1-510520.TAP2	α2 (HV)is/α4 (HV)is	120	335	55	30	0.36	0.64	0.63	1.14		
T1-511520.TAP2	α2 (HV)is/α2 (HV)is	85	195	100	29	0.24	0.66	0.39	1.18		
T1-511520.TAP2	α2 (HV)is/α4 (HV)is	85	335	100	30	0.24	0.64	0.39	1.14		
T1-520530.TAP3	α2 (HV)is/α4 (HV)is	210	395	33	20	0.54	0.94	0.99	1.69		
T1-520530.TAP3	α4 (HV)is/α8 (HV)is****	355	650	33	25	0.56	0.89	1.01	1.49		
T1-507510.TAP1	SGM7J 06/08	120	180	66	60	0.30	0.44	0.53	0.69		
T1-508510.TAP1	SGM7J 06/08	70	180	133	60	0.22	0.44	0.33	0.69		
T1-510520.TAP2	SGM7J 08/08	195	315	66.6	38	0.32	0.54	0.55	0.94		
T1-511520.TAP2	SGM7J 08/08	135	315	133	38	0.22	0.54	0.33	0.94		
T1-520530.TAP3	SGM7J/EV 08/15	335	650	40	25	0.46	0.89	0.84	1.49		
T1-507510.TAP1	SGMJV 04/08	115	180	66.7	60	0.30	0.44	0.53	0.69		
T1-508510.TAP1	SGMJV 04/08	70	180	130	60	0.22	0.44	0.33	0.69		
T1-510520.TAP2	SGMJV 08/08	195	315	66.7	38	0.32	0.54	0.55	0.94		
T1-511520.TAP2	SGMJV 08/08	140	315	133	38	0.21	0.54	0.32	0.94		
T1-520530.TAP3	SGMJV/EV 08/15	335	650	40	25	0.46	0.89	0.84	1.49		
T1-507510.TAP1	HG56/75	120	170	60	45	0.32	0.49	0.57	0.83		
T1-508510.TAP1	HG56/75	70	170	110	45	0.22	0.49	0.36	0.83		
T1-510520.TAP2	HG75/105	185	430	50	30	0.37	0.59	0.67	1.09		
T1-511520.TAP2	HG75/105	130	430	100	30	0.24	0.59	0.39	1.09		
T1-520530.TAP3	HG105/104	440	650	32	20	0.54	0.94	1.01	1.69		
T1-510520.TAP2	HG-H75/H105	185	430	50	30	0.37	0.59	0.67	1.09		
T1-511520.TAP2	HG-H75/H105	130	430	100	30	0.24	0.59	0.39	1.09		
T1-520530.TAP3	HG-H105/H104	440	650	32	20	0.54	0.94	1.01	1.69		
T1-507510.TAP1	R2Ax 06040/08075	120	185	66.7	60	0.30	0.44	0.52	0.69		
T1-508510.TAP1	R2Ax 06040/08075	70	185	130	60	0.22	0.44	0.33	0.69		
T1-510520.TAP2	R2Ax 08075/08075	210	245	66.7	40	0.32	0.54	0.55	0.92		
T1-511520.TAP2	R2Ax 08075/08075	145	245	130	40	0.22	0.54	0.34	0.92		
T1-520530.TAP3	BL-ME24J-50SN/ BL-ME80J-40SN	300	650	27.5	25	0.61	0.89	1.15	1.49		
T1-507510.LL TAP-F1	1FK7042/ 1FK7062	435	650	50	25	0.44	0.89	0.74	1.49		

\* a 1 min⁻¹; más detalles véase p. 92

\*\* sin enclavamiento; tiempos véase p. 104

\*\* para Siemens / Heidenhain

\*\*\*\* no con 35iB

Cálculo para cargas, fuerzas y pares véase p.88

## Indicaciones importantes

- Los valores límite de la lista respectiva de parámetros tienen prioridad ante las indicaciones realizadas en el catálogo principal (según el motor, el amplificador de accionamiento o del respectivo CNC de la máquina)
- Datos del motor son valores óptimos a temperatura de funcionamiento
- Otros detalles www.lehmann-rotary-tables.com, bajo Descarga / Puesta en marcha

## Accesorios

- Motor, cable, sistema de medición de ángulo y CNC pL a partir de p.56. Accesorios a partir de la p. 48

## Opciones

Nº de pedido	Descripción
GET.5xx-GEN	Incremento de precisión de engranaje <sup>1)</sup>
GEO.5xx-GEN	Geometría general aumentada, ½ tolerancia estándar
SPI.5xx-Lab <sup>2)</sup>	Junta de husillo con laberinto, control de aire de bloqueo integrado
SWB.510-180	Rango de giro máx. 230°, ajustado en 180°
SWB.520-180	
SWB.530-180	

1) incl. mayor exactitud en marcha axial y radial 0,003mm

2) para 507/510: tensión HSK y ripas manualmente no posible, GET.5xx-GEN y GEO.5xx-GEN sólo posible bajo condición (incremento de exactitud en marcha axial y radial no siempre puede alcanzarse)

## Elementos de ajuste adecuados

Nº de pedido	Designación	Ancho de ranura
AUR.iX-12		12g6
AUR.iX-14	Perno de ajuste lineFIX,	14g6
AUR.iX-16	1 par	16g6
AUR.iX-18		18g6

lineFIX véase p. 68

Sistema & datos, iBox	Mot. KAB, WDF, CNC
SPZ, DDF, WMS	

Servicio y técnica	Sistema de ten-sión de pieza
Alinear, GLA, RST, LOZ	



\*opcional

			T1-507510 TOP1	T1-508510 TOP1s	T1-510520 TOP2	T1-511520 TOP2s	T1-520530 TOP3
Medidas	ø de oscilación	mm	180		220		195
	Rango de giro	grados		90° +5°/-25° (opcional 180° ±25°)			
	Altura de puntas (torno)	mm	180		210 (235 <sup>3)</sup>		268 / 308
	Peso total	kg	95		175		325
	Taladro central	Estándar / elevado	30		34		46 / 64
Cjinetes/bloqueo	Momento de enclave máx	4° eje 5° eje	Nm Nm	300 1.100	250	800 4.000	2.000 7.000
	Carga del husillo máx	0°-30° 30°-90° carga estándar <sup>1)</sup>	kg kg kg	79 53		133 89	200 133
	Fuerza axial máx	4° eje	kN	6		10	40
	Momento de inversión máx	4° eje 5° eje	Nm Nm	1.200 2.000		2.000 3.900	3.900 10.400
engranaje	Momento de inercia de masa máx	carga estándar <sup>1)</sup> J máx	kgm <sup>2</sup> kgm <sup>2</sup>	0.05 0.5	0.025 0.25	0.2 2	0.07 0.7
	Momento de avance máx <sup>4)</sup>	4° eje 5° eje	Nm Nm	120 250	70	250 440	150 650 opc. 850
	Carga del engranaje 5° eje	sin carga con carga estándar M máx	Nm Nm Nm	15 250	10	30 440	-5 190 650
	Precisión del indexado Pa	4° eje <sup>2)</sup> 5° eje (90°) <sup>5)</sup>	± arc seg ± arc seg	20/12 35/20	35/22	17/10 21/22	12/8 21/13
	Exactitud de reproducción Ps medio	4° eje 5° eje	± arc seg ± arc seg			2 2	
	Velocidad máx con carga estándar	4° eje <sup>1)</sup> 5° eje <sup>1)</sup>	min <sup>-1</sup> min <sup>-1</sup>	111 60	210	80 40	50 30
Precisión	Marcha concéntrica <sup>2)</sup>	en ø husillo	µm			6 / 3	
	Excentricidad axial <sup>2)</sup>	en superficie frontal del husillo	µm			6 / 3	
	Paralelismo <sup>2)</sup>	Husillo resp. superficie vertical	µm/100mm			10 / 5	

<sup>1)</sup> Interdependiente; datos de accionamiento para el motor respectivo, véase lado derecho.


2) Estándar /incrementado; método de medición y validez de los valores véase **p. 54**, sistemas opcionales de medición de ángulo **p. 55**.

3) relacionado al eje divisor en posición horizontal

#### 4) Valor límite para engranajes, a $1 \text{ min}^{-1}$

5) sin carga / con carga estándar 0°–90°

### **Medidas**



	A	B	C	C*	D	E	F	F1	H	I	R	X	Y	Y*	d1	d2	d3	h1	h2
<b>TOP1</b>	606	245	382	404	180	226	151	277	30	102	149	328	248	270	280	350		55	
<b>TOP2</b>	711	300	444	469	210	250	182	324	30	125	173	387	295	320	248	340	400	30	95
<b>TOP3</b>	859	408	554		268	308	242	422	38	177	195	437	390		352	456	500	66	166


**TOP3** 859 408 554      268 308 242 422 38 177  
Dimensiones con F08 o F11 idénticas como F07F10 o F10F20


\*Con motor grande (opción)

## **Indicaciones importantes**

#### **Incremento de punta (opción)**

Dependiendo de los accesorios respectivos (cilindros de tensión, paso de giro, sistema de medición de ángulo) es necesario realizar un incremento de punta (medida D). (Véase página del accesorio respectivo)



**Datos de accionamiento**

(basados en la carga estándar cubo según p. 86/87)



	Motors 4°/5°	Feed* [Nm]		Speed [min⁻¹]		Cycle time*** [seg]		90°	180°	
		4°	5°	4°	5°	4°	5°			
MAVILOR / MOVINOR**	<b>T1-507510 TOP1</b>	BLS-072/BLS-072	120	230	111	70	0.26	0.43	0.39	0.64
	<b>T1-508510 TOP1</b>	BLS-072/BLS-072	70	230	210	70	0.23	0.43	0.29	0.64
	<b>T1-510520 TOP2</b>	BLS-072/BLS-073	250	425	80	45	0.30	0.50	0.49	0.83
	<b>T1-510520 TOP2</b>	BLS-072/LN-098	250	440	80	40	0.30	0.50	0.49	0.87
	<b>T1-511520 TOP2</b>	BLS-072/BLS-073	150	425	160	45	0.23	0.50	0.31	0.83
	<b>T1-511520 TOP2</b>	BLS-072/LN-098	150	440	160	40	0.23	0.50	0.31	0.87
	<b>T1-520530 TOP3</b>	BLS-073/LN-098	440	650	50	25	0.41	0.89	0.71	1.49
FANUC	<b>T1-507510 TOP1</b>	$\beta_1 \text{ is}/\alpha_2 (\text{HV})\text{is}$	80	110	66.7	45	0.30	0.49	0.53	0.83
	<b>T1-508510 TOP1</b>	$\beta_1 \text{ is}/\alpha_2 (\text{HV})\text{is}$	55	110	130	45	0.25	0.49	0.36	0.83
	<b>T1-510520 TOP2</b>	$\alpha_2 (\text{HV})\text{is}/\alpha_2 (\text{HV})\text{is}$	120	195	55	29	0.36	0.66	0.63	1.18
	<b>T1-510520 TOP2</b>	$\alpha_2 (\text{HV})\text{is}/\alpha_4 (\text{HV})\text{is}$	120	335	55	30	0.36	0.64	0.63	1.14
	<b>T1-511520 TOP2</b>	$\alpha_2 (\text{HV})\text{is}/\alpha_2 (\text{HV})\text{is}$	85	195	100	29	0.24	0.66	0.39	1.18
	<b>T1-511520 TOP2</b>	$\alpha_2 (\text{HV})\text{is}/\alpha_4 (\text{HV})\text{is}$	85	335	100	30	0.24	0.64	0.39	1.14
	<b>T1-520530 TOP3</b>	$\alpha_2 (\text{HV})\text{is}/\alpha_4 (\text{HV})\text{is}$	210	395	33	20	0.54	0.94	0.99	1.69
	<b>T1-520530 TOP3</b>	$\alpha_4 (\text{HV})\text{is}/\alpha_8 (\text{HV})\text{is}^{***}$	355	650	33	25	0.56	0.89	1.01	1.49
YASKAWA SGM7J	<b>T1-507510 TOP1</b>	SGM7J 06/08	120	180	66	60	0.30	0.44	0.53	0.69
	<b>T1-508510 TOP1</b>	SGM7J 06/08	70	180	133	60	0.22	0.44	0.33	0.69
	<b>T1-510520 TOP2</b>	SGM7J 08/08	195	315	66.6	38	0.32	0.54	0.55	0.94
	<b>T1-511520 TOP2</b>	SGM7J 08/08	135	315	133	38	0.22	0.54	0.33	0.94
	<b>T1-520530 TOP3</b>	previa consulta								
	<b>T1-507510 TOP1</b>	SGM JV 04/08	115	180	66.7	60	0.30	0.44	0.53	0.69
	<b>T1-508510 TOP1</b>	SGM JV 04/08	70	180	130	60	0.22	0.44	0.33	0.69
	<b>T1-510520 TOP2</b>	SGM JV 08/08	195	315	66.7	38	0.32	0.54	0.55	0.94
	<b>T1-511520 TOP2</b>	SGM JV 08/08	140	315	133	38	0.21	0.54	0.32	0.94
	<b>T1-520530 TOP3</b>	SGM JV/EV 08/15	335	650	40	25	0.46	0.89	0.84	1.49
MITSUBISHI 200V	<b>T1-507510 TOP1</b>	HG56/75	120	170	60	45	0.32	0.49	0.57	0.83
	<b>T1-508510 TOP1</b>	HG56/75	70	170	110	45	0.22	0.49	0.36	0.83
	<b>T1-510520 TOP2</b>	HG75/105	185	430	50	30	0.37	0.59	0.67	1.09
	<b>T1-511520 TOP2</b>	HG75/105	130	430	100	30	0.24	0.59	0.39	1.09
	<b>T1-520530 TOP3</b>	HG105/104	440	650	32	20	0.54	0.94	1.01	1.69
MITSUB 400V	<b>T1-510520 TOP2</b>	HG-H75/H105	185	430	50	30	0.37	0.59	0.67	1.09
	<b>T1-511520 TOP2</b>	HG-H75/H105	130	430	100	30	0.24	0.59	0.39	1.09
	<b>T1-520530 TOP3</b>	HG-H105/H104	440	650	32	20	0.54	0.94	1.01	1.69
SANYO	<b>T1-507510 TOP1</b>	R2Ax 06040/08075	120	185	66.7	60	0.30	0.44	0.52	0.69
	<b>T1-508510 TOP1</b>	R2Ax 06040/08075	70	185	130	60	0.22	0.44	0.33	0.69
	<b>T1-510520 TOP2</b>	R2Ax 08075/08075	210	245	66.7	40	0.32	0.54	0.55	0.92
	<b>T1-511520 TOP2</b>	R2Ax 08075/08075	145	245	130	40	0.22	0.54	0.34	0.92
OKU- MA	<b>T1-520530 TOP3</b>	BL-ME24J-50SN/ BL-ME80J-40SN	300	650	27.5	25	0.61	0.89	1.15	1.49
SIE- MENS	<b>T1-520530 TOP3</b>	1FK7042/ 1FK7062	435	650	50	25	0.44	0.89	0.74	1.49

\* a 1 min⁻¹; más detalles véase p. 92

\*\* sin enclavamiento; tiempos véase p. 104

\*\* para Siemens / Heidenhain

\*\*\*\* no con 35IB

Cálculo para cargas, fuerzas y pares véase p.88

**Indicaciones importantes**

- Los valores límite de la lista respectiva de parámetros tienen prioridad ante las indicaciones realizadas en el catálogo principal (según el motor, el amplificador de accionamiento o del respectivo CNC de la máquina)
- Datos del motor son valores óptimos a temperatura de funcionamiento
- Otros detalles www.lehmann-rotary-tables.com, bajo Descarga / Puesta en marcha

**Accesorios**

Motor, cable, sistema de medición de ángulo y CNC p.L a partir de p.56. Accesorios a partir de la p. 48	Sello de laberinto (sección)	Recomendado en:
		+ Esmerilado + altas presiones de medios de refrigeración + partículas abrasivas finísimas

**Opciones**

Nº de pedido	Descripción
<b>GET.5xx-GEN</b>	Incremento de precisión de engranaje <sup>1)</sup>
<b>GEO.5xx-GEN</b>	Geometría general aumentada, $\frac{1}{2}$ tolerancia estándar
<b>SPI.5xx-Lab<sup>2)</sup></b>	Junta de husillo con laberinto, control de aire de bloqueo integrado
<b>SWB.510-180</b>	Rango de giro máx. 230°; ajustado en 180°
<b>SWB.520-180</b>	
<b>SWB.530-180</b>	

1) incl. mayor exactitud en marcha axial y radial 0,003mm

2) para 507/510: tensión HSK y ripas manualmente no posible, GET.5xx-GEN y GEO.5xx-GEN sólo posible bajo condición (incremento de exactitud en marcha axial y radial no siempre puede alcanzarse)

**Elementos de ajuste adecuados**

Nº de pedido	Designación	Ancho de ranura
<b>AUR.iX-12</b>		12g6
<b>AUR.iX-14</b>	Perno de ajuste lineFIX,	14g6
<b>AUR.iX-16</b>	1 par	16g6
<b>AUR.iX-18</b>		18g6

lineFIX véase p. 68

Sistema & datos, iBox	Sistema & datos, iBox	Vista general & Aplicaciones
-----------------------	-----------------------	------------------------------

MOT, KAB, WDF, CNC
--------------------

Alinear, GLA, RST, LOZ
------------------------

Sistema de ten-sión de pieza
------------------------------



			T1-510520 TGR2	T1-511520 TGR2s (previa consulta)	T1-520530 TGR3	
Medidas	ø de oscilación	mm	305	335		
	Rango de giro	grados	90° +5°/-25° (opcional 180° ±25°)			
	Altura de puntas (torno)	mm	348	408		
	Peso total	kg	300	520		
Taladro central	Estándar / elevado	mm	34	46 / 64		
Cojinete/bloqueo	Momento de enclave máx	4° eje Nm	800	600	2.000	
	5° eje Nm		4.000		7.000	
	0°-30° kg		135		200	
	30°-90° kg		90		160	
Carga del husillo máx	carga estándar <sup>1)</sup> kg	90	22	160		
Fuerza axial máx	4° eje kN		10		40	
Momento de inversión máx	4° eje Nm	2.000		3.900		
5° eje Nm		3.900		10.400		
engranaje	Momento de inercia de masa máx	carga estándar <sup>1)</sup> kgm <sup>2</sup>	0.8	0.07	2.0	
	J máx	kgm <sup>2</sup>	2	0.7	8	
	Momento de avance máx <sup>3)</sup>	4° eje Nm	250	150	440	650 opc. 850
	5° eje Nm		440			
Carga del engranaje 5° eje	sin carga Nm	-105		-160		
con carga estándar M máx	Nm	-10		60		
Precisión del indexado Pa	4° eje <sup>2)</sup> ± arc seg		17/10		12/8	
	5° eje (90°) <sup>4)</sup> ± arc seg	49/18	49/42		31/25	
Exactitud de reproducción Ps medio	4° eje ± arc seg		2			
5° eje ± arc seg		2				
Velocidad máx con carga estándar	4° eje <sup>1)</sup> min <sup>-1</sup>	80	160		50	
5° eje <sup>1)</sup> min <sup>-1</sup>		35			25	
Precisión	Marcha concéntrica <sup>2)</sup>	en ø husillo µm		6 / 3		
	Excentricidad axial <sup>2)</sup>	en superficie frontal del husillo µm		6 / 3		
	Paralelismo <sup>2)</sup>	Husillo resp. superficie vertical µm/100mm		10 / 5		


<sup>1)</sup> Interdependiente; datos de accionamiento para el motor respectivo, véase lado derecho

<sup>2)</sup> Estándar / incrementado; método de medición y validez de los valores véase p. 54, sistemas opcionales de medición de ángulo p. 55

<sup>3)</sup> Valor límite para engranajes, a 1 min<sup>-1</sup>

<sup>4)</sup> sin carga / con carga estándar 0°-90°

## Medidas




Dimensiones con 511 idéntico como 510520.


\*Con motor grande (opción)

## Indicaciones importantes


### Incremento de punta (opción)

Dependiendo de los accesorios respectivos (cilindros de tensión, paso de giro, sistema de medición de ángulo) es necesario realizar un incremento de punta (medida D). (Véase página del accesorio respectivo)



**Datos de accionamiento**

(basados en la carga estándar cubo según p. 86/87)



	Motores 4°/5°	Feed* [Nm]		Speed [min⁻¹]		Cycle time*** [seg]				
		4°	5°	4°	5°	4°	5°	4°	5°	
MÁVILOR MOVINOR**	T1-510520 TGR2	BLS-072/LN-098	250	440	65	35	0.45	0.71	0.68	1.14
	T1-511520 TGR2	BLS-072/LN-098	150	440	160	35	0.23	0.71	0.31	1.14
	T1-520530 TGR3	BLS-073/LN-098	425	650	45	25	0.50	0.89	0.83	1.49
	T1-520530 TGR3	BLS-098/LN-098	440	650	40	25	0.53	0.89	0.91	1.49
FANUC	T1-510520 TGR2	$\alpha_2$ (HV)is/ $\alpha_4$ (HV)is	120	335	45	27	0.51	0.86	0.84	1.41
	T1-511520 TGR2	$\alpha_2$ (HV)is/ $\alpha_4$ (HV)is	85	335	100	27	0.24	0.86	0.39	1.41
	T1-520530 TGR3	$\alpha_2$ (HV)is/ $\alpha_4$ (HV)is	210	395	28	22	0.66	0.97	1.19	1.65
	T1-520530 TGR3	$\alpha_4$ (HV)is/ $\alpha_8$ (HV)is****	355	650	30	25	0.64	0.89	1.14	1.49
YASKAWA SGM7J	T1-510520 TGR2	SGM7J 08/08	195	315	60	30	0.46	0.81	0.71	1.31
	T1-511520 TGR2	SGM7J 08/08	135	315	133	30	0.22	0.81	0.33	1.31
	T1-520530 TGR3	SGM7J 08/08	previa consulta							
MITSUB. MITSUB. 200V	T1-510520 TGR2	SGMVJ 08/08	195	315	60	30	0.46	0.81	0.71	1.31
	T1-511520 TGR2	SGMVJ 08/08	140	315	133	30	0.21	0.81	0.32	1.31
	T1-520530 TGR3	SGMVJ/EV 08/15	315	650	40	25	0.53	0.89	0.91	1.49
SANYO	T1-510520 TGR2	HG75/105	185	430	50	28	0.48	0.74	0.78	1.28
	T1-511520 TGR2	HG75/105	130	430	100	28	0.24	0.74	0.39	1.28
	T1-520530 TGR3	HG105/104	430	650	30	22	0.63	0.94	1.13	1.62
MITSUB. MITSUB. 400V	T1-510520 TGR2	HG-H75/H105	185	430	50	28	0.48	0.74	0.78	1.28
	T1-511520 TGR2	HG-H75/H105	130	430	100	28	0.24	0.74	0.39	1.28
	T1-520530 TGR3	HG-H105/H104	430	650	30	22	0.63	0.94	1.13	1.62
SA- NYO	T1-510520 TGR2	R2Ax 08075/08075	210	245	60	25	0.46	0.97	0.71	1.57
	T1-511520 TGR2	R2Ax 08075/08075	145	245	130	25	0.22	0.97	0.34	1.57
OKU- MA	T1-520530 TGR3	BL-ME24J-50SN/ BL-ME80J-40SN	280	650	27	25	0.67	0.89	1.23	1.49
SIE- MENS	T1-520530 TGR3	1FK7042/ 1FK7062	410	650	45	25	0.50	0.89	0.83	1.49

\* a 1 min⁻¹; más detalles véase p. 92

\*\*\* sin enclavamiento; tiempos véase p. 104

\*\* para Siemens / Heidenhain

\*\*\*\* no con 35iB

Cálculo para cargas, fuerzas y pares véase p.88

**Indicaciones importantes**

- Los valores límite de la lista respectiva de parámetros tienen prioridad ante las indicaciones realizadas en el catálogo principal (según el motor, el amplificador de accionamiento o del respectivo CNC de la máquina)
- Datos del motor son valores óptimos a temperatura de funcionamiento
- Otros detalles www.lehmann-rotary-tables.com, bajo Descarga / Puesta en marcha



Sello de laberinto (sección)

Recomendado en:  
 + Esmerilado  
 + altas presiones de medios de refrigeración  
 + partículas abrasivas finísimas

**Accesorios**

Motor, cable, sistema de medición de ángulo y CNC pL a partir de p.56. Accesorios a partir de la p. 48

**Opciones**

Nº de pedido	Descripción
GET.5xx-GEN	Incremento de precisión de engranaje <sup>1)</sup>
GEO.5xx-GEN	Geometría general aumentada, $\frac{1}{2}$ tolerancia estándar
SPI.5xx-Lab <sup>2)</sup>	Junta de husillo con laberinto, control de aire de bloqueo integrado
SWB.520-180	Rango de giro máx. 230°, ajustado en 180°
SWB.530-180	Rango de giro máx. 230°, ajustado en 180°

1) incl. mayor exactitud en marcha axial y radial 0,003mm

2) para 507/510: tensión HSK y ripas manualmente no posible, GET.5xx-GEN y GEO.5xx-GEN sólo posible bajo condición (incremento de exactitud en marcha axial y radial no siempre puede alcanzarse)

**Nº de pedido.**

T1-510520.LL TGR-F1

**Motor** F1=Fanuc is (200V), F2=Fanuc HV is (400V), M1=Movinor/Mavilor ERN, M2=Movinor/Mavilor EQN 1125, M3= Movinor/Mavilor EQN 1135, M13=Mitsubishi 200V, M14 Mitsubishi 400V, S2=Sanyo, Y4=Yaskawa SGMJ/SGMEV, Y4=Yaskawa SGM7J

**Variante de montaje de separador**  
**Posición de motor eje basculante** L=izquierda, R=derecha  
**Posición de motor eje divisor** L=izquierda, R=derecha  
**Tamaño eje basculante** 510, 520  
**Tamaño eje divisor** 507, 510, 520  
**Modelo mesa giratoria**

**Elementos de ajuste adecuados**

Nº de pedido	Designación	Ancho de ranura
AUR.iX-12		12g6
AUR.iX-14	Perno de ajuste lineFIX,	14g6
AUR.iX-16	1 par	16g6
AUR.iX-18		18g6

lineFIX véase p. 68


Sistema & datos, iBox	Vista general
SPZ, DDF, WMS	& Aplicaciones

MOT, KAB, WDF, CNC	Alinear, RST, LOZ
Alinear, RST, LOZ	GLA, RST, LOZ


Sistema de tensión de pieza
-----------------------------



Mucho espacio libre para piezas y dispositivos



**M3**



Vista general & Aplicaciones

Sistema & datos, iBox

Mesas giratorias

SPZ, DDF, WMS

MOT, KAB, WDF, CNC


Alinear, GLA, RST, LOZ

Servicio y técnica

Sistema de tensión de pieza

## Facts

1. Con un momento de enclave de hasta 54 % mayor en el eje giratorio
2. Menos variantes – más soluciones
3. Distancia entre husillos mín. 130 mm
4. Ubicación optimizada del espacio del eje divisor



La indicación del peso corresponde a la carga estándar; pesos mayores son posibles pero requieren una adaptación de número de revoluciones, aceleración y limitación de impulso.

- 50x 507 (estándar) o 508 (alta velocidad)  
 51x 510 (estándar) o 511 (alta velocidad)
- M2 Mesa giratoria con un eje de husillos múltiples 2x  
 M3 Mesa giratoria con un eje de husillos múltiples 3x  
 T2 Mesa giratoria con dos ejes de husillos múltiples 2x  
 T3 Mesa giratoria con dos ejes de husillos múltiples 3x

Sistema & datos, iBox	Vista general & Aplicaciones
Mesas giratorias	
SPZ, DDF, WMS	
MOT, KAB, WDF, CNC	
Alinear, GLA, RST, LOZ	
Servicio y técnica	
Sistema de tensión de pieza	

# Mesas giratorias M



M2

M3

Sistema de tensión de pieza	Alinear, GLA, RST, LOZ	Mesas giratorias	Sistema & datos, iBox	Vista general & Aplicaciones
MOT, KAB, WDF, CNC	SPZ, DDF, WMS	Mesas giratorias	Sistema & datos, iBox	Vista general & Aplicaciones
Servicio y técnica				

			M2-507	M2-508	M2-510	M2-511	M3-507	M3-508	M3-510	M3-511
Medidas	ø de oscilación	mm	140		180		140		180	
	Distancia entre husillos	mm	140		180		140		180	
	Altura de puntas (torno)	mm	150		190		150		190	
	Peso total	kg	46		67		70		102	
Cojinete/bloqueo	Taladro central	kg	31		34		31		34	
	Momento de enclave máx	Nm	300		800		600		300	
	Carga máx de husillo por husillo	kg	2x120	2x60	2x200	2x100	3x80	3x40	3x133	3x67
engranaje	sin cabezal móvil	kg	2x60	2x30	2x100	2x50	3x40	3x20	3x67	3x33
	carga estándar*	kg	2x12	2x7.5	2x27	2x14	3x9	3x6	3x21	3x11
	Fuerza axial máx	kN	44		46		44		46	
Precisión	Momento de inversión máx	Nm	1.200		2.000		1.200		2.000	
	Momento de inercia de masa máx	$\text{kgm}^2$	0.05	0.025	0.2	0.07	0.05	0.025	0.21	0.07
	J máx	$\text{kgm}^2$	0.5	0.25	2	0.7	0.5	0.25	2	0.7
Paralelismo **	Momento de avance máx	Nm	120	70	190	140	120	70	150	120
	Precisión del indexado Pa **	$\pm \text{arc seg}$	20/12		17/10		20/12		17/10	
	Exactitud de reproducción Ps medio	$\pm \text{arc seg}$					2			
Paralelismo **	velocidad máx	$\text{min}^{-1}$	90	170	70	105	70	120	40	50
	Marcha concéntrica **	en ø husillo, exterior e interior	µm				6 / 3			
	Excentricidad axial **	en superficie frontal del husillo	µm				6 / 3			
Paralelismo **	Paralelismo **	Eje divisor de la superficie vertical	µm/100mm				10 / 5			



\* valores mecánicos posibles, interdependiente; datos de accionamiento para el motor respectivo, véase lado derecho

\*\* Estándar / incrementado; método de medición y validez de los valores véase p. 54, sistemas opcionales de medición de ángulo p. 55

## Medidas

	A	B	C	D	E	F	G	G <sub>min.</sub>	H	X	
M2-207	451	205	136	150	23	75	140	130	40	236	
M2-510	513	255	150	190	23	85	180	160	40	248	
M3-507	591	205	136	150	23	75	140	130	40	236	
M3-510	693	255	150	190	23	85	180	160	40	248	

Dimensiones con 508 o 511 idéntico como 507 o 510.



## Datos de accionamiento

(basados en la carga estándar cubo según p. 86/87)



	Motores	Feed* [Nm]	Speed [min⁻¹]	Cycle time*** [seg]
MAVILOR / MOVINOR **	M2-507	BLS-072	120	90 0.32 0.48
	M2-508	BLS-072	70	170 0.27 0.35
	M2-510	BLS-072	190	70 0.32 0.54
	M2-511	BLS-072	140	105 0.25 0.40
	M3-507	BLS-072	120	70 0.34 0.55
	M3-508	BLS-072	70	120 0.27 0.39
	M3-510	BLS-072	150	40 0.48 0.85
	M3-511	BLS-072	120	50 0.36 0.66
FANUC	M2-507	β1 is	65	60 0.37 0.62
	M2-508	β1 is	40	90 0.34 0.50
	M2-510	α2 (HV)is	95	45 0.45 0.78
	M2-511	α2 (HV)is	80	70 0.33 0.55
	M3-507	β1 is	30	30 0.57 1.07
	M3-508	β1 is	30	40 0.48 0.86
	M3-510	α2 (HV)is	65	30 0.66 1.16
	M3-511	α2 (HV)is	65	35 0.52 0.95
YASKAWA SGM7J	M2-507	SGM7J 06	120	65 0.35 0.58
	M2-508	SGM7J 06	70	120 0.23 0.36
	M2-510	SGM7J 08	145	50 0.40 0.70
	M2-511	SGM7J 08	110	90 0.28 0.45
	M3-507	SGM7J 06	120	50 0.39 0.69
	M3-508	SGM7J 06	70	95 0.28 0.43
	M3-510	SGM7J 08	105	35 0.54 0.97
	M3-511	SGM7J 08	85	60 0.38 0.63
YASKAWA SGMJV	M2-507	SGMJV 04	85	50 0.41 0.71
	M2-508	SGMJV 04	65	85 0.31 0.49
	M2-510	SGMJV 08	145	50 0.40 0.70
	M2-511	SGMJV 08	110	90 0.28 0.45
	M3-508	SGMJV 04	50	55 0.39 0.66
	M3-510	SGMJV 08	105	35 0.54 0.97
	M3-511	SGMJV 08	85	60 0.38 0.63
	M2-507	HG56	100	40 0.43 0.81
MITSUBISHI 200V	M2-508	HG56	70	80 0.29 0.48
	M2-510	HG75	135	45 0.40 0.73
	M2-511	HG75	100	80 0.30 0.49
	M3-507	HG56	75	35 0.48 0.91
	M3-508	HG56	65	65 0.37 0.60
	M3-510	HG75	95	25 0.64 1.24
	M3-511	HG75	80	35 0.48 0.91
	M2-510	HG-H75	135	45 0.40 0.73
MITSUBISHI 400V	M2-511	HG-H75	100	80 0.30 0.49
	M3-507	HG-H75	95	25 0.64 1.24
	M3-510	HG-H75	80	35 0.48 0.91
	M2-507	R2Ax 06040	95	55 0.37 0.64
	M2-508	R2Ax 06040	70	100 0.30 0.45
	M2-510	R2Ax 08075	145	50 0.39 0.69
	M2-511	R2Ax 08075	135	90 0.28 0.45
	M3-507	R2Ax 06040	70	40 0.48 0.85
SANYO	M3-508	R2Ax 06040	60	65 0.35 0.58
	M3-510	R2Ax 08075	110	35 0.54 0.97
	M3-511	R2Ax 08075	120	60 0.35 0.60

Cálculo para cargas, fuerzas y pares véase p.88

## Indicaciones importantes

- Los valores límite de la lista respectiva de parámetros tienen prioridad ante las indicaciones realizadas en el catálogo principal (según el motor, el amplificador de accionamiento o del respectivo CNC de la máquina)
- Datos del motor son valores óptimos a temperatura de funcionamiento
- Otros detalles www.lehmann-rotary-tables.com, bajo Descarga / Puesta en marcha



Sello de laberinto (sección)

Recomendado en:  
+ Esmerilado  
+ altas presiones de medios de refrigeración  
+ partículas abrasivas finísimas

## Accesorios

Motor, cable, sistema de medición de ángulo y CNC pL a partir de p. 56. Accesorios a partir de la p. 48

## Opciones

Nº de pedido	Descripción
GEO.5xx-GEN	Geometría general aumentada, ½ tolerancia estándar
SPI.5xx-Lab-x2 <sup>1)</sup>	Junta de husillo con laberinto, control de aire de bloqueo integrado
SPI.5xx-Lab-x3 <sup>1)</sup>	Junta de husillo con laberinto, control de aire de bloqueo integrado

1) para 507/510: tensión HSK y ripas manualmente no posible, GET.5xx-GEN y GEO.5xx-GEN sólo posible bajo condición (incremento de exactitud en marcha axial y radial no siempre puede alcanzarse)

## Nº de pedido.

M2-510.L-F1	Motor	F1=Fanuc is (200V), F2=Fanuc HVis (400V), M1=Movinor/Mavilor ERN, M2=Movinor/Mavilor EQN 1125, M3= Movinor/Mavilor EQN 1135, M13= Mitsubishi 200V, M14 Mitsubishi 400V, S2=Sanyo, Y2=Yaskawa SGM7J
	Posición de motor eje divisor	L=izquierda, R=derecha
	Tamaño eje divisor	507, 508, 510, 511
	Modelo mesa giratoria	

\* a 1 min⁻¹; más detalles véase p. 92

\*\* para Siemens / Heidenhain

\*\*\* sin enclavamiento; tiempos véase abajo p. 104

Sistema & datos, iBox	Vista general & Aplicaciones
SPZ, DDF, WMS	MOT, KAB, WDF, CNC

Alinear, GLA, RST, LOZ	Servicio y técnica

Sistema de ten-sión de pieza
------------------------------


# Mesas giratorias T2...T3 TOP



T2



T3



T2-510520.LL TOP(c) (compacto min. 831 mm)


			T2-507510 (508510) TOP1.2(s)	T2-510520 (511520) TOP2.2(s)	T3-507510 (508510) TOP1.3(s)	T3-510520 (511520) TOP2.3(s)
Medidas	Ø de oscilación	mm	160	220	160	220
	Distancia entre husillos	mm	160	220	160	220
	Altura de puntas (torno)	mm	190	220	190	220
	Peso total con motor	kg	115	200	137	245
Cojinete/bloqueo	Taladro central	mm	31	34	31	34
	Momento de enclave máx	4° eje Nm	300	800 (600)	300	800 (600)
	5° eje Nm	1.100	4.000	1.100	4.000	
	Carga máx de husillo por husillo	0°-30° kg	2x40	2x67	3x27	3x44
30°-90° kg	2x27	2x45	3x18	3x30		
carga estándar <sup>1)</sup> kg	2x12 (2x7.5)	2x27 (2x14)	3x9 (3x6)	3x21 (3x11)		
Fuerza axial máx	4° eje cada husillo kN	12	20	12	20	
Momento de inversión máx	4° eje Nm	1.200	2.000	1.200	2.000	
5° eje Nm	2.000	3.900	2.000	3.900		
engranaje	Momento de inercia de masa máx	carga estándar <sup>1)</sup> kgm <sup>2</sup>	0.05 (0.025)	0.2 (0.07)	0.05 (0.025)	0.21 (0.07)
	J máx	kgm <sup>2</sup>	0.5 (0.25)	2 (0.7)	0.5 (0.25)	2 (0.7)
	Momento de avance máx <sup>3)</sup>	4° eje Nm	120 (70)	190 (140)	120 (70)	150 (120)
	5° eje Nm	230	440	230	440	
Carga del engranaje sin carga	Nm	-20	-33	-22	-45	
con carga estándar 5° eje	Nm	18 (16)	30 (8)	22 (20)	25 (13)	
M máx	Nm	250	440	250	440	
Precisión del indexado Pa	4° eje <sup>2)</sup> ± arc seg	20/12	17/10	20/12	17/10	
5° eje (90°) <sup>4)</sup> ± arc seg	45/20 (45/29)	26/22 (26/15)	56/28 (56/30)	30/20 (30/18)		
Exactitud de reproducción Ps medio	4° eje ± arc seg		2			
5° eje ± arc seg			2			
Velocidad máx con carga estándar	4° eje <sup>1)</sup> min <sup>-1</sup>	90 (170)	70 (105)	70 (120)	40 (50)	
5° eje <sup>1)</sup> min <sup>-1</sup>	60	40	60	40		
Precisión	Marcha concéntrica <sup>2)</sup>	en Ø husillo	µm		6 / 3	
	Excentricidad axial <sup>2)</sup>	en superficie frontal del husillo	µm		6 / 3	
	Paralelismo <sup>2)</sup>	Husillo resp. superficie vertical	µm/100mm		10 / 5	

<sup>1)</sup> Interdependiente: datos de accionamiento para el motor respectivo, véase lado derecho


<sup>2)</sup> Estándar / incrementado; método de medición y validez de los valores véase p. 54, sistemas opcionales de medición de ángulo p. 55

<sup>3)</sup> Valor límite para engranajes, a 1 min<sup>-1</sup>

<sup>4)</sup> sin carga / con carga estándar 0°-90°



## Medidas




	A	B	C	D	E	F	F1	G	G2*	H	R	X	Y
T2-507510	766	245	382	180	226	151	230	160	130	30	136	489	248
T2-510520	931	300	469	210	250	182	264	220	180	30	177	571	295

Dimensiones con 508 o 511 idéntico como 507510 o 510520.

\* Distancia mínima posible entre husillos (opción)

Versiones compactas: masa A, F y X

507510: 47 mm más corta, 510520: 60 mm más corta




	A	B	C	D	E	F	F1	G	G2*	H	R	X	Y
T3-507510	896	245	382	180	226	151	230	160	130	30	136	658	248
T3-510520	1111	300	469	210	250	182	264	220	180	30	177	791	295

Incremento de punta (opción): Dependiendo de los accesorios respectivos

(cilindros de tensión, paso de giro, sistema de medición de ángulo) es necesario realizar un incremento de punta (medida D). (Véase página del accesorio respectivo)

Nº de pedido como en el modelo TOP. En vez de «T1» colocar «T2» o «T3».



## Datos de accionamiento

(basados en la carga estándar cubo según p. 86/87)



	Motores	Feed* [Nm]	Speed [min⁻¹]	Cycle time*** [seg]				
	4°/5°	4°	5°	4°	5°	4°	5°	
MAVILOR/MOVINOR **	<b>T2-507510 TOP1.2</b>	BLS-072/BLS-072	120 230	90 60	0.32 0.44	0.48 0.69		
	<b>T2-508510 TOP1.2(s)</b>	BLS-072/BLS-072	70 230	170 60	0.27 0.44	0.35 0.69		
	<b>T2-510520 TOP2.2</b>	BLS-072/BLS-073	190 425	80 45	0.32 0.54	0.54 0.87		
	<b>T2-510520 TOP2.2</b>	BLS-072/LN-098	190 440	80 40	0.32 0.52	0.54 0.89		
	<b>T2-511520 TOP2.2(s)</b>	BLS-072/BLS-073	140 425	105 45	0.25 0.54	0.40 0.87		
	<b>T2-511520 TOP2.2(s)</b>	BLS-072/LN-098	140 440	105 40	0.25 0.52	0.40 0.89		
	<b>T3-507510 TOP1.3</b>	BLS-072/BLS-072	120 230	70 60	0.34 0.50	0.55 0.75		
	<b>T3-508510 TOP1.3(s)</b>	BLS-072/BLS-072	70 230	120 60	0.27 0.50	0.39 0.75		
	<b>T3-510520 TOP2.3</b>	BLS-072/BLS-073	150 425	40 40	0.48 0.57	0.85 0.94		
	<b>T3-510520 TOP2.3</b>	BLS-072/LN-098	150 440	40 40	0.48 0.54	0.85 0.92		
	<b>T3-511520 TOP2.3(s)</b>	BLS-072/BLS-073	120 425	50 40	0.36 0.57	0.66 0.94		
	<b>T3-511520 TOP2.3(s)</b>	BLS-072/LN-098	120 440	50 40	0.36 0.54	0.66 0.92		
FANUC	<b>T2-507510 TOP1.2</b>	$\beta_1 \text{ is}/\alpha_2 (\text{HV})\text{is}$	65 110	60 40	0.37 0.61	0.62 0.98		
	<b>T2-508510 TOP1.2(s)</b>	$\beta_1 \text{ is}/\alpha_2 (\text{HV})\text{is}$	40 110	90 40	0.34 0.61	0.50 0.98		
	<b>T2-510520 TOP2.2</b>	$\alpha_2 (\text{HV})\text{is}/\alpha_2 (\text{HV})\text{is}$	95 195	45 28	0.45 0.69	0.78 1.23		
	<b>T2-510520 TOP2.2</b>	$\alpha_2 (\text{HV})\text{is}/\alpha_4 (\text{HV})\text{is}$	95 335	45 30	0.45 0.66	0.78 1.16		
	<b>T2-511520 TOP2.2(s)</b>	$\alpha_2 (\text{HV})\text{is}/\alpha_2 (\text{HV})\text{is}$	80 195	70 28	0.33 0.69	0.55 1.23		
	<b>T2-511520 TOP2.2(s)</b>	$\alpha_2 (\text{HV})\text{is}/\alpha_4 (\text{HV})\text{is}$	80 335	70 30	0.33 0.66	0.55 1.16		
	<b>T3-507510 TOP1.3</b>	$\beta_1 \text{ is}/\alpha_2 (\text{HV})\text{is}$	30 110	30 40	0.57 0.69	1.07 1.06		
	<b>T3-510520 TOP2.3</b>	$\alpha_2 (\text{HV})\text{is}/\alpha_2 (\text{HV})\text{is}$	65 195	30 27	0.66 0.74	1.16 1.29		
	<b>T3-510520 TOP2.3</b>	$\alpha_2 (\text{HV})\text{is}/\alpha_4 (\text{HV})\text{is}$	65 335	30 29	0.66 0.68	1.16 1.19		
YASKAWA SGM7J	<b>T2-507510 TOP1.2</b>	SGM7J 06/08	120 180	65 55	0.35 0.48	0.58 0.75		
	<b>T2-508510 TOP1.2(s)</b>	SGM7J 06/08	70 180	120 55	0.23 0.48	0.36 0.75		
	<b>T2-510520 TOP2.2</b>	SGM7J 08/08	145 315	50 38	0.40 0.56	0.70 0.95		
	<b>T2-511520 TOP2.2(s)</b>	SGM7J 08/08	110 315	90 38	0.28 0.56	0.45 0.95		
	<b>T3-507510 TOP1.3</b>	SGM7J 06/08	120 180	50 50	0.39 0.52	0.69 0.82		
	<b>T3-508510 TOP1.3(s)</b>	SGM7J 06/08	70 180	95 50	0.28 0.52	0.43 0.82		
	<b>T3-510520 TOP2.3</b>	SGM7J 08/08	105 315	35 35	0.54 0.61	0.97 1.03		
	<b>T3-511520 TOP2.3(s)</b>	SGM7J 08/08	85 315	60 35	0.38 0.61	0.63 1.03		
MITSUBI. 200V	<b>T2-507510 TOP1.2</b>	SGMVJ 04/08	85 180	50 55	0.41 0.48	0.71 0.75		
	<b>T2-508510 TOP1.2(s)</b>	SGMVJ 04/08	65 180	85 55	0.31 0.48	0.49 0.75		
	<b>T2-510520 TOP2.2</b>	SGMVJ 08/08	145 315	50 38	0.40 0.56	0.70 0.95		
	<b>T2-511520 TOP2.2(s)</b>	SGMVJ 08/08	110 315	90 38	0.28 0.56	0.45 0.95		
	<b>T3-508510 TOP1.3(s)</b>	SGMVJ 04/08	50 180	55 50	0.39 0.52	0.66 0.82		
	<b>T3-510520 TOP2.3</b>	SGMVJ 08/08	105 315	35 35	0.54 0.61	0.97 1.03		
	<b>T3-511520 TOP2.3(s)</b>	SGMVJ 08/08	85 315	60 35	0.38 0.61	0.63 1.03		
MITSUB. 400V	<b>T2-507510 TOP1.2</b>	HG56/75	100 170	40 45	0.43 0.51	0.81 0.85		
	<b>T2-508510 TOP1.2(s)</b>	HG56/75	70 170	80 45	0.29 0.51	0.48 0.85		
	<b>T2-510520 TOP2.2</b>	HG75/105	135 430	45 30	0.40 0.63	0.73 1.13		
	<b>T2-511520 TOP2.2(s)</b>	HG75/105	100 430	80 30	0.30 0.63	0.49 1.13		
	<b>T3-507510 TOP1.3</b>	HG56/75	75 170	35 40	0.48 0.57	0.91 0.94		
	<b>T3-508510 TOP1.3(s)</b>	HG56/75	65 170	65 40	0.37 0.57	0.60 0.94		
	<b>T3-510520 TOP2.3</b>	HG75/105	95 430	25 30	0.64 0.64	1.24 1.14		
	<b>T3-511520 TOP2.3(s)</b>	HG75/105	80 430	35 30	0.48 0.64	0.91 1.14		
SANYO	<b>T2-507510 TOP1.2</b>	R2Ax 06040/08075	95 185	55 55	0.37 0.48	0.64 0.75		
	<b>T2-508510 TOP1.2(s)</b>	R2Ax 06040/08075	70 185	100 55	0.30 0.48	0.45 0.75		
	<b>T2-510520 TOP2.2</b>	R2Ax 08075/08075	145 245	50 40	0.39 0.57	0.69 0.94		
	<b>T2-511520 TOP2.2(s)</b>	R2Ax 08075/08075	135 245	90 40	0.28 0.57	0.45 0.94		
	<b>T3-507510 TOP1.3</b>	R2Ax 06040/08075	70 185	40 50	0.48 0.52	0.85 0.82		
	<b>T3-508510 TOP1.3(s)</b>	R2Ax 06040/08075	60 185	65 50	0.35 0.52	0.58 0.85		
	<b>T3-510520 TOP2.3</b>	R2Ax 08075/08075	110 245	35 35	0.54 0.61	0.97 1.03		
	<b>T3-511520 TOP2.3(s)</b>	R2Ax 08075/08075	120 245	60 35	0.35 0.61	0.60 1.03		

\* a 1 min⁻¹; más detalles véase p. 92

\*\* para Siemens / Heidenhain

Cálculo para cargas, fuerzas y pares véase p. 88

## Indicaciones importantes

- Los valores límite de la lista respectiva de parámetros tienen prioridad ante las indicaciones realizadas en el catálogo principal (según el motor, el amplificador de accionamiento o del respectivo CNC de la máquina)
- Datos del motor son valores óptimos a temperatura de funcionamiento
- Otros detalles www.lehmann-rotary-tables.com, bajo Descarga / Puesta en marcha



Sello de laberinto (sección)

Recomendado en:  
+ Esmerilado  
+ altas presiones de medios de refrigeración  
+ partículas abrasivas finísimas

## Opciones

Nº de pedido	Descripción
<b>GEO.5xx-GEN</b>	Geometría general aumentada, ½ tolerancia estándar
<b>SPI.5xx-Lab 1)</b>	Junta de husillo con laberinto, control de aire de bloqueo integrado
<b>SPI.5xx-Lab-x2 1)</b>	Junta de husillo con laberinto, control de aire de bloqueo integrado para 2 husillos
<b>SPI.5xx-Lab-x3 1)</b>	Junta de husillo con laberinto, control de aire de bloqueo integrado para 3 husillos
<b>SWB.510-180</b>	Rango de giro máx. 230°, ajustado en 180°
<b>SWB.520-180</b>	Rango de giro máx. 230°, ajustado en 180°

1) para 507/510: tensión HSK y ripas manualmente no posible, GET.5xx-GEN y GEO.5xx-GEN sólo posible bajo condición (incremento de exactitud en marcha axial y radial no siempre puede alcanzarse)

## Elementos de ajuste adecuados

Nº de pedido	Designación	Ancho de ranura
<b>AUR.iX-12</b>		12g6
<b>AUR.iX-14</b>	Perno de ajuste lineFIX,	14g6
<b>AUR.iX-16</b>	1 par	16g6
<b>AUR.iX-18</b>		18g6


lineFIX véase p. 68

Sistema de ten-sión de pieza	Servicio y técnica	Mesas giratorias	Sistemas & datos, iBox	Vista general & Aplicaciones
------------------------------	--------------------	------------------	------------------------	------------------------------


Sistema de ten-sión de pieza	Servicio y técnica
------------------------------	--------------------

1. Precisión de posicionado hasta  $\pm 1$  arcsec
2. Hasta 12 canales en eje divisor o puente de tensado
3. Medio: aceite, aire o vacío, hasta 250 bar
4. Muchas combinaciones estándar

## Serie E




## Serie T




5. Paso giratorio en combinación con sistemas de medición de ángulos pequeño y grande
6. Reequipable en cualquier momento
7. Cilindro de tensión hasta 23 kN

– DDF hasta 2x6 canales  
– SPZ en WMS2

### Serie M



### Serie T2...T3



#### Atención

1. DDF 6 vías no es posible en + 507 y 508  
+ Contracoinjete pequeño (TOP1)  
+ 510 con rotoFIX
2. WMS7 no es posible con 507 ni 508
3. SPZ (carrera = 15 mm) no posible en combinación con WMS2

WMS Sistema de medición de ángulo  
2 = Dimensión 2000, Heidenhain,  
Magnescale  
7 = Dimensión 8000, Heidenhain

DDF Conexiones paso giratorio mesa  
giratoria

DDG Paso giratorio contrasporte  
4 = 4 canales  
6 = 6 canales

SPZ Cilindro de tensión

MTS Sistema modular de herramientas


Incremento de punta condicionado por el respectivo accesorio de husillo véase p. 51.

Vista general & Aplicaciones  
Sistema & datos, iBox  
Mesas giratorias

SPZ, DDF, WMS  
MOT, KAB, WDF, CNC  
Alinear, GLA, RST, LOZ

Servicio y técnica  
Sistema de tensión de pieza

## Cilindro tensor hidráulico estándar




Fuerza de tracción máx. 23 kN con presión constante de máx. 120 bar

MOT, KAB, WDF, CNC	Vista general & Aplicaciones	Sistema & datos, iBox	Mesas giratorias	SPZ, DDF, WMS	L [mm]						
					1	2 *	3				
				SPZ.5xx-d2.5	507	2.5	5.2				
				SPZ.5xx-9		hidráulico o neumático, doble		60	149		
				SPZ.5xx-15		9		72	161		
				SPZ.507-WMS2		15	18.8				
				SPZ.5xx-d2.5	510	2.5	5.2				
				SPZ.5xx-9		hidráulico o neumático, doble		52	141	136	
				SPZ.5xx-15		9		64	153	148	
				SPZ.510-WMS2		15	18.8				
				SPZ.510-WMS7		SPZ.520-d2.5	2.5	73	165	160	
						SPZ.520-9	5.2	85	177	172	
						SPZ.520-15					
				SPZ.520-WMS2		SPZ.520-WMS7					
				SPZ.520-WMS2		SPZ.530-d2.5	2.5	65	144	133	
				SPZ.520-WMS7		SPZ.530-9	5.2	77	156	145	
						SPZ.530-15					
				SPZ.530-WMS2		SPZ.530-WMS7					
				SPZ.530-WMS7							
				SPZ.Awk-Vor							
				SPZ.Awk							


\* En caso de combinación con accesorios pL sólo previa consulta (sólo posible para carrera 2,5 mm y 9mm)

## Principio de funcionamiento



Caja de mando para el control de presencia (SPZ.Awk)

Con accionamiento hidráulico: diagrama de fuerzas 10...120 bar (presión o tracción; dispositivo hidráulico adecuado p. 69)



## Cilindro neumático de tensión con carrera ajustable




1    2    3

Más informaciones para el cilindro tensor p. 50, Paso giratorio p. 52, Sistema de medición de ángulo S. 55



## Fuerza de tracción 800...8'000 N a 1...10 bar



	PL LEHMANN Nº de pedido	Designación	H mín [mm]	H máx [mm]	TGColin Nº de pedido
510   507	TGC.507-SPZ-6.5	Cilindro tensor neumático	124.5	131	CP507-01
	TGC.507-SPZ-6.5A	Cilindro tensor neumático con tope	124.5	131	CPB507-01
	TGC.510-SPZ-6.5	Cilindro tensor neumático	124.5	131	CP510-01
	TGC.510-SPZ-6.5A	Cilindro tensor neumático con tope	124.5	131	CPB510-01

## Características técnicas

Carrera de tensado 6,5mm. El tope ajustable (opción) permite una limitación de carrera hacia adelante y hacia atrás



Cilindro tensor neumático



Cilindro tensor neumático con tope

## Incremento de punta en mesas giratorias T


Para todas las combinaciones del accesorio de husillo posible.

Nº de pedido.	Incremento sin	1 3 4 WMS2	2 WMS7	1 DDF	1 SPZ2.5	1 SPZ9	1 SPZ15	2 WMS2+ DDF	3 WMS2+ DDF	2 WMS2+ SPZ2.5	3 WMS7+ SPZ2.5	2 WMS7+ SPZ9	3 WMS7+ SPZ9	3 WMS7+ SPZ15	MOT, KAB, WDF, CNC
	TIP1	TIP2	TIP3	TAP1	TAP2	TAP3	TOP1	TOP2	TOP3	TOP2	TOP1	TOP3	TOP1	TOP2	Alinear, GLA, RST, LOZ
SPH.TIP1-40	40mm	•			•	•	•	•		•					
SPH.TIP1-80	80mm	•			•	•	•	•	•	•		•			
	sin	•			•	•	•	•	•	•					
SPH.TIP2-40	40mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		
SPH.TIP2-80	80mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	sin	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
SPH.TIP3-50	50mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
SPH.TIP3-100	100mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	sin	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
SPH.TAP1-40	40mm	•			•	•	•	•							
	sin				•	•	•	•							
SPH.TAP2-60	60mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	sin				•	•	•	•	•	•	•	•			
SPH.TAP3-50	50mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	sin				•	•	•	•	•	•	•	•			
SPH.TOP1-40	40mm	•			•	•	•	•							
SPH.TOP1-100	100mm	•			•	•	•	•							
	sin				•	•	•	•							
SPH.TOP2-60	60mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
SPH.TOP2-120	120mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	sin				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
SPH.TOP3-50	50mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
SPH.TOP3-100	100mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	sin				•	•	•	•	•	•	•	•			


WMS = Sistema de medición de ángulos, SPZ = Cilindro tensor, DDF = Paso giratorio

Sistema de tensión de pieza	Servicio y técnica	SPZ, DDF, WMS	Mesas giratorias	Sistema & datos, iBox	Vista general & Aplicaciones
-----------------------------	--------------------	---------------	------------------	-----------------------	------------------------------


## Ultracompacto para aire y aceite



directo en husillo



en combinación con  
WMS RxN-2xxx



en combinación con  
WMS RxN-8xxx



## Pasos giratorios de la mesa giratoria

Nº de pedido	vías	Aceite	Aire	D [mm]	1	L [mm]	2	3
					507	510	520	530
DDF.507-04	4	•	•	30				
DDF.507-04-2	4	•	•			119		
DDF.510-04	4	•	•	21				
DDF.510-06	6	•	•					
DDF.510-04-2	4	•	•	101				
DDF.510-04-7	4	•	•					
DDF.510-06-7	6	•	•					
DDF.520-04	4	•	•	96				
DDF.520-06	6	•	•	42				
DDF.520-04-2	4	•	•			134		
DDF.520-04-7	4	•	•					
DDF.520-06-7	6	•	•	129				
DDF.530-04	4	•	•	34				
DDF.530-06	6	•	•			113		
DDF.530-04-2	4	•	•					
DDF.530-04-7	4	•	•					
DDF.530-06-7	6	•	•	102				

Todos los pasos giratorios pueden ser usados en las mesas giratorias T sin necesidad de un incremento de puntas, en tanto que no están equipados con un sistema de medición de ángulos.



Retirada o entrega de medio

## Incremento de punta en mesas giratorias T

La altura de la punta sólo cambia si el paso giratorio es montado en un sistema de medición de ángulo y sólo en los siguientes tipos:

Nº de pedido.	Incremento	1 DDF	2 WMS2+DDF	3 WMS7+DDF
SPH.TIP1-40	40mm	•		
SPH.TIP1-80	80mm	•	•	
SPH.TIP2-40	40mm	•	•	•
SPH.TIP2-80	80mm	•	•	•
SPH.TIP3-50	50mm	•	•	•
SPH.TIP3-100	100mm	•	•	•
SPH.TAP1-40	40mm	•		
SPH.TAP2-60	60mm	•	•	•
SPH.TAP3-50	50mm	•	•	•
SPH.TOP1-40	40mm	•		
SPH.TOP1-100	100mm	•	•	
SPH.TOP2-60	60mm	•	•	•
SPH.TOP2-120	120mm	•	•	•
SPH.TOP3-50	50mm	•	•	•
SPH.TOP3-100	100mm	•	•	•

## Pasos giratorios (DDF) al contracojinete (GLA)

Nº de pedido	vías	Aceite	Aire	D [mm]	L [mm]	
507	DDG.507-04-TOP	4	•	•	100	30
510/520/530	DDG.520-04-TOP	4	•	•	166	44
	DDG.520-06-TOP	6	•	•	166	44

## DDF en GLA a mesa giratoria T



4 conexiones, atrás

## DDF en GLA en rotoFIX




2 conexiones hacia arriba



2 conexiones hacia abajo

Todos los pasos giratorios:  
tamaño de canal ø3,5mm,  
presión permitida 250bar



### Handshake para mesas giratorias

Para suministrar pasos giratorios en ejes divisorios por un eje basculante es necesario contar con las siguientes opciones (placa adaptadora con tubos):

		izquierda	derecha	A	B	Comentario
	TxP					
DDF.TxP1.Lx-04		•	•			no es posible para el modelo TxP1C
DDF.TxP1.Rx-04			•	•		no es posible para el modelo TxP1C
DDF.TxP2.Lx-04-2		•	•			no posible para modelos TxP2c y Oxx
DDF.TxP2.Lx-06-2		•	•			no posible para modelos TxP2c y Oxx
DDF.TxP2.Rx-04-2			•	•		no posible para modelos TxP2c y Oxx
DDF.TxP2.Rx-06-2			•	•		no posible para modelos TxP2c y Oxx
DDF.TxP3.Lx-04-2		•	•			
DDF.TxP3.Lx-06-2		•	•			
DDF.TxP3.Rx-04-2			•	•		
DDF.TxP3.Rx-06-2			•	•		
DDG.TOP1-04	TOP	•	•		•	
DDG.TOP2-04-2		•	•		•	
DDG.TOP2-06-2		•	•		•	
DDG.TOP3-04-2		•	•		•	
DDG.TOP3-06-2		•	•		•	
DDF.TGR2.Lx-04	TGR	•		•		
DDF.TGR2.Lx-06		•		•		
DDF.TGR2.Rx-04		•		•		
DDF.TGR2.Rx-06		•		•		
DDF.TGR3.Lx-04		•		•		
DDF.TGR3.Lx-06		•		•		
DDF.TGR3.Rx-04		•		•		
DDF.TGR3.Rx-06		•		•		




**Handshake**  
Transferencia de medios del eje basculante al eje divisor (atrás)



**Handshake**  
Transferencia de medios del eje basculante al eje divisor (adelante)

### Obligatorio para handshake con WMS.5xx-Vor7

Nº de pedido	izquierda	derecha	Comentario
DDF.WMS-7-TxP	•	•	Adaptación regleta, placa adaptadora mesa giratoria



Vista general & Aplicaciones

Sistema & datos, iBox

Mesas giratorias

SPZ, DDF, WMS

MOT, KAB, WDF, CNC

Alinear, GLA, RST, LOZ

Servicio y técnica

Sistema de tensión de pieza

## Medición y protocolamiento de la precisión de ángulo, indicaciones importantes de aplicación



Instalación automática de medición de Precisión del indexado

### Método de medición de la precisión del engranaje según VDI/DGQ 3441 o ISO 230-2

- + medido a temperatura operativa del aparato después de 5 ciclos de calentamiento
  - + 5 ciclos de medición
  - + 24 puntos de medición (pasos de 15°)
  - + Aceleración 500°/s<sup>2</sup>
  - + Todos los valores de medición valen en estado sin carga a temperatura ambiente aprox. 22°C
- Atención:** Debido a influencias medioambientales durante la medición (temperatura, vibraciones...) puede haber un error de medición protocolado por más del 10% sobre el valor límite del catálogo.

### Elasticidad ejes basculantes (valores guía para pitch error)

0°...90° [arc sec]	sin carga		Carga estándar sls <small>Kubus *</small>	
	TxP	TGR	TxP	TGR
<b>TF...T1-507510 (508510)</b>	-35 (-35)	-	6 (-9)	-
<b>TF...T1-510520 (511510)</b>	-18 (-18)	-73 (previa consulta)	20 (1)	12 (previa consulta)
<b>TF...T1-520530</b>	-2	-42	56	29
<b>T2-507510 (508510)</b>	-56 (-56)	-	-5 (-23)	-
<b>T2-510520 (511510)</b>	-28 (-28)	-	20 (-5)	-
<b>T3-507510 (508510)</b>	-78 (-78)	-	-21 (-40)	-
<b>T3-510520 (511510)</b>	-37 (-37)	-	16 (-11)	-

\* véase p. 87

**Explicación:** El pitch error corrige el error de posicionamiento que se genera a partir de la elasticidad por la carga excéntrica del eje divisor en el eje basculante.

**Recomendación:** para la máxima precisión recomendamos siempre compensar el juego de engranaje como el error de incremento (5° eje) con el sistema de mando CNC y/o utilizar un sistema de medición de ángulo directo (opción, p. 55). Zona de giro 180° tiene como consecuencia otros valores de compensación; en caso necesario, preguntar en la fábrica.

### Precisión de herramienta a alcanzar

Valores guía para mesas giratorias T

Para alcanzar la mayor precisión posible (precisión volumétrica) deben tenerse en cuenta algunos puntos. Más información véase p. 105.

Dimensión	Posicionar	Simultáneo
Peso	Cubo 350 mm	Cubo 150 mm
Precisión <sup>1</sup>	150 kg	34 kg
Precisión <sup>2</sup>	± 10 µm / 100 mm	
Precisión. WMS <sup>1</sup>	± 5 µm / 100 mm	no posible
Precisión. WMS <sup>2</sup>	± 3 µm / 100 mm	
	± 2 µm / 100 mm	no posible

WMS: Sistema de medición de ángulo ±2,5"

<sup>1</sup> sólo un punto cero de pieza

<sup>2</sup> varios puntos cero de piezas

### Comparación de precisión µm/segundos angulares





Diagrama para cálculo de relación de segundos angulares a µm en dependencia del diámetro

Para la máxima Precisión del indexado  
Encapsulado total, protegido contra impactos,  
con ajuste de alta precisión



### Alternativa al sistema de medición de ángulo

Opción precisión mecánica incrementada de engranaje  
GET.5xx-GEN sólo disponible en mesas giratorias EQ, TF y T1 (indicación véase la mesa giratoria respectiva p. 26-41)

### Piezas supplementarias, montaje y medición

	Nº de pedido	d	D	L	507	510	520	530
Preparativos	WMS.507-Vor2	15	130	89	1 3 4			
	WMS.510-Vor2	15	130	89		1 3 4		
	WMS.510-Vor7	30	220	84		2		
	WMS.520-Vor2	15	130	92		1 3 4		
	WMS.520-Vor7	46	220	87		2		
	WMS.530-Vor2	15	130	79			1 3 4	
	WMS.530-Vor7	50	220	68			2	
	WMS.TOP2-Vor2	15	130	102	a contracoinjete TOP2	1 3 4		



### Sistemas de medición de ángulo (encoder)

Opción con sistema de medición de ángulo siempre contiene una exactitud en marcha axial y radial del husillo de 0,003mm

	Nº de pedido	Designación	Precisión de sistema [arc sec]	Comentario
Heidenhain	WMS.2580	RCN 2580, Endat/1Vss (sustituye RCN 228)	± 2.5	1
	WMS.275	RON 275, 5VTTL	± 5	Haas/Hurco 1
	WMS.8390F	RCN 8390F, Fanuc (sustituye RCN 727F)	± 2	ø 60 mm 2
	WMS.8390M	RCN 8390M, Mitsubishi (sustituye RCN 727M)	± 2	ø 60 mm 2
	WMS.8380	RCN 8380, Endat/1Vss (sustituye RCN 729)	± 2	ø 60 mm 2
	WMS.8590F	RCN 8590F, Fanuc (sustituye RCN 827F)	± 1	ø 60 mm 2
	WMS.8590M	RCN 8590M, Mitsubishi (sustituye RCN 827M)	± 1	ø 60 mm 2
	WMS.8580	RCN 8580, Endat/1Vss (sustituye RCN 829)	± 1	ø 60 mm 2
Magnescale	WMS.RU97A	RU97A, Siemens driveCliq (sólo para Solution-Line)	± 2.5	3
	WMS.RU77F	RU77, Fanuc	± 2.5	4
	WMS.RU77M	RU77, Mitsubishi	± 2.5	4

Opción cable adicional para reequipamiento WMS  
KAB.WMS-14.0-o



Cable pasa en manguera protectora, 14m de largo, sin enchufe

### Indicación importante

En T1-507510 con WMS la zona de giro opción 180° no es posible

### Incremento de punta en mesas giratorias T

Dependiendo del sistema de medición de ángulos se aumenta la altura de puntas de la mesa giratoria T (precio adicional)

	Nº de pedido.	Incremento sin	1 3 4 WMS2	2 WMS7	2 WMS2+DDF	3 WMS7+DDF	2 WMS2+SPZ2.5	3 WMS7+SPZ2.5	2 WMS2+SPZ9	3 WMS7+SPZ9	3 WMS7+SPZ15	Alinear, GLA, RST, LOZ	Servicio y técnica	Sistema de tensión de pieza
TIP1	SPH.TIP1-40	40mm	•		•									
	SPH.TIP1-80	80mm	•		•					•				
	sin	•												
TIP2	SPH.TIP2-40	40mm	•	•	•	•	•							
	SPH.TIP2-80	80mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	sin	•												
TIP3	SPH.TIP3-50	50mm	•	•	•	•	•							
	SPH.TIP3-100	100mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	sin	•												
TAP1	SPH.TAP1-40	40mm	•											
	SPH.TAP1-60	60mm	•	•	•	•	•							
	sin	•												
TAP2	SPH.TAP2-50	50mm	•	•	•	•	•							
	SPH.TAP2-60	60mm	•	•	•	•	•							
	sin	•												
TOP1	SPH.TOP1-40	40mm	•											
	SPH.TOP1-100	100mm	•		•			•			•			
	sin	•												
TOP2	SPH.TOP2-60	60mm	•	•	•	•	•							
	SPH.TOP2-120	120mm	•	•	•	•	•			•	•			
	sin	•												
TOP3	SPH.TOP3-50	50mm	•	•	•	•	•							
	SPH.TOP3-100	100mm	•	•	•	•	•			•	•			
	sin	•												

Motores adecuados para los sistemas de accionamiento de FANUC, SIEMENS, HEIDENHAIN, YASKAWA, MITSUBISHI, SANYO ...



## Posiciones de pedido

En el código de pedido de la respectiva mesa giratoria se define el motor correcto según la clave de pedido al pedir la abreviatura del motor.

Nº de pedido	Designación
<b>MOT.dCliq</b>	Módulo de sensor Siemens para driveCLick para montaje en el armario

## Integración en Siemens Solution Line

pL LEHMANN desarrolló junto con SIEMENS soluciones respectivas. Pedir nuestra documentación especial. Nuestros especialistas le apoyan durante la primera puesta en marcha.

## Indicaciones importantes

**Configuración servoaccionamiento:** corriente nominal por lo menos 75% de la corriente de punta del motor (caso contrario sólo es posible contar con datos de accionamiento reducidos)

**Medida X =** Medida a partir del eje de husillo hasta el final de la carcasa del motor (véase p. 26-47).

### Brida de motor máx

507 = 70x70mm, 510 = 80x80mm  
520 = 110x110mm, 530 = 130x130mm

## Lista de motores

Sistema de tensión de pieza	Servicio y técnica	Alinear, GLA, RST, LOZ	MOT, KAB, WDF, CNC	SPZ, DDF, WMS	Mesas giratorias	Sistema & datos, iBox	Vista general & Aplicaciones	pL LEHMANN N° de pedido										Número de pedido fabricante de motor	Tensión [VAC]	Medida X					Transmisión total $i_{tot}$					
								s = estándar o = opción					Posición I/D								Medida X				Transmisión total $i_{tot}$					
								507 / 508	510 / 511	520	530	507 / 508	510 / 511	520	530	507 / 508	510 / 511	520	530	507 / 508	510 / 511	520	530	507 / 508	510 / 511	520	530			
MOVINOR / MAVILOR (Siemens, Heidenhain)	FANUC	YASKAWA	MITSUBISHI	SA-NYO	BLS 072 ERN 1185	<b>MOT.MA-072ERN</b>	BLS 072 ERN 1185	400	s	s			236	248					90:1	120:1										
					BLS 072 EQN 1125	<b>MOT.MA-072EQN25</b>	BLS 072 EQN 1125	400	o	o			236	248					90:1	120:1										
					BLS 072 EQN 1135	<b>MOT.MA-072EQN35</b>	BLS 072 EQN 1135	400	o	o			236	248					90:1	120:1										
					BLS 073 ERN 1185*	<b>MOT.MA-073ERN</b>	BLS 073 ERN 1185	400			s				295													150:1		
					BLS 073 EQN 1125*	<b>MOT.MA-073EQN25</b>	BLS 073 EQN 1125	400			o				295													150:1		
					BLS 073 EQN 1135*	<b>MOT.MA-073EQN35</b>	BLS 073 EQN 1135	400			o				295													150:1		
					LN098 ERN 1185	<b>MOT.MO-098ERN</b>	LN098 ERN 1185	400			s				390													150:1		
					LN098 EQN 1125	<b>MOT.MO-098EQN25</b>	LN098 EQN 1125	400			o				390													150:1		
					LN098 EQN 1135	<b>MOT.MO-098EQN35</b>	LN098 EQN 1135	400			o				390													150:1		
					$\beta 1/6000is$	<b>MOT.FA-1/6is</b>	A06B-0116-B103	200	s	o			236	248					90:1	90:1										
OKUMA	SIE-MENS	SIEMENS	HEIDENHAIN	YASKAWA	$\alpha 2/5000is^*$	<b>MOT.FA-2/5is</b>	A06B-0212-B100	200	s	s			248	295					90:1	150:1										
					$\alpha 2/5000HVis^*$	<b>MOT.FA-2/5HVVis</b>	A06B-0213-B100	400	s	s			248	295					90:1	150:1										
					$\alpha 4/5000is$	<b>MOT.FA-4/5is</b>	A06B-0215-B100	200			s				390													180:1		
					$\alpha 4/5000HVVis$	<b>MOT.FA-4/5HVVis</b>	A06B-0216-B100	400			s				390													180:1		
								200																						
								400																						
					SGMV JV-04	<b>MOTYA-SGMJV04</b>	SGMV JV-04ADA61	200	s	o			236	248					90:1	120:1										
					SGMV JV-08	<b>MOTYA-SGMJV08</b>	SGMV JV-08ADA61	200	s	s			248	295					90:1	150:1										
					SGMEV-15	<b>MOTYA-SGMEV15</b>	SGMEV-15ADA61	200			s				390													180:1		
					SGM JV-06	<b>MOTYA-SGM JV06</b>	SGM JV-06A7A61	200	s	o			236	248					90:1	120:1	150:1									
Alinear, GLA, RST, LOZ	OKUMA	SIE-MENS	HEIDENHAIN	YASKAWA	SGM JV-08	<b>MOTYA-SGM JV08</b>	SGM JV-08ADA61	200	s	s			248	295					90:1	150:1										
					HG56	<b>MOT.MI-HG-56S</b>	HG-56S-D47	200	s	o			236					90:1												
					HG75	<b>MOT.MI-HG-75S</b>	HG-75S-D48	200	s					270				90:1												
					HG-H75	<b>MOT.MI-HG-H75S</b>	HG-H75S-D48	400	s					270				90:1												
					HG104	<b>MOT.MI-HG-104S</b>	HG-104S-D48	200			s				390				90:1										150:1	
					HG-H104	<b>MOT.MI-HG-H104S</b>	HG-H104S-D48	400			s				390				90:1										150:1	
					HG105	<b>MOT.MI-HG-105S</b>	HG-105S-D48	200			s				335				90:1										150:1	
					HG-H105	<b>MOT.MI-HG-H105S</b>	HG-H105S-D48	400			s				336				90:1										150:1	
					R2Ax06040	<b>MOT.SA-R2Ax060</b>	R2Ax06040FXP00M	200	s	o			236	248				90:1	90:1											
					R2Ax08075	<b>MOT.SA-R2Ax080</b>	R2Ax08075FXP00M	200	s	s			248	295				90:1	120:1											
Sist. de ten-sión de pieza	SA-NYO	OKUMA	SIE-MENS	HEIDENHAIN	BL-ME24J-50SN						s				335														180:1	
					BL-ME80J-40SN						s				390															120:1
					1FK7042-2AK71	<b>Drive cliq</b>	1FK7042-2AK71-1RG0				s				335														150:1	
					1FK7062-2AH71	<b>Drive cliq</b>	1FK7062-2AH71-1RG0				s				390														150:1	

\* en T1-510520 TGR2 en el eje basculante, el Movinor LN-098 o Fanuc alpha 4/5000(HV) es el motor más usado

## Servoamplificador adecuado para el motor respectivo

+ incl. material de conexión necesario

+ Paso mural (PMF) p. 60/61, Accesorios sueltos (LOZ) p. 72/73

y puesta en marcha (INB.1AX-SP o INB.2AX-SP) recomendado



● = Servo ideal ● = Servo con límite de rendimiento alcanzado. Posiblemente es necesario reducir los datos de accionamiento.  
 ○ = Servo sobredimensionado. Función garantizada

* En caso de faltar el nº de solicitud		Cantidad ejes	Suministro	Corriente nominal	Corriente de punta	Motor				
Nº de pedido*	Servomodelo		[V DC]	[A]	[A]					
Brother										
	Sanyo RS2W01A0KL10XXXXC00		300 DC		15		●	R2Ax 06040 FP00M		
	Sanyo RS2W03A0KL10XXXXC00				30		●			
SER.F1-aiSV20-B-EA	SVM1 aiSV 20	1	300 DC	6.5	20	●				
	SVM1 aiSV 80	1		19	80					
SER.F1-biSV20-B-EA	SVM1 βiSV 20	1		6.8	20	●				
SER.F1-biSV40-B-EA	SVM1 βiSV 40	1	3x200-240 AC	13	40					
	SVM1 βiSV 80	1		18.5	80					
	SVM2 aiSV 4/20	1	300 DC	6.5	20	●				
SER.F1-aiSV20/20-B-Tx	SVM2 aiSV 20/20	2		6.5	20	●				
	SVM2 aiSV 20/40	2		6.5	20	●				
	SVM2 aiSV 40/80	2	300 DC	6.5/19	20/80	●	β1/6000s			
	SVM2 aiSV 80/80	2		19	80					
	SVM2 aiSV 80/160	2		19	80					
SER.F1-biSV20/20-B-Tx	SVM2 βiSV 20/20	2	3x200-240 AC	2x6.5	20	●				
	SVM3 aiSV 20/20/20	3	300 DC	3x6.5	20	●				
	SVM3 aiSV 20/40/40	3			20	●				
	SVM1 aiSV 10HV	1	600 DC	3.1	10	●				
	SVM1 aiSV 40HV	1		9.1	40					
	SVM1 βiSV 10HV	1	3x400-480 AC	3.1	10	●				
	SVM1 βiSV 40HV	1		9.2	40					
	SVM2 aiSV 10/10HV	2		3.1	10	●				
	SVM2 aiSV 20/40HV	2	600 DC	9.1	40					
	SVM2 aiSV 40/40HV	2		9.1	40					
	SVM2 aiSV 40/80HV	2		9.1	40					
	UE 212B	5	565	7.5/15	15/30	●				
	UE 242B	5		1x23	3x15	●				
	UM 111 / UM 111D	1		1x7.5	1x15	●				
	UM 111B / UM 111BD	1		1x15	1x30	●				
	UM 121 / UM 121D	2		2x7.5	2x15	●				
	UM 121B / UM 121BD	2		2x15	2x30	●				
	MDS-E-V1-20	1	270-324DC	6.4		●				
	MDS-E-V1-40	1		10.9		●				
	MDS-E-V2-20	2		6.4		●				
	MDS-E-V2-40	2		10.9		●				
	MDS-E-V2-80	2		16		●				
	MDS-E-V3-20	3		6.4		●				
	MDS-E-V3-40	3		10.9		●				
SER.MI4-EJH-15A-EA	MDS-EJH-V1-15	1	513-648	2.8						
SER.MI4-EJH-20A-EA	MDS-EJH-V1-20	1		5.4						
SER.MI4-EH-10A-EA	MDS-EH-V1-10	1		2.3						
SER.MI4-EH-20A-EA	MDS-EH-V1-20	1		4.9						
SER.MI4-EH-10A-Tx	MDS-EH-V2-10	2		2.3						
SER.MI4-EH-20A-Tx	MDS-EH-V2-20	2		4.9						
	MDS-EH-V2-40	2		7.7						
	6SL3120-1TE13-0ADx	1	510-720DC							
	6SL3420-1TE13-0AAx			3	9	●				
SER.Mx-6SL3120-EA	6SL3120-1TE15-0ADx	1		5	15	●				
	6SL3420-1TE15-0AAx			9	27	●				
	6SL3120-1TE21-0ADx			18	54	●				
	6SL3420-1TE21-0AAx			30	56	●				
	6SL3120-1TE21-8ADx			2x1.7	2x5.1	●				
	6SL3420-1TE21-8AAx					BL5072-A-ERN/EQN				
	6SL3120-1TE23-0AAx	1								
	6SL3420-2TE11-0AAx	2								
	6SL3120-2TE13-0ADx									
SER.Mx-6SL3120-Tx	6SL3420-2TE13-0AAx	2								
	6SL3120-2TE15-0ADx	2		2x3	2x9	●				
	6SL3420-2TE21-0ADx	2		2x5	2x15	●				
	6SL3120-2TE21-8AAx	2		2x9	2x27	●				
	6SL3120-2TE21-8AAx	2		2x18	2x36	●				
	Yaskawa SGDV-2R8A01A			2.8	9.3	●				
	Yaskawa SGDV-3R8A01A			3.8	11	●				
	Yaskawa SGDV-5R5A01A			5.5	16.9	●				
	Yaskawa SGDV-120A01A			11.6	28	●				
	Yaskawa SGD7S-5R5A00A (±10V)			5.5	16.9	●				
	Yaskawa SGD7S-200A00A (±10V)			19.6	56	●				
	Yaskawa SGD7S-5R5A00A (EtherCAT)			5.5	16.9	●				
			3x200-230V AC	SGM7J-08	SGM7J-06					
			3x200-230V AC	SGM7A-25	SGM7A-15					

Sistema de ten- sión de pieza	Servicio y técnica	Alinear, GLA, RST, LOZ	MOT, KAB, WDF, CNC	SPZ, DDF, WMS	Mesas giratorias	Sistema & datos, iBox	Vista general & Aplicaciones
----------------------------------	-----------------------	---------------------------	-----------------------	------------------	---------------------	--------------------------	---------------------------------

## Algunas combinaciones de mesas giratorias servo y realizadas o conocidas (lista incompleta)



Sistema de ten-sión de pieza	Alinear, GLA, RST, LOZ	MOT, KAB, WDF, CNC	SPZ, DDF, WMS	Vista general & Aplicaciones
Servicio y técnica				


	Tipo de máquina	Sistema CNC	CNC Tipo	Voltaje de entrada	507 (508)	510 (511)	520	530
<b>Akira Seiki</b>	Series Vx	Mitsubishi	M700	200VAC	●	●	●	●
<b>Alzmetall</b>	BAZ35	Heidenhain	TNC426	400VAC	○ ○ ○ ○			
<b>AMS</b>	MVC400	Fanuc	OIMD	200VAC	● ● ● ○			
<b>Awea</b>	AF-1000	Fanuc	18iMB	200VAC	● ● ● ○			
	AF-1060	Heidenhain	iTNC530	400VAC	● ● ● ○			
	AF-1250	Heidenhain	iTNC530	400VAC	● ● ○ ○			
<b>Axa</b>	DBZ	Heidenhain	iTNC530	400VAC	○ ○ ○ ○			
	Dhruba 4070HE	Fanuc	OIMD	200VAC	● ○ ○ ○			
<b>BFW</b>	Dhruba	Siemens	828D	?	○ ○ ○ ○			
	Dhruba	Mitsubishi	MV70BV	?	○ ○ ○ ○			
<b>Bridgeport</b>	XV2290	Siemens	828D	400VAC	● ● ● ○			
	R450X1	Sanyo	C00	200VAC	● ○ ○ ○			
	Sx00X1	Sanyo	C00	200VAC	● ● ○ ○			
<b>Brother</b>	TC-22Bn	Yaskawa	B00	200VAC	● ○ ○ ○			
	TC-32Bn/FT/QT	Yaskawa	B00	200VAC	● ○ ○ ○			
	TC-R2B	Sanyo	B00	200VAC	● ○ ○ ○			
	TC-S2Dn	Sanyo	B00	200VAC	● ○ ○ ○			
<b>Chevalier</b>	Serie SMART III	Syntec	21MA	200VAC	● ● ○ ○			
	FMG 1632CNC-HD	Siemens	840Dsl	400VAC	● ● ○ ○			
<b>Chiron</b>	FZ 12W	Fanuc	31iB5	400VAC	● ● ○ ○			
	Mill2000	Siemens	840Dsl	400VAC	○ ○ ○ ○			
	DMU 50, 70, 100			400VAC	○ ○ ○ ○			
<b>DMG MORI</b>	Milltap 700	Siemens	840Dsl	400VAC	● ● ○ ○			
	DMC xx35V			400VAC	○ ○ ○ ○			
	DMC xx50V	Siemens	840Dsl	400VAC	○ ○ ○ ○			
	DMF			400VAC	○ ○ ○ ○			
	CMX xx35V	Siemens	840Dsl	400VAC	● ● ○ ○			
	CMX xx50V	Siemens	840Dsl	400VAC	● ● ○ ○			
	CMX xx50V	Fanuc	?	?	○ ○ ○ ○			
	NVX5x Series	Mitsubishi	M730BM	200VAC	● ● ○ ○			
	DNN400-650	Siemens	828Dsl	400VAC	● ● ○ ○			
	DNN400-650	Fanuc	OIMD	200VAC	● ● ○ ○			
<b>Doosan</b>	DNM500 II, 650 II	Fanuc	OIMD	200VAC	● ● ○ ○			
	DNN400-650HS	Fanuc	30/31/32i-A	200VAC	○ ○ ○ ○			
	DT360D	Fanuc	OIMD	200VAC	○ ○ ○ ○			
	DT400	Fanuc	OIMD	200VAC	○ ○ ○ ○			
	Mynx7500/50	Fanuc	OIMD	200VAC	● ● ○ ○			
	VC430 / VC510	Fanuc	OIMD	200VAC	● ● ○ ○			
	VM5400, 6400	Fanuc	30/31/32i-A	200VAC	○ ○ ○ ○			
<b>Fanuc Robodrill</b>	a-T14iFx	Fanuc	31i-A5/B5	200VAC	○ ○ ○ ○			
	a-T21iFx	Fanuc	31i-A5/B5	200VAC	○ ○ ○ ○			
	a-D14xiA(5)	Fanuc	31i-B5	200VAC	● ● ○ ○			
	a-D21xiA(5)	Fanuc	31i-B5	200VAC	● ● ○ ○			
	a-D21xiB(5)	Fanuc	31i-B5	200VAC	○ ○ ○ ○			

	Tipo de máquina	Sistema CNC	CNC Tipo	Voltaje de entrada	507 (508)	510 (511)	520	530
<b>GF Mikron</b>	Mills400	Heidenhain	iTNC530	400VAC	●	●	●	○
	VCE			400VAC	○ ○ ○ ○			
	VCP			400VAC	○ ○ ○ ○			
<b>Haas</b>	Minimill, VF-x, DT-1	HAAS	>M18.7	200VAC	● ● ● ○			
	OM-2A	HAAS	>M18.7	200VAC	● ● ● ○			
	VF-x	HAAS NGC	100.16.000.1021	200VAC	● ● ● ○			
<b>Hasegawa</b>	PM250	Fanuc	31i-B5	200VAC	● ● ● ○			
<b>Hermle</b>	C800U	Siemens	840Dpl	400VAC	○ ○ ○ ○			
	VMX10(i)	HURCO	WinMax V9.x	200VAC	● ● ○ ○			
	VMX24(i), 30(i)	HURCO	WinMax V9.x	200VAC	● ● ○ ○			
<b>Hurco</b>	VMX24, 30	HURCO	WinMax V8.x	200VAC	● ● ○ ○			
	VMX42	HURCO	WinMax V8.x	200VAC	● ● ○ ○			
	VMX42(i)	HURCO	WinMax V9.x	200VAC	● ● ○ ○			
<b>Hyundai WIA</b>	F400	Fanuc	OIMD	200VAC	● ● ○ ○			
<b>Jyoti</b>	VMC640	Siemens	810D	400VAC	○ ○ ○ ○			
<b>KAAST</b>	KAAST	Fanuc			○ ○ ○ ○			
<b>Lapmaster</b>	Micron Macro-S/SK	Siemens	840Dpl	400VAC	● ● ○ ○			
<b>Leadwell</b>	LCV760	Fanuc	OIMF	200VAC	● ● ○ ○			
<b>Makino</b>	Slim3N	Fanuc	OIMD	400VAC	● ● ○ ○			
	PS95	Fanuc	?	?	○ ○ ○ ○			
<b>Mazak</b>	VCS430	Mazak (Mitsubishi)	SMART o MATRIX NEXUS 2	200VAC	○ ○ ○ ○			
	VCS530CSL	Mazak (Mitsubishi)	SMART	200VAC	○ ○ ○ ○			
	VTC800	Mazak (Mitsubishi)	Mazatrol	400VAC	○ ○ ○ ○			
<b>POSmill</b>	B800	FANUC	OIMD	200VAC	● ● ○ ○			
	C1050	Heidenhain	iTNC530 HSCI	400VAC	● ● ○ ○			
	C1050	Heidenhain	TNC620	400VAC	● ● ○ ○			
	C800	Heidenhain	iTNC530 HSCI	400VAC	● ● ○ ○			
<b>Quaser</b>	MV154	Fanuc	?	200VAC	○ ○ ○ ○			
	MV184	Fanuc	OIMFi	200VAC	● ● ○ ○			
	MV184	Heidenhain	TNC620	400VAC	● ● ○ ○			
	MV184	Siemens	828D	400VAC	● ● ○ ○			
	MV234	Fanuc	31iB	200VAC	● ● ○ ○			
	MV235	Fanuc	31iB	200VAC	● ● ○ ○			
<b>Reckermann</b>	Kombi 1300	Heidenhain	TNC320	400VAC	● ● ○ ○			
<b>Republic Lagun</b>	VGC5028	Fanuc	31i-B5	200VAC	○ ○ ○ ○			
<b>Sauer</b>	Lasertech 45	Siemens	840Dsl	400VAC	● ● ○ ○			
<b>Spinner</b>	MVC610	Siemens	840Dsl	400VAC	● ● ○ ○			
<b>Tongtai</b>	VU5	Siemens	840dDsl	400VAC	○ ○ ○ ○			
<b>Wagner</b>	WMC1100B	Siemens	828D	400VAC	○ ○ ○ ○			

• todas las informaciones técnicas disponibles en pL, parcialmente presentadas en fabricantes

○ integraciones conocidas, realizadas; informaciones técnicas sólo parcialmente disponibles o a realizar obligatoriamente por fabricantes de máquina; consultar viabilidad en la fábrica

Para más de 40 diferentes máquinas están a la disposición documentaciones específicas de puesta en marcha (incl. listas de parámetros)



	Tipo de máquina	Sistema CNC	CNC Tipo	Voltaje de entrada	50x510	51x510	51x520	520x520
<b>Akira Seiki</b>	Series Vx	Mitsubishi	M700	200VAC	● ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
<b>Alzmetall</b>	BAZ35	Heidenhain	TNC426	400VAC	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
<b>AMS</b>	MVC400	Fanuc	OiMD	200VAC	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
<b>Awea</b>	AF-1000	Fanuc	18iMB	200VAC	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
<b>Axa</b>	AF-1060	Heidenhain	iTNC530	400VAC	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
<b>BFW</b>	AF-1250	Heidenhain	iTNC530	400VAC	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
<b>Bridgeport</b>	DBZ	Heidenhain	iTNC530	400VAC	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
<b>Brother</b>	R450X1	Sanyo	C00	200VAC	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
	Sx00X1	Sanyo	C00	200VAC	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
	TC-22Bn	Yaskawa	B00	200VAC	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
	TC-32Bn/FT/QT	Yaskawa	B00	200VAC	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
	TC-R2B	Sanyo	B00	200VAC	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
	TC-S2Dn	Sanyo	B00	200VAC	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
<b>Chevalier</b>	Serie SMART III	Syntec	21MA	200VAC	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
<b>Chiron</b>	FMG 1632CNC-HD	Siemens	840Dsl	400VAC	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
	FZ 12W	Fanuc	31iB5	400VAC	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
	Mill2000	Siemens	840Dsl	400VAC	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
<b>DMG MORI</b>	DMU 50, 70, 100			400VAC	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
	Milltap 700	Siemens	840Dsl	400VAC	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
	DMC xx35V			400VAC	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
	DMC xx50V	Siemens	840Dsl	400VAC	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
	DMF			400VAC	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
	CMX xx35V	Siemens	840Dsl	400VAC	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
	CMX xx50V	Siemens	840Dsl	400VAC	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
	CMX xx50V	Fanuc	?	?	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
	NVX5x Series	Mitsubishi	M730BM	200VAC	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
<b>Doosan</b>	DNM400-650	Siemens	828Dsl	400VAC	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
	DNM400-650	Fanuc	OiMD	200VAC	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
	DNM500 II, 650 II	Fanuc	OiMD	200VAC	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
	DNM400-650HS	Fanuc	30/31/32i-A	200VAC	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
	DT360D	Fanuc	OiMD	200VAC	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
	DT400	Fanuc	OiMD	200VAC	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
	Myn7500/50	Fanuc	OiMD	200VAC	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
	VC430 / VC510	Fanuc	OiMD	200VAC	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
	VM5400, 6400	Fanuc	30/31/32i-A	200VAC	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
<b>Fanuc Robodrill</b>	a-T14iFx	Fanuc	31i-A5/B5	200VAC	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
	a-T21iFx	Fanuc	31i-A5/B5	200VAC	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
	a-D14xiA(5)	Fanuc	31i-B5	200VAC	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
	a-D21xiA(5)	Fanuc	31i-B5	200VAC	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
	a-D21xiB(5)	Fanuc	31i-B5	200VAC	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●

	Tipo de máquina	Sistema CNC	CNC Tipo	Voltaje de entrada	50x510	51x510	51x520	520x520
<b>GF Mikron</b>	Mills400	Heidenhain	iTNC530	400VAC	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
	VCE			400VAC	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
	VCP			400VAC	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
<b>Haas</b>	Minimill, VF-x, DT-1	HAAS	> M18.7	200VAC	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
	OM-2A	HAAS	> M18.7	200VAC	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
	VF-x	HAAS NGC	100.16. 000.1021	200VAC	● ● ○ ○ ○	● ● ○ ○ ○	● ● ○ ○ ○	● ● ○ ○ ○
<b>Hasegawa</b>	PM250	Fanuc	31i-B5	200VAC	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
<b>Hermle</b>	C800U	Siemens	840Dpl	400VAC	● ● ○ ○ ○	● ● ○ ○ ○	● ● ○ ○ ○	● ● ○ ○ ○
<b>Hurco</b>	VMX10(i), 30(i)	HURCO	WinMax V9.x	200VAC	● ● ○ ○ ○	● ● ○ ○ ○	● ● ○ ○ ○	● ● ○ ○ ○
	VMX24(i), 30(i)	HURCO	WinMax V8.x	200VAC	● ● ○ ○ ○	● ● ○ ○ ○	● ● ○ ○ ○	● ● ○ ○ ○
	VMX42	HURCO	WinMax V8.x	200VAC	● ● ○ ○ ○	● ● ○ ○ ○	● ● ○ ○ ○	● ● ○ ○ ○
	VMX42(i)	HURCO	WinMax V9.x	200VAC	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
<b>Hyundai WIA</b>	F400	Fanuc	OiMD	200VAC	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
<b>Jyoti</b>	VMC640	Siemens	810D	400VAC	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
<b>KAAST</b>	KAAST	Fanuc						
<b>Lapmaster</b>	Micron Macro-S/SK	Siemens	840Dpl	400VAC	● ● ○ ○ ○	● ● ○ ○ ○	● ● ○ ○ ○	● ● ○ ○ ○
<b>Leadwell</b>	LCV760	Fanuc	OiMF	200VAC	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
<b>Makino</b>	Slim3N	Fanuc	OiMD	400VAC	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
	PS95	Fanuc	?	?	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
<b>Mazak</b>	VCS430	Mazak (Mitsubishi)	SMART o MATRIX NEXUS 2	200VAC	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
	VCS530CSL	Mazak (Mitsubishi)	SMART	200VAC	● ● ○ ○ ○	● ● ○ ○ ○	● ● ○ ○ ○	● ● ○ ○ ○
	VTC800	Mazak (Mitsubishi)	Mazatrol	400VAC	● ● ○ ○ ○	● ● ○ ○ ○	● ● ○ ○ ○	● ● ○ ○ ○
<b>POSmill</b>	B800	FANUC	OiMD	200VAC	● ● ○ ○ ○	● ● ○ ○ ○	● ● ○ ○ ○	● ● ○ ○ ○
	C1050	Heidenhain	iTNC530 HSCI	400VAC	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
	C1050	Heidenhain	TNC620	400VAC	● ● ○ ○ ○	● ● ○ ○ ○	● ● ○ ○ ○	● ● ○ ○ ○
	C800	Heidenhain	iTNC530 HSCI	400VAC	● ● ○ ○ ○	● ● ○ ○ ○	● ● ○ ○ ○	● ● ○ ○ ○
<b>Quaser</b>	MV154	Fanuc	?	200VAC	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
	MV184	Fanuc	OiMF	200VAC	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
	MV184	Heidenhain	TNC620	400VAC	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
	MV184	Siemens	828D	400VAC	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
	MV234	Fanuc	31iB	200VAC	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
	MV235	Fanuc	31iB	200VAC	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
<b>Reckermann</b>	Kombi 1300	Heidenhain	TNC320	400VAC	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
<b>Republic Lagun</b>	VGC5028	Fanuc	31i-B5	200VAC	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
<b>Sauer</b>	Lasertech 45	Siemens	840Dsl	400VAC	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
<b>Spinner</b>	MVC610	Siemens	840Dsl	400VAC	● ● ○ ○ ○	● ● ○ ○ ○	● ● ○ ○ ○	● ● ○ ○ ○
<b>Tongtai</b>	VU5	Siemens	840dDsl	400VAC	● ● ○ ○ ○	● ● ○ ○ ○	● ● ○ ○ ○	● ● ○ ○ ○
<b>Wagner</b>	WMC1100B	Siemens	828D	400VAC	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○

- todas las informaciones técnicas disponibles en pL, parcialmente presentadas en fabricantes
- integraciones conocidas, realizadas; informaciones técnicas sólo parcialmente disponibles o a realizar obligatoriamente por fabricantes de máquina; consultar viabilidad en la fábrica

Servicio y técnica	Alinear, GLA, RST, LOZ	MOT, KAB, WDF, CNC	SPZ, DDF, WMS	Mesas giratorias	Sistemas & datos, iBox	Vista general & Aplicaciones
Sistema de ten-sión de pieza						

Para cada necesidad la solución correcta de enchufe:  
adecuada para el motor, la máquina y para servomotor

Cubierta adicional del cliente para el paso mural de la cabina WDFxx-K




## Mazak: Conexión enchufable en el techo de la cabina



**Enchufe adecuado a la preparación estándar Kitagawa (Plug and Play):**  
retornar cable y enchufe en el techo de la cabina y conectarlo con enchufes pL-LEHMANN.

## Instalación sin enchufe, realizada mediante orificio en la cabina



## Paso mural armario de mando, Harting, WDF.xx-S ...




## Paso mural armario de mando, Clipper, WDF.xx-S



Dependiendo de la preparación de la máquina están a la disposición contraenchufes sueltos o pasos murales cableados listos para la cabina y el armario de mando

Montaje mural de WDF.xx-MIL



Paso mural cabina, enchufe redondo (MIL), WDF.xx-R1(z)-S...




WDF.Fx-R1



Vista exterior



Vista general & Aplicaciones  
Sistema & datos, iBox




Variante OEM: enchufable  
debajo de la mesa  
de la máquina (no reequipable)

Contraenchufe Harting (sin cable)



WDF.K8 interior



WDF.K8 exterior

Mesas giratorias  
SPZ, DDF, WMS

MOT, KAB, WDF, CNC

Alinear, GLA, RST, LOZ

Paso mural de la cabina  
WDF.xx-K...



Servicio y técnica  
Sistema de tensión de pieza

## HARTING K8



(pL estándar)

todo en cuerpo estanco  
de enchufe

Juego de cables es accesorio obligatorio para garantizar la estanqueidad.

## HARTING M4



### Cableado estándar HARTING K8

- Probado durante años
- Alta disponibilidad
- En caso de servicio es fácil desmontar el enchufe
- Codificación de la interfaz impide la confusión de los enchufes
- Alta estanqueidad (IP 65)
- Conexión segura por rebordeo
- Enchufes diferentes por motor y sistema de medición
- Aire y aceite integrados en el sistema de enchufe
- Cable y manguera están sin tensión mecánica
- Salida en la mesa giratoria en sólo una manguera de protección

### Nº de pedido.

Generar el número de pedido a partir de la clave de codificación presentada a continuación.


#### KAB.F3-4.0w-K8w

<b>Enchufe</b>	
o = sin enchufe (finales libres de cable)	
K8g = Harting HanK8/24 recto	
K8w = Harting HanK8/24 ángulo recto	
M4g = Harting M4 recto	
R1 = enchufe redondo MIL 28-11N/20-29W (4° eje)	
R1z = enchufe redondo MIL 28-11Z/20-29Z (5° eje)	
FNC = Fanuc CNC 35iB	
sólo necesario si mesa giratoria con sistema de medición de ángulo	
<b>Longitudes de cables</b>	
estándar = 2m, 4m, 6m	
Especial = 1m, 3m, 5m (precio adicional)	
<b>Motor</b>	
F3 = Fanuc α	
F4 = Fanuc β	
M1 = Movinor / Mavilor ERN	
M2 = Movinor / Mavilor EQN	
MI2 = Mitsubishi HF/HG(-H)	
SA = Sanyo	
Y2 = Yaskawa SGMVJ / SGMEV, SGM7J	
OK = Okuma	

### Manguera protectora con pieza distribuidora

Necesario en caso de utilizar un juego de cables con final libre y enchufe STE.xxx.

Nº de pedido	Designación
<b>KAB.1H-2</b>	1 pieza distribuidora
<b>KAB.1Hw</b>	1 pieza distribuidora con WMS
<b>KAB.2H-2</b>	2 piezas distribuidoras



### Juego de enchufes



Nº de pedido	Para máquina...	Necesario
<b>STE.BRa-2</b>	Brother	
<b>STE.DMa</b>	Tapa DMC xx3V, DMC xx4V, DMC xx35V (eco), DMC xx50V, Milltap 700 (sólo si 4° eje)	KAB.2H-2, si WMS junto con STE.DMaw
<b>STE.DMaw</b>	WMS., Tapa DMC xx3V, DMC xx4V, DMC xx35V (eco), DMC xx50V, Milltap 700 (sólo si 4° eje)	
<b>STE.DMb-2</b>	Tapa DMU 50/70	Si WMS junto con STE.DMb
<b>STE.DMb-2</b>	WMS., tapa DMU 50/70	
<b>STE.FAa-2</b>	Fanuc Robodrill (Europa)	
<b>STE.FAb</b>	Fanuc Robodrill (EEUU); 4° eje	KAB.1H-2
<b>STE.FAbz</b>	Fanuc Robodrill (EEUU); 5° eje	KAB.1H-2
<b>STE.FNC</b>	Sistema de control Fanuc 35iB	KAB.2H-2
<b>STE.HUB</b>	Hurco VMX	KAB.1H-2
<b>STE.K8g</b>	Harting, recto	KAB.2H-2
<b>STE.K8w</b>	Harting, angular	KAB.2H-2
<b>STE.Mlb</b>	Mikron VCE	KAB.2H-2
<b>STE.R1</b>	enchufe redondo MIL 28-11N/20-29W	KAB.2H-2, si WMS junto con KAB1Hw
<b>STE.R1z</b>	enchufe redondo MIL 28-11Z/20-29Z	KAB.2H-2, si WMS junto con KAB1Hw

## MIL



Eléctrico



Aire/aceite

## Clipper

(FANUC Robodrill Europa)



Eléctrico



Aire/aceite



## Cableado propio de la máquina

Nº de pedido	Para máquina... (listo para insertar)
KAB.F3-1.0-K8w-2	Kitamura Mycenter 2XiF
KAB.F3-1.6-FAbz-2	Enchufe redondo MIL Fanuc Robodrill
KAB.F3-4.5-FAa-2	Fanuc Robodrill Clipper
KAB.F3-4.5w-FAa-2	Fanuc Robodrill Clipper
KAB.F3-3.0-FAa2-2	Fanuc Robodrill Clipper
KAB.F3-1.9-DMa-2	Deckel Maho DMC xx3V, xx4V, xx35V y xx35V eco
KAB.F4-3.0-DOa-2	Doosan 4° eje
KAB.F3-3.0-DOa-2	Doosan 4° eje
KAB.F3-3.0-DOa2-2	Doosan 5° eje
KAB.F3-3.0-HYa-2	Hyundai 4° eje
KAB.F3-2.0-HYaz-2	Hyundai 5° eje
KAB.F3-3.0-MKaT-2	Makino Slim3
KAB.F3-2.0-MKaSE-2	Makino Slim3
KAB.F3-3.0-MKbT-2	Makino PS95/105
KAB.F3-2.0-MKbSE-2	Makino PS95/105
KAB.F3-3.0-MKcT-2	Makino F
KAB.F3-2.0-MKcSE-2	Makino F
KAB.F4-4.5-FAa-2	Fanuc Robodrill Clipper
KAB.F4-3.0-FAa2-2	Fanuc Robodrill Clipper
KAB.F4-2.5-FAb-2	Enchufe redondo MIL Fanuc Robodrill
KAB.M1-0.95-DMa-2	Deckel Maho DMC xx50V, 4° eje
KAB.M1-0.95-DMa2-2	Deckel Maho DMC xx50V, 5° eje
KAB.M1-0.95w-DMa-2	Deckel Maho DMC xx50V, 4° eje
KAB.M1-0.95w-DMa2-2	Deckel Maho DMC xx50V, 5° eje
KAB.M1-1.7-DMa-2	DMG Mori CMX xx00V
KAB.M1-1.9-DMa-2	DMC xx35V(eco) y Milltap 700, 4° eje
KAB.M1-1.9-DMa2-2	DMC xx35V(eco), 5° eje
KAB.M1-1.9w-DMa-2	DMC xx35V(eco) y Milltap 700, 4° eje
KAB.M1-1.9w-DMa2-2	DMC xx35V(eco), 5° eje
KAB.M1-1.7-DMb-2	Deckel Maho DMF y DMU, 4° eje
KAB.M1-1.7-DMb2-2	Deckel Maho DMF y DMU, 5° eje
KAB.M1-1.7w-DMb-2	Deckel Maho DMF y DMU, 4° eje
KAB.M1-1.7w-DMb2-2	Deckel Maho DMF y DMU, 5° eje
KAB.M1-3.0-DMc-2	Deckel Maho Milltap 700 (sólo si 4°/5° eje)
KAB.M1-3.0w-DMc-2	Deckel Maho Milltap 700 (sólo si 4°/5° eje)
KAB.M1-3.0-DOa-2	Doosan
KAB.M1-2.0-Mla-2	Mikron VCP 600/800 y VCP1000 Duro
KAB.M1-3.0-Mlb-2	Mikron VCE 600 Pro - VCE 1400 Pro
KAB.M1-5.0-Mlb-2	Mikron VCE 1600
KAB.M1-1.1-Mlc-2	Mikron HSM
KAB.M1-1.5-Mlc-2	Mikron HPM
KAB.M1-3.0-MZa-2	Mazak, 4° eje
KAB.M1-4.0-MZa-2	Mazak, 4° eje
KAB.M1-2.0-MZa-2	Mazak, 5° eje
KAB.OK-3.0-OKa-2	Okuma Genos
KAB.OK-3.0-OKb-2	Okuma MB, 4° eje
KAB.OK-3.0-OKbz-2	Okuma MB, 5° eje
KAB.SA-1.3-BRa-2	Brother Speedio RX1/RX2
KAB.SA-5.0-BRa-2	Brother Speedio SX1/SX2
KAB.SA-6.0-BRa-2	Brother Speedio SX1/SX2
KAB.Y2a-2.5-HUb-2	Hurco 4° eje: Hurco VM1, VM2, VM3, VMX10, VMX24, VMX30, VMX40; 4°/5° eje: VM1, VM2, VM3, VMX10
KAB.Y2-2.5-HUb-2	Hurco 4° eje: Hurco VMX42; 4°/5° eje: VMX24, VMX30, VMX40, VMX42, VMX50, VMX64
KAB.Y2-3.5-HUb-2	Hurco 4° eje: Hurco VMX42; 4°/5° eje: VMX24, VMX30, VMX40, VMX42, VMX50, VMX64
KAB.Y2-5.0-HUb-2	Hurco 4° eje: Hurco VMX50, VMX60, VMX64, VMX84; 4°/5° eje: VMX60, VMX84
KAB.Y2-5.0w-HUb-2	Hurco 4° eje: Hurco VMX50, VMX60, VMX64, VMX84; 4°/5° eje: VMX60, VMX84
KAB.Y2a-5.0-HAa-2	Haas
KAB.Y2-5.0-HAa-2	Haas
KAB.Y2-5.0w-HAa-2	Haas

## Contraenchufe / pasos murales

Nº de pedido	Designación	
LOZ.lo	Aire/aceite	
WDF.K8	Harting HanK8/24	1
WDF.R1	enchufe redondo MIL 28-11N/20-29W	4
WDF.R1z	enchufe redondo MIL 28-11Z/20-29Z	4
WDF.WMS	M23, 17 polos	
WDF.WMS-Fx-PCR	M23, 17 polos, Fanuc	
WDF.WMS-Mix-10P	M23, 17 polos, Mitsubishi	
Paso mural	WDF.Fx-S-2	2
	WDF.Fx-Sw-2	2
	WDF.Fx-R1(z)-S-2	
	WDF.Mx-S-2	2
	WDF.Mx-Sw-2	2
	WDF.M2-R1(z)-S-2	
	WDF.M1-DOa	
	WDF.Fx-K-2	3
	WDF.Fx-Kw-2	3
	WDF.Mx-K-2	3
	WDF.Mx-Kw-2	3
	WDF.Mx-M4-2	
	WDF.lo	Aire/aceite

WMS = Sistema de medición de ángulo

## 1 Contraenchufe suelto K8



- Contraenchufe incluyendo tornillos de fijación
- Entregado individualmente
- incl. plantilla de taladros para montaje rápido

## 2 Paso mural armario de mando



- Parte posterior abierta
- Todos los contraenchufes incl. tornillos de fijación
- Conexiones cableadas, 5m de cables y manguera
- Lado de máquina: con contraenchufe lado servo
- incl. plantilla de taladros

## 3 Paso mural cabina



- Parte posterior cerrada
- Conexiones cableadas, 10m de cables y manguera, manga de protección 5m
- Lado de máquina: con contraenchufe lado servo
- incl. plantilla de taladros para montaje rápido

## 4 Contraenchufe suelto MIL



- Contraenchufe incluyendo tornillos de fijación
- Entregado individualmente
- incl. plantilla de taladros para montaje rápido

Opción cable adicional para reequipamiento WMS

KAB.WMS-14.0-o



Cable pasa en manguera protectora, 14m de largo, sin enchufe

Sistema & datos, iBox	Mesas giratorias	SPZ, DDF, WMS	Vista general & Aplicaciones
MOT, KAB, WDF, CNC			

Alinear, GLA, RST, LOZ	Servicio y técnica

Sistema de ten-sión de pieza
------------------------------

## Sistema de control CNC FANUC 35iB: Mando manual

Mando manual multifuncional que puede ser usado para este sistema de control como también para máquinas con CNC FANUC.




## Sistema de control CNC para 1 o 2 ejes

Componentes FANUC originales - servicio mundial  
in situ garantizado.

### Armario de distribución

Todas las conexiones y elementos de mando en la pared izquierda.  
Puerta de armario de distribución para un acceso rápido a los componentes. Armario de distribución adecuado para modelos de uno o de dos ejes.


**Dimensiones armario de mando (sin enchufe):**  
Versión 230V: Al = 500, An = 500, Lar = 300 mm



### Enchufe X17 para enlace 4° y 5° eje

Los enchufes de puenteo permiten el funcionamiento del sistema de control sin enlace.

Conecciones necesarias para el funcionamiento están visualizadas en negritas.



## Amplia gama de funciones

EA-530 con Fanuc 35iB: datos de accionamiento reducidos aprox. por 30%



### Posiciones de pedido

Nº de pedido	Designación	Dimensión / comentario
<b>CNC.1AX-FA</b>	Sistema de control CNC FANUC 35iB 1 eje	véase p. 64/65
<b>CNC.2AX-FA</b>	Sistema de control CNC FANUC 35iB 2 eje	véase p. 64/65
<b>CNC.MFK</b>	Cable de funciones M	sólo en combinación con CNC.1AX-FA o CNC.2AX-FA
<b>CNC.HaKab-10m</b>	Cable celular	10m
<b>CNC.WMS-1</b>	Opción para sistema de medición de ángulo	sólo en combinación con CNC.1AX-FA
<b>CNC.WMS-2</b>	Opción para sistema de medición de ángulo	sólo en combinación con CNC.2AX-FA
<b>CNC.BAT</b>	Opción batería acumulador	sólo en combinación con CNC.1AX-FA o CNC.2AX-FA
<b>CNC.Trafo</b>	Transformador	A CNC Fanuc (400V a 200V)
<b>CNCTRE</b>	Opción: ordenador separador	

### Datos técnicos

Características	Especificación	Comentario
1. Ángulo programable	0,001 ... 9999.999°	libremente programable
2. Subprogramas	sí	4 veces enlazable
3. capacidad de memoria total	4000 caracteres (Byte)	Opcional 128kByte
4. Cantidad programas incl. macros	63	Opcional 400
5. Memoria de programa	con batería	
6. Posibilidades de programación	Absolute, incremental	libremente combinable
7. accesos a puntos de referencia	sí, mediante puntos de referencia y sistema de medición	Opcional absoluto
8. desplazamiento punto referencia	Sí	Mediante parámetros
9. Avance manual	Marcha ultralenta, marcha rápida, avance a pulso	
10. Programación de avance	Sí	
11. Función de repetición	Bucle programable	
12. Interruptor final de software	sí	Ajustable mediante parámetros
13. Interruptor final de hardware	sí	
14. Enclavamiento del husillo	automático	opcionalmente conectable/desconectable
15. Control del enclavamiento del husillo	Sí	
16. Salida "Mesa giratoria en posición"	Sí	
17. Entrada externa "Manual/automático"	Sí	
18. Salida "Listo para funcionar/reconocimiento de fallo"	Sí	
19. Entrada externa "Habilitación para giro"	sí	
20. Salidas libres funciones M	5 unidades	p.ej. para activar un cabezal móvil automático
21. Entrada "Inicio ciclo externo"	Sí	
22. Entrada "Parada ciclo externo"	Sí	
23. Entrada "Parada de emergencia externa"	Sí	1 canal
24. Botón de confirmación	Un nivel	
25. Sistema de información de errores en aparato de mando manual	Texto	
26. Salida de motor	Servomotor AC	1 o 2 ejes
27. Entrada sistema de medición motor	FANUC en serie	
28. Entrada sistema de medición de posición	FANUC en serie	Opcional con caja SDU
29. Alimentación de red	200...240VAC 50/60Hz	monofásico
30. Interfaz	Puerto USB, tarjeta PC	Ethernet (Opción)
31. señales mínimas necesitadas por la máquina	Función M confirmable Enlace PARADA DE EMERGENCIA	En caso de ser necesario un enlace con CNC de máquina
32. Indicación de posición externa de juego individual	mediante opción RS232	No previsto
33. Saltos de programa	Mediante orden GoTo	Debe procesarse con números de juego (Nxxxx)
34. Giro sínfín	sí	p.ej. para trabajos de esmerilado
35. Subprogramas	sí	4 veces enlazable
36. Salida externa "Parada de emergencia"	Sí, de mando manual	1 canal

## De fácil programación



### Funciones de programa

Posicionamiento de ángulo	G91 G00 A45	G91 = Incremental G00 = Marcha rápida A45 = 45° con eje A	Divisiones incrementales / absolutas	G91 G00 A45; M00 (parada de ciclo); A181.567; M00 (parada de ciclo); A90.987; M00 (parada de ciclo); G90 A0;
Fresado en círculo	G91 G01 A45 F100	G01 = Avance F = °/min	Desplazamiento punto cero pieza	G53 = Desplazamiento punto cero borrar  G54 = Fijar desplazamiento punto cero
Divisiones irregulares	G91 G00 A45; M00 (parada de ciclo); A35.12; M00 (parada de ciclo); A61.876; M00 (parada de ciclo); A93; M00 (parada de ciclo); A67.34; M00 (parada de ciclo); A57.3;	20.47°	Giro sinfín	M04 S0.5; G04 X30000; M05
Autoreferencia	G28 A00	Avanza a la posición de referencia	Función M	M110 M111 M112 M113 M114
				Funciones M confirmables, parametrizable
				Tiempo de permanencia
				G04 X1000
				Tiempo de permanencia 1 segundo
				Parada de ciclo
				M00
				Después de cada movimiento es necesario programar n M00 para poder detener el ciclo de programa.
				Final de programa
				M30
				M30 = Retorno a inicio de programa.


### Programación

La programación se realiza en el código ISO, internacionalmente conocido.

Ejemplo de programación 1 eje:	Ejemplo de programación 2 ejes:	Ejemplo funciones M
%; O0001(Programa de prueba 1);  N10 G90 G00 A0 (P1); N20 M00 (Parada_Ciclo); N30 G90 G00 A90 (P2); N40 M00 (Parada_Ciclo); N50 G90 G00 A150 (P3); N60 M00 (Parada_Ciclo); N70 G91 G01 A30 F40 (P4); N80 M00 (Parada_Ciclo); N90 G90 G00 A300 (P5); N100 M30 (Final PG)	%; O0001(Programa de prueba 2);  N10 G90 G00 A90 B0 (P1); N20 M00 (Parada_Ciclo); N30 G90 G00 A270 B90 (P2); N40 M00 (Parada_Ciclo); N50 G90 G00 A-20 B0 (P3); N60 M00 (Parada_Ciclo); N70 G91 G00 A1080 (P4); N80 M00 (Parada_Ciclo); N90 G90 G00 A0 B0 (P5); N100 M00 (Parada_Ciclo); N110 G91 G01 A45 B0 (P6); N120 M30 (Final PG);	Programa de máquina CNC N... N1030 G90 G00 X4 Y14 Z40; N1040 M?? → Programa Fanuc CNC 35iB %; O1001(FanucNC PG); N10 G90 G00 A90; N20 M00 (Parada_Ciclo)  N1050 G90 G00 X8 Y4 Z30; ← N30 G90 G00 A45; N1060 M?? → N40 M00 (Parada_Ciclo)  N1070 G90 G00 X16 Y2 Z33; ← N50 G90 G00 A00; N1080 M?? → N60 M30 (Final PG);  N1090 G90 G00 X16 Y2 Z33; ← N1100 M30  M?? = Función M según máquina CNC

## Alinear y ajustar correctamente en la bancada de la máquina: **lineFIX** y **zentriX**

Sistema de alineación zentriX (ejemplo: cabezal móvil en longFLEX)



Nº de pedido	Designación	Ancho de ranura
AUR.zX-12		12g6
AUR.zX-14	Perno de ajuste zentriX, 1 par	14g6
AUR.zX-16		16g6
AUR.zX-18		18g6

Girando la llave Allen (A) se desplaza el cabezal móvil contra la placa base (B) mediante un tornillo excéntrico. Una vez alcanzada la posición deseada se fija el tornillo excéntrico con una tuerca hexagonal (C). Listo. Informaciones adicionales véase manual de montaje y de puesta en marcha bajo:  
[www.lehmann-rotary-tables.com](http://www.lehmann-rotary-tables.com)

disponible para ...



Todos los modelos longFLEX



Todos los cabezales móviles



Tuerca



Espárrago excéntrico



Rodillo de ajuste de precisión



Arandela




Tornillo

### Sistema de alineación "lineFIX" para mesas giratorias T (no en TIP)




Montaje Y (transversal)

#### Principio de funcionamiento



- Posición de los pinos lineFIX.
- Trama perforada para 100 y 125 mm.
- Garras tensoras (en caso de ser necesarias)



Montaje X (longitudinal)

En los modelos estándar, cada mesa giratoria en T cuenta con dos pinos lineFIX (para ancho de ranura 14 o 18 mm). Dependiendo de la asignación están a la disposición cuatro diferentes orificios. Cada placa base cuenta con una trama perforada, adecuada para la distancia de ranuras T 100 mm y 125 mm. Una vez ajustado con los pinos lineFIX, se ajusta la mesa giratoria en la posición final y se la fija en los orificios de la trama.


Nº de pedido	Designación	Ancho de ranura
AUR.iX-12-16	Opción (1 par)	12/16
AUR.iX-14-18	Estándar (1 par)	14/18
LOZ.Bride-L	Bridas tensoras largas para trama	63/125*

\* Con un montaje correcto, realizado según las instrucciones de uso, la fuerza de tensión de cada garra de tensión (corta o larga) es de 20 kN.

#### Variante con garras tensoras

En caso de que los orificios de la trama no coincidan con las ranuras, es posible ajustar la mesa giratoria mediante garras tensoras.

Garras tensoras cortas (volumen de suministro estándar)



Garras tensoras largas (Número de pedido: LOZ.Bride-L): para compensación en montaje en posiciones intermedias.



GLA.520hd

GLA.TOP2 con 2.000 Nm

GLA.TOP1 con 300 Nm

## Contrasoporte incl. pivote de cojinete

- + Contrasoporte compacto y estable con rodamiento grande
- + Preparado para enclavamiento automático, conexiones de aceite desde abajo así como desde un lado
- + Presión hidráulica permitida máx. 220 bar (GLA.TOP2) o máx. 150 bar (GLA.TOP1)
- + Altura de puntas 0 +0,04 mm
- + Entregado con pivotes de cojinete

Nº de pedido	Par de apriete* [Nm]	Momento de inversión máx. [Nm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	d [mm]	e [mm]	Peso [kg]
GLA.TOP1-110	300	no disponible	155	170	55	110	30	110	70	46.55	7
GLA.TOP1-150	300		155	210	55	150	70	110	70	46.55	9
GLA.TOP2-150	2'000		227	240	80	150	30	179	105	64	21
GLA.TOP2-180	2'000	Previa consulta	227	270	80	180	60	179	105	64	24
GLA.TOP2-220	2'000		227	310	80	220	100	179	105	64	29
GLA.TOP2-280	2'000		227	370	80	280	160	179	105	64	36
GLA.HYD-fix	Set hidráulico fix										
GLA.HYD-vario-2	Set hidráulico vario**										

\* en caso de presión hidráulica = 220 bar o 150 bar

\*\* en combinación con EA-520 o EA-530 y contrasoporte adecuado se reduce el par de apriete por aprox. 30% (vale para mesa giratoria y contrasoporte)

## GLA.510hd-150, GLA.520hd-180

- + Rodamiento radial y axial doble (al igual que en las mesas giratorias)
- + Preparado para sujeción automática, conexiones de aceite desde abajo así como desde un lado
- + Presión hidráulica permitida máx. 220 bar
- + Altura de puntas 0 +0,04 mm

Nº de pedido	Par de apriete* [Nm]	Momento de inversión máx. [Nm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	d [mm]	e [mm]	Peso [kg]
GLA.510hd	800	2'000	170	215	150	150	80	34	32
GLA.520hd	2'000	3'900	220	270	171	180	130	46	62

\* a presión hidráulica = 220 bar

## Dispositivo hidráulico CYMAX

Nº de pedido	Designación	Datos técnicos
HAG.CY-AGG-1*	Dispositivo hidráulico Cymax	1 circuito tensor, 400V (modificable a 200V)
HAG.CY-AGG-2*	Dispositivo hidráulico Cymax	2 circuitos tensores, 400V (modificable a 200V)
HAG.LEIT-05-2	Línea hidráulica con atornillamiento (entregada suelta)	1 par (2 piezas), 5m

\* La preparación de la máquina para conectar el dispositivo debe ser organizada por el cliente

+ 3x400VAC (380–480V, 50–60Hz) remodificable a 3x200VAC (200–280V, 50–60Hz)

+ Tensión de mando U = 24 V DC

+ Presión principal 10–125bar



**gripPACK** sólo para cilindros huecos de tensión 2,5mm carrera (debe pedirse individualmente)

Nº de pedido	Designación	Datos técnicos
HAG.510-ph	Paquete de transferencias tractor, integrado en la tapa se sellado, montado frente al motor (véase esquema)	Tensar / soltar: manualmente con interruptor manual. No es necesario una alimentación individual para el aire comprimido
HAG.520-ph		

## Elementos de ajuste adecuados

(sólo para GLA.TOP)

Nº de pedido	Designación	Ancho de ranura
AUR.iX-12-16	Opción (1 par)	12/16
AUR.iX-14-18	Estándar (1 par)	14/18



Vista general & Aplicaciones  
Sistema & datos, iBox  
Mesas giratorias


SPZ, DDF, WMS  
MOT, KAB, WDF, CNC

Alinear, GLA, RST, LQZ

Servicio y técnica

Sistema de tensión de pieza

# Cabezales móviles



medido en estado sin carga, pinola semidesplegada

modelo estándar todos los tipos = derecha (tal como visualizado)

		Nº de pedido	Designación	A [mm]	B [mm]	C [mm]	F [mm]	H [mm]	manual	neumáti-co <sup>2)</sup>	hidráulico <sup>3)</sup>	Peso [kg]		
Altura de puntas D [mm]	110	RST.COM-110m <sup>4)</sup>	Cabezal móvil COMPACT	222	128	130	100	30	●			11		●
		RST.LIG-110m	Cabezal móvil LIGHT	255		142		40	●			20		●
		RST.LIG-110p <sup>1)</sup>	Cabezal móvil LIGHT	225	150	184	120	40		●		20		●
		RST.LIG-110h <sup>1)</sup>	Cabezal móvil LIGHT	229		168		40			●	24		●
150	150	RST.COM-150m <sup>4)</sup>	Cabezal móvil COMPACT	222	168	130	100	30	●			16		●
		RST.LIG-150m	Cabezal móvil LIGHT	255		142		40	●			25		●
		RST.LIG-150p <sup>1)</sup>	Cabezal móvil LIGHT	238	190	184	120	40		●		25		●
		RST.LIG-150h <sup>1)</sup>	Cabezal móvil LIGHT			168		40			●	29		●
180	180	RST.LIG-180m	Cabezal móvil LIGHT	255		142		40	●			30		●
		RST.LIG-180p <sup>1)</sup>	Cabezal móvil LIGHT	238	220	184	120	40		●		30		●
		RST.LIG-180h <sup>1)</sup>	Cabezal móvil LIGHT			168		40			●	34		●
		RST.LIG-220m	Cabezal móvil LIGHT	255		142		40	●			35		●
220	220	RST.LIG-220p <sup>1)</sup>	Cabezal móvil LIGHT	238	260	184	120	40		●		35		●
		RST.LIG-220h <sup>1)</sup>	Cabezal móvil LIGHT			168		40			●	40		●
		RST.LIG-280m	Cabezal móvil LIGHT	255		142		40	●			42		●
		RST.LIG-280p <sup>1)</sup>	Cabezal móvil LIGHT	238	310	184	120	40		●		42		●
280	280	RST.LIG-280h <sup>1)</sup>	Cabezal móvil LIGHT			168		40			●	47		●
		RST.L-m	Versión izquierda, manual											●
		RSTL-p	Versión izquierda, neumático											●
		RST.R-poh	neumático, sin válvula de palanca manual											●
Cabezal móvil opción a accesorio		RST.L-poh	Modelo izquierda, neumático, sin válvula de palanca manual											●
		RST.L-h	Versión izquierda, hidráulica											●
		RST.R-hoh	hidráulico, sin válvula de palanca manual											●
		RST.L-hoh	Modelo izquierda, hidráulico, sin válvula de palanca manual											●
		RST.Hub-p	Control de carrera a cabezal móvil (neumático) cables libres 5m, de ellos 4,5m manguera protectora; carrera 5mm más corta											●
		RST.Hub-h	Control de carrera a cabezal móvil (hidráulico) cables libres 5m, de ellos 4,5m manguera protectora; carrera 5mm más corta											●
		RST.SPI-MK2s	Punta dura, acero templado					MK2						●
		RST.SPI-MK3s	Punta dura, acero templado					MK3						●
		RST.SPI-MK2hm	Punta dura, unidad HM					MK2						●
		RST.SPI-MK3hm	Punta dura, unidad HM					MK3						●

Todos los cabezales móviles LIGHT: es posible ajustar el paralelismo de eje de la pinola en relación a la ranura de alineación gracias al sistema zentriX (véase manual de uso)

#### Tamaño cono morse (DIN 228)

- COMPACT = MK 2
- LIGHT = MK 3

No reequipable  
 reequipable

<sup>1)</sup> Entregado por estándar con válvula de palanca manual. Placa de conexión para suministro externo de sistema hidráulico es modelo especial; consultar en la fábrica.

<sup>2)</sup> Fuerza de impacto aprox. 660...2.000 N con una presión neumática de 2...6bar

<sup>3)</sup> Fuerza de impacto aprox. 3.800 N a una presión máx. de aceite de 24bar

<sup>4)</sup> entregado con altura punta +/-0,01mm

## Elementos de ajuste adecuados

Nº de pedido	Designación	Ancho de ranura
AUR.zX-12	Perno de ajuste zentriX, 1 par	12g6
		14g6
		16g6
		18g6



Variante manual (derecha)




Variante neumática (derecha)



Variante hidráulica (derecha)

### Diagrama presión/fuerza




Versión izquierda.



Módulos cabezal móvil

Sistema de tensión de pieza	Servicio y técnica	Alinear, GLA, RST, LQZ	MOT, KAB, WDF, CNC	SPZ, DDF, WMS	Mesas giratorias	Sistema & datos, iBox	Vista general & Aplicaciones
-----------------------------	--------------------	------------------------	--------------------	---------------	------------------	-----------------------	------------------------------

## Todo presente



LOZ.FAN-EA



LOZ.5xx-EA


## Material pequeño

Sistema de tensión de pieza	Servicio y técnica	MOT, KAB, Alinear, GLA, RST, LOZ	SPZ, DDF, WMS	Mesas giratorias	Sistema & datos, iBox	Vista general & Aplicaciones
Sets de montaje propios de la máquina	Nº de pedido	para máquina	para producto	Unidad de mantenimiento	Aceite de engranaje, bridas tensoras, pivote de cierre	
	LOZ.507-EA		EA-507	x	x	
	LOZ.507-LFX		longFlex	x	x	
	LOZ.5x0-EAo		EA-510/520.Ox	x	x	
	LOZ.510-EA		EA-510	x	x	
	LOZ.510-LFX		longFlex	x	x	
	LOZ.5x0-EAo		EA-510/520.Ox	x	x	
	LOZ.520-EA		EA-520	x	x	
	LOZ.530-EA		EA-530	x	x	
	LOZ.5xx-M2		M2-5xx	x	x	
	LOZ.5xx-M3+M4		M3/M4-5xx	x	x	
	LOZ.5xx5xx-TIP		TF-5xx5xx TIP	x	x	
	LOZ.5xx5xx-T1+2		T1/T2-5xx5xx	x	x	
	LOZ.5xx5xx-T3+4		T3/T4-5xx5xx	x	x	
	LOZ.RFX		rotoFIX	x	x	
	LOZ.GLA-TOP		a contracorjinete		x*	
	LOZ.Nute12-EA		EA, 12mm			x
	LOZ.Nute12-Tx		Mx-/Tx, 12mm			x
	LOZ.Nute14-EA		EA, 14mm			x
	LOZ.Nute14-Tx		Mx-/Tx, 14mm			x
	LOZ.Nute16-EA		EA, 16mm			x
	LOZ.Nute16-Tx		Mx-/Tx, 16mm			x
	LOZ.Nute18-EA		EA, 18mm			x
	LOZ.Nute18-Tx		Mx-/Tx, 18mm			x
	LOZ.RST-14		a cabezal móvil LIGHT		x	x**
	LOZ.RST-18		a cabezal móvil LIGHT		x	x**
	LOZ.AKI-Vx-EA	Akira Seiki Vx	EA		x	
	LOZ.AKI-Vx-Tx	Akira Seiki Vx	Tx		x	x
	LOZ.BFW-EA	BFW Dhruva HSTC	EA		x	x
	LOZ.BFW-Tx	BFW Dhruva HSTC	Tx		x	x
	LOZ.CHE-EA	Chevalier SMART III	EA		x	x
	LOZ.DMG-xxxV	Deckel DMC xxxV	EA	x	x	x
	LOZ.DMG-CMX-EA	DMG CMX xx00V	EA	x	x	x
	LOZ.DMG-CMX-Tx	DMG CMX xx00V	Tx	x	x	
	LOZ.DMG-DMF (530)	Deckel DMF	EA	x	x	x
	LOZ.DMG-DMU	Deckel DMU	EA	x	x	x
	LOZ.DMG-JP-EA	DMG Mori CMX xx00V + NVX (JP made)	EA		x	x
	LOZ.DMG-JP-Tx	DMG Mori CMX xx00V + NVX (JP made)	EA		x	
	LOZ.DOO-EA	Doosan DNM/DVM/VM & Mynx	EA		x	x
	LOZ.DOO-Tx	Doosan DNM/DVM/VM & Mynx	Tx		x	x

\* sin aceite de engranaje

\*\* con sistema de alineación zentriX (en vez de taco de ranura de alineamiento) y con punta MK3 fija


## Todo presente



Sets de montaje propios de la máquina	Nº de pedido	para máquina	para producto	Unidad de mantenimiento	Aceite de engranaje, bridas tensoras, pivote de cierre	Material de fijación en la mesa de la máquina (tornillos, tacos de corredera en T)	Taco de ranura de alineamiento (1 par)	Contraenchufe	Contraenchufe aire / aceite	Sistema & datos, iBox	Mesas giratorias	Vista general & Aplicaciones
										MOT, KAB, WDF, CNC	SPZ, DDF, WMS	Alinear, GLA, RST, LOZ
	<b>LOZ.DOO-DT-EA</b>	Doosan DT360D/DT400	EA			x				x		x
	<b>LOZ.DOO-DT-Tx</b>	Doosan DT360D/DT400	Tx			x				x		x
	<b>LOZ.DOO-VC-EA</b>	Doosan VC430/VC510	EA			x				x		x
	<b>LOZ.DOO-VC-Tx</b>	Doosan VC430/VC510	Tx			x				x		x
	<b>LOZ.FAN-EA</b>	Fanuc	EA			x						
	<b>LOZ.FAN-Tx</b>	Fanuc	Tx			x						
	<b>LOZ.HAA-OM-EA</b>	Haas (sólo OM-2A)	EA			x						
	<b>LOZ.HAA-EA</b>	Haas (sin OM-2A)	EA			x						
	<b>LOZ.HAA-Tx</b>	Haas (sin OM-2A)	Tx			x						
	<b>LOZ.HAR-EA</b>	Hardinge V480/710	EA			x	x	x		x		x
	<b>LOZ.HAR-Tx</b>	Hardinge V480/710	Tx			x	x	x		x		x
	<b>LOZ.HAR-V1000-EA</b>	Hardinge V1000	EA			x	x	x		x		x
	<b>LOZ.HAR-V1000-Tx</b>	Hardinge V1000	Tx			x	x	x		x		x
	<b>LOZ.HWA-HIT-EA</b>	Hwacheon HIT 400	EA			x	x	x		x		x
	<b>LOZ.HWA-HIT-Tx</b>	Hwacheon HIT 400	Tx			x	x	x		x		x
	<b>LOZ.HYU-EA</b>	Hyundai serie F	EA			x						x
	<b>LOZ.HYU-Tx</b>	Hyundai F	Tx			x						x
	<b>LOZ.LIT-EA</b>	Litz TV	EA			x	x	x		x		x
	<b>LOZ.LIT-Tx</b>	Litz TV	Tx			x	x	x		x		x
	<b>LOZ.MAK-PS-EA</b>	Makino PS95/105	EA			x	x	x		x		x
	<b>LOZ.MAK-SLI-EA</b>	Makino Slim3	EA			x						
	<b>LOZ.MAK-SLI-Tx</b>	Makino Slim3	Tx			x						
	<b>LOZ.MAZ-VCP-EA</b>	Mazak VCP	EA			x	x	x		x		x
	<b>LOZ.MAZ-VCP-2EA</b>	Mazak VCP	2 x EA o 2 x M			x						x
	<b>LOZ.MAZ-VCx-EA</b>	Mazak VCS/VCN	EA			x	x	x		x		x
	<b>LOZ.MAZ-VTC-EA</b>	Mazak VTC	EA			x	x	x		x		x
	<b>LOZ.MAZ-VTC-Tx</b>	Mazak VTC	Tx			x						x
	<b>LOZ.MIK-HxM</b>	Mikron HSM/HPM	EA		x	x	x	x				
	<b>LOZ.MIK-VCP</b>	Mikron VCP	EA	x	x	x	x	x				
	<b>LOZ.MIK-VCE (530)</b>	Mikron VCE	EA	x	x	x	x	x				
	<b>LOZ.MOR-NVX-EA</b>	Mori Seiki NVX 5xxx	EA			x						x
	<b>LOZ.MOR-NVX-Tx</b>	Mori Seiki NVX 5xxx	Tx			x						x
	<b>LOZ.OKU-EA</b>	Okuma MB und Genos	EA			x	x	x		x		x
	<b>LOZ.OKU-Tx</b>	Okuma MB und Genos	Tx			x						x
	<b>LOZ.PRI-EA</b>	Primerer (Kaast) VxL-Series	EA			x	x	x		x		x
	<b>LOZ.PRI-Tx</b>	Primerer (Kaast) VxL-Series	Tx			x						x
	<b>LOZ.PRI-V6-EA</b>	Primerer (Kaast) V6L	EA			x	x	x		x		x
	<b>LOZ.QUA-EA</b>	Quaser MV	EA			x						
	<b>LOZ.QUA-Tx</b>	Quaser MV	Tx			x						
	<b>LOZ.TON-EA</b>	Tongtai VU-5	EA			x						
	<b>LOZ.TON-Tx</b>	Tongtai VU-5	Tx			x*						
	<b>LOZ.WEL-EA</b>	Wele AQ	EA			x	x	x		x		x
	<b>LOZ.WEL-Tx</b>	Wele AQ	Tx			x				x		x

\* incl. LOZ.Bridge-L

Apoyamos a nuestros clientes en todo: desde los problemas de inicio hasta la necesidad de optimización



Optimización del pulso de reloj (**posición CMS**)

## Servicio de puesta en marcha

Puesta en marcha en nuevas máquinas con sistemas de mando de Siemens, Heidenhain, Fanuc, Brother, Hurco, Mitsubishi, Haas, Mazak, Okuma. Además de **Puesta en servicio basic** (véase p. 77) optimizamos a pedido también para el funcionamiento de posicionamiento o el funcionamiento simultáneo con nuestro apoyo mediante la aplicación.

### Objetivo

Mejorar la aplicación, coordinar la mesa giratoria y la máquina de manera óptima entre sí, mayor productividad

Nº de pedido véase p. 78



Medición 3D



Instalación mec. + eléctr.


## Servicio de asistencia técnica

Servicio telefónico 7.30 – 12.00 y 14.00 – 17.00 así como servicio de emergencia 24h/5 para todas las oficinas de servicio pL

- + Apoyo técnico
- + Apoyo en el diagnóstico
- + Organizar el servicio de planta y de campo
- + Recibir pedidos de repuestos

### Objetivo

Poder ayudar de manera rápida, competente y no burocrática



La máxima productividad condiciona el cumplimiento de su aplicación - le ayudamos gustosamente

¿Tensión óptima? También en esto le ayudamos gustosamente in situ.

## applicationSupport


La experiencia muestra: casi siempre es posible mejorar el tiempo de procesamiento de piezas y precisión de pieza.

- + Tensar las piezas correctamente, optimizar proceso de trabajo
- + Mejorar las precisiones de piezas (alineación, punto 0...)
- + Afinación fina de accionamientos y parametrage CNC

### Objetivo

Sacar lo máximo, mejorar la eficiencia, bajar los gastos de piezas, aumentar la precisión de piezas

Nº de pedido véase p. 78



Error en los puntos de medición antes y después de APS precision para procesamientos 3D.

### Ejemplos de la práctica:

#### A. Maximizar la productividad

1. Bloqueo desactivado según sea necesario
  - + Motivo: Producción de piezas pequeñas
  - + Resultado: productividad fuertemente elevada
2. Número de revoluciones aumentado de 12 a 58 min<sup>-1</sup>
  - + Motivo: puesta en marcha no óptima por OEM
  - + Resultado: pulso de reloj claramente abreviado
3. Valores «catálogo» (valores máximos) configurados, por otro lado aceleración reducida por 30% (alto par de inercia de mesa)
  - + Motivo: puesta en marcha no óptima por OEM
  - + Resultado: Pulso de reloj claramente reducido, número de revoluciones aumentado
4. Parámetros adaptados según cálculos pL, tiempos de demora reducido por 100ms a 10ms, bloqueo parcialmente desactivado
  - + Motivo: máxima optimización de tiempo posible
  - + Resultado: tiempo antes 60s, después 40s, incremento de productividad 33%
5. Parámetros para el funcionamiento interpolable, tiempos de permanencia bloqueo reducidos de 500ms a 10ms o 1000ms a 300ms
  - + Motivo: Realizar procesamiento con un concepto de máquina 3+2
  - + Resultado: ED 100% y producción Impeller posible, pulso de reloj claramente acortado


#### B. Prevención de daños/peligros futuros

1. «soltar el bloqueo» reducido de 300ms a 100ms
  - + Motivo: error no identificado de producto pL
  - + Resultado: pulso de reloj claramente abreviado
2. Asignación ejes B/C macros de bloque/desbloqueo corregidos
  - + Motivo: puesta en marcha defectuosa por OEM
  - + Resultado: evitar futuras fallas de producción
3. Regulación en DES después de «bloqueo» de husillo
  - + Motivo: puesta en marcha defectuosa por OEM
  - + Resultado: evitar futuras fallas de producción

#### C. Optimización de la precisión de la pieza

1. Precisión de posicionamiento optimizada de 100 a 10 incrementos
  - + Motivo: puesta en marcha defectuosa por OEM
  - + Resultado: Piezas claramente más precisas
2. Error de tracción borrado después de Servo OFF, desplazamiento de posición parado
  - + Motivo: puesta en marcha defectuosa por OEM
  - + Resultado: evitar piezas defectuosas durante la producción en serie
3. Alineación y corrección punto 0 de la mesa giratoria
  - + Motivo: montaje impreciso por OEM
  - + Resultado: precisión volumétrica claramente incrementada

También le apoyamos después de la compra para que la disponibilidad de su instalación permanezca alta



## activeService<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> extracto de nuestros activeServices para otras posibilidades - consúltenos

### easyCheck

- + Control visual
- + Control de manguera
- + Control de aceite/unidad de mantenimiento
- + posible purga de aire
- + Leer y evaluar los datos de la blackBOX
- + Informe de estado con recomendación

### Datos prácticos

- + sin contrato de mantenimiento
- + procesamos simplemente la región
- + indíquenos la presentación ante el cliente previsto
- + Clientes pueden decidir a favor o en contra

### Ventajas

- + La prevención ayuda a minimizar caídas caras del sistema
- + Costes de viaje sólo parciales
- + El cliente no necesita pensar en ello
- + sin contrato, decisión libre cada año
- + Experiencia internacional de pL

### Objetivo

Evitar caídas del sistema, evitar estrés y costes adicionales, prolongar la vida útil → prevención en vez de reacción

Technischer Kundendienst Entwickler: Peter Lehmann AG (siehe) Baslerstrasse 43 CH-3602 Brüttisellen	R-Nr. R14-1220				
Uhrzeit: 10:45 Uhr Datum: 29.02.2014	Wochentag: Montag				
Re-Address: CONIAUR SA, La Logie	CNC:				
Arbeiten					
Zeile	Spalte	Aktion	Z Taglight	X Taglight	Y Taglight
10	Element		weniger	gleicher	mehr
11	Anlagenüberwachung		komplett	komplett	komplett
12	Anlagenreinigung		komplett	komplett	komplett
13	Bereitstellung	<input checked="" type="checkbox"/>	komplett	komplett	komplett
14	Mittel		keiner	keiner	keiner
15	Qualität		keiner	keiner	keiner
16	Trans.		keiner	keiner	keiner
17	Druckluftleitung		keiner	keiner	keiner
18	Druckluft		keiner	keiner	keiner
19	Wasser		keiner	keiner	keiner


Informe de estado con recomendación



Reequipamiento de actualizaciones técnicas a pedido (Salida del cable acortada, diámetro menor de seción).



## Servicios LifeCycle: Incremento de productividad de por vida...



Trabajar de manera productiva y sin problemas a partir del día 1: todo depende de la puesta en marcha correcta

Pruebas han demostrado que 70% de los problemas durante el tiempo de garantía pueden evitarse por una puesta en marcha cuidadosa y profesional. Adicionalmente queda

claro que la productividad pudo aumentar claramente en el servicio de aplicación. Aproveche de nuestros servicios

## Puesta en marcha basic

### Objetivo

Mesa giratoria conectada y parametrada, lista para la producción

### Actividades

- + Montaje mecánico de la mesa giratoria en la bancada de la máquina
- + Alineación de los ejes giratorios en relación ejes principales de la máquina
- + Configuración/comprobación de cinemática
- + Conexión eléctrica de la mesa giratoria en la máquina
- + Parametrización básica según las listas de parámetros pL mínimo con valores usuales, correspondientes a los requerimientos del cliente
- + Breve introducción para el cliente

### Requerimiento

- + La máquina debe estar respectivamente preparada (Servo, cableado de armario de distribución, clavija, PLC, CNC con 4° y/o 5° eje libremente disponible; o puede solicitarse en pL LEHMANN (dependiendo de la máquina, PLC non posible)
- + En caso dado, es necesario que el cliente organice y pague la presencia de un técnico adecuado del proveedor de máquinas (adaptaciones de parámetros, en caso dado, adaptación del PLC, etc.) al realizar la puesta en marcha; consúltenos.

## Puesta en marcha Servopack

### Objetivo

Realizar la conexión de la mesa giratoria según los requerimientos del cliente, incluyendo la integración del set de equipamiento Servopack

### Actividades

- + Montaje de ServoPack con cableado en el armario de conexión hasta la pared de la cabina
- + Montaje mecánico de la mesa giratoria en la bancada de la máquina
- + Alineación de los ejes giratorios en relación ejes principales de la máquina
- + Configuración/comprobación de cinemática
- + Conexión eléctrica de la mesa giratoria en la máquina
- + Parametrización básica según las listas de parámetros pL mínimo con valores usuales, correspondientes a los requerimientos del cliente
- + Breve introducción para el cliente

### Requerimiento

- + La máquina debe estar respectivamente preparada (CNC tiene un cuarto y/o un quinto eje libremente disponible, preparando el PLC)
- + En caso dado, es necesario que el cliente organice y pague la presencia de un técnico adecuado del proveedor de máquinas (adaptaciones de parámetros, en caso dado, adaptación del PLC, etc.) al realizar la puesta en marcha; consúltenos.



Vista general & Aplicaciones

Sistema & datos, iBox

Mesas giratorias

SPZ, DDF, WMS

MOT, KAB, WDF, CNC

Alinear, GLA, RST, LOZ

Servicio y técnica

Sistema de tensión de pieza



Sistema de tensión de pieza	Servicio y técnica	Alinear, GLA, RST, LOZ	MOT, KAB, WDF, CNC	SPZ, DDF, WMS	Mesas giratorias	Sistema & datos, iBox	Vista general & Aplicaciones
-----------------------------	--------------------	------------------------	--------------------	---------------	------------------	-----------------------	------------------------------



## Puesta en marcha función M

### Objetivo

FANUC 35i enlazado con el CNC de la máquina mediante la función M

### Actividades

- + Cableado del FANUC 35i a la interfaz del CNC de la máquina
- + Pruebas de funciones e indicación breve del usuario
- + enlace de parada de emergencia hasta donde sea posible

### Requerimiento

- + La máquina o el CNC debe estar respectivamente preparado (función M libremente disponible)

### Indicación

Tener en cuenta que ofrecemos una formación en nuestra academia para el manejo del sistema de mando Fanuc 35iB.

## Apoyo de aplicación

### Objetivo

Optimización de los ajustes de mesa giratoria según las aplicaciones del cliente (optimización de tiempo y/o mejora de precisión -ajuste)

### Actividades

- + Cálculo relacionado a la mesa giratoria y la pieza (posibilidad)
- + Comprobación de la geometría, corregir hasta donde sea posible
- + Comprobar si el sistema de mando del bloqueo funciona correctamente y no está activo, antes de haber alcanzado correctamente la posición nominal
- + Comprobar errores de división (0–90° relativamente simples, en caso dado con dispositivo de medición portátil)
- + Comprobar la secuencia de tensión/de carga (no cargas excéntricas excesivas, distensiones), de la secuencia de procesamiento y del comportamiento regular (regula correctamente)
- + Adaptación de juego de inversión y de PitchError
- + Optimizar según pieza específica incl. dispositivo tensor y estrategia de mecanización (para el procesamiento simultáneo, en caso dado trabajo adicional necesario, se facturará individualmente)
- + Configuración/comprobación de cinemática
- + Gastos como tiempo de viaje, costes de viaje, costes de hotel y de alimentación serán facturados según la necesidad

### Requerimiento

- + El sistema de programación debe estar respectivamente preparado (p.ej. para funcionamiento simultáneo)

	Número de artículo	Datos	Descripción
Mesas giratorias EA	<b>INB.1AX-APS</b>	máx. 15h, 1 eje	Apoyo de aplicación
	<b>INB.1AX-CMS</b>	básico, máx. 10h, 1 eje	Puesta en marcha ejes integrados
	<b>INB.1AX-SP</b>	máx. 15h, 1 eje	Puesta en marcha Servopack
Mesas giratorias T	<b>INB.2AX-APS</b>	máx. 20h, 2 ejes	Apoyo de aplicación
	<b>INB.2AX-CMS</b>	básico, máx. 15h, 2 eje	Puesta en marcha ejes integrados
	<b>INB.2AX-SP</b>	máx. 20h, 2 eje	Puesta en marcha Servopack
con CNC pl.	<b>INB.MF</b>	máx. 15h in situ	Puesta en marcha función M



Sólo personal bien preparado puede rendir de manera óptima. Esto vale tanto para nosotros como también para nuestros clientes. Aproveche nuestra oferta de prestaciones de servicio.

Ejemplo de una confirmación de curso

## customerAcademy

Capacitaciones profesionales en la planta pL (previa consulta en el cliente) con amplia documentación así como con un certificado respectivo de preparación.


### Objetivo

Apojar la autonomía de la oficina de servicio pL y al cliente; incrementar la disponibilidad de los productos pL

### Su uso

- + Independientemente de terceros – máxima productividad
- + Tiempos de interrupción mínimos posibles
- + Económico y competente
- + Evitar caros errores de manipulación
- + Evitar largos diagnósticos erróneos
- + Pedir repuestos correctos
- + 1 año servicio técnico gratuito en todo el mundo

## Vista general de los cursos



### Informaciones adicionales

- + Documentaciones detalladas como material de referencia
- + 1 año servicio técnico gratuito en todo el mundo
- + mín. 2 participantes, máx. 4 participantes por grupo
- + Contenidos de curso adaptado individualmente al caso necesario
- + Ejercicios prácticos, acompañados por teoría

### Condiciones de autorización

- + Haber finalizado una preparación técnica especializada en Mecánica, arranque de virutas y montaje
- + Conocimientos CNC
- + Experiencia en mantenimiento o en servicio (preferentemente con máquinas de herramientas)
- + Conocimientos básicos en electrotécnica, sistemas neumáticos y sistemas hidráulicos

Con cursos de repeticiones aseguramos que se actualice constantemente el conocimiento de nuestros técnicos. Esto le ofrecemos nosotros también a Usted.

Cambio de junta en Braky

## Los cursos en detalle (idioma de curso sólo en alemán o en inglés)

### Para clientes finales y vendedores de máquinas


#### **Basic Course - para el técnico de servicio (K1 + K2)**

**Condición:** Experiencia práctica en servicio de las máquinas de herramientas

##### **Objetivos del curso:**

- + Conocimientos básicos de las mesas giratorias pL LEHMANN
- + Diagnosticar errores (p.ej. mediante blackBOX)
- + Conocimientos mediante paquetes de repuestos
- + Conocer herramientas específicas
- + Software y análisis blackBOX
- + Reparaciones menores como p.ej. cambio de Braky
- + Cambio de motor y de haz de cables en el eje divisor y el eje basculante
- + Comprobar y ajustar engranaje
- + Ajustar y limpiar el disco de escala

**Cuanto mejor es su conocimiento acerca de mesas giratorias pL, menores son los tiempos de parada de la máquina y mayor su productividad.**



Controlar correctamente la presión de bloqueo

#### **Curso de accesorios - para el técnico de servicio OEM / de puesta en marcha (K3)**

**Requerimiento:** nivel Basic Course

##### **Objetivos del curso:**

- + Ajuste y manejo correcto de accesorios como paso giratorio, cilindro tensor, cabezal móvil, contrasoporte...
- + Entender y manejar el sistema de medición de ángulos
- + Manejar correctamente el sistema ripas
- + Procedimiento profesional con dispositivo hidráulico CYMAX



Manual de montaje WMS

### Cursos para nuestro socio de servicio, así como para clientes finales mayores que desean ser completamente autónomos

#### **Curso avanzado – para el técnico de servicio versado como freelance (K4)**

**Requisitos:** nivel Curso de accesorios (cooperación contractual con la oficina de servicio pL)

##### **Objetivos del curso:**

- + Reparación de engranajes, juntas de husillo y bloqueo de husillo
- + Medir y ajustar correctamente la geometría
- + Cableados propios de la máquina



Medir y alinear nuevamente



## Cursos de especialistas PCSE – para el técnico de servicio pL versado - sólo para el punto de servicio pL (K5)

**Requisitos:** nivel Curso avanzado (cooperación contractual con la oficina de servicio pL)

### Objetivos del curso:

- + Conocimientos más profundos acerca de productos actuales y anteriores, incl. accesorios
- + Buenos conocimientos acerca de la estructura y organización de servicios de pL
- + Realizar análisis de daños
- + Parametrage del blackBOX



Impacto masivo - un caso para el profesional pL

## Cursos especiales

### Electrical engineering – para técnicos de servicio versados (K6)

**Condición:** Experiencia práctica en servicio de las máquinas de herramientas

### Objetivos del curso:

- + Proceder analítico en problemas eléctricos
- + Técnica de medición
- + Interpretación y compresión de esquemas eléctricos
- + Medidas de desconexión en caso de problemas eléctricos



Medición correcta

### Application engineering – para técnicos de aplicación y gestores de producto/vendedores de mesas giratorias de pL LEHMANN (K7)

**Requisito:** Conocimientos acerca del procesamiento CNC y conocimientos básicos de mesas giratorias

### Objetivos del curso:

- + Conocimientos acerca del procedimiento de mesas giratorias pL en diferentes aplicaciones
- + Posibilidades de optimización de las aplicaciones
- + Análisis detallado de errores a altos requerimientos del cliente
- + Selección de la mesa giratoria correcta según los requerimientos del cliente



Aplicación de un 4° eje en un centro de procesamiento de 3 ejes

### Fanuc 35iB

**Condición:** Experiencia práctica en el manejo y la programación de las máquinas de herramientas

### Objetivo del curso:

- + Manejo de nuestro sistema de control Fanuc 35iB



Parte de manejo manual Fanuc 35iB

### Serie 900

Estará disponible poco después de la entrada al mercado

Vista general & Aplicaciones

Sistema & datos, iBox

Mesas giratorias

SPZ, DDF, WMS

MOT, KAB, WDF, CNC

Alinear, GLA, RST, LOZ

Servicio y técnica

Sistema de tensión de pieza

Conocimiento es requerimiento.  
Para la realización profesional se necesitan  
repuestos y ...

Sistema de tensión de pieza	Servicio y técnica	MOT, KAB, WDF, CNC	SPZ, DDF, WMS	Sistema & datos, iBox	Vista general & Aplicaciones
-----------------------------	--------------------	--------------------	---------------	-----------------------	------------------------------

**Engranaje** (sólo para técnicos preparados)



**Juego de rodamientos**



**Juegos de cables**



**Juegos de juntas**



**Paquetes de repuestos BOOSTY**



**Paquetes de repuestos de maleta**



... y herramientas. Nuestros técnicos de servicio cuentan con ambas cosas.

Para ello cuentan con un webshop con datos diariamente disponibles.



Ejemplo Webshop

Werkzeuge	Position	Bearbeitung	Bearbeitung	Bearbeitung	Produkt	Waren
WZP.BASIS.BR5xx	BR5xx	BR5xx	BR5xx	BR5xx	BR5xx	BR5xx
WZP.CARD						
WZP.HARA.x07						
WZP.RIP						



WZP.BASIS.BR5xx



WZP.CARD



WZP.HARA.x07



WZP.RIP



WZP.BRAKY.DMO



3x 135-0042b



WZP.HARA.xx0



WZP.RIP.SKP

WZP.BRAKY.KTR507  
WZP.BRAKY.KTR5x0

WZP.DDF



WZPMANO.30



WZPWMS



WZP.ZRSP

Sistema & datos, iBox  
Vista general & Aplicaciones

Mesas giratorias  
SPZ, DDF, WMS

Alinear, GLA, RST, LOZ  
MOT, KAB, WDF, CNC

Servicio y técnica  
Sistemas de ten-

sión de pieza

Alta precisión geométrica en el modelo estándar,  
alta rigidez y estabilidad




Valores () = precisión incrementada. N° de pedido GEO.5xx-GEN



### Las tolerancias mencionadas a continuación valen bajo las siguientes condiciones:

1. La mesa giratoria debe estar tensada según las indicaciones en el manual de puesta en marcha
2. La medición se realiza en una mesa de granito calibrada (se excluyen todos los errores de la máquina)
3. La mesa giratoria no está expuesta a influencias térmicas externas (sol, ventiladores, radiadores,...)
4. la mesa giratoria y los medios de medición y de prueba están en el mismo entorno durante mín. 24h
5. Todos los valores de medición se registran con la mesa giratoria descargada





### Geometría mesas giratorias EA

	<b>Perpendicularidad</b> Superficie de husillo en relación a superficie  $0,01/100 \text{ mm (} 0,005/100 \text{ mm)}$	<b>Parallelismo</b> Eje del husillo en relación a la superficie  $0,01/100 \text{ mm (} 0,005/100 \text{ mm)}$	<b>Altura de puntas (torno)</b>  $0...0,04 \text{ mm}$
---	---	---	--

### Geometría mesas giratorias EA con rotoFIX


	<b>Parallelismo en relación a la superficie</b>  $0,007/100 \text{ mm (} 0,0035/100 \text{ mm)}$	<b>Parallelismo en relación al eje basculante</b>  $0,007/100 \text{ mm (} 0,0035/100 \text{ mm)}$	En cuanto a longFLEX véase página 31
---	---	--	--------------------------------------

### Geometría mesas giratorias M

	<b>Perpendicularidad</b> Superficie de husillo en relación a superficie  $0,01/100 \text{ mm (} 0,005/100 \text{ mm)}$	<b>Parallelismo</b> Eje del husillo en relación a la superficie  $0,01/100 \text{ mm (} 0,005/100 \text{ mm)}$	<b>Altura de puntas (torno)</b>  $0...0,04 \text{ mm}$
 previa consulta	<b>Paralelismo de ejes</b> Husillo 2, 3 y 4 en relación al husillo 1  $0,01/100 \text{ mm (} 0,005/100 \text{ mm)}$	<b>Distancia de eje</b> X1, X2 y X3  $\pm 0,02 \text{ mm } (\pm 0,01 \text{ mm})$	<b>Diferencia de profundidad de los husillos</b>  $\pm 0,03 \text{ mm}$

Y para la máxima demanda:  
1/2 tolerancia como opción

Valores () = precisión incrementada. N° de pedido GEO.5xx-GEN




### Geometría mesas giratorias TF y T1



**Perpendicularidad**  
Eje de pieza a eje basculante



**Perpendicularidad**  
Eje de pieza a eje basculante




0,01/100 mm (0,005/100 mm)

**Parallelismo**  
Superficie de husillo en relación a superficie



0,01/100 mm (0,005/100 mm)

**Giro basculante**  
Cambio de ángulo eje de pieza en relación al eje basculante durante el movimiento basculante de -90° a 0°



0,01/R150mm (0,005/R150 mm; vale sólo para T1)

Vista general & Aplicaciones


Sistema & datos, iBox

Mesas giratorias

### Geometría T2...3




**Perpendicularidad**  
Eje de pieza a eje basculante de husillo 1



0,01/100 mm (0,005/100 mm)


**Parallelismo de ejes**  
Husillo 2 y 3 en relación al husillo 1



0,01/100 mm (0,005/100 mm)



**Distancia de eje**  
X1, X2 y X3




± 0,02 mm (± 0,01 mm)

**Parallelismo**  
Superficie de husillo en relación a superficie



0,01/100 mm (0,005/100 mm)

**Giro basculante**  
Cambio de ángulo eje de pieza en relación al eje basculante durante el movimiento basculante de -90° a 0°



0,01/R150 mm (0,01/R150 mm)

SPZ, DDF, WMS

MOT, KAB, WDF, CNC

Alinear, GLA, RST, LOZ

Servicio y técnica

Sistema de tensión de pieza

### Para todas las mesas giratorias

#### Exactitud en marcha axial y radial para todos los modelos de mesas giratorias

- medido en el talón del husillo
- Excentricidad axial en el diámetro máximo
- Marcha concéntrica orificio interior así como diámetro de centrado



0,006 mm (0,003 mm)


## Bases de los datos de accionamiento

Todos los datos de accionamiento de las mesas pL LEHMANN (**p.26–47**) están configuradas según las cargas de husillos estándar según la norma DIN/VDE 0530, presentadas a continuación:


- + Para el servicio intermitente S3 ED20%
- + Duración 1 minuto

Otras condiciones requieren la adaptación de los datos de accionamiento (aceleración, límite de impulso, número de revoluciones).

### Mesas giratorias EA



### Mesas giratorias Mx



## Valores guía en relación a la duración de conexión (ED)

- + Trabajos normales de mesa giratoria fresado / taladrado (principalmente posicionado) aprox. 20 %.
- + Para fresado/taladrado en funcionamiento mixto intensivo (posicionamiento/procesamiento de avance) aprox. ED 40 %
- + Esmerilado a perfil y en profundidad aprox. ED 60 % / procesamiento simultáneo 5 ejes
- + Gravar aprox. ED 80–100 %.

### Drehtische Tx (TIP, TAP, TOP)

			Vista general & Aplicaciones
			Sistema & datos, iBox
			Mesas giratorias
Tx-507510	Ø130	m = 17 kg J = 0,05 kgm²	
Tx-508510	Ø115	m = 12 kg J = 0,025 kgm²	
Tx-510520	Ø173	m = 42 kg J = 0,20 kgm²	
Tx-511520	Ø140	m = 22 kg J = 0,07 kgm²	
Tx-520530	Ø228	m = 90 kg J = 0,80 kgm²	

### Mesas giratorias T1 (TGR)

		SPZ, DDF, WMS
		MOT, KAB, WDF, CNC
		Alinear, GLA, RST, LOZ
T1-510520	Ø228	m = 90 kg J = 0,80 kgm²
T1-520530	Ø273	m = 160 kg J = 2,00 kgm²

### Mesas giratorias T2...T3 (TOP.x)

		Servicio y técnica
		Sistema de tensión de pieza
T2-507510	Ø114	m = 12 kg J = 0,025 kgm²
T2-508510	Ø99	m = 8 kg J = 0,0125 kgm²
T2-510520	Ø150	m = 27 kg J = 0,10 kgm²
T2-511520	Ø121	m = 14 kg J = 0,035 kgm²
T3-507510	Ø105	m = 9 kg J = 0,017 kgm²
T3-508510	Ø92	m = 6,3 kg J = 0,008 kgm²
T3-510520	Ø139	m = 21 kg J = 0,07 kgm²
T3-511520	Ø112	m = 11 kg J = 0,025 kgm²

## Calcular cargas, fuerzas y pares de inercia, evitar riesgos y daños




No sólo cuenta el peso; a menudo decide también la forma y la posición

### Le ayudamos gustosamente

Solicite una oferta para un cálculo individual hasta y con lista de parámetros específica. Consulte a la representación pL LEHMANN más cercana. Le ayudaremos.

### Cálculo de la carga en el eje divisor (Teorema de Steiner)

#### Centro de gravedad en el eje giratorio




D: Diámetro exterior de la varilla [m]  
L: Longitud de la varilla [m]  
p: Densidad [kg/m³]

$$m = \frac{D^2 \cdot \pi}{4} \cdot L \cdot p$$

$$J_A = \frac{m \cdot D^2}{8}$$

#### Centro de gravedad fuera del eje giratorio



D: Diámetro exterior de la varilla [m]  
L: Longitud de la varilla [m]  
r: Radio de rotación [m]


$$m = \frac{D^2 \cdot \pi}{4} \cdot L \cdot p$$

$$J = \frac{m \cdot D^2}{8}$$

$$J_A = J + m \cdot r^2$$

J: Momento de inercia [kgm²]

#### Centro de gravedad en el eje giratorio




D: Diámetro exterior del cilindro [m]  
d: Diámetro del orificio para el cilindro [m]

$$m = \left( \frac{D^2 \cdot \pi}{4} \cdot L \cdot p \right) - \left( \frac{d^2 \cdot \pi}{4} \cdot L \cdot p \right)$$

$$J_A = \frac{1}{8} m (D^2 + d^2)$$

J: Momento de inercia [kgm²]

#### Centro de gravedad en el eje giratorio




a: Longitud de lado [m]  
b: Longitud de lado [m]  
L: Longitud de lado [m]

$$m = a \cdot b \cdot L \cdot p$$

$$J_A = \frac{1}{12} m (a^2 + b^2)$$

#### Centro de gravedad fuera del eje giratorio



a: Longitud de lado [m]  
b: Longitud de lado [m]  
L: Longitud de lado [m]

$$m = a \cdot b \cdot L \cdot p$$

$$J_A = \frac{1}{12} m (a^2 + b^2 + 12r^2)$$

#### Leyenda



A = Eje divisor  
B = Eje basculante

R = radio eje basculante hasta talón del husillo eje divisor [m]  
Rs = Distancia de punto de gravedad [m]  
m = Masa [kg]  
M = Par de giro a partir de m x g x Rs [Nm]  
Me = Par de giro en eje basculante por peso propio del eje divisor [Nm]  
g = Fuerza de gravedad 9.81 [m/s²]

#### Densidad de diferentes materiales x velocidad dinámica (p)

Acero	$7,85 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$
Hierro fundido	$7,85 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$
Aluminio	$2,7 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$
Cobre	$8,94 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$
Latón	$8,5 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$

### Calcular la carga en el eje basculante



#### Distancia R

Mesa giratoria	TxP [mm]	TGR [mm]	Momentos de giro límite [Nm]
TF...T1-507510	46	–	40
TF...T1-510520	30	0	100
TF...T1-520520	90	0	100

\* Momentos de giro de valor límite por cargas excéntricas véase p. 28

#### Cálculo del par de giro en dirección del giro (sin par propio del eje divisor):

$$Rs = R + L/2$$

$$M = m \cdot Rs \cdot g$$

#### Cálculo del par de giro general en dirección del giro (con par propio del eje divisor):

$$M_{\text{tot}} = M + Me \quad (Me \text{ es la carga de engranaje sin carga; véase respectiva mesa giratoria T p. 32-47})$$

Valores de experiencia de intentos intensos de arranque de virutas como ayuda para la selección correcta de la mesa giratoria T



### Punto de partida

Máquina:	DMC 1150V
Rendimiento de husillo:	14.5 kW
Par de giro husillo:	110Nm
Tensión:	8 garras tensoras
Pieza:	C45E, 130x130x130mm



Pieza de prueba

### Datos promedio

Nº	Herramienta	Ø mm	vc Velocidad de corte m/min	n Velocidad de giro min⁻¹	fz Avance mm/U	z Cantidad de dientes	vf Velocidad de avance mm/min
1	Fresadora angular	40	260	2069	0.25	5	2578
2	Fresadora de ranurado	12	260	6898	0.18	4	4967
3	Fresadora de ranurado	12	180	4776	0.09	4	1719
4	Broca espiral VHM	17	240	4495	0.35	1	1573

Datos de corte óptimos o recomendación del fabricante

### Reconocimiento general

Por cuestiones físicas, la posición de giro -90° (eje divisor horizontal) siempre es más estable que la posición 0° (eje divisor vertical). Para poder comparar

correctamente, se presentan a continuación sólo los resultados de la **posición 0°**. A pesar de la falta del bloqueo en el contrasporte, las mesas giratorias TAP alcanzaron excelentes resultados.

### Comparación individual

\* Las pruebas se realizaron con la versión previa fixX o varioX.

Nº	Profundidad radial de corte ap mm				Profundidad axial de corte ae mm				Volumen de arranque Q cm³/min			
	T1-507510 TAP1	T1-507510 TOP1	T1-510520 TAP2	T1-510520 TOP2	T1-507510 TAP1	T1-507510 TOP1	T1-510520 TAP2	T1-510520 TOP2	T1-507510 TAP1	T1-507510 TOP1	T1-510520 TAP2	T1-510520 TOP2
1	2	2.5	2.5	3	32	32	32	32	166	207	207	248
2	20	20	20	20	3	3	3	3	298	298	298	298
3	5	5	5	5	10	10	10	10	86	86	86	86
4									357	357	357	357

T1-507510 TAP1



T1-507510 TOP1 (fixX\*)



T1-510520 TAP2



T1-510520 TOP2 (varioX\*)



#### Resultado

- + Con la herramienta 1 se alcanzó el límite, en la mesa giratoria se escuchan claramente vibraciones. Reducción de los datos de corte por procesamiento permanente necesario
- + La herramienta N° 3 también se encuentra al límite por un exceso de vibraciones
- + Los procesamientos restantes son posibles sin problemas mayores

#### Resultado

- + Vibraciones audibles en la herramienta N° 1, pero en el sector útil
- + La herramienta N° 3 genera vibraciones ligeras pero no críticas en la mesa giratoria
- + Notablemente mayor estabilidad que la versión TAP gracias al bloqueo del contrasporte

#### Resultado

- + Con excepción de ligeras vibraciones con la herramienta N° 1, se alcanzan buenos rendimientos de arranque de viruta
- + Con excepción de la herramienta N° 1, la máquina y las herramientas son los factores limitantes. Por ello también la evaluación con T1 es idéntica
- + Claro incremento de estabilidad en relación a T1-507510 fixX y TAP1

#### Resultado

- + La mesa giratoria no puede alcanzar su límite de rendimiento con las herramientas presentes y con esta máquina. Sólo la herramienta N° 1 puede generar ligeras vibraciones
- + La mejora de estabilidad en relación al TAP2 no es mayor pero si consta y se la siente

Vista general & Aplicaciones  
Sistema & datos, iBox  
Mesas giratorias

SPZ, DDF, WMS

MOT, KAB, WDF, CNC  
Alinear, GLA, RST, LOZ

Servicio y técnica  
Sistema de tensión de pieza


## Valores guía para la alineación y la selección de la mesa giratoria correcta

**F** = Fuerza de avance, **A** = distancia [m] eje de mesa giratoria en relación a la fuerza de avance (**F**) durante el procesamiento, **M** = par de giro resultante (**FxA**)  
**Par de giro M resultante** =  $F \times A \rightarrow$  no debe exceder el máx. par de enclave [Nm] o el máx. momento de avance [Nm] de la mesa giratoria!

V = Desbastar, WP = planchas volteadoras, VHM = metal duro


Vista general & Aplicaciones	Sistema & datos, iBox	Mesas giratorias	SPZ, DDF, WMS	MOT, KAB, WDF, CNC	Alinear, GLA, RST, LOZ	Servicio y técnica	Sistema de tensión de pieza
------------------------------	-----------------------	------------------	---------------	--------------------	------------------------	--------------------	-----------------------------

### Perforar




Tipo de herramienta	ø Herram. [mm]	Vel. corte [m/min]	Avance F [mm]	Fuerza de avance F [N]		
				CK45	X5CrNi18-10	AlMg4.5Mn0.7
<b>Broca espiral VHM</b>	5	220	0.12	920		
		120	0.10		1120	
		350	0.15			315
<b>Broca espiral VHM</b>	10	220	0.27	1.450		
		120	0.18		1.900	
		350	0.2			650
<b>Broca espiral VHM</b>	17	220	0.35	2.850		
		120	0.25		3.980	
		350	0.3			1.250
<b>Taladro WP</b>	38	140	0.09	4.350		
		100	0.08		6.550	
		180	0.16			2.800

### Fresado de desbaste y de ranuras



Tipo de herramienta	ø Herram. [mm]	Vel. corte [m/min]	Avance F [mm]	Profundidad de arranque de virutas [mm]	Ancho de arranque de virutas [mm]	Fuerza de avance F [N]		
						CK45	X5CrNi18-10	AlMg4.5Mn0.7
<b>Fresador de desbaste V</b>	8	180	0,09 x 4	4	8	840		
		70	0,06 x 4	4	8		410	
		570	0,15 x 4	4	8			360
<b>Fresador de desbaste V</b>	12	180	0,11 x 4	6	12	1.100		
		70	0,07 x 4	6	12		700	
		570	0,17 x 4	6	12			550
<b>Fresador de desbaste V</b>	20	180	0,095 x 4	10	20	1.550		
		70	0,08 x 4	10	20		1.400	
		570	0,17 x 4	10	20			950


### Fresado cilíndrico de desbaste



Tipo de herramienta	ø Herram. [mm]	Vel. corte [m/min]	Avance F [mm]	Profundidad de arranque de virutas [mm]	Ancho de arranque de virutas [mm]	Fuerza de avance F [N]		
						CK45	X5CrNi18-10	AlMg4.5Mn0.7
<b>Fresador de desbaste V</b>	8	200	0,09 x 4	8	4	510		
		77	0,06 x 4	8	4		420	
		627	0,15 x 4	8	4			360
<b>Fresador de desbaste V</b>	12	200	0,11 x 4	12	6	1.050		
		77	0,07 x 4	12	6		700	
		627	0,17 x 4	12	6			550
<b>Fresador de desbaste V</b>	20	200	0,15 x 4	20	10	2.700		
		77	0,08 x 4	20	10		1.350	
		627	0,17 x 4	20	10			950

Indicaciones de fábrica de fabricantes  
de herramientas de renombre  
(válido para cuchillas nuevas)

### Fresado angular (con cepillo o plano)




Tipo de herramienta	Ø Herram. [mm]	Vel. corte [m/min]	Avance F [mm]	Profundidad de arranque de virutas [mm]	Ancho de arranque de virutas [mm]	Fuerza de avance F [N]		
						CK45	X5CrNi18-10	AlMg4.5Mn0.7
<b>Fresado angular WP</b>	40	160	0,12 x 6	2	40	1.750		
		160	0,12 x 6	2.5	25	1.250		
		85	0,12 x 6	2	40		1.550	
		85	0,12 x 6	2.5	25		1.150	
		500	0,15 x 6	3	40			1.250
<b>Fresado angular WP</b>	80	210	0,15 x 10	3.5	80	4.900		
		240	0,15 x 10	7	40	4.900		
		160	0,08 x 10	3.5	80		3.450	
		176	0,08 x 10	7	40		3.450	
		450	0,2 x 10	3.5	80			3.100
		495	0,2 x 10	7	40			3.100

Vista general & Aplicaciones

Sistema & datos, iBox

Mesas giratorias

### Fresado esférico




Tipo de herramienta	Ø Herram. [mm]	Vel. corte [m/min]	Avance F [mm]	Profundidad de arranque de virutas [mm]	Ancho de arranque de virutas [mm]	Fuerza de avance F [N]		
						CK45	X5CrNi18-10	AlMg4.5Mn0.7
<b>Fresado esférico</b>	6	220	0,1 x 2	1.0	1.0	60		
		100	0,08 x 2	0.8	0.8		35	
		530	0,15 x 2	2.0	2.0			50
<b>Fresado esférico</b>	12	220	0,14 x 2	1.3	1.3	100		
		100	0,11 x 2	1.0	1.0		65	
		530	0,16 x 2	3.0	3.0			85

SPZ, DDF, WMS

MOT, KAB, WDF, CNC


Alinear, GLA, RST, LOZ

### Torneado-fresado



Tipo de herramienta	Ø Herram. [mm]	Vel. corte [m/min]	Avance F [mm]	Profundidad de arranque de virutas [mm]	Ancho de arranque de virutas [mm]	Fuerza de avance F [N]		
						CK45	X5CrNi18-10	AlMg4.5Mn0.7
<b>Fresadora angular</b>	40	130	0,12 x 6	5	1mm / 360°	435		
		85	0,12 x 6	5	1mm / 360°		390	
		500	0,12 x 6	5	1mm / 360°			193

### Esmerilar




Tipo de herramienta	Rendimiento de disco [kW]				Fuerza de avance F [N]		
	CK45	X5CrNi18-10	AlMg4.5Mn0.7				
<b>Disco cerámico</b>	40			2200			
	75			4130			
<b>Disco CBN</b>							

Servicio y técnica


Sistema de tensión de pieza

Momento de avance permitido durante el procesamiento bajo diferentes condiciones de uso para mesas giratorias **EA** así como para ejes divisores de las mesas giratorias **T**

Todos los valores de diagrama con 20 % de seguridad



## Para CNC Siemens y Heidenhain











## Valores guía en relación a la duración de conexión (ED)

- + ED 20 % → Trabajos normales de mesa giratoria fresado/taladrado para funcionamiento de posicionamiento
- + ED 40 % Para fresado/taladrado en funcionamiento mixto intensivo (posicionamiento/procesamiento de avance)
- + ED 60 % → Esmerilado a perfil y en profundidad, procesamiento simultáneo 5 ejes
- + ED 80–100 % → Gravar, procesamiento de rodete, construcción de herramienta y de formas

Todos los valores de diagrama con 20 % de seguridad



### Para CNC Fanuc



Vista general & Aplicaciones  
Sistema & datos, iBox  
Mesas giratorias

SPZ, DDF, WMS  
MOT, KAB, WDF, CNC  
Alinear, GLA, RST, LOZ


Servicio técnico  
Sistema de ten-  
sión de pieza

Momento de avance permitido durante el procesamiento bajo diferentes condiciones de uso para mesas giratorias **M** así como para ejes divisores de las mesas giratorias **T2...3**

Todos los valores de diagrama con 20 % de seguridad




## Para CNC Siemens y Heidenhain











## Valores guía en relación a la duración de conexión (ED)

- + ED 20 % → Trabajos normales de mesa giratoria fresado/taladrado para funcionamiento de posicionamiento
- + ED 40 % Para fresado/taladrado en funcionamiento mixto intensivo (posicionamiento/procesamiento de avance)
- + ED 60 % → Esmerilado a perfil y en profundidad, procesamiento simultáneo 5 ejes
- + ED 80–100 % → Gravar, procesamiento de rodete, construcción de herramienta y de formas

Todos los valores de diagrama con 20 % de seguridad



### Para CNC Fanuc



Vista general & Aplicaciones

Sistemas & datos, iBox  
Mesas giratorias

SPZ, DDF, WMS

MOT, KAB, WDF, CNC  
Alinear, GLA, RST, LOZ

Servicio y técnica

Sistema de tensión de pieza

Elasticidades de materiales y su influencia en la precisión de la pieza: entenderlas correctamente y su uso correcto en la práctica



## Trasfondo

Cada material tiene una cierta elasticidad. Dependiendo de la posición y la carga, ésta tiene efecto en la precisión del trabajo. Las imágenes y los datos aquí visualizados ofrecen informaciones adicionales acerca de los valores a esperar.

## Posibilidades de optimización


En caso de no bastar la rigidez estática, ayuda p.ej.

- + Compensación de error en la dirección respectiva del eje
- + usar un material de tensón más ligero
- + con una mesa giratoria TF (TIP) reequipar un contracorjinete, en caso de necesitarlo
- + Cambiar la estrategia de trabajo

## Análisis estático-mecánico

Mediante análisis FEM se calculó la elasticidad en P8 (v. cuadro a la derecha) de todas las mesas giratorias en T presentadas abajo, según la respectiva configuración. Se puede descuidar del movimiento en dirección X y Y. La lista presentada abajo muestra el movimiento en dirección Z. Dependiendo del peso de la pieza se puede calcular con ello la posible elasticidad.

## Resultado del análisis estático-mecánico FEM



**Condición:** la mesa giratoria debe estar correctamente montada y ambos ejes deben estar activados con una presión de aire de 6 bar.

## Elasticidad mesas giratorias EA y M en dirección P8 en dirección Z (valores guía)

µm/kg

EA-507	-0.020
EA-510	-0.015
EA-520	-0.015
EA-530	-0.006





P8 con mesas giratorias T

### Elasticidad mesas giratorias TF en dirección P8 en dirección Z (valores guía)

$\mu\text{m/kg}$	0°		90°	
	TIPc	TIPc	TIPc	TIPc
TF-507510	-0.110		-0.142	
TF-508510	-0.110		-0.142	
TF-510520	-0.064		-0.076	
TF-511520	-0.064		-0.076	
TF-520530	-0.046		-0.056	



### Elasticidad mesas giratorias T1 en dirección P8 en dirección Z (valores guía)

$\mu\text{m/kg}$	0°				90°			
	TAPc	TAP	TOP	TGR	TAPc	TAP	TOP	TGR
T1-507510	-0.032	-0.031	-0.039		-0.074	-0.104	-0.132	
T1-508510	-0.032	-0.031	-0.039		-0.074	-0.104	-0.132	
T1-510520	-0.024	-0.038	-0.041	-0.030	-0.051	-0.082	-0.082	-0.069
T1-511520	-0.024	-0.038	-0.041	-0.030	-0.051	-0.082	-0.082	-0.069
T1-520530	-0.026	-0.046	-0.041	-0.041	-0.055	-0.110	-0.097	-0.101



### Elasticidad mesas giratorias T2 en dirección P8 en dirección Z (valores guía)

$\mu\text{m/kg}$	Distancia entre husillos	0°		90°	
		Husillo 1	Husillo 2	Husillo 1	Husillo 2
T2-507510 TOP1.2	160 mm	-0.042	-0.099	-0.078	-0.219
T2-510520 TOP2.2	220 mm	-0.038	-0.098	-0.069	-0.234
T2-510520 TOP2.2	300 mm	-0.038	-0.117	-0.065	-0.292



Vista general & Aplicaciones

Sistema & datos, iBox

Mesas giratorias


MOT, KAB, WDF, CNC

Alinear, GLA, RST, LOZ

Servicio y técnica

Sistema de tensión de pieza

Optimizar vibraciones, desgaste de herramienta, calidad de superficie y capacidad de arranque de viruta



## Análisis dinámico

Mediante análisis modales FEM se calcularon las frecuencias propias. Las marchas de frecuencias de elasticidad, presentadas a continuación, presentan el resultado del análisis armónico. Se calculó los primeros 9 modos de vibración y frecuencias propias de todas las mesas giratorias visualizadas abajo. Por experiencias los modos 1 y 2 son las más importantes. Estos valores pueden tomarse de la lista presentada a continuación.

## Posibilidades de optimización


- En caso de formarse vibraciones cada vez más fuertes, cambiar p.ej.
- + Número de revoluciones de la pieza
  - + Cantidad de dientes de la pieza
  - + Estrategia de trabajo
  - + Posición de la pieza

**Indicación importante:** la forma, el peso y el tipo de montaje de las piezas así como los medios tensores en el puente de tensión pueden influir las frecuencias propias.

**Condición:** la mesa giratoria debe estar correctamente montada y ambos ejes deben estar activados con una presión de aire de 6 bar.

## Con / sin carga estándar


Ejemplo: T1-510520 TOP2, activación sólo en dirección X



Los valores de punta 1-2 arriba mencionados constan también en la lista abajo. En este ejemplo queda claro cómo una modificación de la carga estándar causa un desplazamiento de las frecuencias propias. Este desplazamiento se realiza también durante la mecanización, debido a que el peso de la pieza de trabajo cambia constantemente.

## Dirección de efecto X, Y y Z

Ejemplo: T1-510520 TOP2



La frecuencia propia más baja por lo general también es la más crítica. El gráfico superior muestra claramente que esta frecuencia se activa en dirección X. Por ello la mecanización que puede causar vibraciones sólo deben ser realizadas en dirección Y o Z. En la lista mencionada a continuación constan las primeras dos frecuencias propias.

## Ejemplo de cálculo de la frecuencia de trabajo:


Fresadora angular ø40 mm, Cantidad de dientes 4,  
número de revoluciones  $1.900 \text{ min}^{-1} = \frac{4 \times 1.900}{60} = 127 \text{ Hz}$

Cada cuerpo tiene, según su forma, masa y material, diversas frecuencias propias. En caso de que la frecuencia de trabajo se encuentre a la misma frecuencia que la de, p.ej., una mesa giratoria, se lo escuchará mediante silbidos o vibraciones. Un centro de mecanización vertical tiene la primera frecuencia propia en la zona de 100 Hz. Es importante que la frecuencia de trabajo no coincida con la frecuencia propia.

Las ilustraciones presentadas a continuación muestran siempre el modelo 1


## Frecuencia propia mesas giratorias EA y M modelo 1 y 2 (valores guía)

Hz	Fijación de mesa giratoria mediante atornillado desde abajo, sin consideración de la elasticidad de la placa intermedia				Fijación de la mesa giratoria mediante garras tensoras			
	sin carga estándar		con carga estándar		sin carga estándar		con carga estándar	
	507	510	520	530	507	510	520	530
<b>Modo 1</b>	859	760	669	602	352	229	160	201
<b>Modo 2</b>	913	797	681	634	371	249	163	211



## Frecuencia propia mesas giratorias rotoFIX modelo 1 y 2 (valores guía)

Hz	sin carga estándar				con carga estándar				con doble carga estándar			
	507	510	520	530	507	510	520	530	507	510	520	530
<b>Modo 1</b>	332	254	166	60	224	194	120	46	165	149	90	35
<b>Modo 2</b>	575	364	306	179	325	249	176	108	193	157	104	62




## Frecuencia propia mesas giratorias TF modelo 1 y 2 (valores guía)

Hz	sin carga estándar				con carga estándar			
	TIPc		TIPc		TIPc		TIPc	
	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°
<b>Modo 1</b>	<b>50x510</b>	180	185	129	134			
	<b>51x520</b>	187	194	110	126			
	<b>520x530</b>	221	222	107	123			
<b>Modo 2</b>	<b>50x510</b>	192	201	141	157			
	<b>51x520</b>	206	215	132	143			
	<b>520x530</b>	226	243	133	137			




## Frecuencia propia mesas giratorias T1 modelo 1 y 2 (valores guía)

Hz	sin carga estándar								con carga estándar								
	TAPc		TAP		TOP		TGR		TAPc		TAP		TOP		TGR		
	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	
<b>Modo 1</b>	<b>50x510</b>	270	283	230	231	241	245		187	201	181	190	183	195			
	<b>51x520</b>	249	233	215	194	257	214	212	196	152	156	143	142	168	154	155	154
	<b>520x530</b>	243	211	184	172	195	181	144	122	133	131	107	105	113	112	107	94
<b>Modo 2</b>	<b>50x510</b>	318	315	283	265	312	295		229	238	218	218	244	238			
	<b>51x520</b>	261	296	233	249	294	321	232	247	162	187	158	175	192	210	181	196
	<b>520x530</b>	260	314	238	259	259	264	157	196	139	156	134	142	143	145	122	143



## Frecuencia propia mesas giratorias T2 modelo 1 y 2 (valores guía)


Hz	Distancia entre husillos	sin carga estándar				con carga estándar			
		0°		90°		0°		90°	
		0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°
<b>Modo 1</b>	<b>T2-507510 TOP1.2</b>	160	mm	185		188		150	155
	<b>T2-510520 TOP2.2</b>	220	mm	154		142		101	96
	<b>T2-510520 TOP2.2</b>	300	mm	138		129		93	89
<b>Modo 2</b>	<b>T2-507510 TOP1.2</b>	160	mm	272		259		218	211
	<b>T2-510520 TOP2.2</b>	220	mm	221		220		142	146
	<b>T2-510520 TOP2.2</b>	300	mm	206		204		137	139



## Deformación térmica por proceso y funcionamiento

### Generalidades

Por fricción y por pérdida eléctrica se genera calor. Mientras más intensiva y mayor es un movimiento, más aumenta la temperatura. Dependiendo de las respectivas fuentes de calor (motor, engranaje, juntas, etc.) las consecuencias son diferentemente fuertes. En el punto P8 (véase fig. derecha) se registran las variantes relevantes de la pieza y se las visualiza en las listas adjuntas. El registro se realizó experimentalmente y mediante simulaciones.



Deformaciones térmicas inducidas en estado estacionario de la simulación FEM del T1-510520 TOP2, ED20% según catálogo sin taladrina, deformación visualizada con una ampliación de 80x.

### Factores influyentes

Las deformaciones por causas térmicas se generan a partir de influencias térmicas exteriores (taladrina, aire de entorno, etc.) y a partir de influencias térmicas interiores (engranaje, rodamiento, motor, etc.). Tener especialmente en cuenta los siguientes factores:

- Tipo de funcionamiento de la mesa (ED, rendimiento, etc.)
- Tiempos de parada entre los ciclos de trabajo
- Plancha de refrigeración opcional (previa consulta) para retirar el calor interior del engranaje, rodamiento, etc.
- Bancada de la máquina (grosor, tamaño, material) y manera en la que está montada la mesa giratoria sobre ésta

### Valores guía para evaluar las deformaciones

En las listas en las siguientes páginas se presentan valores guía para evaluar las deformaciones térmicas. Todos los valores valen para modelos L; En el modelo R debe tenerse en cuenta que los signos de los movimientos de rotación están invertidos.

### Plancha de refrigeración

La plancha de refrigeración es una posibilidad opcional para mejorar el retiro de calor del engranaje, de los rodamientos, etc. durante los máximos requerimientos por un procesamiento simultáneo, largo y permanente (HSC, esmerilar, gravar). Los valores presentados en las tablas adjuntas se refieren al uso de tales planchas de refrigeración en mesas giratorias EA o ejes basculantes en mesas giratorias T.



Conexiones de medio de refrigeración

### Ejemplo de lectura de las tablas

Para un procesamiento en seco con el T1-510520 TOP2, sin plancha de enfriado, se obtiene un desplazamiento en dirección X en el punto P8 de 16 µm después de 60 s a partir del inicio en frío. Durante los siguientes minutos, este desplazamiento aumenta y se reduce a continuación nuevamente. Explicación de comportamiento: en el caso de un arranque en frío se generan rápidamente diferencias mayores de temperatura que causan los respectivos desplazamientos. La igualación subsiguiente de las temperaturas tiene por consecuencia una reducción de los desplazamientos.


Recomendación: la dirección Y no presenta este comportamiento (véase lista). Descripciones precisas después del arranque en frío pueden realizarse mejor en dirección Y que en dirección X.

El mejor enfriado no reemplaza la sujeción más corta posible de la pieza...




### Punto de medición P8

La evaluación de los desplazamientos y de las rotaciones se realiza en el punto P8 en el centro de la superficie del husillo.



### Importante durante trabajos de precisión

Usando taladrina se alcanza la máxima precisión. Se recomienda el rocío constante y uniforme de la mesa giratoria. Interrupciones del uso de la taladrina pueden causar variaciones en la precisión. La retirada más efectiva de calor se alcanza con taladrina basada en agua que se mantiene a temperatura constante y se distribuye de manera uniforme. Adicionalmente deben evitarse pausas e interrupciones de procesamiento entre diferentes ciclos. Basta con pausas de un minuto para alcanzar un enfriado relevante y, por lo tanto, deformaciones.



Sistema de ten- sión de pieza	Servicio y técnica	Alinear, GLA, RST, LOZ	MOT, KAB, WDF, CNC	SPZ, DDF, WMS	Mesas giratorias	Sistema & datos, iBO	Vista general & Aplicaciones
----------------------------------	-----------------------	---------------------------	-----------------------	------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------------




Valores presentados a continuación  
valen con mesa giratoria montada,  
con contacto en toda la superficie  
en la bancada masiva de la máquina  
(de acero/metal fundido).

## Procesamiento en seco

\* Temperatura el líquido de refrigeración similar a la temperatura ambiente. Rendimiento específico de refrigeración 420 W/K.

1 = Husillo 1, 2 = Husillo 2



## Procesamiento en húmedo (taladrina basada en agua)

Los valores son válidos si la temperatura de la taladrina es similar a la del entorno

Tiempo desde inicio, ED20%	$\mu\text{m}$												arcsec												Sistema & datos, iBox	Vista general & Aplicaciones		
	Desplazamiento X				Desplazamiento Y				Desplazamiento Z				Rotación U				Rotación V				Rotación W							
	60"	90"	180"	1h	10h	60"	90"	180"	1h	10h	60"	90"	180"	1h	10h	60"	90"	180"	1h	10h	60"	90"	180"	1h	10h			
EA-507, EA-508	2	3	4	6	6	0	0	0	1	1	3	4	6	7	7-125-138-126-115-111	-4	-6	-7	-7	-7	0	0	0	0	0	0	0	
EA-510, EA-511	2	3	5	6	7	0	0	0	1	1	3	6	8	9	9-125-138-126-115-111	-6	-8	-10	-10	-9	0	0	0	0	0	0	0	
EA-520	3	5	6	8	9	0	0	1	1	2	4	7	9	11	11-104-115-105	-96	-93	-7	-10	-12	-12	-11	0	0	0	0	0	1
EA-530	4	5	7	9	10	0	0	1	2	2	5	8	11	13	14-129-142-130-119-115	-8	-12	-14	-14	-14	0	0	0	0	0	0	1	
TF-507510 TIP1c	19	21	19	18	17	-2	-3	-5	-7	-8	13	19	24	25	25	-5	-8	-9	-9	124	133	120	110	107-157-145-126-112-105				
TF-510520 TIP2c	19	21	19	18	18	-2	-3	-6	-9	-10	15	22	28	29	30	-7	-11	-13	-12	-12	103	111	100	92	89-157-145-126-112-105			
TF-520530 TIP3c	67	73	67	63	62	-8	-10	-16	-19	-20	19	25	34	34	38	-8	-13	-15	-14	-15	129-142-130-119-115-131-121-105	-93	-88					
T1-507510 TAP1c	19	20	19	17	17	-4	-7	-10	-13	-14	10	15	18	19	19	-2	-2	-2	-2	-2	123	132	120	109	106-159-147-129-116-109			
T1-510520 TAP2c	19	21	19	17	17	-5	-8	-12	-15	-16	12	17	21	23	23	-2	-3	-3	-3	-3	102	110	100	91	88-159-147-129-116-109			
T1-520530 TAP3c	67	71	66	60	59	-8	-10	-16	-19	-20	15	19	26	27	29	-2	-4	-4	-4	-4	-129-142-130-119-115-133-123-108	-96	-91					
T1-507510 TAP1	19	20	19	17	17	-5	-10	-14	-18	-19	10	15	18	19	19	-2	-2	-2	-2	-2	123	132	120	109	106-159-147-129-116-109			
T1-510520 TAP2	19	21	19	17	17	-5	-10	-14	-18	-19	10	15	18	19	19	-2	-2	-2	-2	-2	102	110	100	91	88-159-147-129-116-109			
T1-520530 TAP3	67	71	66	60	59	-12	-15	-25	-29	-30	15	19	26	27	29	-2	-4	-4	-4	-4	-129-142-130-119-115-133-123-108	-96	-91					
T1-507510 TOP1	19	20	19	17	17	-5	-10	-14	-18	-19	10	15	18	19	19	-2	-2	-2	-2	-2	123	132	120	109	106-159-147-129-116-109			
T1-510520 TOP2	19	21	19	17	17	-7	-12	-17	-22	-23	12	17	21	23	23	-2	-3	-3	-3	-3	102	110	100	91	88-159-147-129-116-109			
T1-520530 TOP3	67	71	66	60	59	-12	-15	-25	-29	-30	15	19	26	27	29	-2	-4	-4	-4	-4	-129-142-130-119-115-133-123-108	-96	-91					
T1-510520 TGR2	0	1	1	1	1	-7	-12	-17	-22	-23	20	28	35	38	38	-2	-3	-3	-3	-3	102	110	100	91	88-159-147-129-116-109			
T1-520530 TGR3	0	1	1	1	1	-12	-15	-24	-28	-29	25	32	42	45	48	-2	-4	-4	-4	-4	-129-142-130-119-115-133-123-108	-96	-91					
T2-507510, 160, 2	19	20	19	17	17	-8	-16	-23	-29	-31	7	10	12	13	13	-2	-2	-2	-2	-2	123	132	120	109	106-159-147-129-116-109			
T2-507510, 160, 1	19	20	19	17	17	-5	-10	-14	-18	-19	10	15	18	19	19	-2	-2	-2	-2	-2	123	132	120	109	106-159-147-129-116-109			
T2-510520, 220, 2	19	21	19	17	17	-12	-21	-30	-39	-41	7	11	13	14	14	-2	-3	-3	-3	-3	102	110	100	91	88-159-147-129-116-109			
T2-510520, 220, 1	19	21	19	17	17	-7	-12	-17	-22	-23	12	17	21	23	23	-2	-3	-3	-3	-3	102	110	100	91	88-159-147-129-116-109			
T2-510520, 300, 2	19	21	19	17	17	-15	-26	-37	-48	-50	7	9	12	13	13	-2	-3	-3	-3	-3	102	110	100	91	88-159-147-129-116-109			
T2-510520, 300, 1	19	21	19	17	17	-7	-12	-17	-22	-23	12	17	21	23	23	-2	-3	-3	-3	-3	102	110	100	91	88-159-147-129-116-109			
EA-507, EA-508	2	3	4	5	5	-1	-1	-2	-2	-1	3	4	6	6	7-126-139-129-119-114	-4	-6	-8	-8	-8	0	-1	-1	-1	-1	-1		
EA-510, EA-511	2	3	4	5	6	-1	-1	-2	-2	-2	3	6	8	9	9-126-139-129-119-114	-6	-9	-10	-11	-10	-1	-1	-1	-1	-1	-1		
EA-520	3	4	6	7	8	-1	-2	-3	-3	-2	4	7	9	10	11-105-116-108	-99	-96	-7	-10	-12	-13	-12	-1	-1	-2	-2	-2	
EA-530	4	5	7	8	9	-2	-3	-4	-4	-3	5	8	11	13	13-129-143-133-122-118	-9	-13	-15	-15	-15	-1	-2	-3	-3	-2			
TF-507510 TIP1c	19	20	18	16	16	-1	-3	-5	-6	-7	13	20	24	25	25	-7	-8	-8	-10	-10	124	134	122	115	110-159-147-129-116-108			
TF-510520 TIP2c	19	20	18	17	16	-2	-3	-5	-7	-9	15	23	28	29	29	-9	-11	-11	-14	-13	103	112	102	96	92-159-147-129-114-108			
TF-520530 TIP3c	65	69	62	60	56	-8	-13	-16	-18	-19	19	26	34	38	34	-12	-14	-14	-16	-16	-129-143-133-122-118-133-122-107	-95	-90					
T1-507510 TAP1c	19	20	19	17	16	-4	-7	-10	-12	-13	10	15	18	19	19	-2	-3	-3	-3	-3	122	131	120	108	104-159-148-130-116-109			
T1-510520 TAP2c	19	21	19	17	17	-5	-8	-12	-14	-15	12	17	21	22	22	-3	-3	-4	-4	-4	102	110	100	90	87-159-148-130-116-109			
T1-520530 TAP3c	66	71	64	60	57	-8	-13	-16	-18	-19	15	19	26	29	26	-4	-4	-5	-5	-5	-129-143-133-122-118-133-123-108	-97	-91					
T1-507510 TAP1	19	20	19	17	16	-6	-10	-14	-17	-18	10	15	18	19	19	-2	-3	-3	-3	-3	122	131	120	108	104-159-148-130-116-109			
T1-510520 TAP2	19	21	19	17	17	-7	-12	-18	-21	-22	12	17	21	22	22	-3	-3	-4	-4	-4	102	110	100	90	87-159-148-130-116-109			
T1-520530 TAP3	66	71	64	60	57	-12	-19	-25	-28	-29	15	19	26	29	26	-4	-4	-5	-5	-5	-129-143-133-122-118-133-123-108	-97	-91					
T1-507510 TOP1	19	20	19	17	16	-6	-10	-14	-17	-18	10	15	18	19	19	-2	-3	-3	-3	-3	122	131	120	108	104-159-148-130-116-109			
T1-510520 TOP2	19	21	19	17	17	-7	-12	-18	-21	-22	12	17	21	22	22	-3	-3	-4	-4	-4	102	110	100	90	87-159-148-130-116-109			
T1-520530 TOP3	66	71	64	60	57	-12	-19	-25	-28	-29	15	19	26	29	26	-4	-4	-5	-5	-5	-129-143-133-122-118-133-123-108	-97	-91					
T1-510520 TGR2	0	1	1	1	1	-7	-12	-18	-21	-22	12	17	21	22	22	-3	-3	-4	-4	-4	102	110	100	90	87-159-148-130-116-109			
T1-520530 TGR3	0	1	1	1	1	-12	-18	-24	-27	-28	15	19	26	29	26	-4	-4	-5	-5	-5	-129-143-133-122-118-133-123-108	-97	-91					
T2-507510, 160, 2	19	20	19	17	16	-10	-17	-23	-28	-30	7	10	12	13	13	-2	-3	-3	-3	-3	122	131	120	108	104-159-148-130-116-109			
T2-507510, 160, 1	19	20	19	17	16	-6	-10	-14	-17	-18	10	15	18	19	19	-2	-3	-3	-3	-3	122	131	120	108	104-159-148-130-116-109			
T2-510520, 220, 2	19	21	19	17	17	-13	-22	-33	-38	-40	7	11	13	14	14	-3	-3	-4	-4	-4</								

Informaciones acerca de preguntas de pulso de reloj, PLC, puesta en marcha y aplicación (funcionamiento simultáneo específico)

## Cálculo de tiempo de ciclo

PL cuenta con herramientas específicas de cálculo. En caso de ser necesario, apoyamos al cliente en el cálculo del tiempo por pieza. Basados en las indicaciones del cliente generamos un cálculo detallado del tiempo de ciclo. Como valores guía para el ciclo de bloqueo véase la lista a la derecha.

	unclamp	clamp *
<b>EA-507</b>	60 ms	90 ms
<b>EA-510</b>	110 ms	140 ms
<b>EA-520</b>	120 ms	150 ms
<b>EA-530</b>	160 ms	260 ms

\* puede ser eliminado con la optimización PLC


## Modelos PLC

El bloqueo del husillo de pl LEHMANN es una exclusividad y cuenta con mucho potencial de ahorro. En la página web [www.lehmann-rotary-tables.com](http://www.lehmann-rotary-tables.com) constan las respectivas plantillas para el PLC.

## Listas de parámetros\*

A la disposición están una multitud de listas de parámetros para diferentes máquinas y respectivamente tres casos típicos de aplicaciones (descarga).

Ajustes automáticos de parámetros mediante programa CNC. Disponible para p.ej. FANUC ROBODRILL.



\* herramienta para registro de los valores límite permitidos para la respectiva mesa giratoria; consulténos.


## Momento de inversión

Cargas permitidas según el montaje respectivo de la mesa giratoria:

Valores guía	Unidad	507 / 508	510 / 511	520	530	Comentario
máx. permitido en relación al rodamiento	Nm	1.200	2.000	3.900	10.400	Carga de inversión husillo
Brazo giratorio EA y TF con garras tensoras	Nm	700	1.000	1.000	2.000	con máx. carga de tracción garra tensora, sin levantamiento registrable de la carcasa <sup>1)</sup>
Brazo giratorio EA y TF con placa base*	Nm	1.200	2.000	3.900	10.400	Fijamente atornillado desde abajo <sup>2)</sup> , la placa base es por lo menos el doble de gruesa en la dirección de eje como la carcasa* y está óptimamente atornillada con la bancada
*Ancho de la placa base	mm	226	254	284	360	Grosor: mín. 40 mm (acero)

Todas las indicaciones medidas en la superficie plana del husillo, transversalmente hacia el eje giratorio

Par de giro de tornillos según manual de uso:



<sup>1)</sup> Punto de elevación de la carcasa



<sup>2)</sup> Placa base individual desde abajo en los 4 orificios con carcasa fijamente atornillada



Correctamente bajo es condición para el mejor aprovechamiento posible de la carga permitida.


## Valores guía específicos para la aplicación respectiva

### Rigidez

Reacciones a esperar (elasticidad) con la carga respectiva:

Valores guía	Unidad	507 (508)	510 (511)	520	530	Comentario
Torsión engranaje	Nm/ <sup>o</sup>	1.440 (1.000)	1.800 (1.800)	5.400	14.000	en relación con el momento de avance
Husillo axial*	kN/mm	1.400	1.800	2.400	4.600	en relación con la fuerza axial
Husillo flexión*	kNm/mm	21	26	52	135	En relación con momento de inversión

\*Todas las indicaciones medidas en la superficie de husillo<sup>1)</sup> en relación con la carcasa de la mesa giratoria<sup>2)</sup>; bloqueo de husillo activo (inactivo aprox. -10%)



### Precisión de herramienta a alcanzar en la sala

Los valores guía se basan en pruebas intensivas en las que se generaron, e.o. piezas muestra en una máquina DMU 65: con diferentes mesas giratorias T (TF y T1), con y sin WMS, con y sin compensación. Dependiendo de la precisión de la máquina así como debido a las condiciones presentadas a continuación, es posible alcanzar las siguientes precisiones en la pieza:

Valores guía	Posicionar	Simultáneo
Tamaño	Cubo 350 mm	Cubo 150 mm
Peso	150 kg	34 kg
Precisión <sup>1)</sup>	± 10 µm/100mm	
Precisión <sup>2)</sup>	± 5 µm/100mm	no posible
Precisión WMS <sup>1)</sup>	± 3 µm/100mm	
Precisión WMS <sup>2)</sup>	± 2 µm/100mm	no posible

<sup>1)</sup> sólo un punto cero de pieza



<sup>2)</sup> varios puntos cero de piezas

WMS = Sistema de medición de ángulo ± 2,5"; ambos ejes



### Condiciones

1. Alineación perfecta con los ejes de la máquina
2. Fijación punto cero de alta precisión
3. Mejor compensación de errores en todos los ejes
4. Incremento de precisión de geometría de la mesa giratoria (opción: GEO.5xx-GEN)



## Definición de los términos usados en este catálogo

### 1 Datos de accionamiento

En las presentes definiciones se refiere siempre con el término «Datos de accionamiento» al número de revoluciones, la aceleración así como la limitación de impulso.

### 2 Engranaje

#### Carga del engranaje ( $M_{gear \max}$ )

...designa el máximo par de giro mecánico permitido con el número de husillo  $1\text{min}^{-1}$ .

[Nm]

#### Momento de avance ( $M_{feed}$ )

...designa el par de giro con un número de revoluciones  $1\text{ min}^{-1}$  que corresponde máximo a la carga permitida del engranaje. Pero puede ser menor, dependiendo del motor y/o de la duración de conexión del motor usado.

[Nm]

#### Carga excéntrica del husillo ( $sl_{excentric}$ )


El excentric load catalog\* corresponde

- en mesas giratorias EA y M así como ejes divisores de las mesas giratorias T a  $0\text{ Nm}$  (carga estándar siempre centrada)
- en mesas giratorias T al máx. par de giro que actúa por la carga propia del eje divisor así como de la carga estándar cúbica en el eje basculante. Véanse los valores de catálogo de la respectiva lista de parámetros.

Para mesas giratorias T, el excentric load usual\* es idéntico a la carga de engranaje con sls. Con una mesa giratoria EA, este par corresponde al valor que se genera por la máx. carga excéntrica, usando un rotoFIX Alu con carga estándar. Véanse los valores usuales de la respectiva lista de parámetros.

El valor excentric load max load\* corresponde al máx. par de giro mecánico que puede ser transmitido sin problemas a un mínimo número de revoluciones de aprox.  $10\text{ min}^{-1}$ . Véanse los valores máx. load de la respectiva lista de parámetros.

\* Definiciones véase «Geometría / Integración» p. 109



Modificación de centro de gravedad entre con y sin carga. Cuanto mayor el centro de gravedad rojo, mayor la carga del engranaje en el eje basculante. La flecha azul indica la dirección del cambio de posición del centro de gravedad desde «sin carga» a «con carga».

#### Carga estándar de husillo $pL$ ( $sls = sl_{standard}$ ) p. 26-47 y 86-87

[kg]

...designa la carga de husillo  $pL$  definida como estándar, calculada a partir de la práctica, con lo cual se abarca aproximadamente 90% de todas las aplicaciones. Todos los datos de accionamiento y de parámetros están preparados según la carga estándar cúbica  $pL$ . Todas las masas, que se encuentran dentro de este volumen (pieza incl. dispositivo) y que están tensadas coaxial en relación al eje de giro, pueden ser desplazadas con los datos de accionamiento estándar. Cargas estándar de husillos  $pL$  excéntricamente ubicadas, pueden causar una reducción de los datos de accionamiento.

#### Momento de inercia estándar ( $J_{standard}$ ) p. 26-47 y 86-87



[kgm<sup>2</sup>]

...designa el momento de inercia resultante de la carga estándar  $pL$  definida y de su forma de cuerpo, en tanto que la carga está colocada en posición coaxial en relación al eje de giro. La típica relación  $J$  entre carga y motor por lo general corresponde a 1:1 o menor (p.ej. 0.5:1).



#### Momento de inercia máx. permitido ( $J_{max}$ )

[kgm<sup>2</sup>]

...es de 10x momento de inercia estándar ( $J_{standard}$ ). Por lo general no se excede este momento de inercia en el caso normal, aun con piezas más grandes. TAMPOCO se excede en cualquier variante de motor la relación  $J$  de 10:1. J mayores pueden ser móviles, condicionando la adaptación respectiva (previa consulta).



**EA-510**




# Explicaciones de funciones, valores límite y condiciones minimizan sus riesgos

## 3 Precisiones de engranaje

Todas las indicaciones de precisión valen siempre con mesa giratoria sin carga

### Proceso de medición

- 5 ciclos de calentamiento
- 5 ciclos de medición
- 24 puntos de medición ( $15^\circ$ )
- Aceleración  $500^\circ/\text{s}^2$
- Medio de medición Heidenhain ROD 800 con acoplamiento K15
- mesa giratoria sin carga como módulo individual – temperatura ambiente aprox.  $22^\circ\text{C}$



Explicación Precisión del indexado  $\text{Pa} \pm$ :

### Precisión del indexado ( $\text{Pa} \pm$ ) [arc sec]

...designa la suma de las máximas variantes positivas y negativas de la posición real a la posición nominal de todas las posiciones de ángulo, medidas en una dirección de giro, mayores a  $360^\circ$ , indicadas como valor  $\pm$ .

Esto corresponde a la variación de posición  $\text{Pa}$  según VDI/DGQ 3441, pero acumulado (ejemplo:  $\text{TG} \pm 15^\circ$  corresponde a  $\text{Pa} 30^\circ$ ):

- sin consideración de la tensión inversa
- sin consideración del error de exactitud en marcha axial y radial del husillo

### Exactitud de reproducción ( $\text{Ps}_{\text{medio}}$ ) [arc sec]

...designa la máxima diferencia dentro de resultados de posiciones de ángulos medidas varias veces, accedidas desde el mismo lado.

Esto corresponde al ancho de espaciado de posición  $\text{Ps}$  según VDI/DGQ 3441, es decir:


- sin consideración de la tensión inversa

### Precisión de posicionado hasta ( $\text{P}$ ) [arc sec]

...designa la máxima diferencia posible de la posición nominal en relación a la posición real con dirección de giro cambiante.

Esto corresponde a la inseguridad de posicionamiento  $\text{P}$  según VDI/DGQ, es decir:

- sin consideración del error de exactitud en marcha axial y radial del husillo.



Explicación de los diferentes parámetros según VDI/DGQ 3441:

### Juego del engranaje (U gear) [arc sec]

...designa el máximo juego mecánico de engranaje con cambio de dirección de giro dentro de una cierta cantidad de posiciones de ángulo varias veces medida.

- no corresponde a una dimensión de medición según VDI/DGQ 3441
- NO se ha considerado la elasticidad de todas las piezas unidas

### Tensión inversa ( $\text{U medio}^*$ ) [arc sec]

...designa la tensión inversa media incl. elasticidad, juego o rebasamiento de todas las piezas unidas en el haz de accionamiento en cambios de dirección de giro dentro de una cierta cantidad de posiciones de ángulo varias veces medida.

Esto corresponde a la tensión inversa  $\text{U}$  según VDI/DGQ 3441. El valor medio es calculado a partir de todos los valores medidos.

\* Compensación y definición backlash véase "Geometría / integración, 6.4"

Vista general & Aplicaciones

Sistema & datos, iBox

SPZ, DDF, WMS

MOT, KAB, WDF, CNC

Alinear, GLA, RST, LOZ

Servicio y técnica

Sistema de tensión de pieza

## Definición de los términos usados en este catálogo

### 4 Velocidad

#### Duración de conexión (ED)

[%]

...designa el tiempo de marcha del movimiento según la unidad de tiempo conforme a la norma DIN/VDE 0530. Las mesas giratorias pL están diseñadas para el servicio intermitente (posicionamiento) S3 en ED 20%, pero con una duración de 1 minuto. En caso de exceder estas condiciones por el uso, deben reducirse respectivamente los datos de accionamiento.

**DIN /  
VDE 0530  
S3, ED 20%**

#### Régimen de revoluciones del husillo ( $n_{sp}$ )


[min<sup>-1</sup>]

...designa siempre el máx. número de revoluciones posible en el husillo  
– cumpliendo con la duración de conexión ED  
– con el motor respectivo  
– cúbica con la carga de husillo pL estándar

#### Pulso de reloj 90° / 180° ( $t_{90^\circ} / t_{180^\circ}$ )

[sec]

...designa el tiempo para el completo proceso divisor para un movimiento 90°/180°  
– Proceso divisorio ESTÁNDAR pL = desbloqueo y bloqueo controlado con sensor de presión. Al bloquear se genera una señal de bloqueo, tan pronto se alcanzan los 100 bar. De esa manera se puede activar la máquina antes de haber alcanzado la presión de bloqueo completa. En caso de no alcanzar la presión de bloqueo después de 2seg, se elimina nuevamente la señal de bloqueo. Todo controlado por el iBox pL.  
– Proceso divisor OPTIMIZADO = como estándar pero se consulta la señal de bloqueo recién antes del avance. Este proceso requiere de una adaptación del respectivo PLC de la máquina y no es parte del volumen de suministro pL.



### 5 Rodamiento del husillo

#### Fuerza axial ( $F_{axial}$ )


[N]

...designa la máxima carga axial del husillo permitida. Incluye la pieza, los dispositivos, las fuerzas de procesamiento y fuerzas generadas por el movimiento de rotación y basculante.

#### Momento de inversión ( $M_{tilt}$ )

[Nm]

...designa la máxima carga permitida en el husillo, medida a partir de la superficie del husillo. Incluye la pieza, los dispositivos, las fuerzas de procesamiento y pares de giro generados por el movimiento de rotación y basculante.



#### Carga de transporte ( $sl_{max}$ )


[kg]

...designa la máxima carga total permitida, desarrollada a partir del talón del husillo y que acompaña un movimiento giratorio con el husillo (dispositivo y pieza). La carga no es similar a la carga estándar del husillo pL.

#### Exactitud en marcha axial y radial ( $ro_{con/ax}$ )

[mm]

...designa la variante máxima que se mide en dirección axial (excentricidad axial) o radial (marcha concéntrica), medido en 360°. La medición se realiza siempre en el máximo diámetro posible del talón del husillo.




### 6 Bloqueo

#### Momento de enclave ( $M_{clamp}$ )

[Nm]

...designa la máxima carga de par de apriete permitida en el talón del husillo con bloqueo activo (presión neumática 6bar). El bloqueo pL es extremadamente rígido. No obstante, dependiendo de la carga, hay, además de la elasticidad, un proceso de asentamiento. Distinguimos tres fases que deben pasar desde la carga cero hasta la carga máxima. El comportamiento de asentamiento se presenta como torsión permanente después de la descarga, de la siguiente manera:

- Fase 1 "normal" (aprox. 1/3 hasta 1/2 del momento de enclave permitido) hasta aprox. 0,0015mm\*
- Fase 2 "incrementada" (aprox. 2/3 del momento de enclave permitido) hasta aprox. 0,005...0,01mm\*
- Fase 3 "máximo" (hasta 100% del momento de enclave permitido) hasta aprox. 0,035mm\*



El momento de enclave es tan alto que el paquete divisor de mesas giratorias de 2 ejes ya puede tener un claro movimiento de torsión, antes de reducir el enclave. De esa manera no es posible aplicar en cada caso el máximo momento de enclave.

\* con carga unilateral, referida al diámetro exterior del husillo de la mesa giratoria respectiva. La exactitud de pieza y de reproducción no cambia después de un reposicionamiento.

# Explicaciones de funciones, valores límite y condiciones minimizan sus riesgos

## 7 Estanqueidad (según EN 60529)

...designa la estanqueidad en cuanto a la protección de contacto, protección contra cuerpos externos y protección contra agua:

**IP 65:** Protección contra contacto, sin ingreso de polvo, protección contra el ingreso de agua de chorro

**IP 66:** como IP 65, pero protección contra el ingreso de fuerte agua a chorros

**IP 67 (estándar en pL):** como IP 66, pero con protección contra el ingreso de agua por inmersión doble

**IP 68 (opcional en pL):** como IP 67, pero con protección contra el ingreso de agua por inmersión permanente



## 8 Geometría e integración

Todas las indicaciones de precisión valen siempre con mesa giratoria sin carga

### Giro basculante ( $sd_{200}$ )

...designa la variante de la perpendicularidad del eje divisor en relación al eje basculante mediante una zona de giro definida. pL mide siempre 3 puntos: -90° (horizontal), -45° y 0° (vertical), siempre relacionado a la posición del eje divisor y a un radio a partir del centro del eje basculante de 200mm.

**Precisión 3D**

offset 1: [mm]  
0.013

pitch-error: [°]  
0.005

### Valores offset (offset)

...designa la variante de valores nominales para ajustar mejor la mesa giratoria según la máquina y realizar una puesta en marcha de manera más rápida.

### pitch error (pe)

...designa la variante efectiva nominal-real mediante un cierto ángulo de giro ("Error de inclinación") para la compensación del error de eje en la máquina CNC. Esto surge típicamente en mesas giratorias durante el movimiento de cargas excéntricas como p.ej. puentes de tensión, ejes basculantes, etc.

### backlash (bl)

...designa la tensión inversa\* electrónica como mecánica (engranaje, sistema de medición de ángulo, regulador de posición...) para la compensación de comba en la máquina CNC.

\* Definición véase "Engranaje" p. 106

### Listas de parámetros

A fin de minimizar el tiempo de puesta en marcha y utilizar óptimamente la mesa giratoria pL, constan listas específicas de parámetros para diferentes sistemas de control en la página web [www.lehmann-rotary-tables.com](http://www.lehmann-rotary-tables.com). En los parámetros relevantes de carga se distingue entre...

FANUC	
BL25000B	
Flange	
A003A	
HECOPA100	
PC1142P	
i 90:1	
Value	Value
Catalog: 19800	
Usual: 16200	
Max. load: 5400	

### usual

...designa los valores de accionamiento correctos para las cargas estándar del husillo pL que deben ajustarse normalmente (recomendación pL) para permitir ciertas reservas para las variantes y permitir una compensación simple de regulador. Normalmente no es necesario realizar una marcha de calentamiento.

### catalog

...designa los máximos valores de accionamiento alcanzables para cargas estándar de husillo pL necesarios para alcanzar los requisitos incrementados tanto al técnico de puesta en marcha como al material. Dependiendo del caso de aplicación es necesario reducirlos (empírico). A menudo se recomienda aquí un ciclo de calentamiento del engranaje.

### max load

...designa los máximos valores alcanzables con J máx. y carga excéntrica.

Vista general & Aplicaciones

Sistema & datos, iBox

SPZ, DDF, WMS


MOT, KAB, WDF, CNC

Alinear, GLA, RST, LOZ

Servicio y técnica

Sistema de tensión de pieza

Sistema de tensión de pieza	Servicio y técnica	Alinear, GLA, RST, LOZ	MOT, KAB, WDF, CNC	SPZ, DDF, WMS	Mesas giratorias	Sistema & datos, iBox	Vista general & Aplicaciones
-----------------------------	--------------------	------------------------	--------------------	---------------	------------------	-----------------------	------------------------------



## Sistemas de sujeción de piezas

	Sistema de apilado <b>ripas</b>	112	Vista general & Aplicaciones
	Sistemas tensores <b>HSK / ripas</b> , modelos MK, <b>CAPTO</b>	113	
	<b>AM-LOCK</b>	114	
	<b>Placas de mesa</b> (discos planos), 3 mordazas	115	
	Sistemas multitensores <b>SCHUNK</b> para RFX.510	116	
	Sistemas multitensores <b>SCHUNK</b> para RFX.520	117	
	Cabezales tensores <b>SCHUNK</b> TANDEM	118	
	Sistema tensor punto cero <b>SCHUNK</b> VERO-S	119	
	<b>GRESSEL</b> gredoc / medio tensor	120	
	Sistema tensor punto cero <b>LANG</b>	121	
	Sistemas de apilado <b>EROWA</b>	122	
	Sistemas de apilado <b>System 3R</b>	123	
	Sistemas de apilado <b>PAROTEC</b>	124	
	Sistemas de apilado <b>STARK</b>	125	
	Sistemas de apilado <b>AMF</b> / sistemas de tensión de precisión <b>YERLY</b>	126	
	Mandril <b>SwissChuck</b>	127	
	Tensión de pinzas <b>SCHAUBLIN</b> , tipo B	128	
	Tensión de pinzas <b>SCHAUBLIN</b> , tipo W	129	
	Tensión de pinzas <b>SCHAUBLIN</b> , tipo F y ER	130	
	Tensión de pinzas <b>OTTET</b>	131	
	Arrastrador de lado frontal <b>RÖHM</b>	132	
	Puntas de centrado móviles <b>RÖHM</b>	133	
	Sistema tensor múltiple <b>Polymut Evard</b>	134	
	Tensor central <b>Evard</b>	135	
	<b>PiranhaClamp</b>	136	
	<b>TRIAG</b>	138	
	<b>TGColin</b> / Sistema tensor	140	
	<b>TGColin</b> / Soluciones de pinzas tensoras	141	
	<b>HAINBUCH</b>	142	
	Sistemas de apilado <b>F-Tool</b>	145	
	<b>Vischer &amp; Bolli</b>	146	
	<b>reinmechanic</b> – vacuum - mobile	148	

Sistema de ten-  
sión de piezaServicio  
y técnicaMOT, KAB,  
WDF, CNCAlinear,  
GLA, RST, LOZSPZ, DDF,  
WMSSistema de ten-  
sión de piezaSistema &  
datos, iBoxMesas  
giratoriasMOT, KAB,  
WDF, CNCAlinear,  
GLA, RST, LOZSPZ, DDF,  
WMSSistema de ten-  
sión de pieza

Tensión HSK con posicionamiento angular preciso = sistema de paletización compacto manual y automático



**newChuck:**  
portapiezas ideal para el procesamiento de p. ej. 5° o 6° lado con ripas integrado

## las ventajas principales de ripas

- + Ahorra espacio, debido a que está completamente integrado en el husillo
- + Reequipable en cualquier momento
- + Altamente rígido
- + Alta precisión
- + Interfaz normada múltiples probada miles de veces
- + En caso necesario se puede usar como adaptador de norma (no es posible un posicionamiento general)

## El principio

La base es la tensión HSK normada con juegos tensores comunes. Las levas del arrastrador están esmeriladas con alta precisión y están ubicadas sobre un muelle axial. La pieza contraria (el adaptador HSK) presenta igualmente ranuras de alta precisión así como orificios de posicionamiento para el perno guía.

## La función

ripas tiene 3 funciones:

- A** Seguro de torsión
- B** Posicionamiento general
- C** Posicionamiento de precisión

## Proceso


Al cambiar (manual o automáticamente), el perno guía **A** asegura que el portapiezas no se coloque torcido y garantiza a mismo tiempo un posicionamiento general **B**. Poco antes de la posición correcta, las levas interiores de precisión asumen el posicionamiento de precisión **C**.



Flexible, preciso, compacto y automatizable - el sistema de apilado o el sistema de tensión punto cero ripas de pL LEHMANN

SPZ.5xx = Número correcto de pedido para cilindros tensores combinados para tipos 507 y 510

	Nº de pedido	Designación	manual (MAPAL)	hidráulico (Ortlieb)	Cilindro tensor necesario *
507	RIP.507-63m**	HSK-A63	•		
	RIP.507-63h	HSK-A63		• SPZ.5xx-9	
	RIP.510-63m**	HSK-A63	•		
	RIP.510-63h	HSK-A63		• SPZ.5xx-9	
520	RIP.520-63m	HSK-A63	•		
510	RIP.520-63h	HSK-A63		• SPZ.520-9	
507	MKx.5xx-MK4-1	Adaptador MK4			
todos los tamaños	RIP.63ada	Adaptador ripas estándar			
	RIP.63ada-B	Adaptador ripas con recubrimiento plano para mejoras mayores del par de transmisión libre de deslizamiento (véase datos técnicos)			
	RIP.63-KD-1	Perno de alineación ripas/HSK			
	RIP.FUTm	Mandril ripas	•		



Las medidas antes presentadas valen para el adaptador ripas usado. Sin adaptador, el cartucho tensor se encuentra afuera por aprox. 10,5mm.

HSK = cono de fuste hueco según DIN 69063-1 (husillo) o DIN 69893 (segmento)

\* En mesas giratorias T puede ser necesario incrementar las puntas, véase p. 51

\*\* No es posible en combinación con la junta del husillo "Labyrinth" (véase p. 29)

#### Datos técnicos para ripas / HSK

	Unidad	HSK-A63 manual		HSK-A63 automático		MOT, KAB, WDF, CNC
		Estándar	ripasGrip (Opción)	Estándar	ripasGrip (Opción)	
Fuerza máx. de tracción permitida	kN	–		10 a 50 bar <sup>1)</sup>		
Fuerza de tracción resultante en adaptador máx.	kN	30 en 20 Nm <sup>2)</sup>		30		
Momento de inversión permitido (antes de levantar la instalación plana)	kN	aprox. 600		aprox. 600		
Carga de transporte	kg	aprox. 60		aprox. 60		
Par de giro permitido <sup>3)</sup> (deslizamiento <sup>4)</sup> máx. ± 0,003°) A	Nm	–	aprox. +50%	aprox. 150	aprox. 300	
Par de giro permitido <sup>3)</sup> (deslizamiento <sup>4)</sup> máx. ± 0,01°) B	Nm	–	aprox. +50%	aprox. 250	aprox. 450	
Exactitud de reproducción XYZ	mm	< 0,005		< 0,005		
Exactitud de reproducción ángulo	± arc seg	8		4		

<sup>1)</sup> con SPZ.5xx-9

<sup>2)</sup> Disco radial

<sup>3)</sup> valores estáticos, sin vibraciones, sin carga, seco, libre de grasa, limpio

<sup>4)</sup> retorna a la posición inicial después de tensar/distender

#### Opciones para todas las dimensiones

SPZ.Awk-Vor	Preparativos control de presencia, sólo posible con tensión automática (sólo con adaptador de pL)	Servicio y técnica
SPZ.Awk	Caja de mando para el control de presencia (véase p. 50)	

#### Tensión CAPTO

Nº de pedido	Designación	manual (MAPAL)	hidráulico (Ortlieb)	Cilindro tensor necesario *
507	CAP.507-C4m	Tensión Capto, C4	•	
	CAP.507-C4h	Tensión Capto, C4		• SPZ.5xx-9
510	CAP.510-C4m	Tensión Capto, C4	•	SPZ.5xx-9
	CAP.510-C4h	Tensión Capto, C4	•	SPZ.5xx-9



Vista general & Aplicaciones  
Sistema & datos, iBox  
Mesas giratorias

SPZ, DDF, WMS

MOT, KAB, WDF, CNC

Alinear, GLA, RST, LOZ

Sistema de tensión de pieza

## Herramientas para el rectificado individual



Palette Jumbo 30x30 en  
mandril de sujeción centrado  
para manejo fácil



Palette Jumbo 30x30  
en 4 mandriles de sujeción -  
tensado



### Mandril de sujeción QUATTRO

Conexión control  
de ubicación/  
limpieza



Dimensiones:  
150 x 150 x 34 mm  
(Lar x An x Al)

Tensión manual:  
basta un giro de 180°

Conexión del aire  
comprimido para  
tensar

6 tornillos M10 para  
fijar en la mesa de la  
máquina, trama de 100  
o de 50 mm

### Mandril de sujeción UNO



Mandril de sujeción UNO Ø 100  
con 4 orificios de fijación M8 en  
trama 50mm

### 6 ventajas (válido para QUATTRO y UNO)

- + sólo 34 mm de alto
- + manual y neumático junto
- + de limpieza fácil
- + tensado sin presión
- + Montaje sencillo
- + libre de mantenimiento


### Datos técnicos

Exactitud de reproducción		UNO	QUATTRO
Fuerza de retención tensada	Manual	aprox. 6 kN	aprox. 24 kN
	neumático 6 bar	aprox. 10 kN	aprox. 40 kN

Todos los valores son indicaciones provisorias

### Nº de pedido


Nº de pedido	Designación	Dimensiones
AML.SPF-U	Mandril de sujeción UNO	Ø50x34mm, 1 Pin
AML.SPF-Q	Mandril de sujeción QUATTRO	150x150x34mm, 4 Pin



más informaciones véase folleto  
AM-LOCK

Tensada de manera rápida y sencilla

Cambio rápido para series menores y trabajos exprés



Alineación precisa gracias a juego direccional (aprox. 0,1mm) posible

### Placas de mesa (discos planos)

	Nº de pedido	Designación	Diámetro D [mm]	Grosor [mm]	Paso [mm]	L a partir del husillo [mm]	Peso [kg]	Momento de inercia J [kgm²]	Niederhauser Nº de pedido
507*	<b>TPL.507-160</b>	Plancha de mesa, 4 ranuras T 12mm	160	30	30	27	6	0.02	
510***	<b>TPL.510-160</b>	Plancha de mesa, 4 ranuras T 12mm	160	40	30	37	6	0.02	
510-200	<b>TPL.510-200</b>	Plancha de mesa, 4 ranuras T 12mm	200	40	30	37	10	0.05	
510-240	<b>TPL.510-240</b>	Plancha de mesa, 4 ranuras T 12mm	240	45	30	42	16	0.12	
520-250	<b>TPL.520-250</b>	Plancha de mesa, 8 ranuras T 14mm	250	45	45	45	17	0.14	
520-300	<b>TPL.520-300</b>	Plancha de mesa, 8 ranuras T 14mm	300	50	45	50	27	0.31	
520-350	<b>TPL.520-350</b>	Plancha de mesa, 8 ranuras T 14mm	350	50	45	50	37	0.58	
530	<b>TPL.530-300</b>	Plancha de mesa, 8 ranuras T 18mm	300	51	45	51	27	0.31	
530	<b>TPL.530-400</b>	Plancha de mesa, 8 ranuras T 18mm	400	51	45	51	49	0.99	
530	<b>TPL.530-500**</b>	Plancha de mesa, 8 ranuras T 18mm	500	56	45	56	84	2.65	
	<b>TPL.5xx-GEN</b>	Precisión incrementada = ½ valores de tolerancia							
	<b>TPL.mon</b>	Plancha de mesa montada y medida							

\*\* No es posible en combinación con la junta del husillo Labyrinth SPI.507-LAB

\*\*\* Incremento de punta necesario (véase p. 29)

\*\* No posible para modelos TxPc



### Mandril espiral acero (manual)

Incl. brida adaptadora adecuada, 1 juego de mordazas de fresado y de torneado templadas, así como llaves de tensado y tornillo fijador

	BFU.507-100ps	Mandril espiral plano	100	20	62.5	4	0.005	507-100ps
507*	<b>BFU.507-125ps**</b>	Mandril espiral plano	125	35	74	7	0.01	507-125ps
510	<b>BFU.507-160ps**</b>	Mandril espiral plano	160	42	82.5	13	0.04	507-160ps
520	<b>BFU.510-125ps</b>	Mandril espiral plano	125	35	74	7	0.01	510-125ps
520	<b>BFU.510-160ps**</b>	Mandril espiral plano	160	42	82	13	0.04	510-160ps
530	<b>BFU.510-200ps**</b>	Mandril espiral plano	200	44	92	22	0.07	510-200ps
530	<b>BFU.520-160ps</b>	Mandril espiral plano	160	42	85	13	0.04	520-160ps
530	<b>BFU.520-200ps**</b>	Mandril espiral plano	200	55	95	23	0.12	520-200ps
530	<b>BFU.520-250ps**</b>	Mandril espiral plano	250	76	106	39	0.31	520-250ps
530	<b>BFU.530-250ps</b>	Mandril espiral plano	250	76	104	32	0.25	530-250ps
530	<b>BFU.530-315ps</b>	Mandril espiral plano	315	80	116	56	0.69	530-315ps
530	<b>BFU.530-400ps</b>	Mandril espiral plano	400	136	123	97	1.88	530-400ps
	<b>BFU.5xx-GEN</b>	Precisión incrementada = ½ valores de tolerancia						



Informaciones adicionales en: [www.niederhauser.ch](http://www.niederhauser.ch)

El manual de montaje y de manejo deben consultarse directamente al fabricante

### Recubrimiento de vástago cuneiforme SMW tipo HG-F

(manual, sistema de mordazas engranaje inclinado de módulo)

Incluyendo brida adaptadora adecuada, 1 juego de mordazas escalonadas invertibles en el mandril, así como llaves tensoras y un tornillo de fijación

	BFU.507-160ks**	Mandril de cuñas	160	42	81	11	0.04	507-160ks
510	<b>BFU.510-160ks**</b>	Mandril de cuñas	160	42	81	11	0.04	510-160ks
520	<b>BFU.510-200ks**</b>	Mandril de cuñas	200	42	102.5	22	0.11	510-200ks
520	<b>BFU.520-160ks</b>	Mandril de cuñas	160	46	70	11	0.04	520-160ks
520	<b>BFU.520-200ks**</b>	Mandril de cuñas	210	60	92	22	0.11	520-200ks
530	<b>BFU.520-250ks**</b>	Mandril de cuñas	260	81	110	38	0.30	520-250ks
530	<b>BFU.530-250ks</b>	Mandril de cuñas	260	81	112	38	0.30	520-250ks
530	<b>BFU.530-315ks</b>	Mandril de cuñas	315	102	135	58	0.89	520-315ks
530	<b>BFU.530-400ks</b>	Mandril de cuñas	400	128	153	112	2.58	520-400ks
	<b>BFU.5xx-GEN</b>	Precisión incrementada = ½ valores de tolerancia						



Informaciones adicionales en: [www.smw-autoblok.de](http://www.smw-autoblok.de) y [www.niederhauser.ch](http://www.niederhauser.ch)

El manual de montaje y de manejo deben consultarse directamente al fabricante

\* No es posible en combinación con la junta del husillo Labyrinth SPI.507-LAB

\*\* No es posible para modelos TxPc



Informaciones adicionales bajo: [www.schunk.com](http://www.schunk.com)  
El manual de montaje y de manejo deben consultarse directamente al fabricante



KSC2 40  
1 lado, 1 línea



KSC2 40  
1 lado, 2 líneas



KSC2 40  
2 lados, 1 línea

MOT, KAB, WDF, CNC	SPZ, DDF, WMS	Mesas giratorias	Vista general & Aplicaciones
Alinear, GLA, RST, LOZ			
Servicio y técnica			
Sistema de ten- sión de pieza			

pL LEHMANN Nº de pedido	pL LEHMANN Nº de pedido placa de trama perforada	L [mm]	Sistema tensor	Descripción	Cantidad elemen- tos tensores	SCHUNK Nº de pedido. Placa de trama perforada	SCHUNK Nº pedido elementos tensores
<b>SCH.510-5-KSC40-11</b>	Siempre necesaria: <b>SCH.510-LRP500</b>	500	KSC2 40	1 lado, 1 línea	6		40105274
<b>SCH.510-5-KSC40-12</b>		500	KSC2 40	1 lado, 2 líneas	12		40105276
<b>SCH.510-5-KSC40-21</b>		500	KSC2 40	2 lados, 1 línea	12		40105275
<b>SCH.510-5-KSC40-22</b>		500	KSC2 40	2 lados, 2 líneas	24		40105277
<b>SCH.510-5-KSC65-1</b>		500	KSC2 65	1 lado, 1 línea	3		40105278
<b>SCH.510-5-KSC65-2</b>		500	KSC2 65	2 lados, 1 línea	6	Siempre necesaria: 40105326	40105279
<b>SCH.510-5-KSC125-1</b>		500	KSC 125	1 lado, 1 línea	3		40105280
<b>SCH.510-5-KSC125-2</b>		500	KSC 125	2 lados, 1 línea	6		40105281
<b>SCH.510-5-KSM400-11</b>		500	KSM2 400	1 lado, 1 línea	máx. 5		40105282
<b>SCH.510-5-KSM400-12</b>		500	KSM2 400	1 lado, 2 líneas	máx. 10		40105284
<b>SCH.510-5-KSM400-21</b>		500	KSM2 400	2 lados, 1 línea	máx. 10		40105283
<b>SCH.510-5-KSM400-22</b>		500	KSM2 400	2 lados, 2 líneas	máx. 20		40105285
<b>SCH.510-6-KSC40-11</b>	Siempre necesaria: <b>SCH.510-LRP600</b>	600	KSC2 40	1 lado, 1 línea	7		40105286
<b>SCH.510-6-KSC40-12</b>		600	KSC2 40	1 lado, 2 líneas	14		40105288
<b>SCH.510-6-KSC40-21</b>		600	KSC2 40	2 lados, 1 línea	14		40105287
<b>SCH.510-6-KSC40-22</b>		600	KSC2 40	2 lados, 2 líneas	28		40105289
<b>SCH.510-6-KSC65-1</b>		600	KSC2 65	1 lado, 1 línea	4		40105290
<b>SCH.510-6-KSC65-2</b>		600	KSC2 65	2 lados, 1 línea	8	Siempre necesaria: 40105355	40105291
<b>SCH.510-6-KSC125-1</b>		600	KSC 125	1 lado, 1 línea	3		40105292
<b>SCH.510-6-KSC125-2</b>		600	KSC 125	2 lados, 1 línea	6		40105293
<b>SCH.510-6-KSM500-11</b>		600	KSM2 500	1 lado, 1 línea	máx. 6		40105294
<b>SCH.510-6-KSM500-12</b>		600	KSM2 500	1 lado, 2 líneas	máx. 12		40105296
<b>SCH.510-6-KSM500-21</b>		600	KSM2 500	2 lados, 1 línea	máx. 12		40105295
<b>SCH.510-6-KSM500-22</b>		600	KSM2 500	2 lados, 2 líneas	máx. 24		40105297


## Indicación de pedido

Añadir siempre al pedido a pL

+ Contracorjinete GLA.TOP2-150 (**p. 30**)

+ Juego de soporte RFX.510-ASA-TOP (**p. 30**)

+ Placa base RFX.510-GPxss-TOP (**p. 30**) o juego hidráulico GLA.HYD-xxx (**p. 69**)




Placa de trama perforada SCHUNK 40105326, 40105355,  
40105356, 40105357

En vez del puente de tensión estándar según **p. 30**,  
se utiliza aquí una placa de trama perforada SCHUNK.




Informaciones adicionales bajo: [www.schunk.com](http://www.schunk.com)  
El manual de montaje y de manejo deben consultarse directamente al fabricante



KSC2 40  
2 lados, 2 líneas



KSC2 65  
1 lado, 1 línea



KSC2 65  
2 lados, 1 línea

pL LEHMANN Nº de pedido	pL LEHMANN Nº de pedido placa de trama perforada	L [mm]	Sistema tensor	Descripción	Cantidad elemen- tos tensores	SCHUNK Nº de pedido placa de trama perforada	SCHUNK Nº pedido elementos tensores
<b>SCH.520-6-KSC40-11</b>	Siempre necesa- rio: <b>SCH.520- LRP600</b>	600	KSC2 40	1 lado, 1 línea	7	Siempre necesa- rio: 40105356	40105298
<b>SCH.520-6-KSC40-12</b>		600	KSC2 40	1 lado, 2 líneas	14		40105300
<b>SCH.520-6-KSC40-21</b>		600	KSC2 40	2 lados, 1 línea	14		40105299
<b>SCH.520-6-KSC40-22</b>		600	KSC2 40	2 lados, 2 líneas	28		40105301
<b>SCH.520-6-KSC65-1</b>		600	KSC2 65	1 lado, 1 línea	4		40105302
<b>SCH.520-6-KSC65-2</b>		600	KSC2 65	2 lados, 1 línea	8		40105303
<b>SCH.520-6-KSC125-1</b>		600	KSC 125	1 lado, 1 línea	3		40105304
<b>SCH.520-6-KSC125-2</b>		600	KSC 125	2 lados, 1 línea	6		40105305
<b>SCH.520-6-KSM500-11</b>		600	KSM2 500	1 lado, 1 línea	máx. 6		40105306
<b>SCH.520-6-KSM500-12</b>		600	KSM2 500	1 lado, 2 líneas	máx. 12		40105308
<b>SCH.520-6-KSM500-21</b>		600	KSM2 500	2 lados, 1 línea	máx. 12		40105307
<b>SCH.520-6-KSM500-22</b>		600	KSM2 500	2 lados, 2 líneas	máx. 24		40105309
<b>SCH.520-8-KSC40-11</b>	Siempre necesa- rio: <b>SCH.520- LRP800</b>	800	KSC2 40	1 lado, 1 línea	10	Siempre necesa- rio: 40105357	40105310
<b>SCH.520-8-KSC40-12</b>		800	KSC2 40	1 lado, 2 líneas	20		40105312
<b>SCH.520-8-KSC40-21</b>		800	KSC2 40	2 lados, 1 línea	20		40105311
<b>SCH.520-8-KSC40-22</b>		800	KSC2 40	2 lados, 2 líneas	40		40105313
<b>SCH.520-8-KSC65-1</b>		800	KSC2 65	1 lado, 1 línea	5		40105314
<b>SCH.520-8-KSC65-2</b>		800	KSC2 65	2 lados, 1 línea	10		40105315
<b>SCH.520-8-KSC125-1</b>		800	KSC 125	1 lado, 1 línea	5		40105316
<b>SCH.520-8-KSC125-2</b>		800	KSC 125	2 lados, 1 línea	10		40105317
<b>SCH.520-8-KSM500-11</b>		800	KSM2 500	1 lado, 1 línea	máx. 6		40105318
<b>SCH.520-8-KSM500-12</b>		800	KSM2 500	1 lado, 2 líneas	máx. 12		40105320
<b>SCH.520-8-KSM500-21</b>		800	KSM2 500	2 lados, 1 línea	máx. 12		40105319
<b>SCH.520-8-KSM500-22</b>		800	KSM2 500	2 lados, 2 líneas	máx. 24		40105321

## Indicación de pedido

Añadir siempre al pedido a pL

+ Contracorjinete GLA.TOP2-180 (**p. 30**)

+ Juego de soporte RFX.520-ASA-TOP (**p. 30**)

+ Placa base RFX.520-GPxss-TOP (**p. 30**) o juego hidráulico GLA.HYD-xxx (**p. 69**)



KSC 125  
1 lado, 1 línea



KSCM2 400  
1 lado, 1 línea



KSCM2 400  
1 lado, 2 líneas



KSC 125  
2 lados, 1 línea



KSM2 400  
2 lados, 1 línea



KSM2 400  
2 lados, 2 líneas

520

Vista general & Aplicaciones

Sistema & datos, iBox

SPZ, DDF, WMS

Mesas giratorias

MOT, KAB, WDF, CNC

Alinear, GLA, RST, LOZ

Servicio y técnica

Sistema de tensión de pieza



Otras informaciones: [www.schunk.com](http://www.schunk.com)

El manual de montaje y de manejo deben consultarse directamente al fabricante

Sistema de tensión de pieza	Servicio y técnica	Alinear, GLA, RST, LOZ	MOT, KAB, WDF, CNC	SPZ, DDF, WMS	Mesas giratorias	Sistema & datos, iBox	Vista general & Aplicaciones
-----------------------------	--------------------	------------------------	--------------------	---------------	------------------	-----------------------	------------------------------

bL LEHMANN Nº de pedido	Designación	Dimensión [mm]	L a partir de husillo (sin mordazas) [mm]	neumático	manual	ventrado	mordaza fija	Carrera de mordaza [mm]	Fuerza tensora [kN] *	Presión máxima (bar)	Máx. par de giro [Nm]	Máx. envergadura con mordazas estándar ** [mm]	Pasos giratorios p. Lehmann adicionales necesarios ***	SCHUNK Referencia catálogo	SCHUNK Nº pedido incl. brida adaptadora
507	SCH.507-KSP64	KSP-Z plus 64	64 x 64	65.7	●	●	2	4.5	9	70	40	DDF.507-04	0405102	40105123	
	SCH.507-KSP100	KSP-Z plus 100	100 x 100	80.2	●	●	2	18	9	70	70	DDF.507-04	0405202	40101540	
	SCH.507-KSP100LH	KSP-LH-Z plus 100	100 x 100	80.2	●	●	6	8	9	70	70	DDF.507-04	0405222	40101541	
	SCH.507-KSP100F	KSP-F-Z plus 100	100 x 100	80.2	●	●	4	18	9	70	70	DDF.507-04	0405212	40101542	
	SCH.507-KSA100	KSA-Z plus 100	100 x 100	85.2	●	●	2	18	9	8	70		0405291	40101543	
	SCH.507-KSA100LH	KSA-LH-Z plus 100	100 x 100	85.2	●	●	6	18	9	20	70		0405295	40101544	
510	SCH.507-KSA100F	KSA-F-Z plus 100	100 x 100	85.2	●	●	4	18	9	8	70		0405293	40101545	
	SCH.510-KSP64	KSP-Z plus 64	64 x 64	65.7	●	●	2	4.5	9	40	40	DDF.510-04	0405102	40105124	
	SCH.510-KSP100	KSP-Z plus 100	100 x 100	80.2	●	●	2	18	9	70	70	DDF.510-04	0405202	40106193	
	SCH.510-KSP100LH	KSP-LH-Z plus 100	100 x 100	80.2	●	●	6	8	9	70	70	DDF.510-04	0405222	40106253	
	SCH.510-KSP100F	KSP-F-Z plus 100	100 x 100	80.2	●	●	4	18	9	70	70	DDF.510-04	0405212	40106195	
	SCH.510-KSA100	KSA-Z plus 100	100 x 100	85.2	●	●	2	18	9	8	70		0405291	40106194	
520	SCH.510-KSA100LH	KSA-LH-Z plus 100	100 x 100	85.2	●	●	6	18	9	20	70		0405295	40106196	
	SCH.510-KSA100F	KSA-F-Z plus 100	100 x 100	85.2	●	●	4	18	9	8	70		0405293	40109197	
	SCH.510-KSP160	KSP-Z plus 160	160 x 160	102.7	●	●	3	45	9	120	120	DDF.510-04	0405302	40101546	
	SCH.510-KSP160LH	KSP-LH-Z plus 160	160 x 160	102.7	●	●	8	20	9	120	120	DDF.510-04	0405322	40101547	
	SCH.510-KSP160F	KSP-F-Z plus 160	160 x 160	102.7	●	●	6	45	9	120	120	DDF.510-04	0405312	40101548	
	SCH.510-KSA160	KSA-Z plus 160	160 x 160	107.7	●	●	3	45	9	10	120		0405391	40101549	
530	SCH.510-KSA160LH	KSA-LH-Z plus 160	160 x 160	107.7	●	●	8	45	9	25	120		0405395	40101550	
	SCH.510-KSA160F	KSA-F-Z plus 160	160 x 160	107.7	●	●	6	45	9	10	120		0405393	40101551	
	SCH.520-KSP250	KSP-Z plus 250	250 x 250	128.2	●	●	5	55	6	170	170	DDF.520-04	0405502	40101552	
	SCH.520-KSP250LH	KSP-LH-Z plus 250	250 x 250	128.2	●	●	15	20	6	170	170	DDF.520-04	0405522	40101553	
	SCH.520-KSP250F	KSP-F-Z plus 250	250 x 250	128.2	●	●	10	55	6	170	170	DDF.520-04	0405512	40101554	
	SCH.530-KSP250	KSP-Z plus 250	250 x 250	128.2	●	●	5	55	6	170	170	DDF.530-04	0405502	previa consulta	
530	SCH.530-KSP250LH	KSP-LH-Z plus 250	250 x 250	128.2	●	●	15	20	6	170	170	DDF.530-04	0405522	previa consulta	
	SCH.530-KSP250F	KSP-F-Z plus 250	250 x 250	128.2	●	●	10	55	6	170	170	DDF.530-04	0405512	previa consulta	

\* a máx. presión o máx. par de giro

\*\* con mordaza estándar KTR 64 / 100 / 160 / 250 (procesamiento debe ser realizado por el cliente)


\*\*\* véase p. 52/53



KSPZ plus 250 en EA-520



Tensores SCHUNK en SCHUNK VERO-S (p. 119)



Informaciones adicionales bajo: [www.schunk.com](http://www.schunk.com)

El manual de montaje y de manejo deben consultarse directamente al fabricante

bL LEHMANN Nº de pedido	Designación libre de óxido	neumático 6 bar Función turbo libre de óxido	D [mm]	L a partir de husillo [mm]	Fuerza de arrastre [kN]	Fuerza de arrastre superior con función turbo [kN]	Fuerza de retención máx. [kN]	Abrir Seguro de torsión	Paso giratorio necesario*	SCHUNK Referencia catálogo	SCHUNK Nº pedido incl. brida adaptadora
507	SCH.507-90ix	VERO-S NSE mini 90-V1	● ● ● Ø90	35	0.5	15	25	● ● DDF.507-04	0435105	40105125	
507	SCH.507-138ix	VERO-S NSE3 138-V1	● ● ● Ø138	69.5	7.5	28	75	● ● DDF.507-04	1313723	40101342	
510	SCH.510-90ix	VERO-S NSE mini 90-V1	● ● ● Ø90	35	0.5	15	25	● ● DDF.510-04	0435105	40105125	
510	SCH.510-138ix	VERO-S NSE3 138-V1	● ● ● Ø138	79	7.5	28	75	● ● DDF.510-04	1313723	40101344	
520	SCH.520-138ix	VERO-S NSE3 138-V1	● ● ● Ø138	79	7.5	28	75	● ● DDF.520-04	1313723	40105132	
520	SCH.520-176ix	VERO-S NSE plus 176-V1	● ● ● Ø176	90	9	40	75	● ● DDF.520-04	0471096	40101346	
530	SCH.530-176ix	VERO-S NSE plus 176-V1	● ● ● Ø176	90	9	40	75	● ● DDF.530-04	0471096	40105138	

\* véase p. 52/53

Precisión incrementada =  $\frac{1}{2}$  valores de tolerancia; Nº de pedido NPS.5xx-GEN

## Datos técnicos importantes

	Unidad	NSE3 138	NSE +176
<b>Sistema neumático</b>	[mm]	sí	sí
<b>Exactitud de reproducción</b>	[mm]	< 0.005	< 0.005
<b>Presión de activación</b>	[bar]	6	6
<b>Fuerza de arrastre</b>	[kN]	28	40
<b>Fuerza de retención M16</b>	[kN]	75	75



Sistema de tensión de pieza	Servicio y técnica	Alinear, GLA, RST, LOZ	MOT, KAB, WDF, CNC	SPZ, DDF, WMS	Mesas giratorias	Sistema & datos, iBox	Vista general & Aplicaciones
Sistema de tensión de pieza	Servicio y técnica	Alinear, GLA, RST, LOZ	MOT, KAB, WDF, CNC	SPZ, DDF, WMS	Mesas giratorias	Sistema & datos, iBox	Vista general & Aplicaciones




Informaciones adicionales bajo: [www.gressel.ch](http://www.gressel.ch)

El manual de montaje y de manejo deben consultarse directamente al fabricante

		Vista general & Aplicaciones							
pl LEHMANN Nº de pedido	Designación	manual	D1 [mm]	D2 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Peso [kg]	GRESSEL Nº pedido incl. brida adaptadora	
507	GRE.507-GRU			148		—	3.0	NGS.010.015.01	
510	GRE.510-GRU	gredoc redondo	•	ø135	148	30	—	NGS.010.016.01	
520	GRE.520-GRU				154	30	6.4	NGS.010.007.01	

Datos técnicos	Unidad	Dimensiones
Sistema mecánico		sí
Exactitud de reproducción	(mm)	< 0.01
Fuerza de arrastre	(kN)	20
Tolerancia de altura	(mm)	± 0.005



#### Medio tensor con sistema de apilado GRESSEL gredoc

pl LEHMANN Nº de pedido	Designación	manual	D [mm]	L a partir de husillo [mm]	Dimensión de portapiezas [mm]	Peso de pieza (permitido) [kg]	GRESSEL Referencia catálogo	Cuerpo básico necesario
GRE.SOL-40	solinos 40-4V-IT	•	148 x 135 x 135	198		8	KLM.040.020.01	GRE.5xx-GRU
GRE.SOL-65	solinos 65-4V-IT	•	193 x 164 x 164	243		18.5	KLM.065.020.01	
GRE.C165-grip	C1 65 grip	•	178 x 65 x 67	117		2.9	CGM.065.001.01	
GRE.C165-prec	C1 65 Precisión	•	178 x 65 x 67	117		2.9	CGM.065.002.01	
GRE.C280-grip	C2 80 con mordazas inversibles grip	•	157 x 80 x 78	128		4	CGM.080.001.01	
GRE.C2125-grip	C2 125 L-160 con morda- zas inversibles grip	•	208 x 125 x 83	133		8.7	CGM.125.001.01	
GRE.SPZ	Pinzas tensoras gredoc	•	ø148 x 47.5	97.5	ø148	1.5	NGS.010.030.01	
GRE.LP	Portapiezas vacío	•	ø148 x 30	80	ø148	2.0	NGA.000.002.01	
GRE.LRP	Portapiezas con trama perforada	•	ø148 x 30	80	ø148	2.0	NGA.000.003.01	
GRE.AB	Perno de soporte incl. tornillo para la fijación	•	ø40			0.1	NGA.000.001.01	


Todos los artículos deben ser pedidos por separado. (P. ej. montaje de Lehmann EA-507: NGS.010.015.01 + CGM.080.001.01 + NGA.000.001.01)

#### Posibilidades de aplicación





Informaciones adicionales bajo: [www.lang-technik.de](http://www.lang-technik.de)  
El manual de montaje y de manejo deben consultarse directamente al fabricante



## Sistema tensor punto cero LANG



pL LEHMANN N° de pedido	<b>LAN.5xx-QP52</b>
Designación	Quick-Point® 52 incl. brida adaptadora
Dimensiones	D x L
adecuado para LEHMANN SPI	Ø 116 x 43 mm
507 / 510 / 520	
adecuado para tornillos LANG de 5 ejes*	48085-46 / 48085-77 / 48120-46 / 48120-77 / 48160-77
N° de pedido LANG	45751-1000



pL LEHMANN N° de pedido	<b>LAN.5xx-QP96</b>
Designación	Quick-Point® 96 incl. brida adaptadora
Dimensiones	D x L
Ø 196 x 37 mm	
adecuado para LEHMANN SPI	507 / 510
adecuado para tornillos LANG de 5 ejes*	48155-77 / 48155-125
N° de pedido LANG	45820-1000



pL LEHMANN N° de pedido	<b>LAN.520-QP96</b>
Designación	Quick-Point® 96 incl. brida adaptadora
Dimensiones	D x L
Ø 196 x 41,5 mm	
adecuado para LEHMANN SPI	520
adecuado para tornillos LANG de 5 ejes*	48155-77 / 48155-125
N° de pedido LANG	45820-2000

\* La máxima longitud del cuerpo base del tornillo se rige según el tipo de eje redondo.  
En caso dado, se pueden proveer variantes más largas de tornillos. Consultar.

## Tornillos adecuados para el sistema tensor punto cero LANG



Ejemplo de aplicación  
Makro-Grip® 77 con Quick-Point® 52  
en LEHMANN SPI 507



Ejemplo de aplicación  
Makro-Grip® 125 con Quick-Point® 96  
en LEHMANN SPI 520

pL LEHMANN N° de pedido	Designación	Gama tensora [mm]	N° de pedido LANG	Cuerpo básico necesario
<b>LAN.MG46-S85</b>	Makro-Grip® 46, Longitud 102 mm Ancho de mordaza 46 mm	0 – 85	48085-46	Quick-Point® 52 N° de pedido <b>45751-1000</b>
<b>LAN.MG46-S120</b>	Makro-Grip® 46, Longitud 130 mm Ancho de mordaza 46 mm	0 – 120	48120-46	
<b>LAN.MG77-S85</b>	Makro-Grip® 77, Longitud 102 mm Ancho de mordaza 77 mm	0 – 85	48085-77	y N° de pedido pL LEHMANN <b>LAN.5xx-QP52</b>
<b>LAN.MG77-S120</b>	Makro-Grip® 77, Longitud 130 mm Ancho de mordaza 77 mm	0 – 120	48120-77	
<b>LAN.MG77-S160</b>	Makro-Grip® 77, Longitud 170 mm Ancho de mordaza 77 mm	0 – 160	48160-77	
<b>LAN.MG77-S155</b>	Makro-Grip® 77, Longitud 160 mm Ancho de mordaza 77 mm	0 – 155	48155-77	Quick-Point® 96 N° de pedido <b>45820-1000 / 45820-2000</b>
<b>LAN.MG125-S155</b>	Makro-Grip® 125, Longitud 160 mm Ancho de mordaza 125 mm	0 – 155	48155-125	y N° de pedido pL LEHMANN <b>LAN.5xx-QP96 / LAN.520-QP96</b>

Todos los medios tensores LANG pueden ser montados con adaptaciones menores a otros sistemas de tensión de punto cero (EROWA, SCHUNK, 3R, etc.). Para informaciones adicionales está a su disposición la representación local de LANG Technik.

Vista general & Aplicaciones

Sistema & datos, iBox  
Mesas giratorias


SPZ, DDF, WMS

MOT, KAB, WDF, CNC

Alinear, GLA, RST, LOZ

Servicio y técnica

Sistema de tensión de pieza



Otras informaciones: [www.erowa.com](http://www.erowa.com)

El manual de montaje y de manejo deben consultarse directamente al fabricante

ERO.5xx = Número correcto de pedido para mandriles combinados para los tipos 507 y 510

SPZ, DDF, WMS	Mesas giratorias	Sistema & datos, iBox	Vista general & Aplicaciones		EROWA N° pedido incl. brida adaptadora							
			pL LEHMANN N° de pedido	Designación (incl. brida)	manual	neumático	D [mm]	L a partir de husillo [mm]	Dimensiones de palets [mm]	Peso de pieza (permitido) [kg]	Abrir	Limpiar soporte Z
507	ERO.5xx-FTSix	FTS Chuck (Inox)	•	ø74	46.5	ø72	4	•	1)	1.5	ER-057335	ER-073469
	ERO.5xx-Qcix	QuickChuck 100 P (Inox)	•	ø100	50	ø50/ø148	35	•	• 1)	2.6	ER-036345	ER-073351
	ERO.5xx-ITS100ix	ITS Chuck 100 P (Inox)	•	ø100	50	ø50/ø148	35	•	• 1)	2.5	ER-043123	ER-073433
	ERO.5xx-PC	PowerChuck P	•	ø150	64.5	ø50/ø148	50	•	• 1)	7.5	ER-115254	ER-073046
	ERO.5xx-MTS	MTS IntegralChuck S-P/A	•	ø130	60	ø148	50	•	• 1)	4	ER-036802	ER-073457
	ERO.5xx-FTSix	FTS Chuck (Inox)	•	ø74	46.5	ø72	4	•	• 2)	1.5	ER-057335	ER-073469
510	ERO.5xx-Qcix	QuickChuck 100 P (Inox)	•	ø100	50	ø50/ø148	35	•	2)	2.6	ER-036345	ER-073351
	ERO.5xx-ITS100ix	ITS Chuck 100 P (Inox)	•	ø100	50	ø50/ø148	35	•	• 2)	2.5	ER-043123	ER-073433
	ERO.5xx-PC	PowerChuck P	•	ø150	64.5	ø50/ø148	50	•	• 2)	7.5	ER-115254	ER-073046
	ERO.5xx-MTS	MTS IntegralChuck S-P/A	•	ø130	60	ø148	50	•	• 2)	4	ER-036802	ER-073457
	ERO.520-PC	PowerChuck P	•	ø150	75	ø50/ø148	50	•	• 3)	8.7	ER-115254	ER-073460
	ERO.520-P210	ProductionChuck 210	•	ø81/ø210	98	ø210	120	•	• 3)	16.6	ER-032964	ER-073461
520	ERO.520-P210c	Product.Chuck 210 Combi	•	ø210	98	ø50/ø210	120	•	• 3)	18	ER-032388	ER-073462
	ERO.530-PC	PowerChuck P	•	ø150	75	ø50/ø148	50	•	• 4)	7.5	ER-115254	previa consulta
	ERO.530-P210	ProductionChuck 210	•	ø81/ø210	98	ø210	120	•	• 4)	16.6	ER-032964	previa consulta
	ERO.530-P210c	Product.Chuck 210 Combi	•	ø210	98	ø50/ø210	120	•	• 4)	18	ER-032388	previa consulta
	ERO.530-UPCP	UPC P Chuck	•	320x300	95	ø320	250	•	• 4)	51	ER-016841	ER-077382
	ERO.530-UPCC	UPC Chuck Combi	•	280x280	90	ø50/ø320	200	•	• 4)	48	ER-070649	previa consulta

Precisión incrementada =  $\frac{1}{2}$  valores de tolerancia; N° de pedido NPS.5xx-GEN

#### de todos los mandriles automáticos

ERO.HSV Válvula de control manual sueltas, entregadas con todos los cables y manguetas necesarios, listo para conectar

ERO.ASV Válvula automática de control sueltas, para montaje en el armario de distribución, con todos los cables y manguetas necesarios

Paso giratorio adicionalmente necesario (véase p. 52/53):

1) = DDF.507-04, 2) = DDF.510-04, 3) = DDF.520-04, 4) = DDF.530-04

En caso de utilizar portapiezas estándar con orificios abiertos puede ingresar agua, virutas, etc. en el mandril del apilador, en las tuberías de aire y en la válvula de control. Para evitarlo, están disponibles paquetes de juntas de los respectivos proveedores de mandriles.



FTS Chuck (Inox)  
ER-057335



ITS Chuck 100 P (Inox)  
ER-043123



MTS IntegralChuck S-P/A  
ER-036802



PowerChuck P  
ER-115254



ProductionChuck 210 Combi  
ER-032388



UPC Chuck con ITS Chuck 100 P  
ER-070649





UPC P Chuck  
ER-016841



Válvula de control manual (opción)

# system 3R



Otras informaciones: [www.system3r.com](http://www.system3r.com)

El manual de montaje y de manejo deben consultarse directamente al fabricante

S3R.5xx = Número correcto de pedido para mandriles combinados para los tipos 507 y 510

	pL LEHMANN Nº de pedido	Designación (incl. brida)	neumático	D [mm]	L a partir de husillo [mm]	Dimensiones de palets [mm]	Peso de pieza (permítido) [kg]	Abrir	Limpiar soporte Z	Limpiar leva	Fuerza tensora/purga de aire alcanzada	Paso giratorio	SYSTEM 3R Referencia catálogo	SYSTEM 3R Nº pedido incl. brida adaptadora
	<b>507</b>	<b>S3R.5xx-G70</b>	3R GPS 70	•	ø99	56	ø70	10	•	•		1)	C198700	X663000
	<b>510</b>	<b>S3R.5xx-G70</b>	3R GPS 70	•	ø99	56	ø70	10	•	•		2)	C198700	X663000
		<b>S3R.510-G120</b>	3R GPS 120	•	ø118	56	ø120	20	•	•		2)	C188770	X663010
	<b>520</b>	<b>S3R.510-MGC*</b>	3R Magnum Chuck	•	ø162	46	ø156, con perno indexador	100	•	•	•	2)	3R-SP26712	90940.02
		<b>S3R.510-MCC</b>	3R Macro Chuck	•	ø100	49	54x54, 70x70	10	•	•	•	2)	3R-600.14-30	90940.01
		<b>S3R.520-G120</b>	3R GPS 120	•	ø118	70	ø120	20	•	•		3)	C188770	X663020
		<b>S3R.520-G240</b>	3R GPS 240	•	240x240	84	240x240	100	•	•	•	3)	C219200	X663030
		<b>S3R.520-G240ix</b>	3R GPS 240, a prueba de óxido	•	240x240	84	240x240	100	•	•	•	3)	X607620	X663040
		<b>S3R.520-MGC*</b>	3R Magnum Chuck	•	ø162	60	ø156, con perno indexador	100	•	•	•	3)	3R-SP26712	90940.12
		<b>S3R.520-MCC</b>	3R Macro Chuck	•	ø100	63	54x54, 70x70	10	•	•	•	3)	3R-600.14-30	90940.11
	<b>530</b>	<b>S3R.530-G240</b>	3R GPS 240	•	240x240	84	240x240	100	•	•	•	4)	C219200	a.A.
		<b>S3R.530-G240ix</b>	3R GPS 240, a prueba de óxido	•	240x240	84	240x240	100	•	•	•	4)	X607620	a.A.
	<b>Portapiezas referencia</b>	<b>S3R.RP-GPS240</b>	Portapiezas de referencia GPS 240										C846600	
		<b>S3R.RP-GPS70120</b>	Portapiezas de referencia GPS 70										C846360	
		<b>S3R.RP-Macro</b>	Portapiezas de referencia Macro										36-606.1	
		<b>S3R.RP-Magnum</b>	Portapiezas de referencia Magnum										3R-686.1-HD	

Paso giratorio adicionalmente necesario (véase p. 52/53):

1) = DDF.507-04, 2) = DDF.510-04, 3) = DDF.520-04, 4) = DDF.530-04


\* Sólo para portapiezas Magnum.  
Portapiezas Macro no deben ser tensados

En caso de utilizar portapiezas estándar con orificios abiertos puede ingresar agua, virutas, etc. en el mandril del apilador, en las tuberías de aire y en la válvula de control. Para evitarlo, están disponibles paquetes de juntas de los respectivos proveedores de mandriles.

Precisión incrementada =  $\frac{1}{2}$  valores de tolerancia; Nº de pedido NPS.5xx-GEN



Sistema de ten-sión de pieza	Servicio y tén-tecnica	Alinear, GLA, RST, LOZ	MOT, KAB, WDF, CNC	SPZ, DDF, WMS	Mesas giratorias	Sistema & datos, iBox	Vista general & Aplicaciones
Sistema de ten-sión de pieza	Servicio y tén-tecnica	Alinear, GLA, RST, LOZ	MOT, KAB, WDF, CNC	SPZ, DDF, WMS	Mesas giratorias	Sistema & datos, iBox	Vista general & Aplicaciones



Informaciones adicionales bajo: [www.parotec.ch](http://www.parotec.ch)

El manual de montaje y de manejo deben consultarse directamente al fabricante

SPZ.5xx = Número correcto de pedido para cilindros tensores combinados para tipos 507 y 510

bL LEHMANN Nº de pedido	PAROTEC Referencia catálogo	manual	neumático	D [mm]	L a partir de husillo [mm]	Dimensiones de palets [mm]		Peso de pieza (permitido) [kg]	Abrir [bar]	Limpiar soporte Z	Con retención	Cilindro tensor necesario	Paso giratorio necesario*	PAROTEC Nº pedido incl. brida adaptadora
507	<b>PAR.5xx-PGmp6</b> POWER GRIP 160	•	ø145	56	ø158	50	6							PT 1160102710
	<b>PAR.5xx-PGp6</b> POWER GRIP 160	•	ø145	56	ø158	100	6	•	•				DDF.507-04	PT 1160142710
	<b>PAR.507-PGp40</b> POWER GRIP 160	•	ø145	35	ø158	100	40	•	•	SPZ.5xx-9			SPZ.DDF-01	PT 1160112700
	<b>PAR.5xx-PYmp130</b> POLY GRIP	•	ø130	55	ø70-148	30	6	o						PT 9911020710
	<b>PAR.5xx-PYp110</b> POLY GRIP	•	ø110	55	ø70-148	50	6	•	•				DDF.507-04	PT 9911320710
	<b>PAR.5xx-DGp142</b> DEFO GRIP 100	•	ø142	55	ø100-148	20	6	•	•				DDF.507-04	PT 6101032710
	<b>PAR.5xx-PGmp6</b> POWER GRIP 160	•	ø145	56	ø158	50	6							PT 1160102710
510	<b>PAR.5xx-PGp6</b> POWER GRIP 160	•	ø145	56	ø158	100	6	•	•				DDF.510-04	PT 1160142710
	<b>PAR.510-PGp40</b> POWER GRIP 160	•	ø145	35	ø158	100	40	•	•	SPZ.5xx-9			SPZ.DDF-01	PT 1160112710
	<b>PAR.5xx-PYmp130</b> POLY GRIP	•	ø130	55	ø70-148	30	6	o						PT 9911020710
	<b>PAR.5xx-PYp110</b> POLY GRIP	•	ø110	55	ø70-148	50	6	•	•				DDF.510-04	PT 9911320710
	<b>PAR.5xx-DGp142</b> DEFO GRIP 100	•	ø142	55	ø100-148	20	6	•	•				DDF.510-04	PT 6101032710
	<b>PAR.5xx-PGmp6</b> POWER GRIP 160	•	ø145	56	ø158	50	6							PT 1160102710
520	<b>PAR.5xx-PGp6</b> POWER GRIP 160	•	ø145	56	ø158	50	6	•	•				DDF.520-04	PT 1160142710
	<b>PAR.520-PGp40</b> POWER GRIP 160	•	ø145	35	ø158	50	40	•	•	SPZ.520-9			SPZ.DDF-01	PT 1160112720
	<b>PAR.5xx-PYmp130</b> POLY GRIP	•	ø130	55	ø70-148	30	6	o						PT 9911020710
	<b>PAR.5xx-PYp110</b> POLY GRIP	•	ø110	55	ø70-148	50	6	•	•				DDF.520-04	PT 9911320710
	<b>PAR.5xx-DGp142</b> DEFO GRIP 100	•	ø142	55	ø100-148	20	6	•	•				DDF.520-04	PT 6101032710
	<b>PAR.530-PGmp6</b> POWER GRIP 160	•	ø145	56	ø158ø158	50	6							PT 1160102730
530	<b>PAR.530-PGp6</b> POWER GRIP 160	•	ø145	56	ø158ø158	100	6	•	•				DDF.530-04	PT 1160142730
	<b>PAR.530-PGp40</b> POWER GRIP 160	•	ø145	35	ø158ø158	100	40	•	•	SPZ.530-9			SPZ.DDF-01	PT 1160112730
	<b>PAR.530-PYmp130</b> POLY GRIP	•	ø130	55	ø70-148	30	6	o						PT 9911020730
	<b>PAR.530-PYp110</b> POLY GRIP	•	ø110	55	ø70-148	50	6	•	•				DDF.530-04	PT 9911320730
	<b>PAR.530-DGp142</b> DEFO GRIP 100	•	ø142	55	ø100-148	20	6	•	•				DDF.530-04	PT 6101032730
	<b>PAR.530-PGp316</b> POWER GRIP 160-2	•	320x160	76	320x160	100	6	•	•				DDF.530-06	PT 1160232730
	<b>PAR.530-PGp320</b> POWER GRIP 160-4	•	320x320	76	320x320	300	6	•	•				DDF.530-06	PT 1160432730

\* véase p. 52/53

o = opcional


Precisión incrementada = ½ valores de tolerancia; Nº de pedido NPS.5xx-GEN

Datos técnicos	Unidad	POWER GRIP	POLY GRIP	DEFO GRIP
<b>Exactitud de reproducción</b>	(mm)	+/- 0.002	+/- 0.002	+/- 0.005
<b>Fuerza de retención sin retensar</b>	(kN)	17*	7	0.75
<b>Fuerza de retención con retensar</b>	(kN)	30*	12	1.2

\* En POWER GRIP 160-2 o 160-4 = valor x2 o x4



**ROEMHELD**  
HILMA ■ STARK




Informaciones adicionales bajo: [www.stark-inc.com](http://www.stark-inc.com)

El manual de montaje y de manejo deben consultarse directamente al fabricante

Precisión incrementada =  $\frac{1}{2}$  valores de tolerancia; N° de pedido NPS.5xx-GEN

pl. LEHMANN Nº de pedido		Designación	hidráulico	D [mm]	L a partir del husillo [mm]	Máx. par de volteo (Nm)	Abir [bar]	Mecanismo de colgado	Carga manual	automatizable	Posicionamiento X-Y-Z	Limpiar soporte	Control de instalación Z	Control de tensión	Paso integrado de medios	Fuerza tensora incrementada	Paso giratorio necesario*	STARK Referencia catálogo	Nº pedido STARK incl. brida adaptadora
<b>507</b> <b>previa consulta</b>																			
510	STA.510-01	SVP 510 SPEEDY classic 1	● Ø250	60	1740	40	● ●									-	804 331	SL1-63-0-2-01	
	STA.510-02		● Ø250	60	2620	80	● ●									● -	804 348	SL1-63-0-3-01	
	STA.510-03		● Ø250	60	1740	40	● ●									DDF.510-04	804 331	SL1-63-0-1-2-01	
	STA.510-04		● Ø250	60	2620	80	● ●									DDF.510-04	804 348	SL1-63-0-1-3-01	
	STA.510-05		● Ø250	60	1740	40	● ●									DDF.510-04	804 331	SL1-63-1-1-2-01	
	STA.510-06		● Ø250	60	2620	80	● ●									DDF.510-04	804 348	SL1-63-1-1-3-01	
	STA.510-21		● Ø250	63	1740	40	● ● ● ● ●									DDF.510-04	804 500	SL1-63-0-1-2-11	
	STA.510-22		● Ø250	63	2620	80	● ● ● ● ●									DDF.510-04	804 501	SL1-63-0-1-3-11	
	STA.510-23		● Ø250	63	1740	40	● ● ● ● ●									DDF.510-04	804 500	SL1-63-1-1-2-11	
	STA.510-24		● Ø250	63	2620	80	● ● ● ● ●									DDF.510-04	804 501	SL1-63-1-1-3-11	
520	STA.520-01	SVP 520 SPEEDY classic 1	● Ø250	60	1740	40	● ●									-	804 331	SL2-63-0-2-01	
	STA.520-02		● Ø250	60	2620	80	● ●									● -	804 348	SL2-63-0-3-01	
	STA.520-03		● Ø250	60	1740	40	● ●									DDF.520-04	804 331	SL2-63-0-1-2-01	
	STA.520-04		● Ø250	60	2620	80	● ●									DDF.520-04	804 348	SL2-63-0-1-3-01	
	STA.520-05		● Ø250	60	1740	40	● ●									DDF.520-04	804 331	SL2-63-1-1-2-01	
	STA.520-06		● Ø250	60	2620	80	● ●									DDF.520-04	804 348	SL2-63-1-1-3-01	
	STA.520-21		● Ø250	63	1740	40	● ● ● ● ●									DDF.520-04	804 500	SL2-63-0-1-2-11	
	STA.520-22		● Ø250	63	2620	80	● ● ● ● ●									DDF.520-04	804 501	SL2-63-0-1-3-11	
	STA.520-23		● Ø250	63	1740	40	● ● ● ● ●									DDF.520-04	804 500	SL2-63-1-1-2-11	
	STA.520-24		● Ø250	63	2620	80	● ● ● ● ●									DDF.520-04	804 501	SL2-63-1-1-3-11	
530	STA.530-01	SVP 530 SPEEDY classic 1	● Ø250	60	1740	40	● ●									-	804 331	SL3-63-0-2-01	
	STA.530-02		● Ø250	60	2620	80	● ●									● -	804 348	SL3-63-0-3-01	
	STA.530-03		● Ø250	60	1740	40	● ●									DDF.530-04	804 331	SL3-63-0-1-2-01	
	STA.530-04		● Ø250	60	2620	80	● ●									DDF.530-04	804 348	SL3-63-0-1-3-01	
	STA.530-05		● Ø250	60	1740	40	● ●									DDF.530-04	804 331	SL3-63-1-1-2-01	
	STA.530-06		● Ø250	60	2620	80	● ●									DDF.530-04	804 348	SL3-63-1-1-3-01	
	STA.530-21		● Ø250	63	1740	40	● ● ● ● ●									DDF.530-04	804 500	SL3-63-0-1-2-11	
	STA.530-22		● Ø250	63	2620	80	● ● ● ● ●									DDF.530-04	804 501	SL3-63-0-1-3-11	
	STA.530-23		● Ø250	63	1740	40	● ● ● ● ●									DDF.530-04	804 500	SL3-63-1-1-2-11	
	STA.530-24		● Ø250	63	2620	80	● ● ● ● ●									DDF.530-04	804 501	SL3-63-1-1-3-11	

\* véase p. 52/53



Tener en cuenta el par de inversión permitido (en caso dado usar un contrarodamiento)

Versión 20kN			Versión 30kN		
Distancia [mm]	Fuerza [kN]	Peso [kg]	Distancia [mm]	Fuerza [kN]	Peso [kg]
200	8.8	897	200	13.1	1335
300	5.9	601	300	8.8	897
400	4.4	449	400	6.6	673
500	3.5	357	500	5.3	540
600	2.9	296	600	4.4	449


Sistema &  
datos, iBox  
Mesa  
giratoria

SPZ, DDF,  
WMS

MOT, KAB,  
WDF, CNC

Alinear,  
GLA, RST, LOZ  
Servicio  
y técnica

Sistema de ten-  
sión de pieza



informaciones adicionales bajo: [www.amf.de](http://www.amf.de)

El manual de montaje y de manejo deben consultarse directamente al fabricante

		Vista general & Aplicaciones		Sistema & datos, iBox		Mesas giratorias		SPZ, DDF, WMS		MOT, KAB, WDF, CNC	
pL LEHMANN Nº de pedido	Designación	neumático, 5 bar	hidráulico, 50 bar	D [mm]	L a partir de husillo [mm]	Fuerza de ingreso y de arrastre hasta	Fuerza de retención	Indexación	Paso giratorio necesario*	Referencia catálogo AMF	Nº pedido AMF incl. brida adaptadora
507   510   510   510   510   510   510   510   510   510   428771   533190	<b>AMF.507-6206-S1</b>	6206ILA-10	●	ø112	47	10 kN	25 kN	● ●	DDF.507-04	428771	533190
520   520   520   520   520   520   520   520   520   520   428771   533216	<b>AMF.510-6206-S1</b>	6206ILA-10	●	ø112	47	10 kN	25 kN	● ●	DDF.510-04	428771	533216
530   530   530   530   530   530   530   530   530   530   428797   533232	<b>AMF.520-6206-S1</b>	6206ILA-20	●	ø138	90	17 kN	55 kN	● ●	DDF.520-04	428797	533232
530   530   530   530   530   530   530   530   530   530   429845   533257	<b>AMF.530-6370-S1</b>	6370EAIHA40	●	ø148	98	40 kN	105 kN	● ●	DDF.530-04	429845	533257

\* véase p. 52/53



Sistema tensor de punto cero AMF



Mesa giratoria EA con brazo oscilante y mandril AMF



Mesa giratoria EA con cubo y mandril AMF



informaciones adicionales bajo: <http://fr.yerlymecanique.ch>

El manual de montaje y de manejo deben consultarse directamente al fabricante

		Designación		hidráulico	neumático	D [mm]	L a partir de husillo [mm]	Dimensión de pieza aprox. [mm]	Cilindro tensor necesario	Paso giratorio necesario**	Referencia catálogo YERLY	Nº pedido YERLY incl. brida adaptadora
510   507	<b>YER.507-060P-*</b>	YERLY* NPS 60	●	60		85	0.1...60			DDF.507-04	MD-60-*	YER.507-60P-*JT
	<b>YER.507-100P-*</b>	YERLY* NPS 100	●	100		108	0.1...100	SPZ.5xx-9			MD-100-*	YER.507-100P-*TI
	<b>YER.507-100M-*</b>	YERLY* NPS 100	●	100		85	0.1...100	SPZ.5xx-9			MD-100-*	YER.507-100M-*TI
510   510   510   510   510   510   510   510   510   510   510   510   510	<b>YER.510-060P-*</b>	YERLY* NPS 60	●	60		85	0.1...60		DDF.510-04	MD-60-*	YER.510-60P-*JT	
	<b>YER.510-100P-*</b>	YERLY* NPS 100	●	100		108	0.1...100	SPZ.5xx-9			MD-100-*	YER.510-100P-*TI
	<b>YER.510-100M-*</b>	YERLY* NPS 100	●	100		85	0.1...100	SPZ.5xx-9			MD-100-*	YER.510-100M-*TI

\* 2 = 2 mordazas, 3 = 3 mordazas, 4 = 4 mordazas

\*\* véase p. 52/53

Yerly Basis 60P




Yerly Basis 100P



Barra de tracción; si hidráulico


Yerly Basis 100M



Barra de tracción; si hidráulico



Ejemplos de suplementos de mandriles YERLY. Adaptable a los respectivos tipos de mandril



Otras informaciones: [www.SwissChuck.com](http://www.SwissChuck.com)

El manual de montaje y de manejo deben consultarse directamente al fabricante

### Mandril tensor de fuerza de precisión (activado por cilindro)

pL LEHMANN Nº de pedido	Designación	D [mm]	Paso [mm]	L a partir de husillo [mm]	Peso [kg]	Momento de inercia [kg <sup>2</sup> ]	Cilindro tensor necesario	SwissChuck Nº pedido incl. brida adaptadora
507   510   510   507	<b>SWI.507-3-110</b> 3KCHP 110-12	ø110	12	70	3.5	0.003	SPZ.5xx-15	SZ1020101
	<b>SWI.507-3-160</b> 3KCHP 160-30	ø160	14	85	5	0.015	SPZ.5xx-15	SZ1020102
	<b>SWI.510-3-110</b> 3KCHP 110-12	ø110	12	70	3.5	0.003	SPZ.5xx-15	SZ1020103
	<b>SWI.510-3-160</b> 3KCHP 160-30	ø160	14	85	5	0.015	SPZ.5xx-15	SZ1020104
	<b>SWI.510-3-200</b> 3KCHP 200-40	ø200	14	98	7.8	0.036	SPZ.5xx-15	SZ1020105
	<b>SWI.520-3-160</b> 3KCHP 160-30	ø160	14	72	5	0.015	SPZ.520-15	SZ1020106
	<b>SWI.520-3-200</b> 3KCHP 200-40	ø200	14	85	7.8	0.036	SPZ.520-15	SZ1020107
	<b>SWI.520-3-250</b> 3KCHP 250-52	ø250	14	91	12.8	0.101	SPZ.520-15	SZ1020108
	<b>SWI.530-3-250</b> 3KCHP 250-52	ø250	14	91	128	0.101	SPZ.530-15	SZ1020109
	<b>SWI.530-3-315</b> 3KFHP 315-48	ø315	0	93	36	0.457	SPZ.530-15	SZ1020110
	<b>SWI.530-3-400</b> 3KFHP 400-120	ø400	0	100	58	1.236	SPZ.530-15	SZ1020111

Montaje completo con mandril, brida de husillo, barra de tracción y adaptador para barra de tracción

### Mandril tensor de membrana de precisión (con accionamiento neumático)

pL LEHMANN Nº de pedido	Designación	D [mm]	Paso [mm]	L a partir de husillo [mm]	Peso [kg]	Momento de inercia [kg <sup>2</sup> ]	SwissChuck Nº pedido incl. brida adaptadora
507   510   510   507	<b>SWI.507-6-85</b> 6VMCHP 85 V1	ø85	0	53	1.5	0.001	SZ1020112
	<b>SWI.507-6-128</b> 6VMCHP 128 V1	ø128	0	77	4.6	0.01	SZ1020113
	<b>SWI.507-6-160</b> 6VMCHP 160 V1	ø160	0	92	10	0.032	SZ1020114
	<b>SWI.510-6-128</b> 6VMCHP 128 V1	ø128	0	81	4.6	0.01	SZ1020115
	<b>SWI.510-6-160</b> 6VMCHP 160 V1	ø160	0	96	10	0.032	SZ1020116
	<b>SWI.510-6-200</b> 6VMCHP 200 V1	ø200	0	120	16	0.084	SZ1020117
	<b>SWI.520-6-128</b> 6VMCHP 128 V1	ø128	0	67	4.6	0.01	SZ1020118
	<b>SWI.520-6-160</b> 6VMCHP 160 V1	ø160	0	96	10	0.032	SZ1020119
	<b>SWI.520-6-200</b> 6VMCHP 200 V1	ø200	0	106	16	0.084	SZ1020120
	<b>SWI.530-6-128</b> 6VMCHP 128 V1	ø128	0	71	4.6	0.01	SZ1020121
	<b>SWI.530-6-160</b> 6VMCHP 160 V1	ø160	0	82	10	0.032	SZ1020122
	<b>SWI.530-6-200</b> 6VMCHP 200 V1	ø200	0	102	16	0.084	SZ1020123

Montaje completo con mandril, brida de husillo, accionamiento giratorio y adaptador

Mordazas y accesorios previa consulta

Vista general & Aplicaciones

Sistema & datos, iBox

SPZ, DDF, WMS

MOT, KAB, WDF, CNC


Alinear, GLA, RST, LOZ

Servicio y técnica


Sistema de tensión de pieza

# Tensión de pinzas SCHAUBLIN, tipo B

**NIEDERHAUSER**  
SPANNTECHNIK UND SYSTEME



Mandril abridado manual



Mandril abridado automático tipo B axfix

Informaciones adicionales bajo: [www.niederhauser.ch](http://www.niederhauser.ch)

El manual de montaje y de manejo deben consultarse directamente al fabricante

SPZ.5xx = Número correcto de pedido para cilindros tensores combinados para tipos 507 y 510 (véase p. 50)

pL LEHMANN Nº de pedido	Designación	Sistema axfix	manual	Activado por fuerza	L [mm]	I 1 [mm]	I 2 [mm]	I 3 [mm]	D [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	Cilindro tensor necesario * (Opción)	Nº pedido Niederhauser incl. brida adaptadora
<b>507</b>	<b>ZSP.507-B32Am</b>	Mandril abridado	B32	●	133	59	75	—	126	53	62	88		507-B32
<b>510</b>	<b>ZSP.507-B32Aka</b>	Mandril abridado	B32	●	—	—	—	—	130	—	—	—	SPZ.5xx-d2.5d25	507-B32KA
<b>510</b>	<b>ZSP.510-B32Am</b>	Mandril abridado	B32	●	133	59	75	—	126	53	62	88		510-B32
<b>510</b>	<b>ZSP.510-B32Aka</b>	Mandril abridado	B32	●	—	—	—	—	130	—	—	—	SPZ.5xx-d2.5d25	510-B32KA
<b>520</b>	<b>ZSP.520-B32Am</b>	Mandril abridado	B32	●	149	59	75	—	130	53	62	88		520-B32
<b>520</b>	<b>ZSP.520-B32Aka</b>	Mandril abridado	B32	●	135	25	54.5	90	130	55	105	—	SPZ.5xx-d2.5d25	520-B32KA
<b>520</b>	<b>ZSP.520-B45Am</b>	Mandril abridado	B45	●	180	76	—	—	160	65	96	—		520-B45
<b>520</b>	<b>ZSP.520-B45Aka</b>	Mandril abridado	B45	●	142	25	55.5	—	130	68	105	—	SPZ.520-d2.5	520-B45KA

\* En mesas giratorias T puede ser necesario incrementar las puntas, véase p. 51

## Gama de tensión y paso

Sistema	Gama de tensión [mm]	Paso pinzas tensoras [mm]
B32	0.3...32	28
B45	1...45	36

## Mandril abridado



B32, manual



B32, automático



B45, manual

## Soporte de pinzas tensoras B32

*ki-mech gmbh*




Con pinza tensora  
B32 con punta




Con pinza tensora  
B32 estándar

Más información véase p. 129

## Principio de la tensión de pinzas con set HSK



Tensión automática de pinzas



Tensión manual de pinzas

1

Vista general  
& Aplicaciones

Sistema &  
datos, iBox


SPZ, DDF,  
WMS

MOT, KAB,  
WDF, CNC


Alinear,  
GLA, RST, LOZ

Servicio  
y técnica

Sistema de ten-  
sión de pieza



Mandril abridado manual



Set de pinzas

Informaciones adicionales bajo: [www.niederhauser.ch](http://www.niederhauser.ch)

El manual de montaje y de manejo deben consultarse directamente al fabricante

SPZ.5xx = Número correcto de pedido para cilindros tensores combinados para tipos 507 y 510 (véase p. 50)

		Sistema	manual	Activado por fuerza	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	D [mm]	d1 [mm] * sin/con anillo protector de rosca	d2 [mm]	d3 [mm]	Cilindro tensor necesario ** (Opción)	Nº pedido Niederhauser incl. brida adaptadora	Vista general & Aplicaciones
507	pL LEHMANN Nº de pedido	Designación												
	ZSP.507-W20m	con set HSK	W20	●	50	35	—	70	38/54*	—	—			
	ZSP.507-W20Am	Mandril abridado	W20	●	111	36	53	126	40	54	88		507-W20	
	ZSP.507-W20k	con set HSK	W20	●	50	35	—	70	38/54*	—	—	SPZ.5xx-d2.5		
	ZSP.507-W25m	con set HSK	W25	●	50	35	—	70	48/60 *	—	—			
	ZSP.507-W25Am	Mandril abridado	W25	●	135	60	76	126	48	59	88		507-W25	
	ZSP.507-W25k	con set HSK	W25	●	50	35	—	70	48/60 *	—	—	SPZ.5xx-d2.5		
	ZSP.507-W31m	con set HSK	W31.75	●	50	35	—	70	46	—	—			
	ZSP.507-W31Am	Mandril abridado	W31.75	●	122	48	64	126	53	62	88		507-W31.75	
	ZSP.507-W31k	con set HSK	W31.75	●	50	35	—	70	46	—	—	SPZ.5xx-d2.5		
510	ZSP.510-W20m	con set HSK	W20	●	50	35	—	70	38/54 *	—	—			
	ZSP.510-W20Am	Mandril abridado	W20	●	111	36	53	126	40	54	88		510-W20	
	ZSP.510-W20k	con set HSK	W20	●	50	35	—	70	38/54 *	—	—	SPZ.5xx-d2.5		
	ZSP.510-W25m	con set HSK	W25	●	50	35	—	70	48/60 *	—	—			
	ZSP.510-W25Am	Mandril abridado	W25	●	135	60	76	126	48	59	88		510-W25	
	ZSP.510-W25k	con set HSK	W25	●	50	35	—	70	48/60 *	—	—	SPZ.5xx-d2.5		
	ZSP.510-W31m	con set HSK	W31.75	●	50	35	—	70	46	—	—			
	ZSP.510-W31Am	Mandril abridado	W31.75	●	122	48	64	126	53	62	88		510-W31.75	
	ZSP.510-W31k	con set HSK	W31.75	●	50	35	—	70	46	—	—	SPZ.5xx-d2.5		
	ZSP.510-W31kND	con elemento HSK, paso útil incrementado ø25mm	W31.75	●	50	35	—	70	46	—	—	SPZ.5xx-d2.5d25		
520	ZSP.520-W20m	con set HSK	W20	●	50	35	—	70	38/54 *	—	—			
	ZSP.520-W20Am	Mandril abridado	W20	●	111	36	53	126	40	54	88			
	ZSP.520-W20k	con set HSK	W20	●	50	35	—	70	38/54 *	—	—	SPZ.5xx-d2.5		
520	ZSP.520-W25m	con set HSK	W25	●	50	35	—	70	48/60 *	—	—			
	ZSP.520-W25Am	Mandril abridado	W25	●	135	60	76	126	48	59	88			
	ZSP.520-W25k	con set HSK	W25	●	50	35	—	70	48/60 *	—	—	SPZ.5xx-d2.5		
520	ZSP.520-W31m	con set HSK	W31.75	●	50	35	—	70	46	—	—			
	ZSP.520-W31Am	Mandril abridado	W31.75	●	122	48	64	126	53	62	88			
	ZSP.520-W31k	con set HSK	W31.75	●	50	35	—	70	46	—	—	SPZ.5xx-d2.5		
520	ZSP.520-W31kND	con elemento HSK, paso útil incrementado ø25mm	W31.75	●	50	35	—	70	46	—	—	SPZ.5xx-d2.5d25		
	ZSP.520-W20Am	Mandril abridado	W20	●	127	36	53	130	40	54	88		520-W20	
	ZSP.520-W25Am	Mandril abridado	W25	●	151	60	76	130	48	59	88		520-W25	
520	ZSP.520-W31Am	Mandril abridado	W31.75	●	138	48	64	130	53	62	88		520-W31.75	

\*\* En mesas giratorias T puede ser necesario incrementar las puntas, véase p. 51

## Elementos de pinzas (tipo W)

LEHMANN®



W20



W25



W31.75 (5C)

## Soporte de pinzas tensoras W25

Informaciones adicionales bajo: [www.ki-mech.ch](http://www.ki-mech.ch)  
El manual de montaje y de manejo deben consultarse directamente al fabricante



Con pinza tensora W25 estándar

- + Modelo estable y delgado para un mejor acceso
- + Marcha concéntrica < 0.005mm

## Gama de tensión y paso (útil)

Sistema	Gama de tensión [mm]	Paso pinzas tensoras [mm]	Paso útil constante, estándar [mm]	Nº de pedido.	Paso útil constante aumentada [mm]
W20	0.3...23	14.5	14		
W25	0.3...29	21	17		
W31.75 (5C)	0.5...31	27	17	ZSP.???.W31kND	25

???. = Tipo de mesa giratoria (p.ej. 510)

Sistema de tensión de pieza

Servicio y técnica

Alinear, GLA, RST, LOZ

MOT, KAB, WDF, CNC

SPZ, DDF, WMS

Mesas giratorias


Sistema & datos, iBox

Vista general & Aplicaciones

# Tensión de pinzas SCHAUBLIN, tipo F y ER


**NIEDERHAUSER**  
SPANNTECHNIK UND SYSTEME

en cuanto a tamaño 507 hasta 530



Mandril abridado manual tipo F

en cuanto a tamaño 507 hasta 530



Mandril abridado hidráulico tipo F

Informaciones adicionales bajo: [www.niederhauser.ch](http://www.niederhauser.ch)

El manual de montaje y de manejo deben consultarse directamente al fabricante

## Tensión de pinzas tipo F

pL LEHMANN Nº de pedido	Designación	manual neumático hidráulico	Sistema	Gama de tensión [mm]	L [mm]	I 1 [mm]	I 2 [mm]	D [mm]	d 1 [mm]	Cilindro tensor necesario *	Nº pedido Niederhauser incl. brida adaptadora
530   520   510   507	ZSP.507-F35Am	Mandril abridado	●	F35 1...30	129	40	160	90			507-F35
	ZSP.507-F35Ak	Mandril, activado por fuerza	●	F35 1...30	1174	73.4	112	85	SPZ.5xx-9		507-F35K
	ZSP.510-F35Am	Mandril abridado	●	F35 1...30	129	40	160	90			510-F35
	ZSP.510-F35Ak	Mandril, activado por fuerza	●	F35 1...30	1144	73.4	112	85	SPZ.5xx-9		510-F35K
	ZSP.520-F48Am	Mandril abridado	●	F48 1...42	145	40	160	90			520-F48
	ZSP.520-F48Ak	Mandril, activado por fuerza	●	F48 1...42	1379	90.9	155	102	SPZ.520-9		520-F48K
	ZSP.530-F66Am	Mandril abridado	●	F66 4...60	192	78	210	120			530-F66
	ZSP.530-F66Ak	Mandril, activado por fuerza	●	F66 4...60	1749	1089	235	130	SPZ.530-9		530-F66K

SPZ.5xx = Número correcto de pedido para cilindros tensores combinados para tipos 507 y 510 (véase p. 50)

\* En mesas giratorias T puede ser necesario incrementar las puntas, véase p. 51



manual



automático


## Tensión de pinzas tipo ER

pL LEHMANN Nº de pedido	Designación	manual	Sistema	Gama de tensión [mm]	L [mm]	I 1 [mm]	I 2 [mm]	D [mm]	d 1 [mm]	d 2 [mm]	Nº pedido Niederhauser incl. brida adaptadora
530   520   510   507	ZSP.507-E25Am	Mandril abridado	●	ER-25 0.5...17	62	30	—	90	42	—	507-ER25
	ZSP.507-E32Am	Mandril abridado	●	ER-32 1...22	70	38	—	90	50	—	507-ER32
	ZSP.507-E40Am	Mandril abridado	●	ER-40 2...30	72	40	—	90	63	—	507-ER40
	ZSP.510-E25Am	Mandril abridado	●	ER-25 0.5...17	46	30	—	90	42	—	510-ER25
	ZSP.510-E32Am	Mandril abridado	●	ER-32 1...22	54	38	—	90	50	—	510-ER32
	ZSP.510-E40Am	Mandril abridado	●	ER-40 2...30	56	40	—	90	63	—	510-ER40
	ZSP.520-E25Am	Mandril abridado	●	ER-25 0.5...17	80	30	50	130	42	90	520-ER25
	ZSP.520-E32Am	Mandril abridado	●	ER-32 1...22	88	38	50	130	50	90	520-ER32
	ZSP.520-E40Am	Mandril abridado	●	ER-40 2...30	90	40	50	130	63	90	520-ER40




manual

en cuanto a tamaño 507 y 510




Mandril abridado manual tipo ER

en cuanto a tamaño 520



Mandril abridado manual tipo ER



Informaciones adicionales bajo: [www.niederhauser.ch](http://www.niederhauser.ch)


El manual de montaje y de manejo deben consultarse directamente al fabricante

## Tensión de pinzas OTTET


pL LEHMANN Nº de pedido	Designación	D [mm]	d 1 [mm]	L [mm]	l 1 [mm]	Activado por fuerza	Paso giratorio necesario o cilindro de tensión	Nº pedido Niederhauser incl. brida adaptadora	Vista general & Aplicaciones
<b>507</b>	<b>ZSP.507-OTp</b>	130	—	85	—	●	DDF.507-04	507-FNO-1	
	<b>ZSP.507-OTph</b>	120	70	82	—	●	DDF.507-04	507-FNO-PH	
	<b>ZSP.507-OTkh</b>	120	70	96	20	●	SPZ.5xx-9	507-FNO-K	
<b>510</b>	<b>ZSP.510-OTp</b>	130	—	85	—	●	DDF.510-04	510-FNO-1	
	<b>ZSP.510-OTph</b>	120	70	85	—	●	DDF.510-04	510-FNO-PH	
	<b>ZSP.510-OTkh</b>	120	70	99	20	●	SPZ.5xx-9	510-FNO-K	
<b>520</b>	<b>ZSP.520-OTp</b>	130	—	101	—	●	DDF.520-04	520-FNO-1	
	<b>ZSP.520-OTph</b>	130	70	98	—	●	DDF.520-04	520-FNO-PH	
	<b>ZSP.520-OTkh</b>	130	70	102	20	●	SPZ.520-9	520-FNO-K	

\* véase p. 50-53

El mandril de pinzas de tensión con pistón tensor interior es adecuado para tensiones interiores y exteriores, activadas por aire comprimido.



Tensión exterior



Tensión interior

Mesas  
giratorias

SPZ, DDF,  
WMS

MOT, KAB,  
WDF, CNC

Alinear,  
GLA, RST, LOZ

Sistema de ten-  
sión de pieza



Informaciones adicionales bajo: [www.roehm.biz](http://www.roehm.biz)


El manual de montaje y de manejo deben consultarse directamente al fabricante

## Arrastrador de lado frontal, modelo sin juego con compensación hidráulica para marcha derecha e izquierda


pL LEHMANN Nº de pedido	Designación	Longitud de salida [mm]	máx. peso de pieza [kg]	máx. carga axial [kN]	Nº pedido RÖHM incl. brida adaptadora
507	RÖH.507-SM	Arrastrador de lado frontal	65	100	20
510	RÖH.510-SM	Arrastrador de lado frontal	65	100	20
520	RÖH.520-SM	Arrastrador de lado frontal	65	100	20
530	RÖH.530-SM	Arrastrador de lado frontal	65	100	20

## Accesorios: Discos de arrastrador / libre de juego / marcha derecha e izquierda

pL LEHMANN Nº de pedido	Designación	Ø de circuito tensor	Ø de punta respectivo	R Longitud de salida [mm]	I [mm]	V [mm]	Nº pedido RÖHM	
RÖH.MS-DV08	Disco arrastrador	8	4	38	4.5	4	1209000	
RÖH.MS-DV10	Disco arrastrador	10	4	38	4.5	4	1209001	
RÖH.MS-DV12	Disco arrastrador	12	6	36	7	4	1209002	
RÖH.MS-DV16	Disco arrastrador	16	10	33	11	4	1209003	
RÖH.MS-DV20	Disco arrastrador	20	12	30	13	4	1209004	
RÖH.MS-DV25	Disco arrastrador	25	16	30	17	8	1209005	
RÖH.MS-DV32	Disco arrastrador	32	16	30	22	10	1209006	
3x placas HM intercambiables 6 x 3.2	RÖH.MS-HM20	Disco arrastrador	20	6	30	7	8	1209007
	RÖH.MS-HM25	Disco arrastrador	25	10	30	11	8	1209008
	RÖH.MS-HM32	Disco arrastrador	32	16	30	17.5	10	1209009
	RÖH.MS-HM40	Disco arrastrador	40	16	30	27	16	1209010
	RÖH.MS-HM50	Disco arrastrador	50	16	30	36		1209011
	RÖH.MS-HM63	Disco arrastrador	63	16	30	49		1209012
	RÖH.MS-HM80	Disco arrastrador	80	16	30	66		1209013



Disco arrastrador engranaje directo 1209000



Disco arrastrador 3x placas HM 6 x 3.2 1209007

## Accesorios: Placas de arrastrador de metal duro de marcha derecha e izquierda


pL LEHMANN Nº de pedido	Designación	Ø de circuito tensor	Tamaño	Nº pedido RÖHM
RÖH.HMP-20	Placa de metal duro	20–32	6 x 3,2	88970
RÖH.HMP-40	Placa de metal duro	40–80	9,5 x 3,2	87931



Placas de arrastrador de metal duro 088970

## Accesarios: Punta de centrado

pL LEHMANN Nº de pedido	Designación	Ø de circuito tensor	Y Diámetro de punta	N1 [mm]	Nº pedido RÖHM
RÖH.ZS-08	Punta de centrado	8–10	4	90	1209016
RÖH.ZS-12	Punta de centrado	12	6	90	1209017
RÖH.ZS-16	Punta de centrado	16	10	90	1209018
RÖH.ZS-20	Punta de centrado	20	12	90	1209019
RÖH.ZS-25	Punta de centrado	25–80	16	90	1209020



Punta de centrado CoAE 1209016

Informaciones adicionales bajo: [www.roehm.biz](http://www.roehm.biz)

El manual de montaje y de manejo deben consultarse directamente al fabricante

**Puntas de centrado móviles**

Opciones de cabezal móvil / accesorios	pL LEHMANN Nº de pedido	Designación	Soporte MK	máx. desvío de marcha centrada [mm]		máx. peso de pieza [kg]	máx. carga radial [daN]	máx. velocidad de giro [1/min]	D Diámetro de punta de marcha [mm]	B Diámetro de carcasa [mm]	A [mm]	G [mm]	K [mm]	Nº de pedido RÖHM
	RÖH.ZS-DAMK3	con indicador de presión y compensación de longitud; punta de marcha suspendida - trayecto de resorte máx. 1,6 mm con fuerza tensora axial 550daN; cuerpo templado y esmerilado - ángulo de punta 60°	3	0.01	400	200	4000	25	64	105	23.8	31	60798	
	RÖH.ZS-SAMK2	Modelo estándar; cuerpo templado y esmerilado; ángulo de punta 60°	2	0.005	200	100	7000	20	43	65	17.8	24	43115	
	RÖH.ZS-SAMK3	RÖH.ZS-SAMK3	3	0.005	400	200	6300	22	48.5	70.5	23.8	27	42315	
	RÖH.ZS-GDMK2	con diámetro menor de carcasa, cuerpo templado y esmerilado; ángulo de punta 60°	2	0.005	200	100	7000	15	32	62	17.8	19.5	5336	
	RÖH.ZS-GDMK3	RÖH.ZS-GDMK3	3	0.005	400	200	7000	15	34	62	23.8	19.5	5429	



Mikö 60798



Mikö 43115 / 42315



Mikö 5336 / 5429

Sistema de tensión de pieza	Servicio y técnica	Alinear, GLA, RST, LOZ	MOT, KAB, WDF, CNC	SPZ, DDF, WMS	Mesas giratorias	Sistema & datos, iBox	Vista general & Aplicaciones



Informaciones adicionales bajo: [www.evard-precision.ch](http://www.evard-precision.ch)  
El manual de montaje y de manejo deben consultarse directamente al fabricante



## Torres monobloque Polymut

pL LEHMANN N° de pedido	Designación	Dimensión [mm]	Longitud [mm]	Peso [kg]	Accesorios requeridos	Nº de pedido Evard
<b>EVA.T50280</b>	Torre monobloque	50	280	11	Set de brida	T50280
<b>EVA.T50300</b>	Torre monobloque	50	300	12	Set de brida	T50300
<b>EVA.T50400</b>	Torre monobloque	50	400	16	Set de brida	T50400
<b>EVA.T50500</b>	Torre monobloque	50	500	20	Set de brida	T50500
<b>EVA.T80280</b>	Torre monobloque	80	280	28	Set de brida	T80280
<b>EVA.T80300</b>	Torre monobloque	80	300	30	Set de brida	T80300
<b>EVA.T80400</b>	Torre monobloque	80	400	40	Set de brida	T80400
<b>EVA.T80500</b>	Torre monobloque	80	500	50	Set de brida	T80500



Mesa giratoria EA-510.L con Polymut 50/500

Producir simultáneamente hasta 32 piezas de 25mm de ancho con una precisión y exactitud de reproducción de +/- 0,01mm. El sistema modular Polymut abarcará todos los requerimientos en el sector de la tecnología de tensión de piezas.

## Mordazas fijas y tensoras

pL LEHMANN N° de pedido	Designación	Dimensión [mm]	Ancho [mm]	Peso [kg]	Accesorios requeridos	Nº de pedido Evard
<b>EVA.50160</b>	Mordaza base delgada	50	20	0,310	-	50160
<b>EVA.50161</b>	Mordaza tensora delgada	50	20	0,360	-	50161
<b>EVA.4101</b>	Mordaza base biselada tipo A	50	49	0,226	-	4101
<b>EVA.4121</b>	Mordaza base baja biselada tipo B	50	49	0,230	-	4121
<b>EVA.50105</b>	Mordaza base sin bisel tipo C	50	49	0,340	-	50105
<b>EVA.4102</b>	Mordaza tensora biselada tipo A	50	49	0,373	-	4102
<b>EVA.4109</b>	Mordaza tensora baja biselada tipo B	50	49	0,373	-	4109
<b>EVA.50101</b>	Mordaza tensora sin nivel tipo C	50	49	0,373	-	50101
<b>EVA.4111</b>	Mordaza base biselada tipo A	80	78	0,880	-	4111
<b>EVA.4120</b>	Mordaza base baja biselada tipo B	80	78	0,900	-	4120
<b>EVA.80107</b>	Mordaza base sin bisel tipo C	80	78	1,330	-	80107
<b>EVA.4110</b>	Mordaza tensora biselada tipo A	80	78	1,446	-	4110
<b>EVA.4119</b>	Mordaza tensora baja biselada tipo B	80	78	1,430	-	4119
<b>EVA.80101</b>	Mordaza tensora sin nivel tipo C	80	78	1,475	-	80101
<b>EVA.105001</b>	Mordaza base biselada tipo A	80	105	2,050	-	105001
<b>EVA.105005</b>	Mordaza base baja biselada tipo B	80	105	2,070	-	105005
<b>EVA.105007</b>	Mordaza base sin bisel tipo C	80	105	2,100	-	105007
<b>EVA.105002</b>	Mordaza tensora biselada tipo A	80	105	2,650	-	105002
<b>EVA.105006</b>	Mordaza tensora baja biselada tipo B	80	105	2,575	-	105006
<b>EVA.105008</b>	Mordaza tensora sin nivel tipo C	80	105	2,540	-	105008
<b>EVA.120001</b>	Mordaza base biselada tipo A	80	120	2,300	-	120001
<b>EVA.120005</b>	Mordaza base baja biselada tipo B	80	120	2,200	-	120005
<b>EVA.120007</b>	Mordaza base sin bisel tipo C	80	120	2,400	-	120007
<b>EVA.120002</b>	Mordaza tensora biselada tipo A	80	120	2,980	-	120002
<b>EVA.120006</b>	Mordaza tensora baja biselada tipo B	80	120	2,890	-	120006
<b>EVA.120008</b>	Mordaza tensora sin nivel tipo C	80	120	2,830	-	120008



Informaciones adicionales bajo: [www.evard-precision.ch](http://www.evard-precision.ch)  
El manual de montaje y de manejo deben consultarse directamente al fabricante

## Tensor central - tipo CM

pL LEHMANN N° de pedido	Designación	Dimensión [mm]	Gama de tensión [mm]	Peso [kg]	Accesorios requeridos	N° de pedido Evard
<b>EVA.2020</b>	Tensor central CM	20	25	0.220	Brida adaptadora	2020
<b>EVA.2021</b>	Tensor central Inox CM	20	25	0.220	Brida adaptadora	2021
<b>EVA.5000</b>	Tensor central CM	50	89	2.3	Brida adaptadora	5000
<b>EVA.8000</b>	Tensor central CM	80	137	6.45	Brida adaptadora	8000
<b>EVA.1050</b>	Tensor central CM	105	178	15.5	Brida adaptadora	1050



Combinar la mesa giratoria EA-507 con el tensor central CM 20 y separar los μ,

## Mordazas

pL LEHMANN N° de pedido	Designación	Dimensión [mm]	Peso [kg]	Accesorios requeridos	N° de pedido Evard
<b>CM 50</b>					
<b>EVA.500053</b>	Mordaza estándar	50	Está incluida en el peso del tornillo	-	500053
<b>EVA.500051</b>	Mordaza biselada	50	Está incluida en el peso del tornillo	-	500051
<b>EVA.500052</b>	Mordaza de garra	50	Está incluida en el peso del tornillo	-	500052
<b>CM 80</b>					
<b>EVA.500055</b>	Mordaza de garra especial	50	Está incluida en el peso del tornillo	-	500055
<b>EVA.800053</b>	Mordaza estándar	80	Está incluida en el peso del tornillo	-	800053
<b>EVA.800051</b>	Mordaza biselada	80	Está incluida en el peso del tornillo	-	800051
<b>EVA.800052</b>	Mordaza de garra	80	Está incluida en el peso del tornillo	-	800052
<b>CM 105</b>					
<b>EVA.800055</b>	Mordaza de garra especial	80	Está incluida en el peso del tornillo	-	800055
<b>EVA.105053</b>	Mordaza estándar	105	Está incluida en el peso del tornillo	-	105053
<b>EVA.105051</b>	Mordaza biselada	105	Está incluida en el peso del tornillo	-	105051
<b>EVA.105052</b>	Mordaza de garra	105	Está incluida en el peso del tornillo	-	105052
<b>EVA.105055</b>	Mordaza de garra especial	105	Está incluida en el peso del tornillo	-	105055

## Placa adaptadora para CM 50 en Polymut

pL LEHMANN N° de pedido	Designación	Tamaño del CM [mm]	Tamaño del Polymut [mm]	Accesorios requeridos	N° de pedido Evard
<b>EVA.500054</b>	Placa adaptadora CM 50 en Polymut 80	50	80	Véase torre monobloque	500054
<b>EVA.500057</b>	Placa adaptadora CM 50 en Polymut 50	50	50	Véase torre monobloque	500057



Vista general & Aplicaciones  
Sistema & datos, iBox  
Mesas giratorias

SPZ, DDF, WMS

MOT, KAB, WDF, CNC  
Alinear, GLA, RST, LOZ

Servicio y técnica

Sistema de tensión de pieza



Informaciones adicionales bajo: [www.piranha-clamp.ch](http://www.piranha-clamp.ch)  
El manual de montaje y de manejo deben consultarse directamente al fabricante

## Placas tensoras cero en mesa giratoria

pL LEHMANN Nº de pedido	Designación	Masa [mm]	Referencia catálogo PiranhaClamp	Nº de pedido PiranhaClamp incl. adaptador HSK
507	Brida 507	Ø 130 x 25	551158	551158
510	Placa tensora cero diámetro 130 mm	Ø 130 x 26	551161	551161
510	Brida 510	Ø 130 x 25	551159	551159
510	Placa tensora cero diámetro 130 mm	Ø 130 x 26	551161	551161
520	Brida 520	Ø 130 x 25	551160	551160
520	Placa tensora cero diámetro 130 mm	Ø 130 x 26	551161	551161



507 con NSP

## Placa tensora cero a placas tensoras (discos planos) en página 115

pL LEHMANN Nº de pedido	Designación	Masa [mm]	Referencia catálogo PiranhaClamp	Nº de pedido PiranhaClamp
507	Placa tensora cero Butterfly a placa de mesa (disco plano)	170 x 170 x 26 Perno de posicionamiento Ø 30	540283	540283-507
510	Placa tensora cero Butterfly a placa de mesa (disco plano)	170 x 170 x 26 Perno de posicionamiento Ø 40	540283	540283-510



510 con NSP

## Tensores centrados aplicables

Nº de artículo	Designación	Masa [mm]	Gama de tensión [mm]
551112	Tensor central PV75	75 x 56 x 55	19 - 49 / 25 - 55, 0 - 31 / 5 - 35
540362	Tensor central Snapper 170	170 x 90 x 55	5 - 75 / 53 - 118
540446	Tensor central Snapper 170 con elevación de mordaza	170 x 90 x 65	5 - 75 / 53 - 118
551076	Tensor doble Snapper 170	170 x 90 x 55	2x 6 - 30 / 2x 26 - 52
551075	Tensor doble Snapper 170 con elevación de mordaza	170 x 90 x 65	2x 6 - 30 / 2x 26 - 52
540444	Tensor central Gepard 170 incl. mordazas de aluminio XS	170 x 90 x 85	0 - 155, varía según el tipo de mordaza
551079	Tensor doble Gepard 170 incl. mordazas de aluminio XS	170 x 90 x 85	2 x 0 - 75



520 con NSP

## Ripas

pL LEHMANN Nº de pedido	Designación	Manual	Gama de tensión [mm]	Longitud tensor central [mm]	Masa tensor central [mm]	Referencia catálogo PiranhaClamp	Nº de pedido PiranhaClamp incl. adaptador HSK
507	PV75, incl. brida	1)	19 - 49 / 25 - 55 0 - 31 / 5 - 35	75	75 x 56 x 55	551112	551112-63
510	Snapper 170, incl. brida	1)	5 - 75 / 53 - 18	170	170 x 90 x 55	540362	540362-63
510	Gepard 170 con mordazas de aluminio XS, incl. brida	1)	0 - 155 varía según el tipo de mordaza	170	170 x 90 x 84	540444	540444-63
520	PV75, incl. brida	2)	19 - 49 / 25 - 55 0 - 31 / 5 - 35	75	75 x 56 x 55	551112	551112-63
520	Snapper 170, incl. brida	2)	5 - 75 / 53 - 18	170	170 x 90 x 55	540362	540362-63
520	Gepard 170 con mordazas de aluminio XS, incl. brida	2)	0 - 155 varía según el tipo de mordaza	170	170 x 90 x 84	540444	540444-63
520	PV75, incl. brida	3)	19 - 49 / 25 - 55 0 - 31 / 5 - 35	75	75 x 56 x 55	551112	551112-63
520	Snapper 170, incl. brida	3)	5 - 75 / 53 - 18	170	170 x 90 x 55	540362	540362-63
520	Gepard 170 con mordazas de aluminio XS, incl. brida	3)	0 - 155 varía según el tipo de mordaza	170	170 x 90 x 84	540444	540444-63
520	Snapper 300, incl. brida	3)	5 - 191 / 53 - 238	300	300 x 120 x 66	540401	540401-63
520	Gepard 300 con mordazas de aluminio XS, incl. brida	3)	0 - 268 varía según el tipo de mordaza	300	300 x 120 x 105	540400	540400-63

Sistema tensor adicional necesario (véase p. 113)

- 1) = RIP.507-63m,
- 2) = RIP.510-63m,
- 3) = RIP.520-63m

Todos los medios tensores PiranhaClamp pueden montarse con una pequeña adaptación a otros sistemas tensores de punto cero (Lang, Erowa, Schunk, AMF..).



PV 75 Ripas



Snapper 170 Ripas




Snapper 300 Ripas



Gepard 170 Ripas



Gepard 300 Ripas



Informaciones adicionales bajo: [www.piranha-clamp.ch](http://www.piranha-clamp.ch)  
El manual de montaje y de manejo deben consultarse directamente al fabricante

## Puente de tensión

pL LEHMANN N° de pedido	L [mm]	Tipo de tensión	Sistema tensor	Cantidad elementos tensoros	PiranhaClamp N° de pedido placa de trama perforada	PiranhaClamp N° de pedido placa tensora cero	PiranhaClamp N° de pedido sistema tensor	
507*	350	montado de manera directa	Snapper 170	3	siempre necesario 551167-1		540362	
	350		Gepard 170	3			540444	
	350		PV75	3			551112	
	350	con placa tensora cero	Snapper 170	3	siempre necesario 551167-2	Adicionalmente necesario 551162	540362	
	350		Gepard 170	3			540444	
	500	montado de manera directa	Snapper 170	4	siempre necesario 551168-1		540362	
	500		Gepard 170	4			540444	
	500		PV75	4			551112	
	500	con placa tensora cero	Snapper 170	4	siempre necesario 551168-2	Adicionalmente necesario 551163	540362	
	500		Gepard 170	4			540444	
510**	600	montado de manera directa	Snapper 170	5	siempre necesario 551169-1		540362	
	600		Gepard 170	5			540444	
	600		PV75	6			551112	
	600	con placa tensora cero	Snapper 170	6	siempre necesario 551169-2	Adicionalmente necesario 551164	540362	
	600		Gepard 170	6			540444	
	600	montado de manera directa	Snapper 170	5	siempre necesario 551170-1		540362	
	600		Gepard 170	5			540444	
	600		PV75	6			551112	
	600	con placa tensora cero	Snapper 170	6	siempre necesario 551170-2	Adicionalmente necesario 551164	540362	
	600		Gepard 170	6			540444	
520***	800	montado de manera directa	Snapper 170	6	siempre necesario 551171-1		540362	
	800		Gepard 170	6			540444	
	800		PV75	8			551112	
	800	con placa tensora cero	Snapper 170	8	siempre necesario 551171-2	Adicionalmente necesario 551165	540362	
	800		Gepard 170	8			540444	

### Indicación de pedido

Añadir siempre al pedido a pL.

\* Contracorjinete GLA.TOP1-110 (**p. 30**). Set de toma RFX.507-ASA-TOP (**p. 30**), placa base RFX.507-GP350s-TOP (**p. 30**) o set hidráulico GLA.HYD-xxx (**p. 69**)

\*\* Contracorjinete GLA.TOP2-150 (**p. 30**). Set de toma RFX.510-ASA-TOP (**p. 30**), placa base RFX.510-GPxss-TOP (**p. 30**) o set hidráulico GLA.HYD-xxx (**p. 69**)

\*\*\* Contracorjinete GLA.TOP2-180 (**p. 30**). Set de toma RFX.520-ASA-TOP (**p. 30**), placa base RFX.520-GPxss-TOP (**p. 30**) o set hidráulico GLA.HYD-xxx (**p. 69**)



507-350 mm x 165 mm 3 Gepard direct



507-350 mm x 165 mm NSP 3 PV75



510-500 mm x 215 mm 4 Gepard direct



510-500 mm x 215 mm NSP 4 Gepard



520-600 mm x 270 mm 5 Gepard direct



520-600 mm x 270 mm NSP 6 direct



520-800 mm x 270 mm 6 Gepard direct



520-800 mm NSP 8x PV75

Vista general & Aplicaciones  
Sistema & datos, iBox

SPZ, DDF, WMS  
Mesas giratorias  
MOT, KAB, WDF, CNC

Alinear, GLA, RST, LOZ

Servicio y técnica

Sistema de tensión de pieza

# TRIAG

## INTERNATIONAL

Informaciones adicionales bajo: [www.triag-int.ch](http://www.triag-int.ch)

El manual de montaje y de manejo deben consultarse directamente al fabricante

### Barra tensora


pL LEHMANN N° de pedido	Longitud útil L [mm]	Cubo [mm]	Diámetro círculo de interferencia* [mm]	Peso [kg]	Contracoinete **	Placa base	Nº de pedido IVO	
<b>507</b>	<b>TRI.507-350</b>	350	110x110	156	34	GLA.TOP1-110	RFX.507-GP350s-TOP	IVO-TRI.507-350
<b>510</b>	<b>TRI.507-400</b>	400	110x110	156	39	GLA.TOP1-110	RFX.507-GP450s-TOP	IVO-TRI.507-400
<b>510</b>	<b>TRI.510-500</b>	500	110x110	156	46	GLA.TOP2-150	RFX.510-GP500s-TOP	IVO-TRI.510-500
<b>520</b>	<b>TRI.510-600</b>	600	110x110	156	54	GLA.TOP2-150	RFX.510-GP600s-TOP	IVO-TRI.510-600
<b>520</b>	<b>TRI.520-600</b>	600	110x110	198	55	GLA.TOP2-180	RFX.520-GP600s-TOP	IVO-TRI.520-600
<b>520</b>	<b>TRI.520-650</b>	650	110x110	198	63	GLA.TOP2-180	RFX.520-GP700s-TOP	IVO-TRI.520-650

\* sin mordazas


\*\* siempre debe solicitarse en pL

- Peso sólo para barras tensoras y bridas adaptadoras (sin mesa giratoria, contracoinete y placa base conjunta).


- Para mayor informaciones acerca de las placas base, véase p. 31 y contracoinete véase p. 69



EA-507 a GLA.TOP1-110 y  
RFX.507-GPxxx-TOP



EA-510 a GLA.TOP2-150 y  
RFX.510-GPxxx-TOP




EA-520 a GLA.TOP2-180 y RFX.520-GPxxx-TOP





Tensor central  
ultracompacto –  
solo 50 mm sobre husillo

Fabricante para adaptación en mesa giratoria pL: [www.ivo-oesterle.de](http://www.ivo-oesterle.de)  
Fabricante para todos los demás elementos de ubicación: [www.triag-int.ch](http://www.triag-int.ch)



		1	2	3	H [mm]	Diámetro círculo de interferencia [mm]	Peso aprox. [kg]	Necesario	Nº de pedido IVO		
HSK	IVO.5xx-140ada	ZSP 140 140 x 120 x 50	Adaptador HSK	Mordazas de acuíñado directo	50	184	4.8	RIP.5xx-63x	26299-1-1-1		
				A			5.8	RIP.5xx-63x	26299-1-1-2		
				B			5.6	RIP.5xx-63x	26299-1-1-3		
	IVO.5xx-180ada	ZSP 180 180 x 120 x 50		A	52.5	216	6	RIP.5xx-63x	26299-2-1-1		
				B			7	RIP.5xx-63x	26299-2-1-2		
				C			6.8	RIP.5xx-63x	26299-2-1-3		
507	IVO.507-140fla	ZSP 140 140 x 120 x 50	Brida	A	184	52.5	5.2		26299-1-2-1		
				B			6.2		26299-1-2-2		
				C			6		26299-1-2-3		
	IVO.507-180fla	ZSP 180 180 x 120 x 50		A	216		6.4		26299-2-2-1		
				B			7.4		26299-2-2-2		
				C			7.2		26299-2-2-3		
510	IVO.510-140fla	ZSP 140 140 x 120 x 50	Brida	A	184	52.5	5.1		26299-1-3-1		
				B			6.1		26299-1-3-2		
				C			5.9		26299-1-3-3		
	IVO.510-180fla	ZSP 180 180 x 120 x 50		A	216		6.3		26299-2-3-1		
				B			7.3		26299-2-3-2		
				C			7.1		26299-2-3-3		
520	IVO.520-140fla	ZSP 140 140 x 120 x 50	Brida	A	184	52.5	6.2		26299-1-4-1		
				B			7.2		26299-1-4-2		
				C			7		26299-1-4-3		
	IVO.520-180fla	ZSP 180 180 x 120 x 50		A	216		7.4		26299-2-4-1		
				B			8.4		26299-2-4-2		
				C			8.2		26299-2-4-3		



Interfaz COCN, mandril 3R GPS 70 (fig.) o GPS  
120/70

Ajuste carrera de tensado adelante


Cilindro tensor neumático integrado  
600...5.800 N (1...10 bar), carrera 6mm

Ajuste carrera de tensado atrás



informaciones adicionales bajo: [www.tgcolin.ch](http://www.tgcolin.ch)


El manual de montaje y de manejo deben consultarse directamente al fabricante




	bL LEHMANN Nº de pedido	Designación	Funciones	inte- gra- da	com- pacta	Paso giratorio necesario o cilindro de tensión*	TGColin Nº de pedido
507	TGC.507-COCN	Dispositivo tensor COCN	tensar/soltar	●		DDF.507-04	SCPB507-01_COCN
	TGC.507-G70	Dispositivo tensor GPS70	Habilitación de portapiezas/tensar/soltar	●		DDF.507-04	SCPB507-01_GPS70
	TGC.507-G12070	Dispositivo tensor GPS120/70	Habilitación de portapiezas/tensar/soltar	●		DDF.507-04	SCPB507-01_GPS120/70
510	TGC.507-AdaCOCN	Adaptador COCN	tensar/soltar		●	TGC.507-SPZ-6.5A	AD507-01_COCN
	TGC.507-AdaGPS70	Adaptador GPS70	tensar/soltar		●	TGC.507-SPZ-6.5A	AD507-01_GPS70
	TGC.507-AdaGPS12070	Adaptador GPS120/70	tensar/soltar		●	TGC.507-SPZ-6.5A	AD507-01_GPS120/70
	TGC.510-COCN	Dispositivo tensor COCN	tensar/soltar	●		DDF.510-04	SCPB510-01_COCN
	TGC.510-G70	Dispositivo tensor GPS70	Habilitación de portapiezas/tensar/soltar	●		DDF.510-04	SCPB510-01_GPS70
	TGC.510-G12070	Dispositivo tensor GPS120/70	Habilitación de portapiezas/tensar/soltar	●		DDF.510-04	SCPB510-01_GPS120/70
	TGC.510-AdaCOCN	Adaptador COCN	tensar/soltar		●	TGC.510-SPZ-6.5A	AD510-01_COCN
	TGC.510-AdaGPS70	Adaptador GPS70	tensar/soltar		●	TGC.510-SPZ-6.5A	AD510-01_GPS70
	TGC.510-AdaGPS12070	Adaptador GPS120/70	tensar/soltar		●	TGC.510-SPZ-6.5A	AD510-01_GPS120/70


\* véase p. 51-53

#### Variantes integradas



#### Variantes compactas





informaciones adicionales bajo: [www.tgcolin.ch](http://www.tgcolin.ch)

El manual de montaje y de manejo deben consultarse directamente al fabricante



#### TGCPF1-17

Sistema para el posicionamiento preciso y la fijación axial de la pletina de reloj




#### TGCPF2-17

Sistema para tensar piezas brutas de pletinas para poder procesarlas desde arriba y desde abajo



#### JUEGO MECATOOL

Pieza bruta de pinzas tensoras, abren o cierran, puede ser adaptada a la forma de la pieza



#### TGCEC-16

Gama de tensión 0-48 mm. Ancho 40 mm. Altura total a partir de superficie de portapiezas 45 mm.



#### TGCMEC-17

Gama de tensión 0-22 mm. Ancho 20 mm. Altura total a partir de superficie de portapiezas 43 mm.

Vista general & Aplicaciones

Sistema & datos, iBox

Mesas giratorias

SPZ, DDF, WMS

MOT, KAB, WDF, CNC

Alinear, GLA, RST, LOZ

Servicio y técnica

Sistema de tensión de pieza

Informaciones adicionales bajo: [www.hainbuch.com](http://www.hainbuch.com)

El manual de montaje y de manejo deben consultarse directamente al fabricante

El medio tensor forma la base de la mesa giratoria CNC de Lehmann y puede ser equipada en un abrir y cerrar de ojos con diferentes elementos tensores y adaptadores para sus piezas. No importa si el formato tensor requiere un contorno redondo o de perfil, si se trata de la tensión de una pieza bruta o de acabado, si se trata de un procesamiento suave o duro o de tensión exterior o interior - el sistema HAINBUCH le ofrece múltiples posibilidades de tensión - sin mayor equipamiento.

Vista general & Aplicaciones
Sistema & datos, iBox
Mesas giratorias
SPZ, DDF, WMS
MOT, KAB, WDF, CNC
Alinear, GLA, RST, LOZ
Servicio y técnica
Sistema de tensión de pieza

#### Medio tensor giratorio



TOPlus  
Mandril tensor



SPANNTOP  
Mandril tensor



Mandril tensor manual TOROK

#### Mandril tensor fijo



MANOK - incl. mordaza manual



HYDROK - mordaza manual

#### Elemento tensor



Tensión exterior – cabezal tensor

#### Medio tensor adaptador



Mandril MANDO Adapt –  
tensión interior



Módulo de mordazas tamaño 145  
o 215 – Tensión de mordaza



Adaptador arrastrador frontal      Adaptador cono morse



+ Tensión general

+ 3 diferentes modelos: para materia prima, para acabado o para mandrinado

+ Multitud de posibilidades de tensión de perfil

+ Aleación metal-goma resistente a la taladrina, evita virutas en el medio tensor

+ Gama de tensión SE ø 3 – 100 mm

Gama de tensión RD ø 3 – 160 mm

+ Reequipamiento rápido de tensión exterior a tensión interior sin necesidad de alinear, usando la interfaz CENTREX

+ Marcha concéntrica < 0,005 mm entre cono de mandril y cono de perno

+ Gama de tensión ø 8 – 190 mm

+ tensión de 3 mordazas axfixe

+ de uso giratorio [bajo número de revoluciones] y fijo

+ equipar en menos de 2 minutos de cabezal o perno tensor a tensión de mordazas

+ flexibilidad enorme

+ Autocentrado de la adaptación en el mandril de sujeción ≤ 0,003 mm

+ Reequipamiento externo rápido sin desmontaje del mandril de sujeción [1 min.]


+ Tensión axial plana mediante imán Neodym

+ alta precisión de cambio de excentricidad axial

+ alta fuerza de soporte 140 N/cm<sup>2</sup>

+ Montaje en 30 seg. sin alineación

+ sin necesidad de mantenimiento, debido a que es resistente a la suciedad



Informaciones adicionales bajo: [www.hainbuch.com](http://www.hainbuch.com)

El manual de montaje y de manejo deben consultarse directamente al fabricante

## Mandril HAINBUCH TOPlus | TOROK

\* En mesas giratorias T puede ser necesario incrementar las puntas, véase p. 51

pL LEHMANN Nº de pedido	Designación	manual hidráulico	Dimensión	Gama de tensión [mm]	L [mm]	I 1 [mm]	D [mm]	d 1 [mm]	Cilindro tensor necesario *	Compatible con sistema modular	Nº pedido Hainbuch incl. brida adaptadora
510   507	HAI.507-tp-axz	TOPlus mini Axzug	• 26	4..26	84.5	31	67 f7	129	SPZ.5xx-9		10908/0001
	HAI.507-tp-axf	TOPlus mini Axfix	• 26	4..26	86	33	74 f7	129	SPZ.5xx-9		10909/0001
510   520	HAI.510-tp-axz	TOPlus mini Axzug	• 52	4..52	103.5	42	119 f7	150	SPZ.5xx-9	●	10908/0002
	HAI.510-tp-axf	TOPlus mini Axfix	• 52	4..52	104.5	44	119 f7	150	SPZ.5xx-9	●	10909/0002
530   520	HAI.510-tp-to	TOROK SE Axzug	• 52	4..52	137	65.8	125 f7	174		●	10913/0001
	HAI.520-tp-axz	TOPlus mini Axzug	• 52	4..52	107	42	119 f7	150	SPZ.520-9	●	10908/0003
530   520	HAI.520-tp-axf	TOPlus mini Axfix	• 52	4..52	109	44	119 f7	150	SPZ.520-9	●	10909/0003
	HAI.520-tp-to	TOROK SE Axzug	• 52	4..52	140	65.8	125 f7	174		●	10913/0002
530   520	HAI.530-tp-axz	TOPlus mini Axzug	• 65	4..65	112	49	129 f7	205	SPZ.530-9	●	10908/0004
	HAI.530-tp-axf	TOPlus mini Axfix	• 65	4..65	105.5	50	137 f7	203	SPZ.530-9	●	10909/0004
530   520	HAI.530-tp-to	TOROK SE Axzug	• 65	4..65	151.5	74.7	145 f7	210		●	10913/0003

### TOPlus

- + 25 % mayor fuerza de retención que SPANNTOP
- + rigidez única por una instalación de mayor superficie de los segmentos tensores
- + Geometría de cabezal tensor resistente a la suciedad
- + Pérdidas menores de fuerzas centrífugas en relación a mandriles de mordazas
- + óptima lubricación gracias a ranuras de lubricación en el soporte del elemento tensor
- + Fijación de pieza por tracción axial contra el tope de la pieza
- + Marcha concéntrica < 0,015 mm
- + contorno perturbante y cambio sencillo de los cabezales tensores



## Mandril HAINBUCH SPANNTOP | TOROK

\* En mesas giratorias T puede ser necesario incrementar las puntas, véase p. 51

pL LEHMANN Nº de pedido	Designación	manual hidráulico	Dimensión	Gama de tensión [mm]	L [mm]	I 1 [mm]	D [mm]	d 1 [mm]	Cilindro tensor necesario *	Compatible con sistema modular	HAINBUCH Nº pedido incl. brida adaptadora
510   507	HAI.507-st-axz	SPANNTOP mini Axzug	• 32	4..32	101	43	66 f7	133	SPZ.5xx-9		10910/0001
	HAI.507-st-axf	SPANNTOP mini Axfix	• 32	4..32	96	44	74 f7	129	SPZ.5xx-9		10911/0001
510   520	HAI.510-st-axz	SPANNTOP mini Axzug	• 52	4..52	103.5	45	90 f7	150	SPZ.5xx-9	●	10910/0002
	HAI.510-st-axf	SPANNTOP mini Axfix	• 52	4..52	104.5	44	98 f7	150	SPZ.5xx-9	●	10911/0002
530   520	HAI.510-st-to	TOROK RD Axzug	• 52	4..52	137	65.8	125 f7	174		●	10912/0001
	HAI.520-st-axz	SPANNTOP mini Axzug	• 52	4..52	107	42	90 f7	150	SPZ.520-9	●	10910/0003
530   520	HAI.520-st-axf	SPANNTOP mini Axfix	• 52	4..52	109	44	98 f7	150	SPZ.520-9	●	10911/0003
	HAI.520-st-to	TOROK RD Axzug	• 52	4..52	140	65.8	125 f7	174		●	10912/0002
530   520	HAI.530-st-axz	SPANNTOP mini Axzug	• 65	4..65	112	47	111 f7	205	SPZ.530-9	●	10910/0004
	HAI.530-st-axf	SPANNTOP mini Axfix	• 65	4..65	105.5	50	119 f7	203	SPZ.530-9	●	10911/0004
530   520	HAI.530-st-to	TOROK RD Axzug	• 65	4..65	151.5	74.7	145 f7	210		●	10912/0003

### SPANNTOP

- + clásicas ventajas de todos los mandriles HAINBUCH como p.ej. alta fuerza de retención, tensión universal con alta precisión y especial facilidad de equipamiento
- + Pérdidas menores de fuerzas centrífugas en relación a mandriles de mordazas
- + Fijación de pieza por tracción axial contra el tope de la pieza
- + Marcha concéntrica < 0,01 mm
- + contorno perturbante y cambio sencillo de los cabezales tensores




Vista general & Aplicaciones  
Sistema & datos, iBox

SPZ, DDF, WMS

MOT, KAB, WDF, CNC

Alinear, GLA, RST, LOZ  
Servicio y técnica

Sistema de tensión de pieza



MANDO T211 Axzug

MANDO T212 Axzug

MANDO T812 Axfix

Informaciones adicionales bajo: [www.hainbuch.com](http://www.hainbuch.com)

El manual de montaje y de manejo deben consultarse directamente al fabricante

## Pernos tensores HAINBUCH MANDO

\* En mesas giratorias T puede ser necesario incrementar las puntas, véase p. 51

pL LEHMANN Nº de pedido	Designación	hidráulico	Dimensión	Gama de tensión [mm]	L [mm]	l1 [mm]	D [mm]	d 1 [mm]	Cilindro tensor necesario *	Nº pedido Hainbuch incl. brida adaptadora
507	HAI.507-ma-axz1 MANDO T212 Axzug	•	xxs	8...13	121.5	45.5	65	141	SPZ.5xx-9	10915/0001
	HAI.507-ma-axf1 MANDO T812 Axfix	•	xxs	8...13	116.75	44.0	65	141	SPZ.5xx-9	10916/0001
	HAI.507-ma-axz2 MANDO T212 Axzug	•	xs	13...19	116	45.5	65	141	SPZ.5xx-9	10915/0002
	HAI.507-ma-axf2 MANDO T812 Axfix	•	xs	13...19	120	47.5	65	141	SPZ.5xx-9	10916/0002
	HAI.510-ma-axz1 MANDO T212 Axzug	•	s	16...21	112.5	47.5	70	141	SPZ.5xx-9	10915/0003
	HAI.510-ma-axf1 MANDO T812 Axfix	•	s	16...21	117.5	49.5	70	141	SPZ.5xx-9	10916/0003
510	HAI.510-ma-axz2 MANDO T211 Axzug	•	0	20...28	115.5	40.0	65	141	SPZ.5xx-9	10914/0001
	HAI.510-ma-axz3 MANDO T212 Axzug	•	0	20...28	123.5	58.5	90	141	SPZ.5xx-9	10915/0004
	HAI.510-ma-axf2 MANDO T812 Axfix	•	0	20...28	129.5	60.5	90	141	SPZ.5xx-9	10916/0004
	HAI.520-ma-axz1 MANDO T211 Axzug	•	1	26...38	130	51.0	75	141	SPZ.520-9	10914/0002
	HAI.520-ma-axz2 MANDO T212 Axzug	•	1	26...38	134	64.5	90	141	SPZ.520-9	10915/0005
	HAI.520-ma-axf1 MANDO T812 Axfix	•	1	26...38	137.5	66.5	90	141	SPZ.520-9	10916/0005
520	HAI.520-ma-axz3 MANDO T211 Axzug	•	2	36...54	150	71.0	100	141	SPZ.520-9	10914/0003
	HAI.520-ma-axz4 MANDO T212 Axzug	•	2	36...54	152	80.5	104	141	SPZ.520-9	10915/0006
	HAI.520-ma-axf2 MANDO T812 Axfix	•	2	36...54	1535	82.5	104	141	SPZ.520-9	10916/0006
	HAI.530-ma-axz1 MANDO T211 Axzug	•	3	50...80	172	78.0	100	211	SPZ.530-9	10914/0004
	HAI.530-ma-axz2 MANDO T212 Axzug	•	3	50...80	172	87.5	120	211	SPZ.530-9	10915/0007
	HAI.530-ma-axf1 MANDO T812 Axfix	•	3	50...80	1735	90.0	120	211	SPZ.530-9	10916/0007
530	HAI.530-ma-axz3 MANDO T211 Axzug	•	4	69...100	187	95.0	100	211	SPZ.530-9	10914/0005
	HAI.530-ma-axz4 MANDO T212 Axzug	•	4	69...100	1805	97.5	138	211	SPZ.530-9	10915/0008
	HAI.530-ma-axf2 MANDO T812 Axfix	•	4	69...100	1835	100.0	138	211	SPZ.530-9	10916/0008



MANDO T211

## MANDO


- + típicas características HAINBUCH como facilidad de equipamiento, tensión paralela, transmisión óptima de fuerza, alta rigidez y fuerza de retención así como desgaste reducido
- + Fijación de pieza por tracción axial contra el tope de la pieza
- + Marcha concéntrica < 0,01 mm, Modelo T812 < 0,025 mm
- + amplio desempeño por elementos tensores vulcanizados
- + Preparado para el control de contacto de aire en el tope de la pieza



SPANNTOP mini Axzug Gr. 52 en T1-520530 TAP3



MANDO T211 Gr. 0 en T1-510520 TAP2

MANDO T212  
MANDO T812

TOROK SE tam. 52 en T1-507510 TOP1





TOPlus mini Axfix Gr. 52 en EA-520



Informaciones adicionales bajo: [www.f-tool.com](http://www.f-tool.com)

El manual de montaje y de manejo deben consultarse directamente al fabricante



507 / 510

pL LEHMANN Nº de pedido	Designación	manual	D [mm]	L a partir de husillo [mm]	Dimensiones de palets máx. [mm]	Peso de pieza (permítido) [kg]	Peso de mandril (incl. brida adaptadora) [kg]	F-Tool Referencia catálogo	F-Tool Nº pedido incl. brida adaptadora	Sistema & datos, iBox	Vista general & Aplicaciones
<b>FTO.5xx-80P</b>	Chuck 80 P	●	ø103	51	ø148	35	2.3	FT 01043	FT 02404		
<b>FTO.5xx-50</b>	Chuck 50	●	ø78	50	ø72	15	1.4	FT 02110	FT 02406		
<b>FTO.5xx-MC150P</b>	Manual Chuck 150 P	●	ø150	55	ø148	50	4.3	FT 02443	previa consulta		
<b>FTO.5xx-PIN</b>	Mandril de centrado PIN	●	ø80	48	ø100	15	2.3	FT 01716	FT 02407		



Chuck 80 P  
FT 01043



Chuck 50  
FT 02110




Manual Chuck 150 P  
FT 02443



Mandril de centrado PIN  
FT 01716

Sistema de ten-sión de pieza	Servicio y técnica	Alinear, GLA, RST, LOZ	MOT, KAB, WDF, CNC	SPZ, DDF, WMS	Mesas giratorias	Sistema & datos, iBox	Vista general & Aplicaciones



Informaciones adicionales bajo: [www.vb-tools.com](http://www.vb-tools.com)

El manual de montaje y de manejo deben consultarse directamente al fabricante

## Sistema tensor punto cero SAFE y AirLine

pL LEHMANN Nº de pedido		Designación	manual abrir neumático, 6 bar abrir hidráulico 65 bar	D1 [mm]	D2 [mm]	L a partir de husillo [mm]	Fuerza de arrastre [kN]	Fuerza de retención [kN]	Paso giratorio necesario*	Nº pedido vb incl. brida adaptadora
530	520	510	510	507						
		<b>VBO.507-al</b>	AirLine	•	120	130	52	>9	40	DDF.507-04
		<b>VBO.507-SAh</b>	SAFE20	•	120	130	50	>9	40	DDF.507-04
		<b>VBO.507-SAm</b>	SAFE20	•	120	130	50	>9	40	752 507-04-M
		<b>VBO.510-al</b>	AirLine	•	120	130	52	>9	40	DDF.510-04
		<b>VBO.510-SAh</b>	SAFE20	•	120	130	50	>9	40	752 510-04
		<b>VBO.510-SAm</b>	SAFE20	•	120	130	50	>9	40	752 510-04-M
		<b>VBO.520-al</b>	AirLine	•	120	140	52	>9	40	DDF.520-04
		<b>VBO.520-SAh</b>	SAFE20	•	120	140	50	>9	40	752 520-04
		<b>VBO.520-SAm</b>	SAFE20	•	120	140	50	>9	40	752 520-04-M
		<b>VBO.530-al</b>	AirLine	•	120	220	57	>9	40	DDF.530-04
		<b>VBO.530-SAh</b>	SAFE20	•	120	220	55	>9	40	752 530-04
		<b>VBO.530-SAm</b>	SAFE20	•	120	220	55	>9	40	752 530-04-M

\* véase p. 52/53

## Medio tensor para sistema tensor punto cero SAFE y AirLine

pL LEHMANN Nº de pedido		Designación	Diámetro círculo de interferencia [mm]	L a partir de soporte [mm]	Gama de tensión [mm]	Dimensiones LxAnxAl [mm]	Nº de pedido. vb	
Palets vacíos	Tensor de centrado							
		<b>VBO.al-76</b>	AirLine vb centro76	175	75	5-74/44-120	Ø148x90x75	vb-centro76 AL
		<b>VBO.al-76P</b>	AirLine vb centro76 Pendel	175	75	22-74/62-120	Ø148x90x75	vb-centro76 P AL
		<b>VBO.sa-76</b>	SAFE20 vb centro76	175	75	5-74/44-120	Ø148x90x75	vb-centro76 S
		<b>VBO.sa-76P</b>	SAFE20 vb centro76 Pendel	175	75	22-74/62-120	Ø148x90x75	vb-centro76 P S
		<b>VBO.al-PalQ</b>	Palet AirLine Index	206	35		150x150x35	755601 PL
		<b>VBO.al-PalR</b>	Palet AirLine Index redondo	160	35		Ø160x35	755602 PL
		<b>VBO.sa-PalQ</b>	Palet SAFE20 Index	206	35		150x150x35	752601 PL
		<b>VBO.sa-PalR</b>	Palet SAFE20 Index redondo	160	35		Ø160x35	752602 PL

## Tensor de centrado en ripas o directamente en husillo

pL LEHMANN Nº de pedido		Designación	Diámetro círculo de interferencia [mm]	L a partir de soporte [mm]	Gama de tensión [mm]	Dimensiones LxAnxAl [mm]	Nº de pedido. vb	
510	507	ripas						
		<b>VBO.RIP-76</b>	vb centro76, ripas	175	83	5-74/44-120	Ø148x90x83	vb-centro76 Ri
		<b>VBO.RIP-76P</b>	vb centro76 Pendel, ripas	175	83	22-74/62-120	Ø148x90x83	vb-centro76 P Ri
		<b>VBO.507-76</b>	vb-centro76, directo	175	67	5-74/44-120	Ø148x90x75	vb-centro76 pl 507
		<b>VBO.507-76P</b>	vb-centro76 Pendel, directo	175	67	22-74/62-120	Ø148x90x75	vb-centro76 P pl 507
		<b>VBO.510-76</b>	vb-centro76, directo	175	67	5-74/44-120	Ø148x90x75	vb-centro76 pl 510
		<b>VBO.510-76P</b>	vb-centro76 Pendel, directo	175	67	22-74/62-120	Ø148x90x75	vb-centro76 P pl 510




Informaciones adicionales bajo: [www.vb-tools.com](http://www.vb-tools.com)

El manual de montaje y de manejo deben consultarse directamente al fabricante

### Programa de mordazas vb-centro76

	Nº de pedido vb	Designación	Dimensiones (LaxAnxAl)	Vista general & Aplicaciones
<b>Mordazas suaves</b>	748-086ST	Mordaza suave de acero	86x60x40	
	748-086AL	Mordaza suave de aluminio	86x60x40	
<b>Mordaza de agarre</b>	748-76-04-ST	Mordaza de agarre estándar		
	748-76-04-RG	Mordaza estriada / de agarre		
	748-76-04-AL	Mordaza de agarre para aluminio		
<b>Accesorios</b>	748-76-04-L	Mordazas de unión geométrica		
	748-76-M8	Tope de pieza		
	748-NM	Llave dinamométrica		
	748-SW12	Dado llave SW12		



Sistema &  
datos, iBox

Mesas  
giratorias

SPZ, DDF,  
WMS

MOT, KAB,  
WDF, CNC

Alinear,  
GLA, RST, LOZ

Servicio  
y técnica

Sistema de ten-  
sión de pieza

controlar procesos de manera interactiva

Informaciones adicionales bajo: [www.reinmechanic.de](http://www.reinmechanic.de)  
El manual de montaje y de manejo deben consultarse directamente al fabricante



+ **mobile - wireless**

WLAN / Bluetooth

+ **mobile - data**

formato XML; base Windows

+ **mobile - assist**

funciones inteligentes y de funciones de autocontrol

+ **mobile - service**

Mantenimiento a distancia y gestor de mantenimiento

+ **mobile - mail**

Mensaje de avería y mensaje de proceso vía mail


+ **mobile - processing**

I/O Profinet para automatización integrada

+ **mobile - test**

Funciones para comprobar / simular secuencias


ready for real  
industry 4.0



Producción de piezas

**mobile - control**

Controlar procesos de manera interactiva




Aseguración de calidad



Manejo

Técnica tensora dependiente de la pieza  
controlar de manera uniforme

Informaciones adicionales bajo: [www.reinmechanic.de](http://www.reinmechanic.de)  
El manual de montaje y de manejo deben consultarse directamente al fabricante



## mobile - systeme

Tecnología en base uniforme



Compatible con pL

### Highlights

- + Flexible y móvil
- + Sistema de módulos estandarizados
- + Rápidamente disponible de fácil adaptación
- + Control seguros de proceso

## mobile - sistema (s)

- + Tecnología tensora inteligente
- + plug & play

Vista general & Aplicaciones

Sistema & datos, iBox

SPZ, DDF, WMS

MOT, KAB, WDF, CNC

Alinear, GLA, RST, LOZ

Servicio y técnica

Sistema de tensión de pieza

Técnica tensora al vacío para el soporte  
de piezas de paredes, carcasa, placas delgadas...

Informaciones adicionales bajo: [www.reinmechanic.de](http://www.reinmechanic.de)  
El manual de montaje y de manejo deben consultarse directamente al fabricante



## vacuum - mobile Mordaza de sujeción de piezas para mesas giratorias



Mesa giratoria pL T1-510520 con adaptador de vacío reinmechanic y placa de aspiración universal reinmechanic

### mobile-liquidSeparator

- + Separador opcional de líquidos
- + con control de proceso
- + Retorno automático



### Sistemas móviles disponibles en tres variantes

#### «Estándar»

- + Diseño completo
- + Funciones necesarias
- + económico


#### «profesional»

- + Diseño completo
- + Funciones ampliadas
- + semiautomatizado

#### «premio»

- + Diseño completo
- + Disponible a industria 4.0
- + Control de pantalla táctil


- Características del sistema al vacío reinmechanic:**
- + pL compatible (listo para usar)
  - + Solución orientada en la producción (manufacturing-solutions)
  - + Dimensionamiento individual (lean-production)
  - + Servicio de adaptador reinmechanic (servicio de adaptador individual)
  - + Independiente de fabricante (uso general)
  - + Compatible con industria 4.0
  - + Control de pantalla táctil (manejo simple)
  - + Sistema total de autocontrol (automonitoreo)
  - + Entrega de orden al sistema de control de la máquina (I/O-handshake)




reinmechanic-vacuum-mobile «premium» con adaptador vacío reinmechanic y placa aspiradora universal universal

Superficies de procesamiento libremente accesibles como condición ideal para tareas de medición, procesamiento con precisión...

Informaciones adicionales bajo: [www.reinmechanic.de](http://www.reinmechanic.de)  
El manual de montaje y de manejo deben consultarse directamente al fabricante



## vacuum - mobile Sistema modular



			reinmechanic Nº de pedido
Equipo base	RMV.BAS	Designación	Vpl-20-001-XX
	RMV.PRO	Sistemas móviles vacíos «basic»	Vpl-20-002-XX
	RMV.PRE	Sistemas móviles vacío «professionell»	Vpl-20-003-XX
	RMV.LIS	Sistemas móviles vacío «premium»	Vpl-21-001-XX
507	RMV.507-SPE	Placa de aspiración móviles vacío «específico»	Vpl-15-001-XX
	RMV.507-UNI	Placa de aspiración móviles vacío «universal»	Vpl-15-002-XX
	RMV.507-IND	Placa de aspiración móviles vacío «individual»	Vpl-15-003-XX
	RMV.507-ada	Placa adaptadora vacuum-mobile 507	Vpl-15-004-XX
510	RMV.510-SPE	Placa de aspiración móviles vacío «específico»	Vpl-15-005-XX
	RMV.510-UNI	Placa de aspiración móviles vacío «universal»	Vpl-15-006-XX
	RMV.510-IND	Placa de aspiración móviles vacío «individual»	Vpl-15-007-XX
	RMV.510-ada	Placa adaptadora vacuum-mobile 510	Vpl-15-008-XX
520	RMV.520-SPE	Placa de aspiración móviles vacío «específico»	Vpl-15-009-XX
	RMV.520-UNI	Placa de aspiración móviles vacío «universal»	Vpl-15-010-XX
	RMV.520-IND	Placa de aspiración móviles vacío «individual»	Vpl-15-011-XX
	RMV.520-ada	Placa adaptadora vacuum-mobile 520	Vpl-15-012-XX
530	RMV.530-SPE	Placa de aspiración móviles vacío «específico»	Vpl-15-013-XX
	RMV.530-UNI	Placa de aspiración móviles vacío «universal»	Vpl-15-014-XX
	RMV.530-IND	Placa de aspiración móviles vacío «individual»	Vpl-15-015-XX
	RMV.530-ada	Placa adaptadora vacuum-mobile 530	Vpl-15-016-XX

Repuestos y accesorios adicionales disponibles por consulta

Vista general & Aplicaciones

Sistema & datos, iBox

Mesas giratorias

SPZ, DDF, WMS

MOT, KAB, WDF, CNC

Alinear, GLA, RST, LOZ

Servicio y técnica

Sistema de tensión de pieza

## Automatización 4.0 – completamente integrado

Informaciones adicionales bajo: [www.reinmechanic.de](http://www.reinmechanic.de)  
El manual de montaje y de manejo deben consultarse directamente al fabricante




### mobile - transferTool

Manejo «easy - in»

- + Sistema de pinzas de aspiración integrado
- + con control de proceso
- + vacío de fuerte adhesión mediante turbina de aspiración
- + conmutación automática presión-aspiración
- + previa consulta con función de limpieza


Ideal para piezas mínimas con dimensiones de pocos milímetros hasta las piezas medianas hasta dimensiones exteriores de 300...400 mm (dependiendo de un contorno de interferencia de las placas, de la carcasa, de las barras)



### mobile - transferBox

Cargador de piezas directamente en el suceso

- + almacenamiento protegido contra virutas
- + disposición optimizada en cuanto al tiempo de marcha
- + Trayectos cortos de ubicación
- + Pantallas específicas de la ubicación
- + alta precisión de referencia
- + previa consulta con aire de bloqueo
- + disponible en diversas dimensiones (S, M, L...)
- + Dimensiones especiales previa consulta (XS, XL, XXL)



#### Solución ROTOMATION con

- + Mesa giratoria EA915 DD
- + mobile - transferBox (mtB)
- + mobile - partTablet (mpT)

## Automatizar las máquinas estándar de manera eficiente

Informaciones adicionales bajo: [www.reinmechanic.de](http://www.reinmechanic.de)  
El manual de montaje y de manejo deben consultarse directamente al fabricante



### Highlights

- + no es necesario un aparato de manipulación adicional
- + se elimina la superficie de ajuste de la celda del robot
- + sólo es necesario contar con conocimientos estándar de programación CNC

### transferTool

alternativa en husillo

- + económico (sin control de proceso)

### vacuum - mobile «premium»

incl. mobile control + procesamiento

- + solución profinet I/O completamente integrada
- + Comunicación con el sistema de control NC
- + Órdenes M estándar



**small - cargador de piezas pequeñas**  
Superficie de ajuste 450 x 400 mm  
Dimensión de palet 350 x 350 mm



**medium - Allrounder**  
Superficie de ajuste 450 x 600 mm  
Dimensión de palet 350 x 550 mm



**large - Series mayores**  
Superficie de ajuste 600 x 600 mm  
Dimensión de palet 450 x 550 mm

pL LEHMANN Nº de pedido	Designación	reinmechanic Nº de pedido
	mobile-transferBox, xs	Vpl-20-100-XX
	mobile-transferBox, small	Vpl-20-101-XX
	mobile-transferBox, medium	Vpl-20-102-XX
	mobile-transferBox, large	Vpl-20-103-XX
	mobile-transferBox, individual	Vpl-20-104-XX
	mobile-partTablet, xs	Vpl-21-100-XX
	mobile-partTablet, small	Vpl-21-101-XX
	mobile-partTablet, medium	Vpl-21-102-XX
	mobile-partTablet, large	Vpl-21-103-XX
	mobile-partTablet, individual	Vpl-21-104-XX
	mobile-partPalette, xs	Vpl-21-105-XX
	mobile-partPalette, small	Vpl-21-106-XX
	mobile-partPalette, medium	Vpl-21-107-XX
	mobile-partPalette, large	Vpl-21-108-XX
	mobile-partPalette, individual	Vpl-21-109-XX
	mobile-transferTool, small	Vpl-20-111-XX
	mobile-transferTool, medium	Vpl-20-112-XX
	mobile-transferTool, large	Vpl-20-113-XX
	mobile-transferTool, individual	Vpl-20-114-XX
	mobile-controlTablet	Vpl-50-100-XX
	mobile-controlBox	Vpl-50-101-XX
	mobile-processBox	Vpl-50-102-XX
	mobile-vacuumBox	Vpl-50-103-XX
	mobile-airBox	Vpl-50-104-XX
	mobile-control addon, transfer-processing	Vpl-51-030-XX

Repuestos y accesorios adicionales disponibles por consulta

Vista general & Aplicaciones

Sistema & datos, iBox

Mesas giratorias

SPZ, DDF, WMS

MOT, KAB, WDF, CNC

Alinear, GLA, RST, LOZ


Servicio y técnica

Sistema de tensión de pieza

**ROTOLUTION** – Soluciones Turn-key propias del cliente ampliamente con elementos estándar probados del CAD hasta la puesta en marcha.

**ROTOMATION** – la ampliación ideal con automatización estandarizada. Económico. Profesional. Sencillo.

### Estándar



\*Ejemplos



## ROTOLUTION


### CAD y adaptación

- + Control de montaje
- + Adaptación en piezas estándar
- + Piezas especiales

### CAD y medios tensores

- + Sujeción de piezas
  - + Estándar/especial
- véase p. 116-147

\*Ejemplos



## ROTOPTION

### CAD y automación

- + manipulación de pieza
  - + Sociedades (GU con socios) p.ej. concepto móvil reinmechanic
- véase p. 148-153

Dirección de proyecto y procesamiento directo

**Cliente**

**Solución de problema on top -**  
Estándar y ROTOLUTION de una sola mano, ROTOMATION y máquina en sociedad

Vista general & Aplicaciones

Sistema & datos, iBox

SPZ, DDF, WMS

MOT, KAB, WDF, CNC

Alinear, GLA, RST, LOZ

Servicio y técnica

Sistema de ten-sión de pieza


en nuestra página web)



Presente en más de 20 países: desde el asesoramiento de venta hasta el último servicio técnico




## Servicios de apoyo en todo



## Incrementar la productividad – aumentar la vida útil

Gran diversidad de servicios profesionales durante todo el ciclo de vida del producto - máxima disponibilidad con calidad constante y alta productividad.



Para más información, solicite nuestro folleto de servicio.

Extracto de nuestra producción: gran variedad de producción para una mayor flexibilidad y calidad

## Producción



Con surtido de palés para producción sin hombre



Rectificado circular y plano de alta precisión



Flujo de material



Isla de montaje con sistema Karban



Equipamiento racional de paquetes de piezas de repuesto

Vista general & Aplicaciones  
Sistema & datos, iBlox

Mesas giratorias

SPZ, DDF, WMS

MOT, KAB, WDF, CNC

Alinear, GLA, RST, LOZ

Servicio y técnica

Sistema de tensión de pieza




Medición de una carcasa en una máquina de medición 3D



Medición de una mesa giratoria T con cubo



Medición de la precisión del indexado - completamente automática



Protocolo de la precisión del indexado según ISO 230-2 o VDI/DGQ 3441

¿Está interesado? Llámenos o visítenos en la página [www.lehmann-rotary-tables.com](http://www.lehmann-rotary-tables.com)



**ROTARY TABLES • PRECISION TECHNOLOGY • SOFTWARE**

## Sede principal

PETER LEHMANN AG  
CH-3552 Bärau  
Teléfono +41 (0)34 409 66 66  
Fax +41 (0)34 409 66 00  
pls@plehmann.com  
[www.lehmann-rotary-tables.com](http://www.lehmann-rotary-tables.com)

## **Global network**

Europa

- Alemania
  - Austria
  - Benelux
  - Chequia
  - Dinamarca
  - Eslovenia
  - España
  - Finlandia
  - Francia
  - Hungría
  - Irlanda
  - Italia
  - Noruega
  - Polonia
  - Portugal
  - Reino Unido
  - Rusia
  - Suecia
  - Turquía

## **Continente americano**

- Brasil
  - Canadá
  - Estados Unidos
  - México

Asia

- China
  - Corea del Sur
  - India
  - Japón
  - Malaysia
  - Singapur
  - Tailandia
  - Taiwán
  - Vietnam



 Headquarters    direct sales/service partner    pL SOLUTIONS® partner    value added reseller & partner  
Otros datos (dirección, número de teléfono...) en [www.lehmann-rotary-tables.com](http://www.lehmann-rotary-tables.com)